



**מס' סידורי במכרז - 232**

**24081 רישוי אזרחי: 2873934**

**מיצובישי DESERT פג"ר**

**2015**

**270,500**

**מס' רישוי :**

**תוצר ודגם הרכב:**

**שנת ייצור:**

**ק"מ נסיעה :**

**חייב שינוי מבנה**

**ללא טסט לא שולמה אגרת רישוי מפתח אחד לא נבדק מזגן אין אחריות על מצבר שפשוף טמבון בדופן שמאלי**

**טופס סיכום אחיד של בדיקה כללית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות על פי הוראות משרד התחבורה**

מס' רכב:	2873934	תוצר:	PAJERO	דגם:	Mitsubishi	מס' שלדה:	2413
מס' מנוע:	1216	מד מרחק:	270161	שנת יצור:	2015	סוג הרכב:	חברה
מזמין הבדיקה:	מסרת ישראל	אכתובת:		סוג השלדה:	שלדת מרכב		
מס'ד	המערכת	V	לא תקין				
1	מסע		X		מערכת שמן=רטיבות שמן		
2	מערכת קירור	V					
3	מערכת דלק	V					
4	מערכת הצתה/הזרקה	V					
5	מערכת גדוש מסע	V					
6	מערכת הנעה של רכב	V					
7	מערכת טעינה	V					
8	מערכת פליטה ומערכות	V					
9	מערכת התנעה סלל מצבר	V					
10	מצמד	V					
11	תיבת הילוכים	V					
12	תיבת העברת סח	X			דיפרנציאל=תמכי דיפרנציאל אחורי פגומים		
13	ציר/תגל הינע	V					
14	מערכת מתלה קדמי / אקטיבית	X			מיתלה קדמי=לתקן/לכוון זוויות מתלה, רעשי יתר, תותבים פגומים		
15	מערכת מתלה אחורי / אקטיבית	X			מיתלה אחורי=רעש יתר		
16	מערכת היגוי	V					
17	מערכת בלמים	V					
18	צמיגים וחישוקים	X			צמיגים וגלגלים=צמיגים פגומים/ ניזוקים, רעש ממיסבי גלגלים		
19	שלדת מרכב	X			מצב פנימי=חלקי פלסטיק חסרים, מגן שמש פגום / חסר. תקוני מרכב. משמעות שולית=ניק לפגושים, תקוני מרכב, משמעות נמוכה=תקוני מרכב וצבע, מעיכות בפח. סימני מילוי הומר מעיכות שריטות בצבע + פגמים		
20	מערכת תאורה ומחוגים	X			מערכת חשמל=פנס אחורי שמאלי פגום/ניזוק		
21	הערכת כללית	V			בדוק עבר ביטוחי לרכב		