

100	96	100	97							לחץ דחיסה: %
										אחוז נפילת לחץ

דגם רכב: 89943
 מס' שילדה: 0010
 מס' מנוע: 101616
 סוג מרכב: שילדת מרכב

מזמין הבדיקה: מנהל הרכב
 תוצר רכב: שברולט
 מונה רשום: 101616
 שנת יצור: 2014

מכלול הבדיקה	סטטוס	אבחנה
מנוע, מערכת קירור מערכת דלק, מערכת הצתה	תקין לא תקין	בלאי פנימי גבוה, רעשי מותחנים וגלגלות מנוע לטיפול, רעשים ונקישות פנימיים 3 חוסר שמן במנוע, סימני שריפת שמן, לבדוק תצרוכת שמן בנסיעה, לבטל++++, רעשים ולחזור לשמיעת מנוע, הרכב הגיע לבדיקה ללא שמן במדיד, קורוזיה וסימני מזילה בחיבורים, לטפל במערכת קירור, סיבובי מנוע לא יציבים
מערכת פליטה	✓	
סרן קדמי ומערכת היגוי	×	נקישות במתלה/לבדוק תושבות ותותבים, לתקן זוויות ומערכת היגוי ואיזון
קפיצים	×	קפיצות לקויה
שילדה ומרכב		
ליקויים בעל משמעות נמוכה	×	תיקוני פח וצבע, תיקוני תאונות בגוף, פגיעות פח
ליקויים בעל משמעות שולית	×	פגמים בצבע, כיפוף/תיקון/החלפה/פגוש, פגמים בריפוד
מערכת בלמים - ללא פירוק גלגלים	×	לפרק גלגלים ולבדוק/כולל איי בי אס, לכוון בלם עזר
צמיגים	✓	
מערכת תאורה - כולל מצבר	✓	
העברת הכוח	×	חופש צלבים, נקישה בשילוב הילוכים, רעש קל מתיבת הילוכים, בדיקת תהל אינה שלמה עד לתיקון הליקוי ובדיקה חוזרת
מחוננים	✓	
הערות כלליות		לבצע סריקת תקלות מחשב במוסך, לא נבדקו מערכות חימום ומיזוג, יש לבדוק בנסיעה חימום ומיזוג, לפרק גלגלים ולבדוק עובי רפידות ואי ביי אס, לבדק תצרוכת שמן בנסיעה להסיר מגינים בתחתית ולחזור לבדיקה, לחץ דחיסה נמדד באחוזים, יש צורך לפרק, גלגלים במוסך ולבדוק עובי רפידות, מערכת בלם ומערכת למניעת נעילת גלגלים, מגדש טורבו לא נבדק, לא נבדקו ממיר קטליטי/מסנן חלקיקים אין אחריות, חובה עליך לגשת למוסך על מנת לקבל הצעת מחיר לתיקון כל הליקויים המופיעים בדו"ח

אין אחריות על מערכת, מערכות חשמליות, מזגן, שמשות, מחשבי הרכב

בזמן העברת בעלות יש לבדוק את מס הרכב השלדה והמנוע הרשום בדוח הבדיקה בהתאם לרשום במסנף רשות הרישוי, רכב לאחר תאונה יש לברר ירידת ערך אצל שמאי, אין אחריות על מערכות חשמליות יש לגשת למוסך לקבלת הצעת מחיר, יש לבדוק ולהחליף חגורת תיזמון בהתאם להוראות יצרן

זינע 1.4 מיליון 555 י"ס

ד.צ.ל - 8/14

מילון - 101710