

טופס סיכום אחיד של בדיקה כללית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות

מס' רכב:	2972331	תוצר:	Hyundai	דגם:	i30 1.6	שנת יצור:	2014	מס' מנוע:	0156
מס' שלדה	8876	מז מרחק:	139097	סוג הרכב:		צבע			

מס'ד	המערכת	V	לא תקין	
1	מנוע כולל אימות מספר מנוע		X	בלוק מנוע=נקישות יתר, מערכת תזמון=רעש שסתומים
2	מערכת קירור	V		
3	מערכת דלק	V		
4	מערכת הצתה	V		
5	מערכת פליטה	V		
6	מערכת גידוש מנוע	V		
7	מערכת הנעה	V		
8	מערכת הטעינה			
9	מערכת הפליטה וזיהום אויר			
10	מערכת התנעה	V		
11	מצמד	V		
12	תיבת הילוכים		X	תיבת הילוכים אוטומטית=בלאי דיסקיות, שמן כהה, נקישות יתר, אין אחריות לתיבת הילוכים
13	תיבת העברת כוח	V		
14	ציריות/גל הינע	V		
15	מערכת מתלה קדמי	V		
16	מערכת מתלה אחורי	V		
17	מערכת היגוי	V		
18	מערכת בלמים ללא פרוק	V		
19	צמיגים וחישוקים	V		
20	סרן קדמי ומערכת היגוי	V		
21	קפיצים	V		
22	שלדה		X	תקוני מרכב, משמעות נמוכה=סימני פגיעה מאחור, סימני פגיעה דופן ימין, תיקוני מרכב וצבע, מעיכות/מעור, נזק לפגושים, הוחלפו חלקי מרכב
23	מערכת תאורה ומחזורים	V		

i30 1.6 (גולד)
 נחל - 6/14/16
 חלף - 139100-