

על פי הוראות משרד התחבורה

מס' רכב: 2973431		תוצר: i30 1.6 GDi		דגם: Hyundai		מס' שלדה: 7062	
מס' מנוע: 7215		מד מרחק: 153417		שנת יצור: 2014		סוג הרכב: חברה	
מזמין הבדיקה: משרד ראש הממשלה		וכתובת: 153417		קבוצה 1-3		שלדת מרכב	

369

מס' ד"	המערכת	V	לא תקין
1	מנוע		X
2	מערכת קירור	V	
3	מערכת דלק	V	
4	מערכת הצתה/הזרקה	V	
5	מערכת גדוש מנוע	V	
6	מערכת הנעה של רכב	V	
7	מערכת טעינה	V	
8	מערכת פליטה ומערכות	V	
9	מערכת התנעה כולל מצבר	V	
10	מצמד	V	
11	תיבת הילוכים		X
12	תיבת העברת כוח	V	
13	ציריות/גל הינע	V	
14	מערכת מתלה קדמי / אקטיבית		X
15	מערכת מתלה אחורי / אקטיבית	V	
16	מערכת היגוי		X
17	מערכת בלמים	V	
18	צמיגים וחישוקים	V	
19	שלדת מרכב		X
20	מערכת תאורה ומחזורים	V	
21	הערות כלליות	V	

בלוק מנוע=נקישות יתר, סימני שריפת שמן, מזילת שמן, רעש אביזרי מנוע / רצועה / מותחנים וגלגלות, מערכת שמן=בדוק תצרוכת שמן בנסיעה

, תיבת הילוכים אוטומטית=בלאי דיסקיות, שמן כהה, נקישות יתר

, מיתלה קדמי=לתקן/לכוון זוויות מתלה

, מערכת היגוי=נקישות יתר

, תקוני מרכב, משמעות נמוכה=סימני פגיעה לפני, פח חזית מעוך \ פגום, תיקוני מרכב וצבע, מעיכות/מעוך, נזק לפגושים

הערות:

- מצאים המחייבים את מכון הבדיקה הינם הממצאים המפורטים בכתב בטופס הסיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה. משמעות הליקויים יש לקבל ממכון הבדיקה
- מידע על חומרת הליקויים, והצעת מחיר לתיקון יש לקבל ממוסד מורשה או שמאי רכב לפי הצורך בלבד ובאחריות קונה הרכב
- אחריות מכון הבדיקה היא כאמור רק על המכללים שנבדקו והמצוינים בטופס הבדיקה בלבד
- מבלי לגרוע מכל אחריות עפ"י כל דין, לרבות דיני המימון אחריות על תוצאות הבדיקה של מערכות מכניות בכל אחת מהבדיקות הינה לתקופה של שלושה חודשים או 6,000 ק"מ לפי המוקדם. אין אחריות לתוצאות הבדיקה של מערכות מכניות עקב תקלות

י30 1.6 גולדן
 נ.ח.ל - 6/4/6
 מולד - 153420