

344

טיפולים רכב 2974431

הודעה	טקסט קוד משימה	טקסט משימה	תאריך הודעה
8150008272	פגיעה ברכב אחורי ימני תאונה	תקין	29/09/2014
8170124667	טיפול - 15,000	טיפול 15,000 ראשוני	19/01/2015
8170132299	טיפול - 15,000	ב-30300	21/06/2015
8170142567	טיפול - 15,000	טיפול 45,000 קמ'	16/12/2015
8170142567	ביקורת חורף	ביקורת חורף	16/12/2015
8170149326	רדיו טייפ / דיסק	מערכת מולטימדיה +	18/04/2016
8170150808	ביקורת רישוי שנתית	טסט - ביקורת רישוי שנתית	22/05/2016
8170155087	טיפול - 15,000	טיפול 60000	02/08/2016
8170155087	החלפת מגבים		02/08/2016
8170155119	תקון תקר + איזון		02/08/2016
8170160770	החלפת מגבים		10/11/2016
8170160770	ביקורת חורף	ק"מ 70,930	10/11/2016
8170161157	החלפת צמיג + איזון	החלפת 2 צמיגים	16/11/2016
8170166659	טיפול - 15,000	טיפול 75000	13/02/2017
8170172459	טיפול - 15,000	טיפול 90000	01/06/2017
8170172459		הכנה לטסט	01/06/2017
8170172506	ביקורת רישוי שנתית		01/06/2017
8170172508	החלפת צמיג + איזון	החלפת 2 צמיגים אחורים	01/06/2017
8170180361	בדיקת מצבר	מצבר	15/10/2017
8170186862	טיפול - 15,000	טיפול 105000	21/01/2018
8170186862	אורות ראשיים וכוון	נורות דרך קדמיות שרופות	21/01/2018
8170186862	החלפת מגבים	מגבים שחוקים	21/01/2018
8170201539	טיפול - 15,000	טיפול 120000	21/10/2018
8170201539	ביקורת חורף		21/10/2018
8170201539		מילוי מים בוישרים	21/10/2018
8170201539	תיקון שלט לאזעקה	גומי קרוע בשלט המפתח	21/10/2018
8170205782	מנגנון חשמלי לחלון	חלון נהג לא עובד	19/12/2018
8170205782	החלפת מגבים	מגבים תקולים	19/12/2018
8170205782		חיישני רוורס מצפצפים כל הזמן	19/12/2018
8170210537	טיפול - 15,000	טיפול 135000	20/03/2019
8170210537		שמן מנוע בגלון	20/03/2019
8170210537		מסנן אוויר	20/03/2019
8170210537		מסנן שמן מנוע	20/03/2019
8170210537		אטם בורג ריקון אגן שמן מנוע	20/03/2019
8170210537		נורה הלוגן H7 12V	20/03/2019
8170214827	ביקורת רישוי שנתית		17/06/2019
8170218819	החלפת מצבר	א"ש קוד 55 26	29/08/2019
8170225382	טיפול - 15,000	טיפול 150,000 בד' בלמים	22/12/2019
8170225382	ביקורת חורף	ביקורת חורף/בד' אורות+מגבים	22/12/2019
8170225430	החלפת צמיג + איזון	נבדק בפנצריה/פסול	2/2019+A2A6: