

טופס סיכום אחיד של בדיקה כללית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות | על פי הוראות משרד התחבורה

מס' רכב:	2974431	תוצר:	i35 1.6	דגם:	Hyundai	מס' שלדה:	7766
מס' מנוע:	6421	מד מרחק:	159778	שנת יצור:	2014	סוג הרכב:	חברה
מזמין הבדיקה:		משרד ראש הממשלה		וכתובתו:		סוג השלדה:	
מס'ד		המערכת		V	לא תקין		
1	מנוע		X	בלוק מנוע=נקישות יתר, רעש אביזרי מנוע / רצועה / מותחנים וגלגלות, תומכי מנוע פגומים, מערכת תזמון=רעש שסתומים, ראש מנוע=צריכת שמן ממובילי שסתומים, מערכת שמן=סימני שריפת שמן, בדיקת תצרוכת שמן בבטיחה			
2	מערכת קירור		X	מערכת קירור מנוע=קורוזיה וסימני נזילות מים מחיבורים, לבדוק את מערכת הקירור בלחץ			
3	מערכת דלק	V					
4	מערכת הצתה/הזרקה	V					
5	מערכת גדוש מנוע	V					
6	מערכת הנעה של רכב	V					
7	מערכת טעינה	V					
8	מערכת פליטה ומערכות		X	CO=לא נבדק			
9	מערכת התנעה כולל מצבר		X	מערכת חשמל=פנסים קדמיים דהויים			
10	מצמד	V					
11	תיבת הילוכים		X	תיבת הילוכים אוטומטית=תומכי תיבת הילוכים פגומים, אין אחריות לתיבת הילוכים			
12	תיבת העברת כוח	V					
13	ציריות/גל הינע		X	גל הינע / ציריות=מרווחי יתר			
14	מערכת מתלה קדמי / אקטיבית		X	מתלה קדמי=לתקן/לכוון זוויות מתלה			
15	מערכת מתלה אחורי / אקטיבית	V					
16	מערכת היגוי		X	מערכת היגוי=נקישות יתר			
17	מערכת בלמים		X	בלמים קדמיים=לפרק גלגלים לבדיקה			
18	צמיגים וחישוקים	V					
19	שלדת מרכב		X	תקוני מרכב, משמעות נמוכה=תקוני מרכב וצבע, מעיכות שריטות בצבע + פגמים, נזק לפגושים			
20	מערכת תאורה ומחזורים	V					
21	הערות כלליות	V					

הערות:

1. מצאים המחייבים את מכון הבדיקה היום הממצאים המפורטים בכתב בטופס הסיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה. משמעות הליקויים יש לקבל ממכון הבדיקה

2. מדע על חומרת הליקויים, והצעת מחיר לתיקון יש לקבל ממכון מורשה או שמאי רכב לפי הצורך בלבד ובאחריות קונה הרכב

3. אחריות מכון הבדיקה היא כאמור רק על המכללים שבבדיקתו והמצוינים בטופס הבדיקה בלבד

4. מבלי לגרוע מכל אחריות עפ"י כל דין, לרבות דיני המזיקין אחריות על תוצאות הבדיקה של מערכות מכניות בכל אחת מהבדיקות הינה לתקופה של שלושה חודשים או 6,000 ק"מ לפי המוקדם. אין אחריות לתוצאות הבדיקה של מערכות מכניות עקב תהלות

i35 1.6 טולונד
מ.מ.מ. - 159778
מ.מ.מ. - 159778
מ.מ.מ. - 159778