

טופס סיכום אחיד של בדיקה כללית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות

על פי הוראות משרד התחבורה

מס' רכב:	2977231	תוצר:	i35 1.6	דגם:	Hyundai	מס' שלדה:	1811
מס' מנוע:	7809	מד מרחק:	143580	שנת יצור:	2014	סוג הרכב:	חברה
מזמין הבדיקה:	משרד ראש הממשלה		וכתובת:		סוג השלדה:		
שלדת מרכב							

מס'ד	המערכת	V	לא תקין
1	מנוע		X
2	מערכת קירור		X
3	מערכת דלק	V	
4	מערכת הצתה/הזרקה	V	
5	מערכת גדוש מנוע	V	
6	מערכת הנעה של רכב	V	
7	מערכת טעינה	V	
8	מערכת פליטה ומערכות	X	
9	מערכת התנעה כולל מצבר	X	
10	מצמד	V	
11	תיבת הילוכים	X	
12	תיבת העברת כוח	V	
13	ציריות/גל הינע	X	
14	מערכת מתלה קדמי / אקטיבית	X	
15	מערכת מתלה אחורי / אקטיבית	V	
16	מערכת היגוי	V	
17	מערכת בלמים	X	
18	צמיגים וחישוקים	V	
19	שלדת מרכב	X	
20	מערכת תאורה ומחוננים	V	
21	הערות כלליות	V	

346

הערות:

- מצאים המחייבים את מכון הבדיקה הינם הממצאים המפורטים בכתב בטופס הסיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה. משמעות הליקויים יש לקבל ממכון הבדיקה
 - מידע על חומרת הליקויים, והצעת מחיר לתיקון יש לקבל ממוסד מורשה או שמאי רכב לפי הצורך בלבד ובאחריות קונה הרכב
 - אחריות מכון הבדיקה היא כאמור רק על המכללים שנבדקו והמצוינים בטופס הבדיקה בלבד
 - מבלי לגרוע מכל אחריות עפ"י כל דין, לרבות דיני המדינה אחריות על תוצאות הבדיקה של מערכות מכניות בכל אחת מהבדיקות
- הינה לתקופה של שלושה חודשים או 6,000 ק"מ לפי המוקדם. אין אחריות לתוצאות הבדיקה של מערכות מכניות עקב תקלות

i35 1.6 (הילא) - 143580
מ.י.ל - 7809
מס' רכב - 2977231