

מס' רכב:	2978031	תוצר:	i35 1.6	דגם:	Hyundai	מס' שלדה:	80671
מס' מנוע:	1072	מד מרחק:	221922	שנת יצור:	2014	סוג הרכב:	פרטי
קבוצה 1-3		שלדת מרכב		סוג השלדה:			
מזמין הבדיקה:	משרד ראש הממשלה	וכתובת:					

מס'ד	המערכת	V	לא תקין	תיאור
1	מנוע		X	בלוק מנוע=נקישות יתר, נזילת שמן, רעש אביזרי מנוע / רצועה / מותחנים וגלגלות, תומכי מנוע פגומים, מערכת תיזמון=רעש שסתומים, ראש מנוע=צריכת שמן ממובילי שסתומים, מערכת שמן=סימני שריפת שמן, בדוק תצרוכת שמן בנסיעה
2	מערכת קירור		X	מערכת קירור מנוע=קורחיה וסימני נזילות מים מחיבורים, לבדוק את מערכת הקירור בלחץ
3	מערכת דלק	V		
4	מערכת הצתה/הזרקה	V		
5	מערכת גרזש מנוע	V		
6	מערכת הנעה של רכב	V		
7	מערכת טעינה	V		
8	מערכת פליטה ומערכות		X	CO=לא נבדק
9	מערכת התנעה כולל מצבר	V		
10	מצמד	V		
11	תיבת הילוכים		X	תיבת הילוכים אוטומטית=תומכי תיבת הילוכים פגומים, נקישות יתר, רעידות יתר, אין אחריות
12	תיבת העברת כוח	V		
13	ציריות/גל הינע		X	גל הנע / ציריות=מרווחי יתר
14	מערכת מתלה קדמי / אקטיבית		X	מתלה קדמי=לתקן/לכוון זוויות מתלה
15	מערכת מתלה אחורי / אקטיבית	V		
16	מערכת היגוי		X	מערכת היגוי=נקישות יתר
17	מערכת בלמים		X	בלמים קדמיים=לפרק גלגלים לבדיקה
18	צמיגים וחישוקים	V		
19	שלדת מרכב		X	תקוני מרכב, משמעות נמוכה=תקוני מרכב וצבע, סימני פגיעה לפני, סימני פגיעה דופן ימין, מערכות שריוט בצבע + פגמים, נזק לפגושים, הוחלפו חלקי מרכב, גג=מערכות בגג הרכב
20	מערכת תאורה ומחווים	V		
21	הערות כלליות	V		

הערות:

- מצאים המחייבים את מכון הבדיקה הינם הממצאים המפורטים בכתב בטופס הסיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה. משמעות הליקויים יש לקבל ממכון הבדיקה
 - מידע על חומרת הליקויים, והצעת מחיר לתיקון יש לקבל ממכון מורשה או שמאי רכב לפי הצורך בלבד ובאחריות קונה הרכב
 - אחריות מכון הבדיקה היא כאמור רק על המכללים שנבדקו והמצוינים בטופס הבדיקה בלבד
 - מבלי לגרוע מכל אחריות עפ"י כל דין, לרבות דיני המיקון אחריות על תוצאות הבדיקה של מערכות מכניות בכל אחת מהבדיקות
- הינה לתקופה של שלושה חודשים או 6,000 ק"מ לפי המוקדם. אין אחריות לתוצאות הבדיקה של מערכות מכניות עקב תקלות

1.35 i 1.6 i35
 6/14 - 6/14
 221925 - 221925