



מס' סידורי במכרז - 108

מס' רישוי : 20788 רישוי אזרחי : 3079632
 תוצר ודגם הרכב : איסוזו דימקס
 שנת ייצור : 2015
 ק"מ נסיעה : 133,500

חייב שינוי מבנה

ללא טסט לא שולמה אגרת רישוי מפתח אחד לא נבדק מזגן אין
 אחריות על מצבר קיים פוליקרבונט

מס' רישוי : 132935

מס' הבדיקה : משטרת

ש"מ

תוצר ודגם רכב : איסוזו

מספר רכב : 30-796-32

מס' מנוע : 3246

שנת ייצור : 2015

מס' שילדה : 11714

מס' ד	המערכת	תקין	לא תקין	אבחנה
1	מנוע		X	לחץ שמן לפי נורית תקין, בלאי גבוה - מספר רב ק"מ רשום. לבדוק צריכת שמן בנסיעה
2	מערכות קירור			
3	מערכת דלק			
4	מערכת הצתה			
5	מערכת פליטה	✓		
6	סרן קדמי ומערכת היגוי		X	לבדוק/לתקן זווית במתלה קדמי + במתלה אחורי.
7	קפיצים	✓		
8	שילדת מרכב ליקויים בעלי משמעות נמוכה		X	תיקוני פח וצבע כלליים בגוף המרכב - צבע כללי כולל גג, שריטות - לחיצות כולל גג.
9	מערכת בלמים (ללא פירוק גלגלים)	✓		
10	צמיגים		X	צמיגים קדמיים פגומים.
11	מערכת תאורה (כולל מצבר)	✓		
12	העברת כח		X	תמסורת אוטומטית - טיפול לפי הוראות יצרן, נקישות בשילוב.
13	מחזונים	✓		
14	הערות כלליות			דרוש סריקה ממוחשבת במוסך מורשה.