



מס' סידורי במכרז - 122

מס' רישוי : 20698 רישוי אזרחי : 3144132
 תוצר ודגם הרכב : איסוזו דימקס
 שנת ייצור : 2014
 ק"מ נסיעה : 218,900

חייב שינוי מבנה

ללא טסט לא שולמה אגרת רישוי מפתח אחד לא נבדק מזגן אין
 אחריות על מצבר קיים חלונות פוליקרבונט מכות פח וצבע
 סביב הרכב

מזמין הבדיקה: משטרת ישראל
 מספר רכב: 31-441-32
 שנת ייצור: 2014
 מונה רשום: 218821
 תוצר ודגם רכב: איסוזו
 מס' מנוע: 3114
 מס' שילדה: 1792

מס' ד המערכת	תקין	לא תקין	אבחנה
1 מנוע		X	נזילות שמן מנוע. לחץ שמן לפי נורית תקין, נקישות דיזל (רעשים). רכב הגיעה לבדיקה עם יתר שמן - דרוש טיפול - בדיקת מעקב טיפולים, לבדוק צריכת שמן בנסיעה.
2 מערכות קירור			
3 מערכת דלק			
4 מערכת הצתה			
5 מערכת פליטה	✓		
6 סרן קדמי ומערכת היגוי		X	ציפוי גלגל הגה פגום / מישושפף. לבדוק / לתקן זוויות במתלה קדמי + במתלה אחורי. הגה קשה.
7 קפיצים	✓		
8 שילדת נפרדת ליקויים בעלי משמעות נמוכה		X	שריטות - פגמים בצבע - צבע דהוי. לחיצות פח סביב מרכב. תיקון עם הדבקה סיליקון פגם (חור) בגג.
ליקויים בעלי משמעות שולית		X	שיפושף / שריטות / פגיעה בפגוש (ים) קדמי / אחורי. מיון שמשות כחוק.
9 מערכת בלמים (לא פירוק גלגלים)	✓		
10 צמיגים		X	צמיגים קדמיים פגומים / סני שחיקה.
11 מערכת תאורה (כולל מצבר)	✓		
12 העברת כח		X	תמסורת אוטומטית - טיפול לפי הוראות יצרן. נקישות בשילוב / החלפה.
13 מחוונים		X	מתגים שונים פגומים : פתיחה חלון קדמי ימין לקויה.
14 הערות כלליות			דרוש סריקה ממוחשבת במוסך מורשה.