



מס' סידורי במכרז - 125

מס' רישוי : 20701 רישוי אזרחי : 3144532
 תוצר ודגם הרכב : איסוזו דימקס
 שנת ייצור : 2014
 ק"מ נסיעה : 386,600

חייב שינוי מבנה

ללא טסט לא שולמה אגרת רישוי מפתח אחד לא נבדק מזגן אין
 אחריות על מצבר קיים חלונות פוליקרבונט

טופס סיכום אחיד של בדיקה כללית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות									
מס' רכב	3144532	תוצר	D-max 4x4 2.5	דגם	Isuzu	מס' שלדה	1725	קבוצה	4-5
מס' מנוע	3116	מד מדידה	386577	שנת יצור	2014	סוג הרכב	אחר	שלדת מרכב	שלדת מרכב
מזמין הבדיקה	מסא"ר רכב בית דגן	מכתבת		סוג השלדה		שלדת מרכב			
מס' ר	המערכת	V	לא תקין						
1	מנוע		X	בלוק מנוע=נקישות יתר, בלא יתר, כזילת שמן חמורה, תומכי מנוע פגומים, בדקולתקן מגדש מורב, מערכת תזמון=רעש שסתמים, ראש מנוע=צריכת שמן ממובילי שסתמים, קורדיה/אבזיל/סתימות, מערכת שמן=חוסר שמן מנוע, סימני שרפת שמן, בדק תצחכת שמן בנטיעה					
2	מערכת קיור		X	מערכת קיור מנוע=קורדיה וסימני כזילת מים מחברים					
3	מערכת דלק	V							
4	מערכת הצתה/הזרקה		X	מערכת דלק והצתה=עשן יתר, פליטת יתר עשן דיזל					
5	מערכת גדוש מנוע	V							
6	מערכת הנעה של רכב	V							
7	מערכת טעינה	V							
8	מערכת פליטה ומערכת		X	CO=לא נבדק					
9	מערכת השמנה סליל מצבר	V							
10	מנמד	V							
11	תיבת הילוכים		X	תיבת הילוכים אוטומטית=תומכי תיבת הילוכים פגומים, בלאי דיסקיות, שמן כהה, נקישות יתר.					
12	תיבת העברת כוח		X	תיבת העברה=מרווח יתר, נקישות יתר					
13	צירי חללית		X	צירי חללית=מרווח יתר					
14	מערכת מנלה קדמי / אקטיבית		X	מנלה קדמי=לחץ/לחץ זרית מנלה, מייצב/מייצב פגומים, תותבים פגומים, בלמי זעזועים=בלאי יתר					
15	מערכת מנלה אחרי / אקטיבית	V							
16	מערכת היצי		X	מערכת היצי=מרווחי יתר					
17	מערכת בלמים		X	בלמים קדמיים=לפרק גלגלים לבדיקה					
18	צמיגים ואחזקים	V							
19	שלדת מרכב		X	מצב פנימי=חלקי פלסטיק פגומים, שמשה קדמית הוחלפה, שמשות צד הוחלפו, תקוני מרכב, מנעמית נשכה=סימני פגיעה לפנים, סימני פגיעה דופן ימין, תיקוני מרכב וצבע, מעיכות/מעוך, נזק לפגמים, גז=מערכת בג הרכב, סימני חלודה					
20	מערכת תאורה ומחשבים	V							
21	הערכת כללית	V							