



מס' סידורי במכרז - 111

מס' רישוי : 20703 רישוי אזרחי : 3144732
 תוצר ודגם הרכב : איסוזו דימקס
 שנת ייצור : 2014
 ק"מ נסיעה : 146,800

חייב שינוי מבנה

ללא טסט לא שולמה אגרת רישוי מפתח אחד לא נבדק מזגן אין
 אחריות על מצבר

טופס סיכום אחיד של בדיקה כללית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות									
על פי הוראות משרד התחבורה									
מס' רכב:	3144732	תוצר:	D-max 4x4 2.5D	דגם:	Isuzu	מס' שלדה	1727	מס' מנוע:	3113
מס' מנוע:	3113	מד מרחק:	146597	שנת יצור:	2014	סוג הרכב:	חברה	קבוצה 1-3	
מזמין הבדיקה:	מט"ר רכב בית דגן	וכתובתו:		סוג השלדה:	שלדת מרכב				
מס'ד	המערכת	V	לא תקין						
1	מנוע		X	בלק מנוע=נקישות יתר, סימני שריפת שמן, חילת שמן, רעש אביזר מנוע / רצועה / מותחנים וולגלות, רטיבות/חילת שמן מטורבולמגדש, מערכת שמן=בדוק תצורת שמן בטיעה					
2	מערכת קיחור	V							
3	מערכת דלק	V							
4	מערכת הצננה/הזרקה	V							
5	מערכת גזש מנוע	V							
6	מערכת הנעה של רכב	V							
7	מערכת טעינה	V							
8	מערכת פליטה ומערכות	X		CO=לא נבדק					
9	מערכת התנעה סלל מצבר	V							
10	מצמד	V							
11	תיבת הילוכים	X		תיבת הילוכים אוטומטית=בלאי דיסקיות, שמן כהה, נקישות יתר, חילת שמן					
12	תיבת העברת כוח	X		דיפרנציאל=מרווחי יתר					
13	צירית/גל הינע	X		גל הינע / צירית=מרווחי יתר					
14	מערכת מתלה קדמי / אקטיבית	X		מתלה קדמי=לתקן/לכונן זוויות מתלה					
15	מערכת מתלה אחורי / אקטיבית	V							
16	מערכת היגוי	V							
17	מערכת בלמים	V							
18	צמיגים וחישוקים	V							
19	שלדת מרכב	X		תיקוני מרכב, משמעות נמוכה=סימני פגיעה לפנים, תיקוני מרכב וצבע, מעיסות/משוך, חק לפגזים, הוחלפו חלקי מרכב, סף קדמית ימנית הוחלפה, חלודה ממצבר בתא מנוע + קרע בפח בתא המנוע					
20	מערכת תאורה ומחצבים	V							
21	הערות כלליות	V							