



מס' סידורי במכרז - 106

מס' רישוי : 20704 רישוי אזרחי : 3144832
 תוצר ודגם הרכב : איסוזו דימקס
 שנת ייצור : 2014
 ק"מ נסיעה : 291,700

חייב שינוי מבנה

ללא טסט לא שולמה אגרת רישוי מפתח אחד לא נבדק מזגן אין
 אחריות על מצבר חלונות פוליקרבונט

טופס סיכום אחיד של בדיקה כללית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות									
מס' רכב:	3144832	תוצר:	D-max 4x4 2.5	דגם:	Isuzu	מס' שלדה:	1728	מס' מנוע:	3111
מס' מנוע:	3111	מד מרחק:	291330	שנת יצור:	2014	סוג הרכב:	חברה	קבוצה 4-5	4X4
מזמין הבדיקה:	משטרת ישראל	וכתובת:		סוג השלדה:	שלדה נפרדת	שלדה נפרדת			
מס'ד	המערכת	V	לא תקין						
1	מנוע		X	בלוק מנוע=נזילת שמן. מערכת שמן=בדוק תצורת שמן בנסיעה, עודף שמן במנוע					
2	מערכת קירור	V							
3	מערכת דלק	V							
4	מערכת הצתה/הזרקה	V							
5	מערכת גדוש מנוע	V							
6	מערכת הנעה של רכב	V							
7	מערכת טעינה	V							
8	מערכת פליטה ומערכות	V							
9	מערכת התנעה סלל מצבר	V							
10	מצמד	V							
11	תיבת הילוכים	V							
12	תיבת העברת כוח	X		דיפרנציאל=נזילת שמן דפרנציאל קדמי					
13	ציריות/גל הינע	V							
14	מערכת מתלה קדמי / אקסיבית	X		מיתלה קדמי=לתקן/לכוון זוויות מתלה, לתקן חיבורי משולשים לשילדת הרכב, קפיצים=דיסקיות מרווח(ספייסרם) לקפיצי העלים פגומות					
15	מערכת מתלה אחורי / אקסיבית	V							
16	מערכת היגוי	V							
17	מערכת בלמים	V							
18	צמינים וחישאקים	V							
19	שלדה נפרדת	X		מצב פנימי=שמשה קדמית הוחלפה, שמשות / חלצות פגומים, שמשות לא מקוריות(פלסטיות) בדלתות, הפעלת שמשת דלת אחורית ימין לקויה, תקוני מרכב, משמעות נמוכה=תיקוני מרכב וצבע, מעיכות/מעוך, נזק לפגושים, גג=נזק בגג, תקוני מרכב, משמעות גבוהה=נזק בית גלגל פנימי ימין(סדקי מאמץ) במרכב					
20	מערכת תאורה ומחצבים	X		מחצבים=עדשות פנס ערפל דהיות, מערכת חשמל=פנס אחורי שמאלי פגום/ליזוק					
21	הערות כלליות	V		בדק עבר ביטוחי לרכב					