

דוח טיפול לרכב: 31-689-31 יונדאי I35

הודעה	טקסט קבוצת משיג	טקסט קוד משימה	טקסט משימה	תאריך הודעה
8170142633	טיפול כללי ברכב	טיפול - 15,000	טיפול 15,000 קמ	17/12/2015
8170153318	שבר - היגוי	כוון פרונט / זווית היגוי		03/07/2016
8170153358	שבר - צמיגים	החלפת צמיג + איזון		30/06/2016
8170153358	שבר - צמיגים	החלפת צמיג + איזון		30/06/2016
8170154720	שבר - צמיגים	תיקון תקר	תקר	26/07/2016
8170165601	טיפול כללי ברכב	טיפול - 15,000	טיפול 30000	26/01/2017
8170165601	ביקורות	ביקורת חורף	ביקורת חורף	26/01/2017
8170174490	ביקורות	ביקורת רישוי שנתית		03/07/2017
8170183469	ביקורות	ביקורת חורף		29/11/2017
8170183782	ביקורות	ביקורת חורף	ביקורת חורף	30/11/2017
8170191788	טיפול כללי ברכב	טיפול - 15,000	טיפול 45000	22/04/2018
8170191909	שבר - צמיגים	החלפת צמיג + איזון	אחורי שמאל	23/04/2018
8170191909	שבר - צמיגים	החלפת צמיג + איזון	אחורי ימין	23/04/2018
8170191917	שבר - היגוי	בדיקת הגה	הגה קשה	23/04/2018
8170191917	שבר - היגוי	בדיקת הגה	הגה לא חוזר בגמר סי	23/04/2018
8170191917	שבר - חשמל	פנס ערפל קדמי	פנס ערפל ימין ק	23/04/2018
8170196223	ביקורות	ביקורת רישוי שנתית		04/07/2018
8170203628	ביקורות	ביקורת חורף		15/11/2018
8170203628	שבר - חשמל	החלפת מגבים		15/11/2018
8170203628	שבר - חשמל	החלפת נורה	אור יום	15/11/2018
8170205443	שבר - חשמל	החלפת מצבר		16/12/2018
8170208603	טיפול כללי ברכב	טיפול - 15,000	טיפול 60000	13/02/2019
8170208603			מנורה	13/02/2019
8170216064	ביקורות	ביקורת רישוי שנתית		09/07/2019
8170219756	שבר - חשמל	החלפת נורה	ראשי שמ'	15/09/2019
8170223366	טיפול כללי ברכב	טיפול - 15,000	טיפול 75000+ב.	18/11/2019
8170229686			בדיקת מנוע מזייף	01/04/2020