

טופס סיכום אחיד של בדיקה כללית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות

על פי הוראות משרד התחבורה

מס' רכב: 3168931		תוצר: i35 1.6		דגם: Hyundai		מס' שלדה: 422	
מס' מנוע: 222		מד מרחק: 87648		שנת יצור: 2014		סוג הרכב: פרטי	
מזמין הבדיקה: משרד רה"מ		וכתובת:		קבוצה 1-3		שלדת מרכב	
מס"ד	המערכת	V	לא תקין				
1	מנוע	V					
2	מערכת קירור	V					
3	מערכת דלק	V					
4	מערכת הצתה/הזרקה	V					
5	מערכת גדוש מנוע	V					
6	מערכת הנעה של רכב	V					
7	מערכת טעינה	V					
8	מערכת פליטה ומערכות	V					
9	מערכת התנעה כולל מצבר	V					
10	מצמד	V					
11	תיבת הילוכים	V					
12	תיבת העברת כוח	V					
13	ציריות/גל הינע	V					
14	מערכת מתלה קדמי / אקטיבית	V					
15	מערכת מתלה אחורי / אקטיבית	V					
16	מערכת היגוי	V					
17	מערכת בלמים	V					
18	צמיגים וחישוקים	X					
19	שלדת מרכב	X		צמיגים וגלגלים=צמיג קדמי ימין פגום, צמיג קדמי שמאל פגום, צמיג אחורי שמאל פגום, צמיג אחורי ימין פגום, משמעות נמוכה=תיקוני מרכב וצבע, מעיכות/מעוך, נזק לפגושים, תקוני מרכב			
20	מערכת תאורה ומחוננים	V					
21	הערות כלליות	V					

הערות:

- מצאים המחייבים את מכון הבדיקה הינם הממצאים המפורטים בכתב בטופס הסיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה. משמעות הליקויים יש לקבל ממכון הבדיקה.
- מידע על חומרת הליקויים, והצעת מחיר לתיקון יש לקבל ממוסד מורשה או שמאי רכב לפי הצורך בלבד ובאחריות קונה הרכב.
- אחריות מכון הבדיקה היא כאמור רק על המכללים שנבדקו והמצוינים בטופס הבדיקה בלבד.
- מבלי לגרוע מכל אחריות עפ"י כל דין, לרבות דיני התיקון אחריות על תוצאות הבדיקה של מערכות מכניות בכל אחת מהבדיקות הינה לתקופה של שלושה חודשים או 6,000 ק"מ לפי המוקדם. אין אחריות לתוצאות הבדיקה של מערכות מכניות עקב תקלות.

i35 1.6 (הולאונג)
 נ.צ.ל - 7114
 נ.צ.ל - 87650
 זאל י.צ.נ.
 ט.צ.ל - שולמ.
 מכנת ו