

טופס סיכום אחד של בדיקה כללית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות | על פי הוראות משרד התחבורה

מס' רכב:	3169231	תוצר:	i35 1.6	דגם:	Hyundai	מס' שלדה:	7848
מס' מנוע:	6555	מד מרחק:	172631	שנת יצור:	2014	סוג הרכב:	חברה
מזמין הבדיקה:	משרד ראש הממשלה		וכתובתו:	סוג השלדה:		שלדת מרכב	

מס'ד	המערכת	V	לא תקין
1	מנוע		X
2	מערכת קירור	V	
3	מערכת דלק	V	
4	מערכת הצתה/הזרקה	V	
5	מערכת גדוש מנוע	V	
6	מערכת הנעה של רכב	V	
7	מערכת טעינה	V	
8	מערכת פליטה ומערכות	V	
9	מערכת התנעה כולל מצבר	X	
10	מצמד	V	
11	תיבת הילוכים	X	
12	תיבת העברת כוח	V	
13	ציריות/גל הינע	V	
14	מערכת מתלה קדמי / אקטיבית	X	
15	מערכת מתלה אחורי / אקטיבית	V	
16	מערכת היגוי	X	
17	מערכת בלמים	X	
18	צמיגים וחישוקים	X	
19	שלדת מרכב	X	
20	מערכת תאורה ומחזורים	X	
21	הערות כלליות	V	

הערות:

- מצאים המחייבים את מכון הבדיקה הינם הממצאים המפורטים בכתב בטופס הסיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה. משמעות הליקויים יש לקבל ממכון הבדיקה
- מידע על חומרת הליקויים, והצעת מחיר לתיקון יש לקבל ממסך מורשה או שמאי רכב לפי הצורך בלבד ובאחריות קונה הרכב
- אחריות מכון הבדיקה היא כאמור רק על המכללים שבדקו והמצוינים בטופס הבדיקה בלבד
- מבלי לגרוע מכל אחריות עפ"י כל דין, לרבות דיני המיקון אחריות על תוצאות הבדיקה של מערכות מכניות בכל אחת מהבדיקות הינה לתקופה של שלושה חודשים או 6.000 ק"מ לפי המוקדם. אין אחריות לתוצאות הבדיקה של מערכות מכניות ערב תקלות

315
מס' רכב: 3169231
מס' מנוע: 6555
דגם: i35 1.6
שנת יצור: 2014
סוג הרכב: חברה
סוג השלדה: שלדת מרכב
מס'ד: 172631