

13201	מס' שלדה	Chevrolet	דגם:	Cruze 1.4	תוצר:	3196432	מס' רכב
	צבע:	פרטי	שנת יצור:	2014	מס' מרחק:	40047	מס' מנוע
שלדת מרכב	סוג השלדה:		זכוכיות:		מנהל הרכב הממשלתי		מזמין הבדיקה

מס'ד	המערכת	V	לא תקין
1	מנוע		X
	בוכנות=בלאי מנוע, מערכת שמן=חוסר שמן מנוע ,		
2	מערכת קירור	V	
3	מערכת דלק	V	
4	מערכת הצתה/הזרקה		X
	מערכת חשמל=להחליף חגורות הנעה, מערכת חשמל=פנס ראשי ימני פגום ,		
5	מערכת גדוש מנוע	V	
6	מערכת הנעה של רכב	V	
7	מערכת טעינה	V	
8	מערכת פליטה ומערכות	V	
9	מערכת התנעה כולל מצבר	V	
10	מצמד	V	
11	תיבת הילוכים		X
	תיבת הילוכים אוטומטית=בלאי דיסקיות, אין אחריות לתיבת הילוכים ,		
12	תיבת העברת כוח	V	
13	ציריות/גל הינע	V	
14	מערכת מתלה קדמי / אקטיבית	V	
15	מערכת מתלה אחורי / אקטיבית	V	
16	מערכת היגוי	V	
17	מערכת בלמים		X
	בלם חניה / עזר=חבורים / ידיה / כבלים פגומים ,		
18	צמיגים וחישוקים	V	
19	שלדת מרכב		X
	תקוני מרכב, משמעות נמוכה=מערכות בנפח, הוחלפו חלקי מרכב . פגוש קדמי .מערכה בסף מדרכה , שריטות צבע מרכב + פגמים, תקוני מרכב וצבע, מערכות/ מערך / שריטות בצבע + פגמים, נזק לפגשים, מגן תחתון פגום		
20	מערכת תאורה ומחזורים	V	
21	הערות כלליות	V	
	לפרק גלגלים לבדיקה, אין אחריות למערכות חשמל , בדוק רצועת תזמון לפי הוראות יצרן		

הערות:

- מצאים המחייבים את מכון הבדיקה הינם הממצאים המפורטים בכתב בטופס הסיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה. משמעות הליקויים יש לקבל ממכון הבדיקה.
 - מידע על חומרת הליקויים, והצעת מחיר לתיקון יש לקבל ממכון מורשה או שמאי רכב לפי הצורך בלבד ובאחריות קונה הרכב.
 - אחריות מכון הבדיקה היא כאמור רק על המכללים שנבדקו והמצוינים בטופס הבדיקה בלבד.
 - מבלי לגרוע מכל אחריות עפ"י כל דין, לרבות דיני הנזיקין אחריות על תוצאות הבדיקה של מערכות מכניות בכל אחת מהבדיקות.
- הינה לתקופה של שלושה חודשים או 6,000 ק"מ לפי המוקדם. אין אחריות לתוצאות הבדיקה של מערכות מכניות עקב תקלות

דרכו 1.4 יאטונ
מ.א.ל - 12/14
מ"נ.ה - 112320