

הסטורית טיפולים לרכב מספר 3199885

מספר פניה: **8170884751** תאריך פניה: **25/12/2017** גורם מבצע: איתוראן איתור ושליטה

קריאת מד אוי': **6,277**

תיאור פניה: מ 25342 כפתור חכם לא תקין

מהות הפניה:

1. תקלה בצ'יפ זיהוי

מספר פניה: **8170888295** תאריך פניה: **04/01/2018** גורם מבצע: מוסך מאיר צמרת בע"מ - קיה טבריה

קריאת מד אוי': **9,674**

תיאור פניה: מ 25342 טיפול 10.000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

מספר פניה: **8170895479** תאריך פניה: **25/01/2018** גורם מבצע: מוסך מאיר צמרת בע"מ - קיה טבריה

קריאת מד אוי': **15,771**

תיאור פניה: מ 25342 בדיקת בלמים

מהות הפניה:

1. בדיקת בלמים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
עבודות מכונאות מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
רפידות בלם קד סור 51	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170900224** תאריך פניה: **07/02/2018** גורם מבצע: מוסך מאיר צמרת בע"מ - קיה טבריה

קריאת מד אוי': **19,663**

תיאור פניה: מ 25342 טיפול 20.000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בוצע טיפול לפי מפרט טכני ונבדו בלמים תקי ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
מסנן שמן סור90דיזל	משימה הושלמה
אטם פריקון שמן סרטו	משימה הושלמה
שמן קיה 55A 03W	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170903662** תאריך פניה: **18/02/2018** גורם מבצע: מוסך מאיר צמרת בע"מ - קיה טבריה

קריאת מד אוי': **22,681**

תיאור פניה: מ25342 ניקישות בהגה

מהות הפניה:

1. ניקישות בסיבוב ההגה

מספר פניה: **8160115063** תאריך פניה: **18/02/2018** גורם מבצע: מוסך מאיר צמרת בע"מ - קיה טבריה

קריאת מד אוי': **22,681**

תיאור פניה: מ 25342 נזק לפגוש אחורי צד שמאל

מהות הפניה:

1. אחורי שמאלי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נזק מגן אח צד L הגיע שמאי הוזמן חלקים ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בוצע התיקון לפי דוח שמאי הוחלף מגן אח" ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
עליון +התחתון וצבע +פנס ערפל שבור ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170909674** תאריך פניה: **07/03/2018** גורם מבצע: מוסך מאיר צמרת בע"מ - קיה טבריה

קריאת מד אוי': **27,225**

תיאור פניה: מ-25342 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
תיקון אור לוחית זיהוי	משימה לטיפול
החלפת מגבים	משימה לטיפול
החלפת בלמים ק"ד + א"ח שחוקים	משימה לטיפול
כוון פרונט	משימה לטיפול

מספר פניה: **8170909819** תאריך פניה: **08/03/2018** גורם מבצע: מוסך מאיר צמרת בע"מ - קיה טבריה

קריאת מד אוי': **27,225**

תיאור פניה: מ 25342 בדיקת בלמים

מהות הפניה:
1. בדיקת בלמים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
דיסקיות בלם קד מכלל 2 צדד החלפת נורות כללי	משימה הושלמה
דיסקיות בלם אחורי 2 צדד כיוון פרונט	משימה הושלמה
כוון ציר קדמי	משימה הושלמה
רפידות בלם קד סור 51	משימה הושלמה
נורה 7H	משימה הושלמה
רפידות בלם אח סור 51	משימה הושלמה
סט מגבים	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170911637** תאריך פניה: **14/03/2018** גורם מבצע: מוסך מאיר צמרת בע"מ - קיה טבריה

קריאת מד אוי': **29,835**

תיאור פניה: מ 25342 טיפול 30.000

מהות הפניה:
1. טיפול תקופתי מתוכנן

מספר פניה: **8170914862** תאריך פניה: **25/03/2018** גורם מבצע: מוסך מאיר צמרת בע"מ - קיה טבריה

קריאת מד אוי': **32,336**

תיאור פניה: מ 25342 תיקון גשר כחולים

מהות הפניה:

1. מע' חוטי חשמל קרועים/ מקוצרים

מספר פניה: **8170914995** תאריך פניה: **25/03/2018** גורם מבצע: חברת מוטורולה

קריאת מד אוי': **32,336**

תיאור פניה: מ 25342 תיקון גשר כחולים לדים

מהות הפניה:

1. מע' חוטי חשמל קרועים/ מקוצרים

סטוס משימה

משימה לביצוע

משימה הושלמה

תיקון גשר תאורה לדים

מספר פניה: **8170918627** תאריך פניה: **09/04/2018** גורם מבצע: מוסך מאיר צמרת בע"מ - קיה טבריה

קריאת מד אוי': **36,839**

תיאור פניה: מ 25342 ביצוע ריקול

מהות הפניה:

1. תקלת ריקול

מספר פניה: **8170921402** תאריך פניה: **16/04/2018** גורם מבצע: מוסך מאיר צמרת בע"מ - קיה טבריה

קריאת מד אוי': **39,896**

תיאור פניה: מ 25342 טיפול 40.000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
נחל בלמים-פזבו 4TOD	משימה הושלמה
מסנן שמן סור90דיזל	משימה הושלמה
אטם פריקון שמן סרטו	משימה הושלמה
שמן קיה 55A 03W	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160118311** תאריך פניה: **08/05/2018** גורם מבצע: מרכז שירות שחר כרמיאל בע"מ

קריאת מד אוי': **45,083**

תיאור פניה: מ 25342 נזק לפגוש אחורי

מהות הפניה:

1. אחורי שמאלי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נזק למגן אח. שמאלי שבור חלק תחתון+פנס אח ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בשלב פירוק ותיקון מגן אח. בחלקו העליון ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170933522** תאריך פניה: **27/05/2018** גורם מבצע: מוסך מאיר צמרת בע"מ - קיה טבריה

קריאת מד אוי': **50,221**

תיאור פניה: מ 25342 טיפול 50.000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בוצע טיפול לפי מפרט טכני+רפידות בלם קד, + ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
מסנן שמן סור90דיזל	משימה הושלמה
אטם פריקון שמן סרטו	משימה הושלמה
שמן קיה 55A 03W	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170937023** תאריך פניה: **05/06/2018** גורם מבצע: מוסך מאיר צמרת בע"מ - קיה טבריה

קריאת מד אוי': **53,211**

תיאור פניה: מ 25242 רכב לא סוחב

מהות הפניה:

1. לא סוחב/זיוף

--

מספר פניה: **8170943561** תאריך פניה: **26/06/2018** גורם מבצע: מוסך מאיר צמרת בע"מ - קיה טבריה

קריאת מד אוי': **58,211**

תיאור פניה: מ 25342 מנורה ראשית צד ימין שרופה

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית ימנית לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
פנס ראשי מכלול פ"ה אחד מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
נורה 7H	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170944105** תאריך פניה: **27/06/2018** גורם מבצע: מוסך מאיר צמרת בע"מ - קיה טבריה

קריאת מד אוי': **59,111**

תיאור פניה: מ 25342 טיפול 60.000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
מסנן אוויר סור51דיזל	משימה הושלמה
מסנן אוויר מזסור51	משימה הושלמה
מסנן שמן סור90דיזל	משימה הושלמה
אטם פריקון שמן סרטו	משימה הושלמה
מסנן סולר אופ61	משימה הושלמה
שמן קיה 55A 03W	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170947141** תאריך פניה: **04/07/2018** גורם מבצע: סדנת ניידת נתניה

קריאת מד אוי': **59,111**

תיאור פניה: 25342 - הדרכה וניפוק בירית

מהות הפניה:

1. תיקוני פחחות

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בוצע הדרכה וניפוק של בירית	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160121278** תאריך פניה: **09/07/2018** גורם מבצע: מרכז שירות שחר כרמיאל בע"מ

קריאת מד אוי': **59,111**

תיאור פניה: מ 25342 נזק לפגוש קדמי צד ימין

מהות הפניה:

1. קדמי ימני

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נזק לפגוש קד' בצדו הימני ומגן רפז גלגל ק ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בוצע שיפוץ וצבע למגן קד ומחכה למגן רפז ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בוצע הרכבת מגן הרפז שהתקבל מפניס וסיום ת ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170949099** תאריך פניה: **11/07/2018** גורם מבצע: מוסך מאיר צמרת בע"מ - קיה טבריה

קריאת מד אוי': **62,681**

תיאור פניה: מ 25342 בדיקת בלמים

מהות הפניה:

1. בדיקת בלמים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נבדק יש צורך בהחלפת בלמים קד' ואח' ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
דיסקיות בלם קד מכלל 2 צדד מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
דיסקיות בלם אחורי 2 צדד	משימה הושלמה
רפידות בלם קד סור 51	משימה הושלמה
רפידות בלם אח סור 51	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170955968 תאריך פניה: 02/08/2018 גורם מבצע: מוסך מאיר צמרת בע"מ - קיה טבריה

קריאת מד אוי': 69,533

תיאור פניה: מ 25342 טיפול 70.000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
מסנן שמן סור90דיזל	משימה הושלמה
אטם פריקון שמן סרטו	משימה הושלמה
שמן קיה 55A 03W	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170966679 תאריך פניה: 06/09/2018 גורם מבצע: מוסך מאיר צמרת בע"מ - קיה טבריה

קריאת מד אוי': 79,251

תיאור פניה: מ 25342 טיפול 80.000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול לפי הוראות יצרן ומפ' טכני ורפידות ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
נזל בלמים-פזבו 4TOD	משימה הושלמה
מסנן שמן סור90דיזל	משימה הושלמה
אטם פריקון שמן סרטו	משימה הושלמה
שמן קיה 55A 03W	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170971471** תאריך פניה: **02/10/2018** גורם מבצע: מוסך מאיר צמרת בע"מ - קיה טבריה

קריאת מד אוי': **79,545**

תיאור פניה: 25342 מנורת חזית

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית שמאלית לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
פנס ראשי מכלול פ"ה אחד מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
נורה 7H	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170976937** תאריך פניה: **16/10/2018** גורם מבצע: מוסך מאיר צמרת בע"מ - קיה טבריה

קריאת מד אוי': **90,459**

תיאור פניה: מ 25342 טיפול 90.000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
מסנן אוויר סור 51 דיזל	משימה הושלמה
מסנן אוויר מזסור 51	משימה הושלמה
מסנן שמן סור 90 דיזל	משימה הושלמה
אטם פריקון שמן סרטו	משימה הושלמה
שמן קיה 55A 03W	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170982697** תאריך פניה: **01/11/2018** גורם מבצע: מוסך מאיר צמרת בע"מ - קיה טבריה

קריאת מד אוי': **94,651**

תיאור פניה: מ 25342 כוון פרונט

מהות הפניה:

1. מערכת היגוי לא מתפקדת

מספר פניה: **8160126256** תאריך פניה: **04/11/2018** גורם מבצע: מוסך עפולה מוטורס - מיצוב

קריאת מד אוי': **94,651**

תיאור פניה: מ 25342 נזק אחורי צד שמאל

מהות הפניה:

1. אחורי שמאלי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
תיקון נזק אחורי שמאלי לפי ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
המשך עבודת צבע ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
נבדק בוצע תיקון לפי הצעה הושלם ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170989220** תאריך פניה: **20/11/2018** גורם מבצע: מוסך מאיר צמרת בע"מ - קיה טבריה

קריאת מד אוי': **99,651**

תיאור פניה: מ 25342 טיפול 100.000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול לפי מפרט והוחלף רפידות בלם קד+אח' ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
מסנן שמן סור90דיזל	משימה הושלמה
אטם פריקון שמן סרטו	משימה הושלמה
שמן קיה 55A 03W	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160127155** תאריך פניה: **20/11/2018** גורם מבצע: מוסך מאיר צמרת בע"מ - קיה טבריה

קריאת מד אוי': **99,651**

תיאור פניה: מ 25342 נזק לפגוש אחורי צד ימין

מהות הפניה:

1. אחורי ימני

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נזק למגן אחורי בצד ימני לפי שמאות מחכה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בוצע פירוק מגן אחורי להחלפה לפי דוח שמאי ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
הושלם התיקון לפי דוח שמאי החלפת מגן אח' ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170996155** תאריך פניה: **11/12/2018** גורם מבצע: מוסך מאיר צמרת בע"מ - קיה טבריה

קריאת מד אוי': **103,521**

תיאור פניה: מ 25342 מנורת תקלת מנוע דולקית

מהות הפניה:

1. מנורת בקרת ניהול מנוע דולקת

משימה לביצוע	סטטוס משימה
הוחלף חיישן חמצן לא תקין באחריות יבואן ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170998837** תאריך פניה: **18/12/2018** גורם מבצע: מוסך מאיר צמרת בע"מ - קיה טבריה

קריאת מד אוי': **104,488**

תיאור פניה: מ 25342 מנוררה ראשית צד ימין שרופה

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית ימנית לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
פנס ראשי מכלול פ"ה אחד מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
נורה 7H	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170982907** תאריך פניה: **01/01/2019** גורם מבצע: מ. זיתוני ובניו

קריאת מד אוי': **94,651**

תיאור פניה: מ- 25342 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8171003463** תאריך פניה: **03/01/2019** גורם מבצע: מוסך מאיר צמרת בע"מ - קיה טבריה

קריאת מד אוי': **110,314**

תיאור פניה: מ 25342 טיפול 110.000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
דיסקיות בלם קד מכלל 2 צדד טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
רפידות בלם קד סור 51	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160129898** תאריך פניה: **14/01/2019** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עפולה

קריאת מד אוי': **113,017**

תיאור פניה: מ 25342 נזק לכנף אח' שמ' *ללא נזק

מספר פניה: **8171006787** תאריך פניה: **14/01/2019** גורם מבצע: מוסך מאיר צמרת בע"מ - קיה טבריה

קריאת מד אוי': **113,017**

תיאור פניה: מ 25342 מנורה ראשית קדמית צד ימין שרופה

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית ימנית לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
פנס ראשי מכלול 2 צדד מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
נורה 7H	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171013886** תאריך פניה: **04/02/2019** גורם מבצע: מוסך מאיר צמרת בע"מ - קיה טבריה

קריאת מד אוי': **120,042**

תיאור פניה: מ 25342 טיפול 120.000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מסנן אוויר מזסור 51	משימה הושלמה
אטם פריקון שמן סרטו	משימה הושלמה
מסנן סולר אופ61	משימה הושלמה
שמן קיה 03W 55A	משימה הושלמה
נחל בלמים-פזבו 4TOD	משימה הושלמה
מסנן אוויר סור51דיזל	משימה הושלמה
מסנן שמן סור90דיזל	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171014895** תאריך פניה: **05/02/2019** גורם מבצע: סדנת ניידת קרית חיים

קריאת מד אוי': **120,321**

תיאור פניה: מ 25342 הידוק +הידוק + לוקטייט לברגי כנה

מהות הפניה:

1. חיזוק ברגים ואומים כללי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
הידוק + לוקטייט לברגי כנה מרכב הרכב	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171014682** תאריך פניה: **05/02/2019** גורם מבצע: מוסך מאיר צמרת בע"מ - קיה טבריה

קריאת מד אוי': **120,042**

תיאור פניה: מ25342 מיכל מתז מים נוזיל

מהות הפניה:

1. מערכת התזת מים שמשות לא תקינה

מספר פניה: **8171017670** תאריך פניה: **13/02/2019** גורם מבצע: מוסך מאיר צמרת בע"מ - קיה טבריה

קריאת מד אוי': **122,604**

תיאור פניה: מ-25342 ביקורת ק' בטיחות בתעבורה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
קיבוע צג מובילאי בחלון קדמי	משימה לטיפול
חופש הגה (תקינות)	משימה לטיפול
החלפת פנס ראשי שלם שרוף	משימה לטיפול

מספר פניה: **8171018196** תאריך פניה: **17/02/2019** גורם מבצע: מוסך מאיר צמרת בע"מ - קיה טבריה

קריאת מד אוי': **123,157**

תיאור פניה: מ 25342 בדיקת בלמים

<u>מהות הפניה:</u> 1. בדיקת בלמים	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
בד בלמים רפידות בלם	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160131818** תאריך פניה: **24/02/2019** גורם מבצע: מוסך מאיר צמרת בע"מ - קיה טבריה

קריאת מד אוי': **123,157**

תיאור פניה: מ 25342 נזק לפנס קדמי ראשי צד ימין

<u>מהות הפניה:</u> 1. קדמי ימני	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
נזק לפנס קד ימני ראשי שרוף סופק פנס מרכב ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בוצע החלפת הפנס שסופק מרכב השבתה מ-25372 ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171025238** תאריך פניה: **10/03/2019** גורם מבצע: מוסך מאיר צמרת בע"מ - קיה טבריה

קריאת מד אוי': **129,531**

תיאור פניה: מ 25342 טיפול 130.000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
צלחת בלם(דיסק)קד פ"ה 1 צ טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
רפידות בלם קד סור 51	משימה הושלמה
צלחת בלם קד סור 21	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171029647** תאריך פניה: **24/03/2019** גורם מבצע: מוסך מאיר צמרת בע"מ - קיה טבריה

קריאת מד אוי': **134,903**

תיאור פניה: מ 25342 מנורה ראשית צד שמאל שרופה

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית שמאלית לא תקינה

מספר פניה: 8160133241 תאריך פניה: 26/03/2019 גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עפולה	
קריאת מד אוי': 134,903	
תיאור פניה: מ 25342 בדיקה לאחר תאונה	
מהות הפניה:	
1. קדמי ימני	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
נבדק ולא נמצא נזק למגן אח לרכב ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160133539** תאריך פניה: **02/04/2019** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עפולה

קריאת מד אוי': **134,903**

תיאור פניה: מ 25342 נזק לצמיג אחורי צד ימין*אופיר*

מהות הפניה:

1. אחורי ימני

מספר פניה: **8171034038** תאריך פניה: **07/04/2019** גורם מבצע: מוסך מאיר צמרת בע"מ - קיה טבריה

קריאת מד אוי': **139,602**

תיאור פניה: מ 25342 טיפול 140.000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול והוחלף צלחות ורפידות בלם אח+רפידות ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
דיסקיות בלם קד מכלל 2 צדד טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
דיסקיות בלם אחורי 2 צדד	משימה הושלמה
רפידות בלם קד סור 51	משימה הושלמה
רפידות בלם אח סור 51	משימה הושלמה
צלחת בלם אח סור 51	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160134321** תאריך פניה: **24/04/2019** גורם מבצע: מוסך מאיר צמרת בע"מ - קיה טבריה

קריאת מד אוי': **139,602**

תיאור פניה: מ 25342 נזק למראה צד שמאל

מהות הפניה:

1. קדמי שמאלי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נזק למראה קד שמאלי שבורה בוצע החלפה סופק ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171038965** תאריך פניה: **28/04/2019** גורם מבצע: מוסך מאיר צמרת בע"מ - קיה טבריה

קריאת מד אוי': **146,269**

תיאור פניה: מ 25342 ברגים שבורים בגלגל קדמי ימני

מהות הפניה:

1. חיזוק ברגים ואומים כללי

--

מספר פניה: **8171042634** תאריך פניה: **07/05/2019** גורם מבצע: מוסך מאיר צמרת בע"מ - קיה טבריה

קריאת מד אוי': **149,351**

תיאור פניה: מ 25342 טיפול 150.000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
דיסקיות בלם קד מכלל 2 צדד טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
פנס ראשי מכלול פה אחד	משימה הושלמה
רפידות בלם קד סור 51	משימה הושלמה
מנורה ראשית H7	משימה הושלמה
פקק ריקון שמן	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171043951** תאריך פניה: **12/05/2019** גורם מבצע: איתוראן איתור ושליטה

קריאת מד אוי': **150,969**

תיאור פניה: מ 25342 רגישות יתיר

מהות הפניה:

1. רגישות יתר

מספר פניה: **8171045762** תאריך פניה: **19/05/2019** גורם מבצע: מוסך מאיר צמרת בע"מ - קיה טבריה

קריאת מד אוי': **152,969**

תיאור פניה: מ 25342 מצבר חלש

מהות הפניה:

1. מצבר חלש

מספר פניה: **8171051755** תאריך פניה: **03/06/2019** גורם מבצע: איתוראן איתור ושליטה

קריאת מד אוי': **159,651**

תיאור פניה: מ 25342 רגישות יתיר

מהות הפניה:

1. רגישות יתר

מספר פניה: **8171051848** תאריך פניה: **04/06/2019** גורם מבצע: מוסך מאיר צמרת בע"מ - קיה טבריה

קריאת מד אוי': **159,651**

תיאור פניה: מ 25342 טיפול 160.000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
דיסקיות בלם קד מכלל 2 צדד טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
דיסקיות בלם אחורי 2 צדד	משימה הושלמה
רפידות בלם קד סור 51	משימה הושלמה
רפידות בלם אח סור 51	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171061874** תאריך פניה: **07/07/2019** גורם מבצע: איתוראן איתור ושליטה

קריאת מד אוי': **170,632**

תיאור פניה: מ 25342 רגישות יתר

מהות הפניה:

1. רגישות יתר

מספר פניה: **8171061454** תאריך פניה: **07/07/2019** גורם מבצע: מוסך מאיר צמרת בע"מ - קיה טבריה

קריאת מד אוי': **170,632**

תיאור פניה: מ 25342 טיפול 170.000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
מסנן שמן סור 90 דיזל	משימה הושלמה
אטם פריקון שמן סרטו	משימה הושלמה
שמן קיה 55A 03W	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171071002 תאריך פניה: 04/08/2019 גורם מבצע: מוסך מאיר צמרת בע"מ - קיה טבריה

קריאת מד אוי': 180,231

תיאור פניה: מ 25342 טיפול 180.000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
דיסקיות בלם קד מכלל 2 צדד טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
דיסקיות בלם אחורי 2 צדד	משימה הושלמה
רצועת מנוע סור 21 דיזל	משימה הושלמה
רפידות בלם קד סור 51	משימה הושלמה
רפידות בלם אח סור 51	משימה הושלמה

מספר פניה: 8160139140 תאריך פניה: 06/08/2019 גורם מבצע: מרכז שירות גילרם

קריאת מד אוי': 180,231

תיאור פניה: מ 25342 נזק לפגוש קדמי צד ימין+מ.

מהות הפניה:

1. קדמי ימני

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נזק חזית ימני לרכב פגוש פנס לפי שמאות ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
תיקון לפי דוח שמאי סופק פגוש קד מושלם ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
הושלם התיקון וסיום לפי דוח שמאי ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: 8160139400 תאריך פניה: 12/08/2019 גורם מבצע: מרכז שירות גילרם

קריאת מד אוי': 180,231

תיאור פניה: מ 25342 נזק לאורך צד ימין של הניידת+מ

מהות הפניה:

1. צד ימין

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נזק דופן צד ימני מחכה לשמאי יוסי שניידרמ ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
הגיע שמאי והוזמן חלקים מפניס לפי דוח שמ ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
לפי דוח שמאי בשלב פחחות לכנף אח ימני ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
נמצא בצביעת דלתות ימין ולאחר זה הרכבה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
הושלם התיקון לפי דוח השמאי הורכבו דלתות ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171081555 תאריך פניה: 03/09/2019 גורם מבצע: מוסך מאיר צמרת בע"מ - קיה טבריה

קריאת מד אוי': 188,339

תיאור פניה: מ-25342 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ריפוד נהג מושב נהג / נוסע אינו מחזק / ריפוד קרוע	משימה לטיפול

מספר פניה: 8171083055 תאריך פניה: 09/09/2019 גורם מבצע: מוסך מאיר צמרת בע"מ - קיה טבריה

קריאת מד אוי': 190,125

תיאור פניה: מ 25342 טיפול 190.000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
מסנן שמן סור90דיזל	משימה הושלמה
אטם פריקון שמן סרטו	משימה הושלמה
שמן קיה 55A 03W	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171091218** תאריך פניה: **06/10/2019** גורם מבצע: מוסך מאיר צמרת בע"מ - קיה טבריה

קריאת מד אוי': **199,751**

תיאור פניה: מ 25342 מיכל מתיז מים ומגן שמש רופף

מהות הפניה:

1. מתז מים סתום/לא תקין

משימה לביצוע	סטטוס משימה
סופק מיכל מתיז מים מרכב מ-25372 ומגן שמש ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171091007** תאריך פניה: **06/10/2019** גורם מבצע: מוסך מאיר צמרת בע"מ - קיה טבריה

קריאת מד אוי': **199,751**

תיאור פניה: מ 25342 טיפול 200.000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
מסנן שמן סור90 דיזל	משימה הושלמה
אטם פריקון שמן סרטו	משימה הושלמה
שמן קיה 55A 03W	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171092186** תאריך פניה: **07/10/2019** גורם מבצע: מוסך מאיר צמרת בע"מ - קיה טבריה

קריאת מד אוי': **200,111**

תיאור פניה: מ 25342 מנורת חזית צד שמאל שרופה

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית שמאלית לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
פנס ראשי מכלול פה אחד מערכת הזרקה - מנוע דיזל	משימה הושלמה
נורה 7H	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171092268** תאריך פניה: **10/10/2019** גורם מבצע: מוסך מאיר צמרת בע"מ - קיה טבריה

קריאת מד אוי': **200,111**

תיאור פניה: מ 25342 רעש במיתלם קדמיים

מהות הפניה:

1. מתלה קדמי רועש

מספר פניה: **8171096570** תאריך פניה: **27/10/2019** גורם מבצע: מוסך מאיר צמרת בע"מ - קיה טבריה

קריאת מד אוי': **206,651**

תיאור פניה: מ 25342 מצבר חלש

מהות הפניה:

1. מצבר חלש

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נבדק נמצא המצבר תקין והתגלה רעש תחתית לר ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160142848** תאריך פניה: **05/11/2019** גורם מבצע: מוסך מאיר צמרת בע"מ - קיה טבריה

קריאת מד אוי': **206,651**

תיאור פניה: מ 25342 נזק לפגוש קדמי צד ימין

מהות הפניה:

1. קדמי ימני

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נזק תחתית לרכב ורעשים ממיגון תחתון ונזק ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בוצע החלפת מגני רפש גלגלים קדמיים ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171102310** תאריך פניה: **10/11/2019** גורם מבצע: מוסך מאיר צמרת בע"מ - קיה טבריה
 קריאת מד אוי': **207,321**
 תיאור פניה: מ 25342 הכנה לטסט

מהות הפניה:

1. ביקורת רישוי שנתית

משימה לביצוע	סטטוס משימה
תושבת זרוע קד סור 51 מערכת מיתלים	משימה הושלמה
תותב זרוע תח סור 51	משימה הושלמה
עבודות מכונאות	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171102356** תאריך פניה: **10/11/2019** גורם מבצע: מוסך מאיר צמרת בע"מ - קיה טבריה
 קריאת מד אוי': **207,321**
 תיאור פניה: מ 25342 זוג פליקרים קדמיים לא תקינים

מהות הפניה:

1. מנורה שרופה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
פליקר-פנס לד-סורחדש מערכת הזרקה - מנוע דיזל	משימה הושלמה
עבודות חשמל	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171099161** תאריך פניה: **10/11/2019** גורם מבצע: מ. זיתוני ובניו
 קריאת מד אוי': **206,651**
 תיאור פניה: מ- 25342 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8171105099** תאריך פניה: **18/11/2019** גורם מבצע: מוסך מאיר צמרת בע"מ - קיה טבריה

קריאת מד אוי': **209,851**

תיאור פניה: מ 25342 טיפול 210.000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
מסנן אוויר סור 51 דיזל	משימה הושלמה
מסנן אוויר מזסור 51	משימה הושלמה
מסנן שמן סור 90 דיזל	משימה הושלמה
אטם פריקון שמן סרטו	משימה הושלמה
שמן קיה 55A 03W	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171107461** תאריך פניה: **25/11/2019** גורם מבצע: מוסך מאיר צמרת בע"מ - קיה טבריה

קריאת מד אוי': **211,293**

תיאור פניה: מ 25342 מנגנון חלון צד שמאל לא תקין

מהות הפניה:

1. מנגנון מנעול חשמלי מקולקל

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מתג לחלונות חשמל מכלול פה צד מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
מתג ח"ח ראשי סור 51	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171108626 תאריך פניה: 28/11/2019 גורם מבצע: מוסך מאיר צמרת בע"מ - קיה טבריה

קריאת מד אוי': 212,901

תיאור פניה: מ 25342 רעש בגלגל קדמי צד ימין

מהות הפניה:

1. מתלה קדמי רועש

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ע. חוקי- כיוון פרונט מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
עבודות מכונאות	משימה הושלמה
כיוון ציר אחורי	משימה הושלמה
תושבת מוט מייצב סור 51	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171116081 תאריך פניה: 18/12/2019 גורם מבצע: מוסך מאיר צמרת בע"מ - קיה טבריה

קריאת מד אוי': 220,361

תיאור פניה: מ 25342 טיפול 220.000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
דיסקיות בלם קד מכלל 2 צדד טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
דיסקיות בלם אחורי 2 צדד	משימה הושלמה
רפידות בלם קד סור 51	משימה הושלמה
רפידות בלם אח סור 51	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171117437** תאריך פניה: **23/12/2019** גורם מבצע: מוסך מאיר צמרת בע"מ - קיה טבריה

קריאת מד אוי': **222,862**

תיאור פניה: מ 25342 מנורת תקלת מנוע דולקית

מהות הפניה:

1. מנורת בקרת ניהול מנוע דולקת

משימה לביצוע	סטטוס משימה
החלפת חיישן חמצן לא תקין ובנוסף החלפת ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
O negyx rosneS yssA R(enignE R&R מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
כיסוי לפגוש קדמי מכלל פה	משימה הושלמה
חיישן למדה סיד 61	משימה הושלמה
חיישן מכסה מ.סור 51	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171121826** תאריך פניה: **06/01/2020** גורם מבצע: עואודה אדהם, מוחמד

קריאת מד אוי': **227,894**

תיאור פניה: מ 25342 תיקון ריפוד כסא נהג

מהות הפניה:

1. ריפוד קרוע

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ריפוד מושב	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171123672** תאריך פניה: **12/01/2020** גורם מבצע: מוסך מאיר צמרת בע"מ - קיה טבריה

קריאת מד אוי': **230,104**

תיאור פניה: מ 25342 טיפול 230.000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
פנס ראשי מכלול פה אחד טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מנורה	משימה הושלמה
נורה 7H	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171125131 תאריך פניה: 15/01/2020 גורם מבצע: מוסך מאיר צמרת בע"מ - קיה טבריה

קריאת מד אוי': 233,956

תיאור פניה: מ 25342 בעיות גיר הלוכים לא מיתחלפים

מהות הפניה:

1. החלקה בתחום הלוכים קידמיים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
הלוכים לא משתלבים מחליק לא תקין מ.להצעה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
סופק גיר מהסדנא מרמלה מרכב מ-25418 ובנוסף ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
הושלם התיקון החלפת הגיר בוצע ושחרר ליחי ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171129416 תאריך פניה: 27/01/2020 גורם מבצע: סדנא פנימית שב"ס

קריאת מד אוי': 233,956

תיאור פניה: מ-25342 החלפת גייר לא תקין

מהות הפניה:

1. החלקה בתחום הלוכים קידמיים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
החלפת גייר מערכת תיבת הלוכים ותיבת העברה	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171133519 תאריך פניה: 09/02/2020 גורם מבצע: מוסך מאיר צמרת בע"מ - קיה טבריה

קריאת מד אוי': 237,581

תיאור פניה: מ 25342 בדיקת בלמים

מהות הפניה:

1. בדיקת בלמים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
דיסקיות בלם קד מכלל 2 צדד מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
דיסקיות בלם אחורי 2 צדד	משימה הושלמה
רפידות בלם אח סור 51	משימה הושלמה
רפידות בלם קד סור 51	משימה הושלמה
מוט קישור L סול	משימה הושלמה
מוט קישור R סול	משימה הושלמה
זוג מגבים קד ריו 21	משימה הושלמה
מוט מייצב קד מוט קישור 2 צדד	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171135130 תאריך פניה: 12/02/2020 גורם מבצע: מוסך מאיר צמרת בע"מ - קיה טבריה

קריאת מד אוי': 238,550

תיאור פניה: מ-25342 ביקורת ק' בטיחות בתעבורה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
כיוון זווית היגוי	משימה לטיפול
בדיקת חישוקים החורים אובליים	משימה לטיפול
קיבוע כיסוי מנעול דלת מטען	משימה לטיפול
חופש הגה (תקינות)	משימה לטיפול
תקינות מדבקות משטרה	משימה לטיפול
בידוד וקיבוע צמת חוטים בקיר אש	משימה לטיפול
החלפת תושבת עגולה לדיפרינציאל	משימה לטיפול

מספר פניה: 8171136034 תאריך פניה: 16/02/2020 גורם מבצע: מוסך מאיר צמרת בע"מ - קיה טבריה

קריאת מד אוי': 239,837

תיאור פניה: מ 25342 נקישות בהגה

מהות הפניה:

1. נקישות בסיבוב ההגה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
חוק סקטור הגה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
החלפת בוקסות לסרן אחורי ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
נבדיקו חישוקים ונמצאו תקינים ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
סודר צמת חוטים ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
מבודד קד סור21. מערכת הגה	משימה הושלמה
ע. חוץ- כיוון פרונט מערכת מיתלים	משימה הושלמה
כיוון ציר אחורי כיוון פרונט	משימה הושלמה
Rear Crossmember Front Insulator One Si	משימה הושלמה
עבודות מכונאות	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171135845 תאריך פניה: 16/02/2020 גורם מבצע: מוסך מאיר צמרת בע"מ - קיה טבריה

קריאת מד אוי': 239,837

תיאור פניה: 25342 טיפול 240.000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול+שימון דלתות ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
החלפת צמיג קדמי שמ שחוק ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מסנן אוויר סור51דיזל	משימה הושלמה
מסנן אוויר מזסור51	משימה הושלמה
מסנן שמן סור90דיזל	משימה הושלמה
אטם פריקון שמן סרטו	משימה הושלמה
מסנן סולר אופ61	משימה הושלמה
שמן קיה 03W 55A	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171141249** תאריך פניה: **04/03/2020** גורם מבצע: מוסך מאיר צמרת בע"מ - קיה טבריה

קריאת מד אוי': **244,631**

תיאור פניה: מ 25342 מנורה ראשית צד שמאל שרופה

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית שמאלית לא תקינה

מספר פניה: **8171141842** תאריך פניה: **05/03/2020** גורם מבצע: מוסך מאיר צמרת בע"מ - קיה טבריה

קריאת מד אוי': **246,103**

תיאור פניה: מ 25342 מנורה ראשית צד שמאל שרופה

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית שמאלית לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
פנס ראשי מכלול פה אחד מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
נורה 7H	משימה הושלמה
נורה תקע	משימה הושלמה
פרוק והרכבה חלקי מרכב	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171142113** תאריך פניה: **05/03/2020** גורם מבצע: מוסך מאיר צמרת בע"מ - קיה טבריה

קריאת מד אוי': **246,103**

תיאור פניה: מ 25342 מזגן לא מקרר

מהות הפניה:

1. מזגן לא מקרר

משימה לביצוע	סטטוס משימה
שסתום התפשטות למזגן פה מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
שסתום התפשטות סור 21	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171143924** תאריך פניה: **12/03/2020** גורם מבצע: מוסך מאיר צמרת בע"מ - קיה טבריה

קריאת מד אוי': **248,347**

תיאור פניה: מ 25342 מנורה ראשית צד שמאל שרופה

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית שמאלית לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
החלפת פליקר צד ימני ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
החלפת מנורה ראשית שמ ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
פנס ראשי מכלול 2 צדד מערכת טורבו	משימה הושלמה
נורה 9H	משימה הושלמה
פליקר-פנס לד-סורחדש	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171144517** תאריך פניה: **15/03/2020** גורם מבצע: מוסך מאיר צמרת בע"מ - קיה טבריה

קריאת מד אוי': **249,427**

תיאור פניה: ;

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול+החלפת בלמים קד ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
החלפת חיישן הפרשה חוס לממיר ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
דיסקיות בלם אחורי 2 צדד טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
רפידות בלם אח סור 51	משימה הושלמה
דיסקיות בלם קד מכלל 2 צדד	משימה הושלמה
רפידות בלם קד סור 51	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171145950** תאריך פניה: **18/03/2020** גורם מבצע: מוסך מאיר צמרת בע"מ - קיה טבריה

קריאת מד אוי': **251,651**

תיאור פניה: מ 25342 ברגים שבורים בגלגל קדמי צד שמאל

מהות הפניה:

1. חוסר ברגים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טבור גלגל קדמי צד 1 פה מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
אום לחישוק קרניבל 60	משימה הושלמה
בורג טבור דגחדש	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171149858** תאריך פניה: **31/03/2020** גורם מבצע: ניו ארט עיצוב (2002)

קריאת מד אוי': **254,521**

תיאור פניה: מ 25342 הזמנת מדבקות

מהות הפניה:

1. מדבקה קרועה/שחוקה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מדבקות משטרה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171154360** תאריך פניה: **19/04/2020** גורם מבצע: מוסך מאיר צמרת בע"מ - קיה טבריה

קריאת מד אוי': **258,723**

תיאור פניה: מ 25342 בורג שבור בגלגל קדמי ימני

מהות הפניה:

1. חוסר ברגים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
דיסקיות בלם קד מכלל 2 צדד מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
נורות פנסים אחוריים צד 1 פה	משימה הושלמה
טבור גלגל קדמי צד 1 פה	משימה הושלמה
בורג טבור דגחדש	משימה הושלמה
אום לחישוק קרניבל 60	משימה הושלמה
נורה 7H	משימה הושלמה
רפידות בלם קד סור 51	משימה הושלמה
מנורת אור סלון	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171155472** תאריך פניה: **22/04/2020** גורם מבצע: מוסך מאיר צמרת בע"מ - קיה טבריה

קריאת מד אוי': **259,322**

תיאור פניה: מ 25342 טיפול 260.000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
נחל בלמים-פזבו 4TOD	משימה הושלמה
מסנן שמן סור 90דזל	משימה הושלמה
אטם פריקון שמן סרטו	משימה הושלמה
שמן קיה 55A 03W	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171156393** תאריך פניה: **26/04/2020** גורם מבצע: מוסך מאיר צמרת בע"מ - קיה טבריה

קריאת מד אוי': **259,752**

תיאור פניה: מ 25342 שמן מנוע במיכל עיבוי

מהות הפניה:

1. נזילת שמן מאזור המנוע

משימה לביצוע	סטטוס משימה
החלפת קולר שמן ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
הוחלף קולר שמן ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
R&R Engine Oil Cooler Assy (R Engine) מערכת טורבו	משימה הושלמה
עבודות מכונאות	משימה הושלמה
מצנן שמן סור 21	משימה הושלמה
בית מסנן שמן סור 51 די	משימה הושלמה
פקק למצנן מים סור 51	משימה הושלמה
נזל קירור 1 ליטר	משימה הושלמה
חומר ניקוי רדיאטור	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171158339** תאריך פניה: **03/05/2020** גורם מבצע: מוסך מאיר צמרת בע"מ - קיה טבריה

קריאת מד אוי': **260,939**

תיאור פניה: מ 25342 רעש בחלק תחתון קדמי

מהות הפניה:

1. מתלה קדמי רועש

מספר פניה: 8171161450 תאריך פניה: 10/05/2020 גורם מבצע: מוסך מאיר צמרת בע"מ - קיה טבריה

קריאת מד אוי': 263,541

תיאור פניה: מ 25342 מנגנון חלון צד אחורי ימני לאתקין

מהות הפניה:

1. מנגנון שמש מקולקל

משימה לביצוע	סטטוס משימה
עבודות מכונאות מנעולים ומנגנונים	משימה הושלמה
עב חלונות	משימה הושלמה
ניסים	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171162307 תאריך פניה: 13/05/2020 גורם מבצע: מוסך מאיר צמרת בע"מ - קיה טבריה

קריאת מד אוי': 264,374

תיאור פניה: מ 25342 מזגן לא מקרר

מהות הפניה:

1. מזגן לא מקרר

משימה לביצוע	סטטוס משימה
החלפת שסתום מדחס ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
החלפת מדחס מזגן ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
מחכה לאישור ענבל ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
שסתום התפשטות למזגן פה מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
וואקום+מילוי גז	משימה הושלמה
מדחס למזגן אויר מכלול פה	משימה הושלמה
מייבש פה	משימה הושלמה
מסנן אוויר למזגן פה	משימה הושלמה
עבודות כלליות	משימה הושלמה
שסתום התפשטות סור 21	משימה הושלמה
מסנן אוויר מזסור 51	משימה הושלמה
מייבש מזגן סרטו+60	משימה הושלמה
מדחס חדש (תורגמן)	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171166192 תאריך פניה: 24/05/2020 גורם מבצע: מוסך מאיר צמרת בע"מ - קיה טבריה

קריאת מד אוי': 267,441

תיאור פניה: מ 25342 מזגן לא מקרר

מהות הפניה:

1. מזגן לא מקרר

משימה לביצוע	סטטוס משימה
Evaporator Temperature Sensor R&R מערכת חשמל	משימה הושלמה
תרמוסטט מזגן ספ61	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171166938 תאריך פניה: 27/05/2020 גורם מבצע: מוסך מאיר צמרת בע"מ - קיה טבריה

קריאת מד אוי': 268,951

תיאור פניה: מ 25342 טיפול 270.000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
מסנן אוויר סור51דיזל	משימה הושלמה
מסנן אוויר מזסור 51	משימה הושלמה
מסנן שמן סור90דיזל	משימה הושלמה
אטם פריקון שמן סרטו	משימה הושלמה
שמן קיה 55A 03W	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171169929** תאריך פניה: **04/06/2020** גורם מבצע: מוסך מאיר צמרת בע"מ - קיה טבריה

קריאת מד אוי': **271,077**

תיאור פניה: מ 25342 רעש במערכת ההגוי

מהות הפניה:

1. מערכת היגוי לא מתפקדת

משימה לביצוע	סטטוס משימה
החלפת תיבת העברה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
הוברה מרכב מ 25460 ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
עבודות מכונאות מערכת תיבת הילוכים ותיבת העברה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171174071** תאריך פניה: **16/06/2020** גורם מבצע: מוסך מאיר צמרת בע"מ - קיה טבריה

קריאת מד אוי': **274,631**

תיאור פניה: מ 25342 מזגן לא מקרר

מהות הפניה:

1. מזגן לא מקרר

משימה לביצוע	סטטוס משימה
פיוז 10A מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
מנורות	משימה הושלמה
עבודות כלליות	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171174762** תאריך פניה: **17/06/2020** גורם מבצע: מוסך מאיר צמרת בע"מ - קיה טבריה

קריאת מד אוי': **275,053**

תיאור פניה: מ 25342 מזגן לא מקרר

מהות הפניה:

1. מזגן לא מקרר

משימה לביצוע	סטטוס משימה
תיקון מזגן לא מקרר תיקון נקר בצמיג קדמי ימין	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171178182** תאריך פניה: **29/06/2020** גורם מבצע: מוסך מאיר צמרת בע"מ - קיה טבריה

קריאת מד אוי': **279,451**

תיאור פניה: מ 25342 טיפול 280.000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
דיסקיות בלם קד מכלל 2 צדד טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
רפידות בלם קד סור 51	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171180550** תאריך פניה: **05/07/2020** גורם מבצע: מ. זיתוני ובניו

קריאת מד אוי': **280,221**

תיאור פניה: מ 25342 בדיקה לפני מכירה

מהות הפניה:

1. בדיקה לפני מכירה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקה לפני מכירה	משימה הושלמה