

הסטורית טיפולים לרכב מספר 3231037

מספר פניה: **8170681779** תאריך פניה: **24/02/2016** גורם מבצע: מוסך סרוג'י מוטורס - נצרת - מבוטל

קריאת מד אוי': **1,154**

תיאור פניה: מ 20828 מנורת ניהול מנוע דולקת

מהות הפניה:

1. מנורת בקרת ניהול מנוע דולקת

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת מערכת חשמל	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170683077** תאריך פניה: **28/02/2016** גורם מבצע: סדנה פנימית עפולה

קריאת מד אוי': **1,173**

תיאור פניה: מ 20828 הח' מטף + שקע טעינה

מהות הפניה:

1. מטף ריק/פג תוקף

2. כבל מצתים קרוע/מקולקל

משימה לביצוע	סטטוס משימה
הח' תקע בית מצית לארגז נצנצים פנס מהבהב גשרון תאורה	משימה הושלמה
הח' מטף	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170683780** תאריך פניה: **01/03/2016** גורם מבצע: מוסך סרוג'י מוטורס - נצרת - מבוטל

קריאת מד אוי': **1,996**

תיאור פניה: מ 20828 קצר חשמלי

מהות הפניה:

1. קצר חשמלי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת מערכת חשמל	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170698165 **תאריך פניה: 18/04/2016** **גורם מבצע: סדנה פנימית עפולה**

קריאת מד אוי': 73,802

תיאור פניה: 20828 שקע חשמל למצת

מהות הפניה:

1. סוויץ חשמלי לא תקין

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מערכת חשמל	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170707109 **תאריך פניה: 22/05/2016** **גורם מבצע: סדנה פנימית עפולה**

קריאת מד אוי': 9,891

תיאור פניה: מ-20828 טיפול 10000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נסיעת מבחן לרכב בכניסה ויציאה לסדנא	משימה הושלמה
הח' שמן סרן אח' +קד' טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170731773 **תאריך פניה: 11/08/2016** **גורם מבצע: סדנה פנימית עפולה**

קריאת מד אוי': 20,234

תיאור פניה: 20828 - טיפול תקופתי 20000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נסיעת מבחן לרכב בכניסה ויציאה לסדנא	משימה הושלמה
טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
השלמת בולם דלת ארגז	משימה הושלמה
גרזן צלבי גל בינע	משימה הושלמה
כיוון בלם יד	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170741117** תאריך פניה: **13/09/2016** גורם מבצע: סדנה פנימית עפולה

קריאת מד אוי': **22,008**

תיאור פניה: מ-20828 נקר בדופן צמיג אחורי ימין*טופל ב

מהות הפניה:

1. נקר בדופן הצמיג

מספר פניה: **8170776191** תאריך פניה: **10/01/2017** גורם מבצע: סדנה פנימית עפולה

קריאת מד אוי': **29,160**

תיאור פניה: מ-20828

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נסיעת מבחן לרכב בכניסה ויציאה לסדנא	משימה הושלמה
טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170769439** תאריך פניה: **16/01/2017** גורם מבצע: מכון רישוי ציפורי

קריאת מד אוי': **0**

תיאור פניה: מ-20828 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8170800935** תאריך פניה: **28/03/2017** גורם מבצע: סדנה פנימית עפולה

קריאת מד אוי': **36,096**

תיאור פניה: מ-20828 נורה ראשית שרופה

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית שמאלית לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
החלפת נורות כללי	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170808513** תאריך פניה: **09/05/2017** גורם מבצע: מוסך יוסף יוסף

קריאת מד אוי': **37,888**

תיאור פניה: מ-20828 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
כוון פרונט	משימה הושלמה
תיקון סדק תושבת ארגז צד ימני	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170814946** תאריך פניה: **15/05/2017** גורם מבצע: סדנה פנימית עפולה

קריאת מד אוי': **39,573**

תיאור פניה: מ 20828 טיפול 40000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

מספר פניה: **8170816789** תאריך פניה: **21/05/2017** גורם מבצע: סדנה פנימית עפולה

קריאת מד אוי': **39,931**

תיאור פניה: מ 20828 נזילת שמן הגה

מהות הפניה:

1. נזילות שמן ממערכת תיבת הגה כח

מספר פניה: **8170847548** תאריך פניה: **27/08/2017** גורם מבצע: מוסך חלמיש- UMI -פיאט- עפולה- מבוטל

קריאת מד אוי': **49,854**

תיאור פניה: מ-20828 טיפול 50,000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170856760** תאריך פניה: **26/09/2017** גורם מבצע: סדנא פנימית קרית חיי

קריאת מד אוי': **51,452**

תיאור פניה: מ-20828 החלפת מטף

מהות הפניה:

1. מטף ריק/פג תוקף

מספר פניה: **8170861009** תאריך פניה: **15/10/2017** גורם מבצע: מוסך חלמיש- UMI -פיאט- עפולה- מבוטל

קריאת מד אוי': **52,593**

תיאור פניה: מ-20828 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

מספר פניה: **8170882184** תאריך פניה: **15/12/2017** גורם מבצע: מכון רישוי ציפורי

קריאת מד אוי': **0**

תיאור פניה: מ-20828 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8170883466** תאריך פניה: **20/12/2017** גורם מבצע: מוסך חלמיש- UMI -פיאט- עפולה- מבוטל

קריאת מד אוי': **59,601**

תיאור פניה: מ-20828 טיפול 60000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מסנן שמן	משימה הושלמה
שמן מנוע (I-4 B-3 15W40) 1L	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170903593 **תאריך פניה: 18/02/2018** **גורם מבצע: נ.א.א. דיזל מוטורס**

קריאת מד אוי': 69,728

תיאור פניה: 20828 טיפול 70000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בוצע טיפול ביקורת ונפסלו 2 צמיגים אח" ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170903391 **תאריך פניה: 18/02/2018** **גורם מבצע: נ.א.א. דיזל מוטורס**

קריאת מד אוי': 69,728

תיאור פניה: מ 20828 בדיקת מצבר

מהות הפניה:

1. מצבר עם קורוזיה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
הוחלף מצבר שמאלי לא תקין ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
מצבר - החלף אחד טיפול במצבר	משימה הושלמה
בדיקה	משימה הושלמה
מצבר	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170904976 **תאריך פניה: 21/02/2018** **גורם מבצע: נ.א.א. דיזל מוטורס**

קריאת מד אוי': 70,943

תיאור פניה: מ-20828 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
תיקון אור לוחית זיהוי	משימה לטיפול
החלפת מגבים	משימה לטיפול

מספר פניה: 8170906948	תאריך פניה: 27/02/2018	גורם מבצע: סדנא פנימית קרית חיי
קריאת מד אוי': 72,466		
תיאור פניה: מ-20828-מטף לא תקין		
<u>מהות הפניה:</u> 1. מטף ריק/פג תוקף		

מספר פניה: 8170909840	תאריך פניה: 08/03/2018	גורם מבצע: אוטו גלס זגגות רכב בע"מ
קריאת מד אוי': 76,268		
תיאור פניה: מ 20828 התקנת פוליקרבונט ק' ימ' ושמ'		
<u>מהות הפניה:</u> 1. מיגון פוליקרבונט		
משימה לביצוע	סטטוס משימה	
קד' ימ' ושמ' החלפת פוליקרבונט	משימה הושלמה	

מספר פניה: 8170912877	תאריך פניה: 11/03/2018	גורם מבצע: סדנת ניידת נתניה
קריאת מד אוי': 76,268		
תיאור פניה: 20828 - הרכבת רשת מגן		
<u>מהות הפניה:</u> 1. תיקוני פחחות		
משימה לביצוע	סטטוס משימה	
הרכבת רשת גגון	משימה הושלמה	

מספר פניה: **8170913178** תאריך פניה: **19/03/2018** גורם מבצע: **נ.א.א. דיזל מוטורס**

קריאת מד אוי': **78,877**

תיאור פניה: מ 20-828 מצבר חלש

מהות הפניה:

1. מצבר חלש

משימה לביצוע	סטטוס משימה
הוחלף מצבר ימני לא תקין ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
מצבר טיפול במצבר	משימה הושלמה
מצבר - החלף אחד	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170914462** תאריך פניה: **22/03/2018** גורם מבצע: **נ.א.א. דיזל מוטורס**

קריאת מד אוי': **80,050**

תיאור פניה: מ 20828 טיפול 80000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
שמן סרן אחורי LS 4L 140	משימה הושלמה
צינור הגה כח (גבוה)	משימה הושלמה
מסנן שמן	משימה הושלמה
שמן גיר והגה כח 1 ליטר X3	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170916223** תאריך פניה: **28/03/2018** גורם מבצע: **מעריך פיקוח חוץ עפולה**

קריאת מד אוי': **327,341**

תיאור פניה: מ 20280 החלפת מנורה ראשי שמאל

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית שמאלית לא תקינה

מספר פניה: 8170917264 תאריך פניה: 02/04/2018 גורם מבצע: נ.א.א. דיזל מוטורס
קריאת מד אוי': 327,342
תיאור פניה: מ 20828 בלמים
מהות הפניה: 1. בדיקת בלמים

מספר פניה: 8170922758 תאריך פניה: 22/04/2018 גורם מבצע: נ.א.א. דיזל מוטורס				
קריאת מד אוי': 89,406				
תיאור פניה: מ 20828 טיפול תקופתי 100000				
מהות הפניה: 1. טיפול תקופתי מתוכנן				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center; padding: 2px;">סטטוס משימה</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">משימה לביצוע</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">משימה הושלמה</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן</td> </tr> </table>	סטטוס משימה	משימה לביצוע	משימה הושלמה	טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן
סטטוס משימה	משימה לביצוע			
משימה הושלמה	טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן			

מספר פניה: 8170931529 תאריך פניה: 21/05/2018 גורם מבצע: נ.א.א. דיזל מוטורס										
קריאת מד אוי': 98,264										
תיאור פניה: *20828 תיקון בלמים*										
מהות הפניה: 1. דושה יורדת נמוך מידי										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center; padding: 2px;">סטטוס משימה</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">משימה לביצוע</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">משימה הושלמה</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">הרכבת דיסק - R&R או החלף שניים קדמיים X רפידות בלם</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">משימה הושלמה</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">השלמת עבודה-החלפת צלחות ורפידות לפי שעתו</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">משימה הושלמה</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">רפידות בלם קדמי</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">משימה הושלמה</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">צלחות בלם קדמי</td> </tr> </table>	סטטוס משימה	משימה לביצוע	משימה הושלמה	הרכבת דיסק - R&R או החלף שניים קדמיים X רפידות בלם	משימה הושלמה	השלמת עבודה-החלפת צלחות ורפידות לפי שעתו	משימה הושלמה	רפידות בלם קדמי	משימה הושלמה	צלחות בלם קדמי
סטטוס משימה	משימה לביצוע									
משימה הושלמה	הרכבת דיסק - R&R או החלף שניים קדמיים X רפידות בלם									
משימה הושלמה	השלמת עבודה-החלפת צלחות ורפידות לפי שעתו									
משימה הושלמה	רפידות בלם קדמי									
משימה הושלמה	צלחות בלם קדמי									

מספר פניה: 8170933651 תאריך פניה: 27/05/2018 גורם מבצע: נ.א.א. דיזל מוטורס

קריאת מד אוי': 99,750

תיאור פניה: טיפול 100000 + בדיקת אורות

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ברצו טיפול לפי מפרט טכני+מסנן סולר+אוויר+ ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
שמן מנוע 4 ליטר טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מסנן מזגן	משימה הושלמה
שמן מנוע 15W40) 1L) CJ4	משימה הושלמה
מסנן סולר	משימה הושלמה
מסנן אוויר	משימה הושלמה
מנורה LH4	משימה הושלמה
מנורת איתות	משימה הושלמה
הרכבת משקע דלק - החלף	משימה הושלמה
החלפת מסנן אוויר	משימה הושלמה
BULBS LAMP - REPLACE HEAD; RH; ONE OR	משימה הושלמה
BULBS LAMP - REPLACE BACK UP; RH; ONE	משימה הושלמה

מספר פניה: 8160120006 תאריך פניה: 17/06/2018 גורם מבצע: מוסך עפולה מוטורס - מיצוב

קריאת מד אוי': 105,701

תיאור פניה: 20828* פנס אחורי

מהות הפניה:

1. אחורי שמאלי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
פנס אח' שמ' נזק באחורי הרכב	משימה הושלמה
הוזמן פנס דרך פינס ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: 8160120003 תאריך פניה: 17/06/2018 גורם מבצע: מוסך עפולה מוטורס - מיצוב	
קריאת מד אוי': 105,701	
תיאור פניה: *20828 תיקון פח אח' ימ'+פנס ימ'	
מהות הפניה:	
1. אחורי ימני	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
תיקון נזק אחורי ימין לפי הצעת מחיר ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: 8160120542 תאריך פניה: 27/06/2018 גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עפולה	
קריאת מד אוי': 105,701	
תיאור פניה: *20850 צמיג שחוק*	

מספר פניה: 8170945339 תאריך פניה: 02/07/2018 גורם מבצע: נ.א.א. דיזל מוטורס	
קריאת מד אוי': 109,081	
תיאור פניה: *20828 טיפול תקופתי*	
מהות הפניה:	
1. טיפול תקופתי מתוכנן	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
רפידות בלמי דיסק - הסרה והתקנה או החלפה טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
רפידות בלם קדמי	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170951628** תאריך פניה: **19/07/2018** גורם מבצע: **נ.א.א. דיזל מוטורס**

קריאת מד אוי': **114,584**

תיאור פניה: *20828 מזגן תקול ובדיקת שמן בלמים ומערכת

מהות הפניה:

1. מזגן לא מקרר

2. חוסר שמן בנוזל בלמים משאבה מרכזית

משימה לביצוע	סטטוס משימה
רצועה למדחס 5441 מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
נוזל בלמים	משימה הושלמה
מותח ואו רצועה למזגן-החלפה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170953649** תאריך פניה: **26/07/2018** גורם מבצע: **נ.א.א. דיזל מוטורס**

קריאת מד אוי': **116,898**

תיאור פניה: *20828 מזגן תקול רעש מהגלגלים*

מהות הפניה:

1. רעש במדחס

2. נקישות בסיבוב ההגה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בבדיקה ראשונית מדחס לא תקין פולי מפורקת ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בוצע החלפת מדחס מזגן ובולמים קד באחריות ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
ע. חוץ- כיוון פרונט מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
החלפת מסנן מזגן כיוון פרונט	משימה הושלמה
מסנן מזגן	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170956647** תאריך פניה: **05/08/2018** גורם מבצע: **נ.א.א. דיזל מוטורס**

קריאת מד אוי': **118,847**

תיאור פניה: ***20828 בעיות חשמל***

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית ימנית לא תקינה

2. נורה ראשית קדמית שמאלית לא תקינה

3. נורת לוחית רישוי לא תקינה

4. מגב לא מנגב

5. נעל כבל מצבר שבור/רופף

משימה לביצוע	סטטוס משימה
החלפת מנורת חניה מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
מנורה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170958518** תאריך פניה: **12/08/2018** גורם מבצע: **נ.א.א. דיזל מוטורס**

קריאת מד אוי': **119,151**

תיאור פניה: **מ 20828 טיפול תקופתי 120.000 +בדיקת מצבר**

מהות הפניה:

1. מצבר חלש

2. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בוצע טיפול לפי מפרט טכני ומחכה להחלפת 2 ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
שמן סרן אחורי LS 4L 140	משימה הושלמה
מסנן שמן	משימה הושלמה
שמן גיר והגה כח 1 ליטר X3	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170964343 תאריך פניה: 04/09/2018 גורם מבצע: חברת מוטורולה קריאת מד אוי': 123,048 תיאור פניה: מ20828 חיישני רוורס לא תקינים	
<u>מהות הפניה:</u> 1. נתק בחוט	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
חיישני רוורס מערכת חשמל	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170964353 תאריך פניה: 04/09/2018 גורם מבצע: חברת מוטורולה קריאת מד אוי': 123,048 תיאור פניה: מ20828 התקנת מצלמת רוורס	
<u>מהות הפניה:</u> 1. נתק בחוט	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
מצלמת רוורס+צג מרכב הרכב	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170968543** תאריך פניה: **16/09/2018** גורם מבצע: **נ.א.א. דיזל מוטורס**

קריאת מד אוי': **128,801**

תיאור פניה: מ 20828 מנורות שרופות

מהות הפניה:

1. נורת לוחית רישוי לא תקינה

2. מראה פנימית שבורה/סדוקה

3. מגב לא מנגב

משימה לביצוע	סטטוס משימה
הדבקת מראה בתא נוסיע ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
הגיעו חלקים שהוזמנו והורכבו והרכב שוחרר ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
מגב מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
מנורת מספר	משימה הושלמה
אחד או כולם;נורות פנס - החלף רשיון גיבו	משימה הושלמה
מחזיק מראה פנימית	משימה הושלמה
מעצור לדלת קד	משימה הושלמה
מראה פנימית - החלפה	משימה הושלמה
ציר דלת קדמית - החלפה תחתון ימין	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160124344** תאריך פניה: **16/09/2018** גורם מבצע: **מוסך עפולה מוטורס - מיצוב**

קריאת מד אוי': **128,801**

תיאור פניה: מ 20828 נזק אחורי שמאלי +מ.

מהות הפניה:

1. אחורי שמאלי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
תיקון נזק לפי שמאות פנס אח L שבור ופינה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
המשך עבודה ישטר כנף אחורי ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
המשך עבודות צבע ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160124355** תאריך פניה: **16/09/2018** גורם מבצע: מוסך עפולה מוטורס - מיצוב

קריאת מד אוי': **128,801**

תיאור פניה: מ 20828 נזק קדמי טמבון+מכסה מנוע + מ.

מהות הפניה:

1. קדמי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נזק מגן ומכסה מנוע קד תיקון לפי הצעת מחי ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
המשך עבודה ישור מכסה מנוע ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
הוחלף פנמי תחתון למגן קדמי ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170970216** תאריך פניה: **25/09/2018** גורם מבצע: נ.א.א. דיזל מוטורס

קריאת מד אוי': **129,730**

תיאור פניה: מ20828 טיפול תקופתי

מהות הפניה:

1. ביקורת בטיחותית

2. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
רפידות בלם קד טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מסנן מזגן	משימה הושלמה
מנורת H4	משימה הושלמה
רפידות בלמי דיסק - הסרה והתקנה או החלפה	משימה הושלמה
מטה אוויר - החלפה ימין	משימה הושלמה
החלפת מנורת H4	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170975370** תאריך פניה: **11/10/2018** גורם מבצע: **נ.א.א. דיזל מוטורס**

קריאת מד אוי': **132,288**

תיאור פניה: מ-20828 ביקורת ק' בטיחות בתעבורה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
שמאלי שחיקת סוליית הצמיג / עומק פרופיל לא תקין	משימה לטיפול
אחורי וקדמי ימני שסתום ניפוח לא תקין	משימה לטיפול
השלמת מדבקת משטרה במכסה מנוע	משימה לטיפול
במושב נהג קרוע מושב נהג / נוסע אינו מחוזק / ריפוד קרוע	משימה לטיפול

מספר פניה: **8160125755** תאריך פניה: **23/10/2018** גורם מבצע: **מוסך ע.ר.ן מוטורס- UMI/פיאט - עפולה**

קריאת מד אוי': **133,205**

תיאור פניה: מ 20828 נזק פנס אחורי שמאלי

מספר פניה: **8160125756** תאריך פניה: **23/10/2018** גורם מבצע: **מוסך ע.ר.ן מוטורס- UMI/פיאט - עפולה**

קריאת מד אוי': **133,205**

תיאור פניה: בוצ

מהות הפניה:

1. גחון הרכב

משימה לביצוע	סטטוס משימה
תיקון נזק לפי הצעת מחיר ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בוצע החלפת גשר + אגן שמן מנוע ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בוצע תיקון שוחרר ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160126079** תאריך פניה: **30/10/2018** גורם מבצע: **מעריך פיקוח חוץ עפולה**

קריאת מד אוי': **133,205**

תיאור פניה: מ 20828 נזק לצמיג *טופל בסאיג נצרת*

מספר פניה: **8170985873** תאריך פניה: **11/11/2018** גורם מבצע: **נ.א.א. דיזל מוטורס**

קריאת מד אוי': **139,693**

תיאור פניה: מ 20828 טיפול תקופתי

מהות הפניה:

1. מגב לא מנגב

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם מערכת טורבו	משימה הושלמה
השלמת עבודה לטיפול 140000 ק"מ	משימה הושלמה
רפידות בלמי דיסק - הסרה והתקנה או החלפה	משימה הושלמה
מיבצע חורף	משימה הושלמה
שמן מנוע 4 ליטר	משימה הושלמה
מסנן שמן 5.2	משימה הושלמה
מסנן מזגן	משימה הושלמה
רפידות בלם קדמי	משימה הושלמה
מנורה	משימה הושלמה
החלפת מנורת חניה ימין+שמאל	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170990034** תאריך פניה: **22/11/2018** גורם מבצע: **נ.א.א. דיזל מוטורס**

קריאת מד אוי': **141,999**

תיאור פניה: מ 20828 שלט לא עובד

מהות הפניה:

1. דלת לא נסגרת טוב

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ידית תא מטען אח מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
החלפת ידית תא מטען אח	משימה הושלמה
2 שלטי נוחות (ע.חוזן)	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160128289** תאריך פניה: **13/12/2018** גורם מבצע: **מערך פיקוח חוץ עפולה**

קריאת מד אוי': **146,122**

תיאור פניה: מ 20828 נזק לצמיג קדמי ימין

מספר פניה: **8171000887** תאריך פניה: **26/12/2018** גורם מבצע: **נ.א.א. דיזל מוטורס**

קריאת מד אוי': **148,214**

תיאור פניה: מ 20828 טיפול תקופתי

מהות הפניה:

1. מגב לא מנגב
2. פיוז שרוף
3. ביקורת בטיחותית
4. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
החלפת מנורת ברקס+2 מנורות חנייה+מנורת חנ טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
ביטול חופש בגלגל ימין	משימה הושלמה
ביטול חופש בגלגל שמאל	משימה הושלמה
מנורת אור חנייה	משימה הושלמה
מנורה	משימה הושלמה
פיוז 15A	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160129203** תאריך פניה: **01/01/2019** גורם מבצע: **מעריך פיקוח חוץ עפולה**

קריאת מד אוי': **148,978**

תיאור פניה: מ 20828 נזק לצמיג אחורי שמאל

מספר פניה: **8171002224** תאריך פניה: **01/01/2019** גורם מבצע: **נ.א.א. דיזל מוטורס**

קריאת מד אוי': **148,978**

תיאור פניה: מ 20828 הכנה לטסט

מהות הפניה:

1. נורת לוחית רישוי לא תקינה
2. מגב לא מנגב
3. ביקורת רישוי שנתית

משימה לביצוע	סטטוס משימה
הכנה לטסט בדיקה בטיחות	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170997254** תאריך פניה: **01/01/2019** גורם מבצע: מ. זיתוני ובניו

קריאת מד אוי': **146,122**

תיאור פניה: מ- 20828 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8171008104** תאריך פניה: **17/01/2019** גורם מבצע: נ.א.א. דיזל מוטורס

קריאת מד אוי': **151,959**

תיאור פניה: מ 20828 מנורות שרופות קדימה

מהות הפניה:	
1. נורה ראשית קדמית ימנית לא תקינה	
2. נורה ראשית קדמית שמאלית לא תקינה	

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מנורת H4 החלפת נורות כללי	משימה הושלמה
BULBS LAMP - REPLACE HEAD; RH; ONE OR	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171012112** תאריך פניה: **29/01/2019** גורם מבצע: עואודה אדהם, מוחמד

קריאת מד אוי': **155,695**

תיאור פניה: מ- 20828- תיקון ריפוד נהג

מהות הפניה:	
1. ריפוד קרוע	

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ריפוד מושב	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171013559** תאריך פניה: **03/02/2019** גורם מבצע: **נ.א.א. דיזל מוטורס**

קריאת מד אוי': **157,146**

תיאור פניה: מ 20828 בדיקת שמנים

מהות הפניה:

1. חוסר שמן בנוזל בלמים משאבה מרכזית

2. נזילת שמן הגה

3. מגב לא מנגב

4. עבודות מסגרות

5. ביקורת בטיחותית

משימה לביצוע	סטטוס משימה
החלפת שמן מנוע+מסנן שמן מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
רפידות בלמי דיסק - הסרה והתקנה או החלפה	משימה הושלמה
נעלי בלם תוף - R&R או החלף ימין+שמאל-	משימה הושלמה
רפידות בלם קד	משימה הושלמה
מסנן שמן 5.2	משימה הושלמה
שמן מנוע	משימה הושלמה
סט נעלי בלם	משימה הושלמה
מגבים	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160131371** תאריך פניה: **13/02/2019** גורם מבצע: **מערך פיקוח חוץ עפולה**

קריאת מד אוי': **157,146**

תיאור פניה: מ 20828 נזק לצמיג אחורי שמ'רמזי נצרת ע*

מספר פניה: 8171019183 תאריך פניה: 19/02/2019 גורם מבצע: נ.א.א. דיזל מוטורס

קריאת מד אוי': 158,557

תיאור פניה: מ 20828 טיפול תקופתי 160000 קמ

מהות הפניה:

1. גומיה לתפוח קרועה

2. נורת איתות קדמית ימנית לא תקינה

3. מגב לא מנגב

4. נזילת שמנים/מים

5. ביקורת בטיחותית

6. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
שמן סרן אחורי LS 4L 140	משימה הושלמה
צינור הגה כח (גבוה)	משימה הושלמה
מסנן שמן	משימה הושלמה
שמן גיר והגה כח 1 ליטר X3	משימה הושלמה

מספר פניה: 8160132043 תאריך פניה: 28/02/2019 גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עפולה

קריאת מד אוי': 158,557

תיאור פניה: מ 20828 נזק צמיג אחורי ימני*רמזי נצרת*

מספר פניה: **8171024425** תאריך פניה: **06/03/2019** גורם מבצע: **נ.א.א. דיזל מוטורס**

קריאת מד אוי': **161,157**

תיאור פניה: מ **20828** החלפת בורג בגלגל אחורי ימין וחזי

מהות הפניה:

1. חוסר ברגים

2. כיוון אורות

משימה לבצוע	סטטוס משימה
בורג לגלגל ציר אח מערכת חשמל	משימה הושלמה
אום לגלגל	משימה הושלמה
בורג חף התקנת גלגל - החלפה ימיני אחורי	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171030743** תאריך פניה: **27/03/2019** גורם מבצע: **נ.א.א. דיזל מוטורס**

קריאת מד אוי': **165,750**

תיאור פניה: **20828** בורג גלגל שבור

מהות הפניה:

1. ברגים משוחררים

משימה לבצוע	סטטוס משימה
החלפת גוגונים+אומים לגלגל מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
אום לגלגל	משימה הושלמה
בורג לגלגל	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171034932** תאריך פניה: **10/04/2019** גורם מבצע: **נ.א.א. דיזל מוטורס**

קריאת מד אוי': **169,850**

תיאור פניה: **20828** טיפול תקופתי

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לבצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171049189 תאריך פניה: 28/05/2019 גורם מבצע: נ.א.א. דיזל מוטורס

קריאת מד אוי': 179,317

תיאור פניה: מ 20828 טיפול 180000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מסנן שמן	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171051007 תאריך פניה: 02/06/2019 גורם מבצע: נ.א.א. דיזל מוטורס

קריאת מד אוי': 180,171

תיאור פניה: מ 20828 פנס שרוף

מהות הפניה:

1. מנורה שרופה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מנורה H4 מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
BULBS LAMP - REPLACE HEAD; LH; ONE OR	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171054997 תאריך פניה: 16/06/2019 גורם מבצע: נג'מי מוטורס

קריאת מד אוי': 181,351

תיאור פניה: מ 20828 נזילת שמן

מהות הפניה:

1. נזילת שמנים/מים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
הרכב הגיע בגרר נבדק צינור קירור ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
צינורות צינון שמן הנעה - צקן או החלף שנ מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
צנור גומי 52"ס"מ	משימה הושלמה
שמן גיר	משימה הושלמה
בנד	משימה הושלמה
שמן מנוע 04W51 4-KC ליטר	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171061302 תאריך פניה: 04/07/2019 גורם מבצע: נ.א.א. דיזל מוטורס	
קריאת מד אוי': 188,139	
תיאור פניה: 20828 ידית תא מטען שבורה	
<u>מהות הפניה:</u> 1. ידית פתיחת מכסה מנוע שבורה	
משימה לבצוע	סטטוס משימה
החלפת ידית ארגז מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
ידית דלת ארגז	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171062313 תאריך פניה: 08/07/2019 גורם מבצע: נ.א.א. דיזל מוטורס	
קריאת מד אוי': 189,361	
תיאור פניה: מ 20828 טיפול 190000	
<u>מהות הפניה:</u> 1. טיפול תקופתי מתוכנן	
משימה לבצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171063555 תאריך פניה: 11/07/2019 גורם מבצע: איתוראן איתור ושליטה	
קריאת מד אוי': 189,991	
תיאור פניה: מ 20828 קופסה ירוקה לא תקינה	
<u>מהות הפניה:</u> 1. בעיית התנעת הרכב	

מספר פניה: **8171063902** תאריך פניה: **14/07/2019** גורם מבצע: נ.א.א. דיזל מוטורס

קריאת מד אוי': **190,556**

תיאור פניה: 20828 קודן לא עובד

מהות הפניה:

1. מע' חוטי חשמל קרועים/ מקוצרים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
סידור צמת חוטים לקודנית מנוע ורכיביו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171076036** תאריך פניה: **18/08/2019** גורם מבצע: נג'מי מוטורס

קריאת מד אוי': **199,491**

תיאור פניה: 20828 טיפול תקופתי פנס אחורי לא תקין

מהות הפניה:

1. נורת איתות אחורית ימנית לא תקינה

2. רעש במנוע

3. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נבדק בנוסף לטיפול יש צורך ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171076846** תאריך פניה: **20/08/2019** גורם מבצע: סדנא פנימית שב"ס

קריאת מד אוי': **199,491**

תיאור פניה: 20828 טיפול תקופתי פנס אחורי לא תקין

מהות הפניה:

1. נורת איתות אחורית שמאלית לא תקינה

2. רעש במנוע

3. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171084432 תאריך פניה: 12/09/2019 גורם מבצע: נג'מי מוטורס

קריאת מד אוי': 205,889

תיאור פניה: 20828 בורג בגלגל לא תקין

מהות הפניה:

1. חוסר ברגים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בורג לגלגל ציר אח החלפת צמיג	משימה הושלמה
אום לגלגל ברזל	משימה הושלמה
החלפת בורג גלגל שמאל	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171085463 תאריך פניה: 16/09/2019 גורם מבצע: עואודה אדהם, מוחמד

קריאת מד אוי': 206,979

תיאור פניה: 20828 ריפוד מושב נהג קרוע

מהות הפניה:

1. ריפוד קרוע

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ריפוד מושב	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171087937 תאריך פניה: 24/09/2019 גורם מבצע: נג'מי מוטורס

קריאת מד אוי': 209,075

תיאור פניה: מ20828 טיפול תקופתי

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נבדק יש צורך בהחלפת תותבים ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
יש אישור לרכב חלופי הוזמן ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
עדין ממתיין לחלקים התקבל ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
החלפת משולש עליון צד ימין+תפוח הגה טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
החלפת בוקסות משולש תחתון ימין+שמאל	משימה הושלמה
החלפת גומות מוט קפיץ אחורי	משימה הושלמה
שמן מנוע 04W51 4-KC ליטר	משימה הושלמה
כיוון פרונט	משימה הושלמה
מסנן שמן 5.2	משימה הושלמה
מסנן אויר	משימה הושלמה
מנורה בלי בסיס	משימה הושלמה
מנורה	משימה הושלמה
תותב לעלה אח	משימה הושלמה
תותב קפיץ עלים אחורי PXE	משימה הושלמה
משולש עליון ימין 4X4 (תחלף	משימה הושלמה
תפוח הגה פנימי 4X4	משימה הושלמה
תותב למשולש תחתון	משימה הושלמה
החלפת מסנן אויר	משימה הושלמה
המשך לטיפול החלפת שמן + מסנן שמן	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171107619 תאריך פניה: 25/11/2019 גורם מבצע: נ.א.א. דיזל מוטורס

קריאת מד אוי': 219,848

תיאור פניה: 20828 טיפול תקופתי

מהות הפניה:

1. מגב לא מנגב

2. ביקורת חורף

3. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מסנן שמן	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171110375 תאריך פניה: 02/12/2019 גורם מבצע: איתוראן איתור ושליטה

קריאת מד אוי': 221,151

תיאור פניה: 20828 תקלה בקופסה ירוקה

מהות הפניה:

1. תקלה בצ'יפ זיהוי

מספר פניה: 8171114893 תאריך פניה: 15/12/2019 גורם מבצע: נ.א.א. דיזל מוטורס

קריאת מד אוי': 223,667

תיאור פניה: מ 20828 נזילת שמן

מהות הפניה:

1. נזילת שמן מאזור המנוע

משימה לביצוע	סטטוס משימה
תוקן נזילת שמן גיר קטנה מצינורות שמתחבות ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
צינורית מים 12 ס"מ מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
בנד	משימה הושלמה
שמן גיר	משימה הושלמה
מנורה	משימה הושלמה
צינור מצנן מנוע - החלף שניהם	משימה הושלמה
BULBS LAMP - REPLACE HEAD; LH; ONE OR	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171116533 תאריך פניה: 19/12/2019 גורם מבצע: מוטורולה				
קריאת מד אוי': 223,807				
תיאור פניה: 20828 כחול מהבהב לא עובד				
<u>מהות הפניה:</u> 1. נורה בגשר תאור לא תקינה				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center; padding: 5px;">משימה לביצוע</td> <td style="width: 70%; text-align: center; padding: 5px;">סטטוס משימה</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">תיקון גשר תאורה פנס מהבהב גשרון תאורה</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">משימה הושלמה</td> </tr> </table>	משימה לביצוע	סטטוס משימה	תיקון גשר תאורה פנס מהבהב גשרון תאורה	משימה הושלמה
משימה לביצוע	סטטוס משימה			
תיקון גשר תאורה פנס מהבהב גשרון תאורה	משימה הושלמה			

מספר פניה: 8171119014 תאריך פניה: 29/12/2019 גורם מבצע: נ.א.א. דיזל מוטורס												
קריאת מד אוי': 225,413												
תיאור פניה: 20828 תקלת טעינה												
<u>מהות הפניה:</u> 1. מצבר חלש												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center; padding: 5px;">משימה לביצוע</td> <td style="width: 70%; text-align: center; padding: 5px;">סטטוס משימה</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">הגיע בגרירה אין טעינה הוחלף אלטר' חליפי ביקור במוסך חוץ</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">משימה הושלמה</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">מחולל זרם מנוע ורכיביו</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">משימה הושלמה</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">מנורה H4</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">משימה הושלמה</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">אלטרנטור-מנוע דיזל-החלפה.</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">משימה הושלמה</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">BULBS LAMP - REPLACE HEAD; RH; ONE OR</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">משימה הושלמה</td> </tr> </table>	משימה לביצוע	סטטוס משימה	הגיע בגרירה אין טעינה הוחלף אלטר' חליפי ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה	מחולל זרם מנוע ורכיביו	משימה הושלמה	מנורה H4	משימה הושלמה	אלטרנטור-מנוע דיזל-החלפה.	משימה הושלמה	BULBS LAMP - REPLACE HEAD; RH; ONE OR	משימה הושלמה
משימה לביצוע	סטטוס משימה											
הגיע בגרירה אין טעינה הוחלף אלטר' חליפי ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה											
מחולל זרם מנוע ורכיביו	משימה הושלמה											
מנורה H4	משימה הושלמה											
אלטרנטור-מנוע דיזל-החלפה.	משימה הושלמה											
BULBS LAMP - REPLACE HEAD; RH; ONE OR	משימה הושלמה											

מספר פניה: **8171122318** תאריך פניה: **07/01/2020** גורם מבצע: **נ.א.א. דיזל מוטורס**

קריאת מד אוי': **225,992**

תיאור פניה: **20828 הכנה לטסט**

מהות הפניה:

1. ביקורת רישוי שנתית

משימה לביצוע	סטטוס משימה
הרכבת זרוע בקרה קדמית - החלף שניים עליו מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
נעלי בלם תוף - R&R או החלף ימין+שמאל-	משימה הושלמה
קצה מוט קשירה ו/או שרוול כונון - החלף ש	משימה הושלמה
ע. חוץ- כיוון פרונט	משימה הושלמה
משולש עליון ימין 4X4 (תחלף	משימה הושלמה
משולש עליון שמאל 4X4 (תחלף	משימה הושלמה
סט נעלי בלם	משימה הושלמה
תוף בילוס אח	משימה הושלמה
תפוח הגה חיצוני	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171114554** תאריך פניה: **08/01/2020** גורם מבצע: **מ. זיתוני ובניו**

קריאת מד אוי': **221,151**

תיאור פניה: **מ- 20828 רישוי תקופתי לרכב**

מספר פניה: **8160146802** תאריך פניה: **20/01/2020** גורם מבצע: **מערך פיקוח חוץ עפולה**

קריאת מד אוי': **225,992**

תיאור פניה: **20828 נזק לפנס אחורי שמאל ופח מתחת לפנס**

מהות הפניה:

1. אחורי שמאלי

מספר פניה: 8171127230 תאריך פניה: 21/01/2020 גורם מבצע: נ.א.א. דיזל מוטורס

קריאת מד אוי': 229,289

תיאור פניה: 20828 טיפול תקופתי

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית שמאלית לא תקינה

2. מגב לא מנגב

3. מנורה דולקת בלוח שעונים

4. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
תותבים קפיץ עלים אחורי-החלפה ימין+שמאל טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
BULBS LAMP - REPLACE HEAD; RH; ONE OR	משימה הושלמה
תותב לבולם אח	משימה הושלמה
מגב	משימה הושלמה
מגב	משימה הושלמה
מסנן סולר 9.1/5.2	משימה הושלמה
מנורה H4	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171134221** תאריך פניה: **10/02/2020** גורם מבצע: **נ.א.א. דיזל מוטורס**
 קריאת מד אוי': **234,521**
 תיאור פניה: **20828 נזילת שמן**

מהות הפניה:

1. איבוד שמן
2. מנורה שרופה
3. מגב לא מנגב

משימה לביצוע	סטטוס משימה
החלפת אטם מכסה שסתומים ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
החלפת 4 אטמים למזרקים ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
אטם מכסה שסתומים מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
גומיה תושבת למזרקים	משימה הושלמה
מנורה H4	משימה הושלמה
BULBS LAMP - REPLACE HEAD; LH; ONE OR	משימה הושלמה
החלפת אטמים למזרקים	משימה הושלמה
החלפת אטם מכסה שסתומים	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171135132** תאריך פניה: **12/02/2020** גורם מבצע: **נ.א.א. דיזל מוטורס**
 קריאת מד אוי': **234,745**
 תיאור פניה: **מ 20828 החלפת בלמים**

מהות הפניה:

1. בדיקת בלמים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
רפידות בלמי דיסק - הסרה והתקנה או החלפה מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
רפידות בלם קד	משימה הושלמה
פנס אור מספר	משימה הושלמה
אחד,נורות פנס - החלף גיבוי	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171138146 תאריך פניה: 23/02/2020 גורם מבצע: נ.א.א. דיזל מוטורס

קריאת מד אוי': 236,384

תיאור פניה: מ 20828 הגה קשה

מהות הפניה:

1. הגה קשה במיוחד

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת הגה קשה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
סדק בבית בולם קד שמ ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
מחכה לאישור תיקון חברה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
תיקון שלדה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
תיקון שלדה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
תיקון שלדה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
תושבת מנוע שמ מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
תושבת מנוע ימין	משימה הושלמה
תושבת מנוע אח T.A	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171145084** תאריך פניה: **16/03/2020** גורם מבצע: מוסך ע.ר.ן מוטורס- UMI/פיאט - עפולה
קריאת מד אוי': **239,501**
תיאור פניה: **20828** טיפול תקופתי

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול גדול כולל צינורות הגה והחלפת תפח ה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
קצה מוט קשירה ו/או שרוול כוונון - החלף י טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
שמן מנוע 04W51 4-KC ליטר	משימה הושלמה
מסנן אויר	משימה הושלמה
מסנן למזגן עם פחם	משימה הושלמה
שמן סרן ליטר 80W90	משימה הושלמה
נזול בלמים	משימה הושלמה
שמן גיר	משימה הושלמה
פקק לאגן שמן אוטומטי	משימה הושלמה
תפוח הגה חיצוני 4X4	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171155521** תאריך פניה: **14/04/2020** גורם מבצע: סדנת ניידת קרית חיים
קריאת מד אוי': **245,933**
תיאור פניה: **20828** החלפת מצבר באחריות

מהות הפניה:

1. מצבר חלש

משימה לביצוע	סטטוס משימה
הוחלף מצבר באחריות החלפת מצבר	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160150650** תאריך פניה: **19/04/2020** גורם מבצע: סדנת ניידת קרית חיים
קריאת מד אוי': **0**
תיאור פניה: **20828** מזק צמיג

מספר פניה: **8160150614** תאריך פניה: **19/04/2020** גורם מבצע: מוסך עפולה מוטורס - מיצוב

קריאת מד אוי': **0**

תיאור פניה: **20828** נזק לפח ופנס אחורי ימני+מ.

מהות הפניה:

1. אחורי ימני

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נזק דופן אח' ימני כנף ופנס אחורי שבור ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
נמצא בשלב פחותות לכנף אחורי ימני ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בוצע צביעה לכנף אחורי ימני ומחכה למדבקה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
סופק מדבקה הודבה והורכב פנס הושלם התיקון ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160150628** תאריך פניה: **19/04/2020** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עפולה

קריאת מד אוי': **0**

תיאור פניה: **מ 20828** נזק צמיג

מספר פניה: **8171159145** תאריך פניה: **04/05/2020** גורם מבצע: חברת מוטורולה

קריאת מד אוי': **247,797**

תיאור פניה: **מ 20828** גשר תאורה לא עובד

מהות הפניה:

1. מנוע בגשר תאור לא תקין

משימה לביצוע	סטטוס משימה
תיקון גשר תאורה לדום	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171159401** תאריך פניה: **05/05/2020** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עפולה

קריאת מד אוי': **248,377**

תיאור פניה: **20828** מטף ריק

מהות הפניה:

1. מטף ריק/פג תוקף

מספר פניה: 8160151590 תאריך פניה: 10/05/2020 גורם מבצע: מוסך עפולה מוטורס - מיצוב

קריאת מד אוי': 248,377

תיאור פניה: 20828 פעולות איבה נזקים*מרשט

מהות הפניה:

1. אחורי

2. קדמי

3. גג

4. קדמי שמאלי

5. צד ימין

6. צד שמאל

סטטוס משימה

משימה לביצוע

משימה הושלמה

נזקים פעולות איבה שמשה קד ונזק לכנף ודלת ביקור במוסך חוץ