



מס' סידורי במכרז - 233

24084 רישוי אזרחי: 3238934

מיצובישי DESERT פג'רו

2016

236,100

מס' רישוי:

תוצר ודגם הרכב:

שנת ייצור:

ק"מ נסיעה:

חייב שינוי מבנה

ללא טסט לא שולמה אגרת רישוי מפתח אחד לא נבדק מזגן אין
אחריות על מצבר

טופס סיכום אחיד של בדיקה כללית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות									
מס' רכב:	3238934	תוצר:	Pajero	דגם:	Mitsubishi	מס' שלדה:	1046	קבוצה 3-	1046
מס' מנוע:	6680	מד מרחק:	235047	שנת יצור:	2015	סוג הרכב:	תברה	קבוצה 3-	1046
מזמין הבדיקה:	מסא"ר רכב בית דגן	וכתובתו:		סוג השלדה:		שלדת מרכב:			

מס'ד	המערכת	V	לא תקין	הערות
1	מסע		X	בלוק מנוע=מקישות יתר, סימני שריפת שמן, רעש אביזרי מנוע / רצועה / מותחנים וגלגלות. רסיבות/חזילת שמן מטרבורמגדש, מערכת תיזמון=רעש שסתמים. מערכת שמן=בדוק תצורת שמן בסיסעה
2	מערכת קיחור	V		
3	מערכת דלק	V		
4	מערכת הצתה/הזרקה		X	מערכת דלק והצתה=פליטת יתר עשן דיזל
5	מערכת גדוש מסע	V		
6	מערכת הנעה של רכב	V		
7	מערכת טעינה	V		
8	מערכת פליטה ומערכות		X	עשן דיזל=לא נבדק
9	מערכת התנעה סלל מצבר	V		
10	מצמד	V		
11	תיבת הילוכים		X	תיבת הילוכים אוטומטית=בלאי דיסקיות, שמן כהה, נקישות יתר, אין אחריות לתיבת הילוכים
12	תיבת העברת סח		X	דיפרנציאל=מרווחי יתר
13	צירית/גל הינע		X	גל הינע / צירית=מרווחי יתר
14	מערכת מתלה קדמי / אקטיבית		X	מיתלה קדמי=לתקן/לכוון זוויות מתלה, תותבים פגומים
15	מערכת מתלה אחורי / אקטיבית	V		
16	מערכת היגוי	V		
17	מערכת בלמים	V		
18	צמיגים וחישוקים	V		
19	שלדת מרכב		X	תקוני מרכב, משמעות נמוכה=סימני פגיעה לפני, תקוני מרכב וצבע, מעיכות/מעוך, נזק לפגזים, הוחלפו חלקי מרכב, כנף קדמית ימנית הוחלפה, מכסה מנוע הוחלף, גג=מעכות בגג הרכב
20	מערכת תאורה ומחצבים	V		
21	הערות כלליות	V		