

הסטורית טיפולים לרכב מספר 3255634

מספר פניה: **8170716778** תאריך פניה: **23/06/2016** גורם מבצע: מבוטל- מרכז השרות חולון מוטורס

קריאת מד אוי': **19,701**

תיאור פניה: מ-24087 טיפול

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
שמן מנוע C3 (פגרו BK דיזל)(NPNA5W30)	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
טבעת אטימה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170757509** תאריך פניה: **09/11/2016** גורם מבצע: סדנא פנימית באר שבע

קריאת מד אוי': **27,413**

תיאור פניה: מ-24087 הזמנת מס' אדום+ אזרחי

מהות הפניה:

1. לוח זיהוי פגום

משימה לביצוע	סטטוס משימה
לוחות זיהוי לוחיות רישוי	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170762898** תאריך פניה: **27/11/2016** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ שב"ס

קריאת מד אוי': **39,801**

תיאור פניה: ניידת מ-25087 לא מאיצה

מהות הפניה:

1. האצה לא תקינה

מספר פניה: **8170763318** תאריך פניה: **27/11/2016** גורם מבצע: מבוטל- מרכז השרות חולון מוטורס

קריאת מד אוי': **39,801**

תיאור פניה: 24087 טיפול 40000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
שמן מנוע C3 (פגרו BK דיזל(NPNA5W30))	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
טבעת אטימה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170768248** תאריך פניה: **12/12/2016** גורם מבצע: מבוטל- מרכז השרות חולון מוטורס

קריאת מד אוי': **42,467**

תיאור פניה: מ - 24087- ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

מספר פניה: **8160099276** תאריך פניה: **06/02/2017** גורם מבצע: פחחות יפו מ.מוטקהיפו

קריאת מד אוי': **53,550**

תיאור פניה: מ 24087 נזק לרכב

מהות הפניה:

1. קדמי ימני

משימה לביצוע	סטטוס משימה
הרכב בעבודה ביקור במוסך חרץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170796849** תאריך פניה: **15/03/2017** גורם מבצע: מבוטל- מרכז השרות חולון מוטורס

קריאת מד אוי': **59,901**

תיאור פניה: מ 24087 טיפול 60000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
שמן מנוע C3 (פגרו BK דיזל NPNA5W30)	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
טבעת אטימה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170809414** תאריך פניה: **27/04/2017** גורם מבצע: מבוטל- מרכז השרות חולון מוטורס

קריאת מד אוי': **68,575**

תיאור פניה: מ 24087

מהות הפניה:

1. מצבר חלש

מספר פניה: **8170820048** תאריך פניה: **01/06/2017** גורם מבצע: מבוטל- מרכז השרות חולון מוטורס

קריאת מד אוי': **73,255**

תיאור פניה: מ - 24087-ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

מספר פניה: **8170829761** תאריך פניה: **02/07/2017** גורם מבצע: מבוטל- מרכז השרות חולון מוטורס

קריאת מד אוי': **79,999**

תיאור פניה: מ 24087 טיפול 80.000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מסנן אבק מערכת מיזוג	משימה הושלמה
שמן מנוע C3 (פגרו BK דיזל NPNA5W30)	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
טבעת אטימה	משימה הושלמה
מסנן דלק	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170837750** תאריך פניה: **26/07/2017** גורם מבצע: מבוטל- מרכז השרות חולון מוטורס

קריאת מד אוי': **83,991**

תיאור פניה: מ 24087 החלפת נורה ראשית

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית שמאלית לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
הח נורה ראשית קד ימ+ שמ החלפת נורות כללי	משימה הושלמה
REAR COMBINATION LAM-מכלול פנס משולב אחו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170866284** תאריך פניה: **29/10/2017** גורם מבצע: מבוטל- מרכז השרות חולון מוטורס

קריאת מד אוי': **99,780**

תיאור פניה: מ-24087 טיפול 100000 ק"מ

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
שמן תיבת העברה (6) טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם קדמי	משימה הושלמה
DISC BRAKE PAD ASSEM-מכלול רפידת בלם דיס	משימה הושלמה
FRONT WINDOW WIPER B-מכלול להב מגב שמשה	משימה הושלמה
מגב שמשה קד 18 אינץ'- תוא	משימה הושלמה
מגב שמשה קד 22 אינץ'- תואם	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160111411** תאריך פניה: **23/11/2017** גורם מבצע: פחחות יפו מ.מוטקהיפו

קריאת מד אוי': **104,116**

תיאור פניה: מ' 24087 מכה בפגוש אחורי שמאלי

מהות הפניה:

1. אחורי שמאלי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נבק לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
נזק באחורי הרכב	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170884060** תאריך פניה: **22/12/2017** גורם מבצע: מבוטל- מרכז השרות חולון מוטורס

קריאת מד אוי': **108,298**

תיאור פניה: מ-24087 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: 8160113207 תאריך פניה: 08/01/2018 גורם מבצע: מבוטל- מרכז השרות חולון מוטורס

קריאת מד אוי': 109,468

תיאור פניה: 24087 גרימת נזק לטלסקופ דלת

מהות הפניה:

1. אחורי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
סיום ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170894944 תאריך פניה: 23/01/2018 גורם מבצע: מבוטל- מרכז השרות חולון מוטורס

קריאת מד אוי': 109,501

תיאור פניה: מ24087 החלפת נורה

מהות הפניה:

1. מנורה שרופה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נורה מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
HEADLAMP BULB-נורת פנס ראשי-החלפה (בסיס	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170903977** תאריך פניה: **19/02/2018** גורם מבצע: מבוטל- מרכז השרות חולון מוטורס
 קריאת מד אוי': **119,558**
 תיאור פניה: **24087** טפול 120000 ק"מ

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מסנן אבק מערכת מיזוג	משימה הושלמה
נחל בלמים	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
קרב מסנן אויר	משימה הושלמה
טבעת אטימה	משימה הושלמה
שמן מנוע C3 (פגרו BK דיזל NPNA5W30)	משימה הושלמה
מסנן דלק	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170935528** תאריך פניה: **31/05/2018** גורם מבצע: מבוטל- מרכז השרות חולון מוטורס
 קריאת מד אוי': **139,801**
 תיאור פניה: **24087** טיפול 140000 ק"מ

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
שמן מנוע C3 (פגרו BK דיזל NPNA5W30)	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
טבעת אטימה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170956661** תאריך פניה: **05/08/2018** גורם מבצע: מבוטל- מרכז השרות חולון מוטורס
קריאת מד אוי': **142,201**
תיאור פניה: מ-24087 בד' מצבר

מהות הפניה:

1. מצבר חלש

משימה לביצוע	סטטוס משימה
שנפ- מצבר 95 אמפר יפני ימי מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
BATTERY-מצבר-החלפה (בסיסי)-	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170971502** תאריך פניה: **02/10/2018** גורם מבצע: מבוטל- מרכז השרות חולון מוטורס
קריאת מד אוי': **159,501**
תיאור פניה: מ-24087 טיפול 160000 ק"מ

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מסנן אבק מערכת מיזוג	משימה הושלמה
נחל בלמים	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
טבעת אטימה	משימה הושלמה
שמן מנוע C3 (פגרו BK דיזל)(NPNA5W30)	משימה הושלמה
מסנן דלק	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160130006** תאריך פניה: **16/01/2019** גורם מבצע: פחחות יפו מ.מוטקהיפו
קריאת מד אוי': **177,367**
תיאור פניה: מ-24087 שבר מנגנון מראה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול במראה	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171010148 תאריך פניה: **23/01/2019** גורם מבצע: מכון הדרום להרצת ובדיקת קריאת מד אוי': **178,876**
תיאור פניה: מ - 24087 רישוי שנתי

מספר פניה: 8171012015 תאריך פניה: **29/01/2019** גורם מבצע: מבוטל- מרכז השרות חולון מוטורס קריאת מד אוי': **180,183**
תיאור פניה: מ-24087 טיפול 180000 ק"מ

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מסנן אבק מערכת מיזוג	משימה הושלמה
שמן מנוע C3 (פגרו BK דיזל NPNA5W30)	משימה הושלמה
נחל בלמים	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
קרב מסנן אויר	משימה הושלמה
טבעת אטימה	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171020957 תאריך פניה: **24/02/2019** גורם מבצע: מבוטל- מרכז השרות חולון מוטורס קריאת מד אוי': **184,801**
תיאור פניה: 24087 \בד בלמים

מהות הפניה:

1. בדיקת בלמים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ערכת רפידות לדיסק בלם קדמי מערכת טורבו	משימה הושלמה
דיסקת [צלחת] בלם קדמי	משימה הושלמה
FRONT BRAKE DISC (RO-דיסק בלם קדמי (רוטו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160133330** תאריך פניה: **27/03/2019** גורם מבצע: פחחות יפו מ.מוטקהיפו

קריאת מד אוי': **190,207**

תיאור פניה: מ-24087 נזק מכסה גלגל רזרבי

מהות הפניה:

1. אחורי

מספר פניה: **8171046232** תאריך פניה: **19/05/2019** גורם מבצע: מבוטל- מרכז השרות חולון מוטורס

קריאת מד אוי': **200,201**

תיאור פניה: מ-24087 טיפול 200000 ק"מ

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ערכת רפידות לדיסק בלם אחור טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
שמן תיבת העברה(6)	משימה הושלמה
מכלול רפידת בלם דיסק אחורי-החלפה(בסיסי)	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171056260** תאריך פניה: **18/06/2019** גורם מבצע: מבוטל- מרכז השרות חולון מוטורס

קריאת מד אוי': **206,256**

תיאור פניה: מ-24087 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
לא תקין שעון מראה על אדום מטף כיבוי חסר או לא מחוזק לא תקין	משימה הושלמה
תותבים תחתונים לבולמי זעזועים ק"ד החלפת גומי מתלה	משימה הושלמה
פנס אור לוחית זיהוי לא תקין	משימה הושלמה
חיזוק ברגים מכסה שסתומים נזילה/רטיבות שמן מנוע	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171056446** תאריך פניה: **19/06/2019** גורם מבצע: מבוטל- מרכז השרות חולון מוטורס

קריאת מד אוי': **206,301**

תיאור פניה: מ-27087 בד רטיבות + החלפת תותבים

מהות הפניה:

1. נזילת שמן מאזור המנוע

מספר פניה: **8171081505** תאריך פניה: **03/09/2019** גורם מבצע: מבוטל- מרכז השרות חולון מוטורס

קריאת מד אוי': **220,201**

תיאור פניה: מ- 24087 טיפול 220,000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נזל בלמים(35) טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
נזל קירור(NPN381032)	משימה הושלמה
מסנן אויר	משימה הושלמה
נורה	משימה הושלמה
מגב שמשה קד 24 אינץ' - תוא	משימה הושלמה
מגב שמשה קד 16 אינץ' - תוא	משימה הושלמה
מכלול להב מגב שמשה קדמית-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה
נורת פנס ראשי-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171107828** תאריך פניה: **26/11/2019** גורם מבצע: מבוטל- מרכז השרות חולון מוטורס

קריאת מד אוי': **237,701**

תיאור פניה: מ- 24087 טיפול 240000 ק"מ

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

מספר פניה: **8171108289** תאריך פניה: **27/11/2019** גורם מבצע: מבוטל- מרכז השרות חולון מוטורס

קריאת מד אוי': **237,701**

תיאור פניה: מ-24087 טיפול 240000 ק"מ

מהות הפניה:

1. אטם שרוף / קרוע

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מגב שמשה קד 24 אינץ' - תוא מערכת טורבו	משימה הושלמה
מגב שמשה קד 16 אינץ' - תוא	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם אחור	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם קדמי	משימה הושלמה
דיסקת [צלחת] בלם קדמי	משימה הושלמה
מכלול רפידת בלם דיסק אחורי-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה
מכלול רפידת בלם דיסק קדמי-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה
מכלול להב מגב שמשה קדמית-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171129793** תאריך פניה: **28/01/2020** גורם מבצע: מבוטל- מרכז השרות חולון מוטורס

קריאת מד אוי': **243,002**

תיאור פניה: מ-24087 פול 240,000 ק"מ

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
שמן מנוע C3 (פגרו BK דיזל NPNA5W30)	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
טבעת אטימה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171135594** תאריך פניה: **13/02/2020** גורם מבצע: מבוטל- מרכז השרות חולון מוטורס

קריאת מד אוי': **246,973**

תיאור פניה: מ-24087 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה תקין

מספר פניה: **8171135915** תאריך פניה: **16/02/2020** גורם מבצע: מכון הדרום להרצת ובדיקת
קריאת מד אוי': **247,346**
תיאור פניה: מ-24087 רישוי שנתי

מספר פניה: **8171149316** תאריך פניה: **29/03/2020** גורם מבצע: קומפיוטסט רמלה
קריאת מד אוי': **258,005**
תיאור פניה: 24087 בדיקה לפני מכירה

מהות הפניה:

1. בדיקה לפני מכירה