



מס' סידורי במכרז - 392

מס' רישוי : 24087 רישוי אזרחי : 3255634
 תוצר ודגם הרכב : מיציבוש פג'רו
 שנת ייצור : 2016
 ק"מ נסיעה : 255,000

חייב שינוי מבנה

ללא טסט לא שולמה אגרת רישוי מפתח אחד לא נבדק מזגן אין
 אחריות על מצבר

טופס סיכום אחיד של בדיקה כללית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות

מס' רכב:	3255634	תוצר:	Pajero 3,8	דגם:	Mitsubishi	מס' שלדה:	6464
ס' מנוע:	1022	מד מרחק:	254755	שנת יצור:	2016	סוג הרכב:	אחר
חמין הבדיקה:	מטא"ר רכב בית דגן	וכתובת:		סוג השלדה:	שלדת מרכב	קבוצה 4-5	
צ"ד	המערכת	V	לא תקין				
1	מנוע		X	בלוק מנוע=נקישות יתר, תומכי מנוע פגומים, בדוק/תקן מגדש טורבו, מערכת תזמון=רעש שסתומים, ראש מנוע=צריכת שמן ממוביל שסתומים, מערכת שמן=בדוק תצרוכת שמן בנסיעה, בלוק מנוע=רטיבות			
2	מערכת קירור		X	מערכת קורר מנוע=קורחיה וסימני חילת מים מחיבורים			
3	מערכת דלק	V					
4	מערכת הצתה/הזרקה	V					
5	מערכת גדוש מנוע	V					
6	מערכת הנעה של רכב	V					
7	מערכת טעינה	V					
8	מערכת פליטה ומערכות		X	CO=לא נבדק			
9	מערכת התנעה כולל מצבר	V					
10	מצמד	V					
11	תיבת הילוכים		X	תיבת הילוכים אוטומטית=תומכי תיבת הילוכים פגומים, בלאי דיסקיות, שמן כהה, נקישות יתר,			
12	תיבת העברת כוח	V					
13	ציריות/גל הינע		X	גל הינע / ציריות=מרווחי יתר			
14	מערכת מתלה קדמי / אקטיבית		X	מתלה קדמי=לתקן/לכוון זוויות מתלה, מייצב/חיבורים פגומים, תותבים פגומים, בולמי זעזועים=חילת שמן			
15	מערכת מתלה אחורי / אקטיבית		X	בולם אחורי שמאלי פגום, בולם אחורי ימני פגום			
16	מערכת היגוי		X	מערכת היגוי=נקישות יתר			
17	מערכת בלמים		X	בלמים קדמיים=לפרק גלגלים לבדיקה			
18	צמיגים וחישוקים	V					
19	שלדת מרכב		X	תקופי מרכב, משמעות נמוכה=תיקופי מרכב וצבע, מעיכות/משוך, נזק לפגושים			
20	מערכת תאורה ומחזורים	V					
21	הערת כללית	V					