מס' סידורי במכרז - 197

מס' רישוי : 24088 רישוי אזרחי: 3255734

תוצר ודגם הרכב: מיצובישי DESERT

שנת ייצור: 2016

ק"מ נסיעה : 280,500

חייב שינוי מבנה

ללא טסט לא שולמה אגרת רישוי מפתח אחד לא נבדק מזגן אין אחריות על מצבר מכות פח וצבע סביב הרכב

טופס סיכום אחיד של בדיקה כללית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות | על פי הוראות משרד התחבורה

מס' רכב	3255734	תוצר:	Pajero 3.2 Di-D	דגם:	Mitsubishi	מס' שלדה	1009
מס' מנוע	[illegible]	מד מרחק:	280200	שנת יצור:	2016	סוג הרכב:	חברה 4X4 קבוצה 4-5
מדינת רכב		כתובתו:	משטרת ישראל			סוג השלדה:	שלדת מרכב

		V	לא תקין	
[illegible]	מערכת			
[illegible]			X	בלוק מנוע=נזילת שמן בין המנוע לגיר, נזילת שמן במצנן הביניים/צנרת יניקת אוויר פגומה, מערכת שמן=נזילת שמן
[illegible]	מערכת קרור	V		
[illegible]	מערכת דלק	V		
4	מערכת הצתה/הזרקה	V		
5	מערכת נידוש מנוע	V		
6	מערכת הנעה של רכב	V		
[illegible]	מערכת נעינה	V		
8	מערכת פליטה ומערכות		X	מערכת פליטה ויניקה=ברגי סעפת פליטה משוחררים,שמן במערכת יניקת אוויר וטורבו,
[illegible]	מערכת הנעה מולל מצבר	V		
[illegible]	[illegible]	V		
[illegible]	תיבת הילוכים	V		
2	תיבת העברת כוח		X	תיבת העברה=סימני נזילת שמן בטרנספר
3	צריחי גל הינע	V		
14	מערכת מתלה קדמי / אקטיבית	V		
15	מערכת מתלה אחורי / אקטיבית	V		
16	מערכת היגוי	V		
17	מערכת בלמים	V		
[illegible]	צמיגים וחישוקים	V		
[illegible]	שלדת מרכב		X	שלדת מרכב, משמעות נמוכה=סימני פגיעה לפנים. החלפה קורת רוחב מולחמת, תקני מרכב, משמעות נמוכה=סימני פגיעה לפנים, פח חזית מעוך \ פגום, תקני מרכב וצבע, מעיכות בפח, נזק לפגושים, החלפו חלקי מרכב, מכסה מנוע החלף, גג=מעיכות בגג הרכב, תקני מרכב , משמעות גבוה=סימני פגיעה מלפנים, הלחמות\חיבורים לא מקוריים
20	מערכת תאורה ומחוונים	V		
21	הערות כלליות	V		בדוק עבר ביטוחי לרכב