



## מס' סידורי במכרז - 197

**מס' רישוי :** 3255734      **24088 רישוי אזרחי :** 3255734  
**תוצר ודגם הרכב :** DESERT      **מיצובישי**  
**שנת ייצור :** 2016  
**ק"מ נסיעה :** 280,500

### חייב שינוי מבנה

**ללא טסט לא שולמה אגרת רישוי מפתח אחד לא נבדק מזגן אין  
 אחריות על מצבר מכות פח וצבע סביב הרכב**

#### טופס סיכום אחיד של בדיקה כללית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות

מס' רכב	3255734	תוצר:	Pajero 3.2 Di-D	דגם:	Mitsubishi	מס' שלדה	1009
מס' מנוע	5999	מד מרחק:	280200	שנת יצור:	2016	סוג הרכב:	חברה
מס' רישוי	4-5 קבוצה	מס' הרכב:	4X4 קבוצה	סוג השלדה:	שלדת מרכב		

מס' בדיקה	המערכת	V	לא תקין	תיאור
			X	בלוק מנוע=נזילת שמן בין המסע לגיר, נזילת שמן במצנן הביניים/צנרת יניקת אוויר פגומה, מערכת שמן=נזילת שמן
	מערכת קירור	V		
	מערכת דלק	V		
	מערכת הצתה/הזרקה	V		
	מערכת גדוש מטע	V		
	מערכת הנעה של רכב	V		
	מערכת נעילה	V		
	מערכת פליטה ומערכות		X	מערכת פליטה וניקה=ברגי סעפת פליטה משוחררים, שמן במערכת יניקת אוויר וטורבו,
	מערכת הנעה סולל מצבר	V		
	מצמד	V		
	תיבת הידוקים	V		
	תיבת העברת כוח		X	תיבת העברה=סימני נזילת שמן בטרונספר
	ציריות/נל הינע	V		
	מערכת מתלה קדמי / אקטיבית	V		
	מערכת מתלה אחורי / אקטיבית	V		
	מערכת היגוי	V		
	מערכת בלמים	V		
	צמיגים וחישוקים	V		
	שלדת מרכב		X	שלדת מרכב, משמינית נמוכה=סימני פגיעה לפני, הוחלפה קורת רחב מולחמת, תקוני גורר, משמעות נמוכה=סימני פגיעה לפני, פח חזית מעוך \ פגום, תקוני מרכב וצבע, מעיכות בפח, נזק לפגזים, הוחלפו חלקי מרכב, מכסה מנוע הוחלף, גג=מעיכות בגג הרכב, תקוני מרכב, משמעות גבוה=סימני פגיעה מלפנים, הלחמות/חבורים לא מקוריים
	נערכת תאורה ומחוגנים	V		
	הערת כלליות	V		בדוק עבר ביטוחי לרכב