

הסטורית טיפולים לרכב מספר **3255934**

מספר פניה: **8170703685** תאריך פניה: **10/05/2016** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה
 קריאת מד אוי': **15,001**
 תיאור פניה: מ 24090 טיפול 15,000 והחלפת מגבים

מהות הפניה:

1. מגב לא מנגב
2. טיפול תקופתי מתוכנן

מספר פניה: **8170707625** תאריך פניה: **24/05/2016** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה
 קריאת מד אוי': **17,998**
 תיאור פניה: מ 24090 רעשים ברכב והחלפת מגבים

מהות הפניה:

1. מגב לא מנגב
2. רעש במנוע

משימה לביצוע	סטטוס משימה
סט מגבים החלפת נורות כללי	משימה הושלמה
ביקורת חורף	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170711204** תאריך פניה: **05/06/2016** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה
 קריאת מד אוי': **20,001**
 תיאור פניה: מ 24090 טיפול 20000 ק"מ

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
שמן מנוע C3 (פגרו BK דיזל(NPNA5W30))	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
טבעת אטימה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160091541** תאריך פניה: **26/07/2016** גורם מבצע: פארק נ.גבי פחות וצבע **1996** בע"מ

קריאת מד אוי': **131,328**

תיאור פניה: מ-24090 מכה טמבון אחורי

מהות הפניה:

1. אחורי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
תיקון הרכב עפ"י דוח שמאי	משימה הושלמה
שיפוץ ספילר אח'	משימה הושלמה
פנס L למגן אח'	משימה הושלמה
מכסה עליון למגן אח'	משימה הושלמה
ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170738862** תאריך פניה: **05/09/2016** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': **131,329**

תיאור פניה: מ-24090 טיפול 40000 ק"מ

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מסנן אבק מערכת מיזוג	משימה הושלמה
שמן מנוע C3 (פגרו BK דיזל)(NPNA5W30)	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
טבעת אטימה	משימה הושלמה
מסנן דלק	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170742809** תאריך פניה: **19/09/2016** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': **42,605**

תיאור פניה: מ-24090 בדיקת רעשים

מהות הפניה:

1. רעידות חזקות

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160094518** תאריך פניה: **16/10/2016** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ באר ש

קריאת מד אוי': **223,604**

תיאור פניה: מ-24090 צמיג קרוע

מהות הפניה:

1. אחורי ימני

מספר פניה: **8160095188** תאריך פניה: **03/11/2016** גורם מבצע: פארק נ.גבי פחחות וצבע **1996** בע"מ

קריאת מד אוי': **0**

תיאור פניה: מ-24090 מכה צד ימין אחורי

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

מספר פניה: **8170765577** תאריך פניה: **04/12/2016** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': **223,605**

תיאור פניה: מ-24090 טיפול 60000 ק"מ

מהות הפניה:

נזל קירור טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נזל קירור טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170769932** תאריך פניה: **18/12/2016** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': **62,806**

תיאור פניה: מ-24090 מצבר חלש

מהות הפניה:

1. מצבר חלש

מספר פניה: **8170775714** תאריך פניה: **08/01/2017** גורם מבצע: סדנא פנימית באר שבע

קריאת מד אוי': **67,939**

תיאור פניה: מ-24090 מטף ריק

מהות הפניה:

1. מטף ריק/פג תוקף

סטוס משימה

משימה לביצוע

משימה הושלמה

החלפת מטף ריק

מספר פניה: **8170777246** תאריך פניה: **11/01/2017** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': **67,939**

תיאור פניה: מ-24090 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

מספר פניה: **8170787100** תאריך פניה: **12/02/2017** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': **78,339**

תיאור פניה: מ-24090 רכב לא מניע

מהות הפניה:

1. מצבר חלש

סטוס משימה

משימה לביצוע

משימה הושלמה

טופל רכב לא מניע ושחרר ביקור במוסך חוץ

מספר פניה: **8170788374** תאריך פניה: **15/02/2017** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ באר ש

קריאת מד אוי': **78,801**

תיאור פניה: מ-24090 התקנת כפתורי החשכה

מהות הפניה:

1. תיקון מגעים

מספר פניה: **8170788697** תאריך פניה: **16/02/2017** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': **79,678**

תיאור פניה: מ-24090 רכב לא סוחב וטיפול 80,000 ק"מ

מהות הפניה:

1. מנוע לא סוחב

2. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
שמן מנוע C3 (פגרו BK דיזל(NPNA5W30))	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
טבעת אטימה	משימה הושלמה
מסנן דלק	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170789733** תאריך פניה: **20/02/2017** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': **80,121**

תיאור פניה: מ-24090 רכב לא סוחב

מהות הפניה:

1. מנוע לא סוחב

משימה לביצוע	סטטוס משימה
שמן תיבת העברה(6) רפידות בלם	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם קדמי	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם אחור	משימה הושלמה
FRONT BRAKE DISC (RO)-דיסק בלם קדמי (רוטו	משימה הושלמה
REAR BRAKE DISC-בלם דיסק אחורי-החלפה (ב	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160099975** תאריך פניה: **21/02/2017** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אויך': **80,124**

תיאור פניה: מ-24090 נזק בתחתית הרכב אינטרקולר נפגע

מהות הפניה:

1. גחון הרכב

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
ממתין עדיין לחלק מיפירוק לא נימצא ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
תיקון הרכב עפ"י דוח שמאי	משימה הושלמה
מצנן אויר	משימה הושלמה
מסנן חלקיקים	משימה הושלמה
חיישן שמ'	משימה הושלמה
חיישן מד כמות אויר	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170804011** תאריך פניה: **05/04/2017** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אויך': **84,123**

תיאור פניה: מ-24090 רכב לא מניע

מהות הפניה:

1. מצבר חלש

משימה לביצוע	סטטוס משימה
רצועה למש.מים ואלטרנטור מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
רצועה למדחס מזגן	משימה הושלמה
עבודות כלליות	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160103234** תאריך פניה: **11/05/2017** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ באר ש

קריאת מד אויף: **93,817**

תיאור פניה: מ-24090 צמיג קרוע

מספר פניה: **8170823677** תאריך פניה: **12/06/2017** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אויף: **100,001**

תיאור פניה: מ-24090 טיפול 100,000 ק"מ

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
שמן מנוע C3 (פגרו BK דיזל(NPNA5W30))	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
טבעת אטימה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160105287** תאריך פניה: **02/07/2017** גורם מבצע: פארק נ.גבי פחות וצבע **1996** בע"מ

קריאת מד אויף: **105,816**

תיאור פניה: מ-24090 חור בטמבון אחורי

מהות הפניה:

1. אחורי ימני

מספר פניה: **8170835541** תאריך פניה: **19/07/2017** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אויף: **113,425**

תיאור פניה: מ-24090 מזגן לא מקרר

מהות הפניה:

1. מזגן לא מקרר

מספר פניה: **8170837569** תאריך פניה: **25/07/2017** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': **113,501**

תיאור פניה: מ-24090 הילוך לא משתלבים

מהות הפניה:

1. הילוכים לא משתלבים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מתג מצוין מצב ידית טרנספר מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
עבודות מכונאות	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170839164** תאריך פניה: **31/07/2017** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': **115,816**

תיאור פניה: מ-24090 החלפת מגבים ברגים לידית אחיזה

מהות הפניה:

1. ברגים משוחררים

2. מגב לא מנגב

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מגבים החלפת נורות כללי	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170847451** תאריך פניה: **27/08/2017** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': **120,001**

תיאור פניה: מ-24090 טיפול 120000 ק"מ

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ניבדק טופל ושוחרר ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מסנן אבק מערכת מיזוג	משימה הושלמה
נזל בלמים	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
קרב מסנן אויר	משימה הושלמה
טבעת אטימה	משימה הושלמה
שמן מנוע C3 (פגרו BK דיזל(NPNA5W30))	משימה הושלמה
מסנן דלק	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170854580** תאריך פניה: **18/09/2017** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': **128,816**

תיאור פניה: מ-24090 איזון גלגלים והגה רועד

מהות הפניה:

1. הגה רועד בזמן נהיגה

2. כיוון הגה

3. מצבר חלש

מספר פניה: **8160109153** תאריך פניה: **01/10/2017** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': **130,001**

תיאור פניה: מ-24090 מכה טמבון קדמי + צד ימין קדמי

מהות הפניה:

1. קדמי

2. קדמי ימני

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
ממתין לאישור תיקון מיבקר ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
רכב בעבודה תיקון נזק ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160109393** תאריך פניה: **15/10/2017** גורם מבצע: אוטו גלס זגגות רכב בע"מ

קריאת מד אוי': **131,596**

תיאור פניה: מ-24090 נזק לשמשה אחורית ולשמשה צד ימין

מהות הפניה:

1. אחורי

2. אחורי ימני

משימה לביצוע	סטטוס משימה
החלפת שמשות	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170862564** תאריך פניה: **18/10/2017** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': **131,598**

תיאור פניה: מ-24090 מנוע נכבה במהלך נסיעה

מהות הפניה:

1. מנוע נכבה בנסיעה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בבדיקות רכב ניכבה בנסיעה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160109953** תאריך פניה: **23/10/2017** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': **131,711**

תיאור פניה: מ-24090 נזק לתחתית הרכב

מהות הפניה:

1. גחון הרכב

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
רכב בעבודה תיקון נזק ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
רכב בעבודה תיקון נזק ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
ממתין לכמה חלקים ועבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
ממתין לאישור בקר ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בעבודה תיקון נזק תחתית הרכב ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בעבודה צפי יציאה היום ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
חסר עוד כמה חלקים שמחפשים מיפירוק ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170870502** תאריך פניה: **09/11/2017** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': **131,901**

תיאור פניה: מ-24090 מצבר חלש

מהות הפניה:

1. מצבר חלש

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ניבדק מצבר לא תקין יתבקשו החלפה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170889098** תאריך פניה: **07/01/2018** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': **140,001**

תיאור פניה: מ-24090 טיפול 140,000 ק"מ

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
שמן מנוע C3 (פגרו BK דיזל)(NPNA5W30)	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
טבעת אטימה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170890923** תאריך פניה: **12/01/2018** גורם מבצע: מפעלי אלן 79 בע"מ

קריאת מד אוי': **140,002**

תיאור פניה: מ-24090 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8170891408** תאריך פניה: **14/01/2018** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': **140,003**

תיאור פניה: מ-24090 ג'ק לא תקין ומפתח גלגלים לא תקין

מהות הפניה:

1. השלמת מפתח גלגלים

2. מפתח גלגלים שבור

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת תאונה לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה לטיפול
מגבה [גק] שמן מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
ידית למגבה	משימה הושלמה
מפתח סגור לאום האופן	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170901931** תאריך פניה: **12/02/2018** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': **140,005**

תיאור פניה: מ-24090 חגורה מנוע שורקת + בולם מרעיש

מהות הפניה:

1. בולם זעזועים אחורי ימני מרעיש
2. בולם זעזועים אחורי שמאלי מרעיש
3. מגב לא מנגב
4. רצועת מנוע מרעישה בעת הפעלת מנוע
5. מתז מים סתום/לא תקין

משימה לביצוע	סטטוס משימה
רכב בבדיקות וממצאים והצעת מחיר ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
רצועה למש.מים ואלטרנטור מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
סט מגבים קדמיים	משימה הושלמה
בד בלמים	משימה הושלמה
עבודות כלליות	משימה הושלמה
זרוע להב מגב שמשה אחורית	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170902443** תאריך פניה: **13/02/2018** גורם מבצע: חברת מוטורולה

קריאת מד אוי': **140,006**

תיאור פניה: מ-24090 פליקר בגריל לא תקין

מהות הפניה:

1. נורה בגשר תאור לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
פנס מהבהב גשרון תאורה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170903765** תאריך פניה: **18/02/2018** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': **156,797**

תיאור פניה: מ-24090 מנוע רועד ומצבר חלש

מהות הפניה:

1. מצבר חלש
2. רעידות חזקות

מספר פניה: **8170908301** תאריך פניה: **04/03/2018** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': **158,853**

תיאור פניה: מ-24090 טיפול 160,000 ק"מ והגה רועד

מהות הפניה:

1. הגה רועד בזמן נהיגה
2. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
רכב בבדיקת משיכה בזמן נסיעה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
מסרק הגה משופץ טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
STEERING GEAR ASSEMB-Mכלול תיבת ההגה (מס	משימה הושלמה
STEERING GEAR BOX BE-מפוח תיבת ההגה-החלפ	משימה הושלמה
נחל תיבת הילוכים אוטומטית	משימה הושלמה
כוון ציר קדמי	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170910762** תאריך פניה: **11/03/2018** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': **158,856**

תיאור פניה: מ-24090 רכב לא מניע

מהות הפניה:

1. מצבר חלש

מספר פניה: **8170912810** תאריך פניה: **18/03/2018** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': **158,857**

תיאור פניה: מ-24090 הח' יח' ניפוח כרית אויר נהג/נוסע

מהות הפניה:

1. רעש במנוע

2. תקלת ריקול

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ערכת רפידות לדיסק בלם אחור טיפול במצבר	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם קדמי מרכב הרכב	משימה הושלמה
FRONT BRAKE DISC (RO)-דיסק בלם קדמי (רוטו רפידות בלם	משימה הושלמה
REAR BRAKE DISC-בלם דיסק אחורי-החלפה (ב	משימה הושלמה
מצבר שנפ	משימה הושלמה
תיקון- פחחות	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170921556** תאריך פניה: **16/04/2018** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': **158,901**

תיאור פניה: מ-24090 מנורה דולקת בלוח שעונים

מהות הפניה:

1. מנורה דולקת בלוח שעונים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
שסתום בקרת מיחזור גזים מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
בד מחשב/וקידוד	משימה הושלמה
עבודות כלליות	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170936137** תאריך פניה: **03/06/2018** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': **178,001**

תיאור פניה: מ 24090 מנורה שרופה

מהות הפניה:

1. מנורה שרופה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מנורה מנוע ורכיביו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170938400** תאריך פניה: **10/06/2018** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': **179,756**

תיאור פניה: 24090 טיפול 180000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
שמן מנוע C3 (פגרו BK דיזל NPNA5W30)	משימה הושלמה
נזל בלמים	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
קרב מסנן אויר	משימה הושלמה
טבעת אטימה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160120284** תאריך פניה: **21/06/2018** גורם מבצע: פארק נ.גבי פחחות וצבע 1996 בע"מ

קריאת מד אוי': **181,990**

תיאור פניה: 24090 תאונה נזק בחלק אחורי

מהות הפניה:

1. אחורי ימני

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נזק תאונתי הזמן שמאי ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160120443** תאריך פניה: **25/06/2018** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ באר ש

קריאת מד אוי': **182,975**

תיאור פניה: מ-24090 ת.ד. נזק אחורי

מהות הפניה:

1. אחורי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת רכב אם שמאי ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה משימה הצליחה

מספר פניה: **8170948671** תאריך פניה: **10/07/2018** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': **185,233**

תיאור פניה: מ-24090- ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
תיקון מתזיז מים	משימה לטיפול
כמות הנחל במשאבה חסר - נזילה	משימה לטיפול
נורית ביקורת דולקת באופן קבוע	משימה לטיפול
פעולה לא תקינה של חיישן אזהרה	משימה לטיפול

מספר פניה: **8170955830** תאריך פניה: **01/08/2018** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': **190,698**

תיאור פניה: מ-24090 הילוך 4*4 לא משתלב

מהות הפניה:

1. הילוכים לא משתלבים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מתג מצייין מצב ידית טרנספר מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
מתג מצייין מצב ידית טרנספר	משימה הושלמה
מתג מצייין מצב ידית טרנספר	משימה הושלמה
עבודות כלליות	משימה הושלמה
עבודות כלליות	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170971311** תאריך פניה: **02/10/2018** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': **199,358**

תיאור פניה: מ-24090 טיפול 200,000 ק"מ

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
שמן מנוע C3 (פגרו BK דיזל)(NPNA5W30)	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
טבעת אטימה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170988562** תאריך פניה: **18/11/2018** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': **208,763**

תיאור פניה: מ-24090 גיר קופץ + רכב לא מניע

מהות הפניה:

1. הילוך קופץ

2. מצבר חלש

משימה לביצוע	סטטוס משימה
שמן גיר(20 ליטר בגלון) ATF מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
עבודות מכונאות	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171000229** תאריך פניה: **24/12/2018** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': **214,001**

תיאור פניה: מ-24090 רכב לא מניע

מהות הפניה:

1. מצבר חלש

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מצבר טיפול במצבר	משימה הושלמה
מצבר	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171006783** תאריך פניה: **13/01/2019** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': **219,854**

תיאור פניה: מ-24090 טיפול 220,000 ק"מ

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ערכת רפידות לדיסק בלם אחור טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם קדמי	משימה הושלמה
מסנן אויר	משימה הושלמה
FRONT BRAKE DISC (RO)-דיסק בלם קדמי (רוטו)	משימה הושלמה
REAR BRAKE DISC-בלם דיסק אחורי-החלפה (ב)	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171008392** תאריך פניה: **17/01/2019** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': **225,007**

תיאור פניה: מ-25090 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מרסני זעזועים פגומים / דולפים	משימה הושלמה
סטייה שמ' בזמן בלימה בדיקות בטיחות - מתלה וסרנים קפיצים	משימה הושלמה
רעידות מנוע + תא נוסעים- לבדוק תושבות תומך מנוע	משימה הושלמה
השלמת מכסה למכל מים עבור מגבים משימה כללית	משימה הושלמה
חוסר פס ניקל לסורג חזית נזקי פח	משימה הושלמה
על אדום מטף כיבוי חסר או לא מחוזק לא תקין	משימה הושלמה
ניטור לחץ אוויר נורית ביקורת דולקת באופן קבוע	משימה הושלמה
חוסר מגב לשמשה אח' להבי מגב שחוקים או פגומים	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171008232** תאריך פניה: **17/01/2019** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': **225,007**

תיאור פניה: מ-24090 תקלות בטיחות נבדק ע"י קצין

מהות הפניה:

1. בולם זעזועים קדמי ימני מרעיש
2. בולם זעזועים קדמי שמאלי מרעיש
3. מתלה קדמי רועש
4. מנורה שרופה
5. מנגנון שמשה מקולקל
6. תושבת מנוע קרועה/סדוקה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
לקוי קצין בטיחות ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
רכב שוחרר ליחידה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
תושבת מנוע קדמית מערכת טורבו	משימה הושלמה
תושבת תיבת הילוכים	משימה הושלמה
מחזיר שמן גל יציאה אח.ת.הע	משימה הושלמה
שמן גיר(20 ליטר בגלון) ATF	משימה הושלמה
נזל קירור(NPN381032)	משימה הושלמה
בגד	משימה הושלמה
עבודות מכונאות	משימה הושלמה
STEERING GEAR ASSEMB-מכלול תיבת ההגה (מס	משימה הושלמה
FRONT SHOCK ABSORBER-מכלול בולם זעזועים	משימה הושלמה
REAR SUPPORT BRACKET-תושבת אחורית-החלפה	משימה הושלמה
CRANKSHAFT OIL SEAL-מחזיר שמן גל הארכובה	משימה הושלמה
REAR MOUNTING INSULA-מבודד תמיכת מנוע אח	משימה הושלמה
כוון ציר קדמי	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171008127** תאריך פניה: **17/01/2019** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': **225,007**

תיאור פניה: מ-24090 מנורה שרופה + פקק חסר מיכל ווישר

מהות הפניה:

1. מנורה שרופה

2. מגב לא מנגב

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ממתין לבולמים+ הגה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
מכסה מיכל מתזיז מים מערכת טורבו	משימה הושלמה
זרוע להב מגב שמשה אחורית	משימה הושלמה
מגב אח	משימה הושלמה
מגבים	משימה הושלמה
עבודות כלליות	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171006132** תאריך פניה: **04/02/2019** גורם מבצע: מפעלי אלן 79 בע"מ

קריאת מד אוי': **214,001**

תיאור פניה: מ-24090 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8160133492** תאריך פניה: **01/04/2019** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ באר ש

קריאת מד אוי': **0**

תיאור פניה: 24090 גלגל שמאל אחורי

מספר פניה: **8160133528** תאריך פניה: **02/04/2019** גורם מבצע: פארק נ.גבי פחחות וצבע 1996 בע"מ

קריאת מד אוי': **0**

תיאור פניה: 24090 צמיג+ חישוק מתחת

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נזק לגאנש + צמיג ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171038389** תאריך פניה: **22/04/2019** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': **237,896**

תיאור פניה: מ-24090 מנורה שרופה + מנורה דולקת בלוח

מהות הפניה:

1. מנורה שרופה

2. מנורה דולקת בלוח שעונים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ערכת רפידות לדיסק בלם קדמי מערכת טורבו	משימה הושלמה
מצנן אויר גידוש	משימה הושלמה
דיסק בלם קדמי (רוטור)-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה
INTERCOOLER ASSEMBLY-פירוק והרכבה(בסיסי)	משימה הושלמה
ECI CONTROL UNIT-עדכון תוכנה (בסיסי)	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160134677** תאריך פניה: **05/05/2019** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': **237,896**

תיאור פניה: 42090 מגן גחון

מהות הפניה:

1. גחון הרכב

מספר פניה: **8171043564** תאריך פניה: **12/05/2019** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': **239,984**

תיאור פניה: מ-24090 טיפול 240,000 ק"מ + מנורה שרופה

מהות הפניה:

1. כיוון הגה
2. מנורה שרופה
3. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ניתן אישור עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
שמן מנוע C3 (פגרו BK דיזל NPNA5W30)	משימה הושלמה
נזל בלמים	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
קרב מסנן איר	משימה הושלמה
טבעת אטימה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171051191** תאריך פניה: **02/06/2019** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': **243,334**

תיאור פניה: מ-24090 מנורה דולקת לוח שעונים

מהות הפניה:

1. הילוכים לא משתלבים
2. מנורה שרופה
3. מנורה דולקת בלוח שעונים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מנורה מערכת טורבו	משימה הושלמה
בדיקה	משימה הושלמה
עב פנסיים	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160136014** תאריך פניה: **03/06/2019** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ באר ש
 קריאת מד אוי': **243,441**
 תיאור פניה: מ-24090 נזק צמיג שמאל קדמי

מספר פניה: **8160136460** תאריך פניה: **16/06/2019** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ באר ש
 קריאת מד אוי': **247,262**
 תיאור פניה: מ-24090 דוח נזק צמיג ימין קדמי

מספר פניה: **8171057527** תאריך פניה: **23/06/2019** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה
 קריאת מד אוי': **249,185**
 תיאור פניה: מ-24090 מנורה דולקת לוח שעונים

מהות הפניה:

1. מנורה דולקת בלוח שעונים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
עדכון תוכנה ובד פיה בDPF פגור EXCESSIVE סורב מערכת טורבו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171073598** תאריך פניה: **11/08/2019** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה
 קריאת מד אוי': **259,001**
 תיאור פניה: מ 24090 רכב לא סוחב

מהות הפניה:

1. לא סוחב/זיוף

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ערכת רפידות לדיסק בלם קדמי מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם אחור	משימה הושלמה
דיסק בלם קדמי (רוטור)-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה
בלם דיסק אחורי-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171076673** תאריך פניה: **20/08/2019** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': **259,966**

תיאור פניה: מ-24090 טיפול 260,000 ק"מ

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
רכב ניכנס לטיפול ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
שמן מנוע C3 (פגרו BK דיזל(NPNA5W30))	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
טבעת אטימה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160139827** תאריך פניה: **25/08/2019** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': **260,002**

תיאור פניה: מ-24090 נזק לגחון הרכב

מהות הפניה:

1. גחון הרכב

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ממתין למס תביעה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה משימה הצליחה

מספר פניה: **8160139867** תאריך פניה: **25/08/2019** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': **260,002**

תיאור פניה: מ-24090 נזק לגחון הרכב

מהות הפניה:

1. גחון הרכב

מספר פניה: **8171092912** תאריך פניה: **10/10/2019** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': **260,003**

תיאור פניה: מ-24090 סרן אחורי לא תקין

מהות הפניה:

1. סרן רועש

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מכלול גל הינע אחורי-החלפה (בסיסי) מערכת הזרקה - מנוע דיזל	משימה הושלמה
דרישפט אחורי	משימה הושלמה
שמן תיבת העברה(6)	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171104720** תאריך פניה: **17/11/2019** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': **270,649**

תיאור פניה: מ 24090 מצבר חלש

מהות הפניה:

1. מצבר חלש

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מצבר-החלפה (בסיסי) מערכת הזרקה - מנוע דיזל	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171107959** תאריך פניה: **26/11/2019** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': **271,985**

תיאור פניה: מ-24090 גיר קופץ

מהות הפניה:

1. הילוך קופץ

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ניולות שמן מהגיר ביקור במוסך חרץ	משימה הושלמה
ממתין לדוח נזק ביקור במוסך חרץ	משימה הושלמה
מכלול תיבת העברה-החלפה (בסיסי) מערכת מיתלים	משימה הושלמה
שמן גיר (20 ליטר בגלון) ATF	משימה הושלמה
חומר אטימה 150 גרם	משימה הושלמה
מחזיר שמן גל כניסה ת.העברה	משימה הושלמה
מחזיר שמן גל יציאה אח.ת.הע	משימה הושלמה
מחזיר שמן	משימה הושלמה
תושבת תיבת הילוכים	משימה הושלמה
מחזיר שמן אחורי	משימה הושלמה
שמן תיבת העברה(6)	משימה הושלמה
סתם אגן שמן תיבת	משימה הושלמה
עבודות כלליות	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160144218** תאריך פניה: **03/12/2019** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': **273,001**

תיאור פניה: מ-24090 נזק לתחתית הרכב

מהות הפניה:

1. גחון הרכב

מספר פניה: **8171113685** תאריך פניה: **10/12/2019** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': **273,001**

תיאור פניה: מ-24090 תיקון הגה

מהות הפניה:

1. מערכת היגוי לא מתפקדת

משימה לביצוע	סטטוס משימה
משולש עליון מערכת הגה	משימה הושלמה
משולש תחתון מערכת מיתלים	משימה הושלמה
משולש תחתון כיוון פרונט	משימה הושלמה
משולש עליון	משימה הושלמה
מוט קישור לתפוחי הגה	משימה הושלמה
מוט קישור-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה
מכלול זרוע עליונה-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה
מכלול זרוע תחתונה-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה
כיוון ציר אחורי	משימה הושלמה
ע. חוץ- כיוון פרונט	משימה הושלמה
בורג לזרוע מיתלה קדמ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171123495** תאריך פניה: **10/01/2020** גורם מבצע: מפעלי אלן 79 בע"מ

קריאת מד אוי': **0**

תיאור פניה: מ-24090 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8160147053** תאריך פניה: **26/01/2020** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': **274,001**

תיאור פניה: מ-24090 אובדן מפתחות רכב

מספר פניה: **8171131977** תאריך פניה: **03/02/2020** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': **279,994**

תיאור פניה: מ24090 טיפול 280000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מכלול רפידת בלם דיסק קדמי-החלפה (בסיסי) טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מכלול רפידת בלם דיסק אחורי-החלפה(בסיסי)	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם קדמי	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם אחור	משימה הושלמה
נורת פנס ראשי-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
מסנן דלק	משימה הושלמה
מסנן סיהור אוויר לחלל הנוס	משימה הושלמה
מסנן אויר	משימה הושלמה
נזל בלמים(35)	משימה הושלמה
שמן מנוע בגלון OILMOBIL	משימה הושלמה
טבעת אטימה	משימה הושלמה
נורה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171132656** תאריך פניה: **05/02/2020** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': **280,555**

תיאור פניה: 24090 בדיקת בלמים

מהות הפניה:

1. בלם חניה לא תקין

מספר פניה: **8171136682** תאריך פניה: **18/02/2020** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': **282,694**

תיאור פניה: מ 24090 טורבו לא תקין

מהות הפניה:

1. טורבו לא מתפקד

משימה לביצוע	סטטוס משימה
רעשים במנוע ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בד מחשב/וקידוד מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
מסנן חלקיקי דיזל (DPF)-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה
מכלול מכסה הנדנד-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה
מכלול מותחן שרשרת תזמון-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה
אטם מכסה הנדנד-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה
אופן הגלגל (גנט)-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה
מוביל עליון לשרשרת זימון	משימה הושלמה
מותחן לשרשרת תזמון מנוע	משימה הושלמה
אטם למותחן שרשרת תזמון מנו	משימה הושלמה
אטם מכסה שסתומים	משימה הושלמה
בורג לטבור האופן	משימה הושלמה
אום לבורג האופן	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171139607** תאריך פניה: **27/02/2020** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': **282,799**

תיאור פניה: 24090 תקלה חוזרת

מהות הפניה:

1. טורבו לא מתפקד

2. לא סוחב/זיוף

3. מנורה דולקת בלוח שעונים

4. מנורת בקרת ניהול מנוע דולקת

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בד מחשב/וקידוד מערכת חשמל	משימה הושלמה

