



# מס' סידורי במכרז - 245

מס' רישוי : 24092 רישוי אזרחי : 3256134  
 תוצר ודגם הרכב : מיציבוש פג'רו  
 שנת ייצור : 2016  
 ק"מ נסיעה : 249,400

## חייב שינוי מבנה

**ללא טסט לא שולמה אגרת רישוי מפתח אחד לא נבדק מזגן אין  
 אחריות על מצבר פלסטיקה חיצונית אחורי שמאלית שבורה**

### טופס סיכום אחיד של בדיקה כללית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות

מס' רכב:	תוצר:	דגם:	Mitsubishi	מס' שלדה:	847
מס' מנוע:	מד מרחק:	שנת ייצור:	סוג הרכב:	פרטי	4X4 קבוצה
מס' הבדיקה:	מס' רכב בית דגן	וכתובת:	סוג השלדה:	שלדת מרכב	
3256134	Pajero 3.2 Di-D				
5133	248865	2016			
	V	לא תקין			
	X	בלוק מנוע=רעש יתר, רעש אביזרי מנוע / רצועה / מותחנים וגלגלות			
2	V	מערכת קיזור			
3	V	מערכת דלק			
4	V	מערכת הצתה/הזרקה			
5	V	מערכת גדוש מנוע			
6	V	מערכת הנעה של רכב			
7	V	מערכת טעינה			
8	V	מערכת פליטה ומערכות			
9	V	מערכת התענה כולל מצבר			
10	V	מצמד			
11	X	תיבת הילוכים	תיבת הילוכים אוטומטית=נקישות יתר		
12	V	תיבת העברת כוח			
13	V	ציריות/גל הינע			
14	X	מערכת מתלה קדמי / אקטיבית	מיתלה קדמי=ליתקן/לכוון זווית מתלה		
15	V	מערכת מתלה אחורי / אקטיבית			
16	X	מערכת היגוי	מערכת היגוי=נקישות יתר		
17	V	מערכת בלמים			
18	X	צמיגים וחישוקים	צמיגים וגלגלים=צמיג קדמי שמאל פגום		
19	X	שלדת מרכב	תקוני מרכב, משמעות ממוכה=תיקוני מרכב וצבע, מעיכות/משוך, חק לפגושים, חלקי פלסטיק חסרים, שמשה חזית הוחלף		
20	V	מערכת תאורה ומחוננים			
21	V	הערכת כללית			