

## הסטורית טיפולים לרכב מספר 3268937

מספר פניה: **8170719445** תאריך פניה: **04/07/2016** גורם מבצע: מוסך דב רייכמן בע"מ **UMI**-קריית שמונה

קריאת מד אוי': **9,532**

תיאור פניה: 20851 טיפול 10000

### מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

| משימה לביצוע                             | סטטוס משימה  |
|------------------------------------------|--------------|
| שמן סרן אח' קד' מערכת דיפרנציאלים וסרנים | משימה הושלמה |
| שמן מנוע מערכת שמן                       | משימה הושלמה |
| טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן           | משימה הושלמה |

מספר פניה: **8170728502** תאריך פניה: **01/08/2016** גורם מבצע: מוסך דב רייכמן בע"מ **UMI**-קריית שמונה

קריאת מד אוי': **19,621**

תיאור פניה: מ 20851 טיפול 20000

### מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

| משימה לביצוע                   | סטטוס משימה  |
|--------------------------------|--------------|
| דיסק' בלם קד' רפידות בלם       | משימה הושלמה |
| שמן ופילטר שמן מערכת שמן       | משימה הושלמה |
| טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן | משימה הושלמה |

מספר פניה: **8170737869** תאריך פניה: **04/09/2016** גורם מבצע: מוסך דב רייכמן בע"מ **UMI**-קריית שמונה

קריאת מד אוי': **31,120**

תיאור פניה: מ 20851 טיפול 30000

### מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

| משימה לביצוע                   | סטטוס משימה  |
|--------------------------------|--------------|
| טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן | משימה הושלמה |

מספר פניה: **8170738775** תאריך פניה: **06/09/2016** גורם מבצע: מוסך דב רייכמן בע"מ **UMI**-קריית שמונה

קריאת מד אוי': **31,411**

תיאור פניה: מ-20851 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

| משימה לביצוע             | סטטוס משימה  |
|--------------------------|--------------|
| כוון פרונט               | משימה הושלמה |
| התקנת גומי עוצר דלת ארגז | משימה הושלמה |

מספר פניה: **8170742842** תאריך פניה: **19/09/2016** גורם מבצע: סדנא פנימית קרית חיי

קריאת מד אוי': **36,782**

תיאור פניה: 20851 גומיה דלת אחורית

| <p><u>מהות הפניה:</u></p> <p>1. עבודות זגגות</p> |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| משימה לביצוע                                     | סטטוס משימה  |
| 20851 גומיה דלת אחורית                           | משימה הושלמה |

מספר פניה: **8170746860** תאריך פניה: **05/10/2016** גורם מבצע: מוסך דב רייכמן בע"מ **UMI**-קריית שמונה

קריאת מד אוי': **40,251**

תיאור פניה: מ 20851 טיפול 40000

| <p><u>מהות הפניה:</u></p> <p>1. טיפול תקופתי מתוכנן</p> |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| משימה לביצוע                                            | סטטוס משימה  |
| שמן סרן קד', אח' מערכת דיפרנציאלים וסרנים               | משימה הושלמה |
| מסנן מזגן מערכת מזגן                                    | משימה הושלמה |
| שמן ופילטר שמן מערכת שמן                                | משימה הושלמה |
| טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן                          | משימה הושלמה |

מספר פניה: **8170754999** תאריך פניה: **02/11/2016** גורם מבצע: סדנא פנימית קרית חיי

קריאת מד אוי': **50,003**

תיאור פניה: **20851** טיפול

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

| משימה לביצוע                    | סטטוס משימה  |
|---------------------------------|--------------|
| בדיקת חופשים ורעשים במסיבי גלגל | משימה הושלמה |
| בדיקת שמנים כללי                | משימה הושלמה |
| בדיקת לחץ אוויר בגלגלים         | משימה הושלמה |
| גירוז צלבים לגלי הינע           | משימה הושלמה |

מספר פניה: **8170764377** תאריך פניה: **30/11/2016** גורם מבצע: סדנא פנימית קרית חיי

קריאת מד אוי': **60,021**

תיאור פניה: **20851** טיפול **60000**

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

| משימה לביצוע                        | סטטוס משימה  |
|-------------------------------------|--------------|
| נסיעת מבחן לרכב בכניסה ויציאה לסדנא | משימה הושלמה |
| טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן      | משימה הושלמה |
| בדיקת חופשים ורעשים במסיבי גלגל     | משימה הושלמה |
| בדיקת אוויר בצמיגים                 | משימה הושלמה |
| בדיקת שמנים כללי                    | משימה הושלמה |
| גירוז צלבים לגלי הינע               | משימה הושלמה |
| בדיקת אוויר בצמיגים                 | משימה הושלמה |
| חיזוק אומי גלגלים בידית מומנט       | משימה הושלמה |
| טיפול במצבר                         | משימה הושלמה |

מספר פניה: 8170773461 תאריך פניה: 02/01/2017 גורם מבצע: סדנה פנימית עפולה

קריאת מד אוי': 70,158

תיאור פניה: 20851 טיפול 70000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

| משימה לביצוע                        | סטטוס משימה  |
|-------------------------------------|--------------|
| נסיעת מבחן לרכב בכניסה ויציאה לסדנא | משימה הושלמה |
| טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן      | משימה הושלמה |

מספר פניה: 8160097929 תאריך פניה: 08/01/2017 גורם מבצע: אוטו גלס זגגות רכב בע"מ

קריאת מד אוי': 70,250

תיאור פניה: 20851 נזק שמשח דלת ארגז

מהות הפניה:

1. אחורי

| משימה לביצוע                  | סטטוס משימה  |
|-------------------------------|--------------|
| שמשח דלת ארגז אח' החלפת שמשות | משימה הושלמה |

מספר פניה: 8170779029 תאריך פניה: 17/01/2017 גורם מבצע: סדנא פנימית קרית חיי

קריאת מד אוי': 72,777

תיאור פניה: מ-20851 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

| משימה לביצוע                      | סטטוס משימה  |
|-----------------------------------|--------------|
| הושלם-השלמת גומי דווש בלם         | משימה הושלמה |
| ברצע-תיקון אור איתות קדמי ימני    | משימה הושלמה |
| הוחלף-החלפת ידית פתיחת ארגז עקומה | משימה הושלמה |
| השלמת אפוד זוהר (הושלם)           | משימה הושלמה |
| השלמת ערכת עזרה ראשונה(הושלם)     | משימה הושלמה |
| השלמת מסך כיבוי אש (הושלם)        | משימה הושלמה |
| השלמת משולש אזהרה(הושלם)          | משימה הושלמה |

מספר פניה: **8170785761** תאריך פניה: **07/02/2017** גורם מבצע: סדנא פנימית קרית חיי

קריאת מד אוי': **79,585**

תיאור פניה: **20851** טיפול **80000**

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

| משימה לביצוע                        | סטטוס משימה  |
|-------------------------------------|--------------|
| נסיעת מבחן לרכב בכניסה ויציאה לסדנא | משימה הושלמה |
| טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן      | משימה הושלמה |
| מטף                                 | משימה הושלמה |
| ל.ז.                                | משימה הושלמה |
| בדיקת חופשים ורעשים במיסבי גלגל     | משימה הושלמה |
| גירח צלבים לגלי הינע                | משימה הושלמה |
| בדיקת שמנים כללי                    | משימה הושלמה |
| בדיקת אוויר בצמיגים                 | משימה הושלמה |
| תיקון אור חנייה קד שמאלי            | משימה הושלמה |
| תיקון אור איתות                     | משימה הושלמה |
| אור בלוח שעונים ABS החלקה דולקים    | משימה הושלמה |
| טיפול למצברים                       | משימה הושלמה |
| החלפת צינור הגה כח                  | משימה הושלמה |

מספר פניה: **8170787086** תאריך פניה: **12/02/2017** גורם מבצע: סדנא פנימית עפולה

קריאת מד אוי': **81,257**

תיאור פניה: **20851** מטף כיבוי אש

מהות הפניה:

1. מטף ריק/פג תוקף

| משימה לביצוע  | סטטוס משימה  |
|---------------|--------------|
| מטף מרכב הרכב | משימה הושלמה |

מספר פניה: **8170796207** תאריך פניה: **13/03/2017** גורם מבצע: סדנא פנימית קרית חיי

קריאת מד אוי': **89,721**

תיאור פניה: 20851 טיפול 90000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

| משימה לביצוע                        | סטטוס משימה  |
|-------------------------------------|--------------|
| נסיעת מבחן לרכב בכניסה ויציאה לסדנא | משימה הושלמה |
| טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן      | משימה הושלמה |
| בדיקת אוויר בצמיגים                 | משימה הושלמה |
| בדיקת שמנים כללי                    | משימה הושלמה |
| בדיקת חופשים ורעשים במיסבי גלגל     | משימה הושלמה |
| גירוח צלבים לגלי הינע               | משימה הושלמה |
| חיזוק אומי גלגלים בידיית מומנט      | משימה הושלמה |
| החלפת זרועות הגה צד ימין+שמאל       | משימה הושלמה |
| כיוון פרונט                         | משימה הושלמה |
| תיקון אורות                         | משימה הושלמה |
| טיפול למצברים                       | משימה הושלמה |
| תיקון סדק לכנף קד ימני              | משימה הושלמה |

מספר פניה: **8170796664** תאריך פניה: **14/03/2017** גורם מבצע: הנטר בע"מ - כיוון פרונט ממוחשב

קריאת מד אוי': **89,721**

תיאור פניה: מ 20851 כיוון פרונט

מהות הפניה:

1. הגה מושך

| משימה לביצוע        | סטטוס משימה  |
|---------------------|--------------|
| מ 20851 כיוון פרונט | משימה הושלמה |

**מספר פניה:** 8170798000 **תאריך פניה:** 19/03/2017 **גורם מבצע:** מערך פיקוח חוץ עפולה

**קריאת מד אוי':** 91,682

**תיאור פניה:** 20851 נזק

**מהות הפניה:**

1. נקר בדופן הצמיג

**מספר פניה:** 8170805786 **תאריך פניה:** 18/04/2017 **גורם מבצע:** סדנא פנימית קרית חיי

**קריאת מד אוי':** 100,450

**תיאור פניה:** 20851 טיפול 100000

**מהות הפניה:**

1. טיפול תקופתי מתוכנן

| משימה לביצוע                        | סטטוס משימה  |
|-------------------------------------|--------------|
| נסיעת מבחן לרכב בכניסה ויציאה לסדנא | משימה הושלמה |
| טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן      | משימה הושלמה |
| מטף                                 | משימה הושלמה |

**מספר פניה:** 8170811455 **תאריך פניה:** 04/05/2017 **גורם מבצע:** סדנא פנימית עפולה

**קריאת מד אוי':** 105,710

**תיאור פניה:** 20851 בד' התנעה

**מהות הפניה:**

1. מצבר חלש

| משימה לביצוע | סטטוס משימה  |
|--------------|--------------|
| החלפת מצבר   | משימה הושלמה |

**מספר פניה:** 8170815983 **תאריך פניה:** 18/05/2017 **גורם מבצע:** סדנא פנימית עפולה

**קריאת מד אוי':** 110,054

**תיאור פניה:** 20851

**מהות הפניה:**

1. טיפול תקופתי מתוכנן

מספר פניה: **8170824789** תאריך פניה: **15/06/2017** גורם מבצע: סדנא פנימית קרית חיי  
 קריאת מד אוי': **120,125**  
 תיאור פניה: 20851 טיפול 120

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

| משימה לביצוע                        | סטטוס משימה  |
|-------------------------------------|--------------|
| נסיעת מבחן לרכב בכניסה ויציאה לסדנא | משימה הושלמה |
| טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן      | משימה הושלמה |

מספר פניה: **8160104765** תאריך פניה: **18/06/2017** גורם מבצע: מוסך גזית בע"מ  
 קריאת מד אוי': **120,125**  
 תיאור פניה: תאונה 20851

מהות הפניה:

1. קדמי

| משימה לביצוע          | סטטוס משימה  |
|-----------------------|--------------|
| עפי דוח שמאי מגן קדמי | משימה הושלמה |
| פ+ה וכל הקשור         | משימה הושלמה |

מספר פניה: **8170831421** תאריך פניה: **06/07/2017** גורם מבצע: סדנא פנימית קרית חיי  
 קריאת מד אוי': **125,222**  
 תיאור פניה: 20851

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית ימנית לא תקינה

מספר פניה: **8170831471** תאריך פניה: **06/07/2017** גורם מבצע: **נ.א.א. דיזל מוטורס**

קריאת מד אוי': **125,222**

תיאור פניה: **מ - 20851 רעשים בנסיעה מהארגז**

**מהות הפניה:**

1. נורת איתות קדמית ימנית לא תקינה

2. נזילת שמן מדפרנציאל קדמי

3. כיוון הגה

| משימה לביצוע                    | סטטוס משימה  |
|---------------------------------|--------------|
| צלחות בלם קדמי(זוג) מערכת בלמים | משימה הושלמה |
| מתזי שמשה קד החלפת נורות כללי   | משימה הושלמה |
| מסנן דלק רפידות בלם             | משימה הושלמה |
| נורה)MARSGNUT                   | משימה הושלמה |
| החלפת צלחות בלם קדמי            | משימה הושלמה |
| החלפת מתזי שמשות                | משימה הושלמה |
| עבודות מכונאות                  | משימה הושלמה |

מספר פניה: **8170835039** תאריך פניה: **18/07/2017** גורם מבצע: **נ.א.א. דיזל מוטורס**

קריאת מד אוי': **127,314**

תיאור פניה: **מ - 20851 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה**

| משימה לביצוע                   | סטטוס משימה  |
|--------------------------------|--------------|
| החלפת לוחית זיהוי קדמית אדומה  | משימה לטיפול |
| תיקון סדק בתושבת ארגז צד ימני  | משימה לטיפול |
| השלמת מגן בוך גלגל אחורי שמאלי | משימה לטיפול |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |             |                                         |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------------------------|--------------|
| <b>מספר פניה: 8170838869</b> <b>תאריך פניה: 30/07/2017</b> <b>גורם מבצע: נ.א.א. דיזל מוטורס</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |             |                                         |              |
| <b>קריאת מד אוי': 130,213</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |             |                                         |              |
| <b>תיאור פניה: 20851</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |             |                                         |              |
| <div style="text-align: right;"><u>מהות הפניה:</u></div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">1. טיפול תקופתי מתוכנן</div>                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |             |                                         |              |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center; padding: 5px;">משימה לביצוע</td> <td style="width: 70%; text-align: center; padding: 5px;">סטטוס משימה</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">נחל מצבר טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">משימה הושלמה</td> </tr> </table> | משימה לביצוע | סטטוס משימה | נחל מצבר טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן | משימה הושלמה |
| משימה לביצוע                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | סטטוס משימה  |             |                                         |              |
| נחל מצבר טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | משימה הושלמה |             |                                         |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |             |                                            |              |          |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------|--------------|----------|--------------|
| <b>מספר פניה: 8170853942</b> <b>תאריך פניה: 17/09/2017</b> <b>גורם מבצע: נ.א.א. דיזל מוטורס</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |             |                                            |              |          |              |
| <b>קריאת מד אוי': 140,105</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |             |                                            |              |          |              |
| <b>תיאור פניה: 20851</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |             |                                            |              |          |              |
| <div style="text-align: right;"><u>מהות הפניה:</u></div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">1. טיפול תקופתי מתוכנן</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |             |                                            |              |          |              |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center; padding: 5px;">משימה לביצוע</td> <td style="width: 70%; text-align: center; padding: 5px;">סטטוס משימה</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">משימה הושלמה</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">מסנן שמן</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">משימה הושלמה</td> </tr> </table> | משימה לביצוע | סטטוס משימה | טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן | משימה הושלמה | מסנן שמן | משימה הושלמה |
| משימה לביצוע                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | סטטוס משימה  |             |                                            |              |          |              |
| טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | משימה הושלמה |             |                                            |              |          |              |
| מסנן שמן                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | משימה הושלמה |             |                                            |              |          |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |             |                            |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------------------|--------------|
| <b>מספר פניה: 8170858717</b> <b>תאריך פניה: 02/10/2017</b> <b>גורם מבצע: נ.א.א. דיזל מוטורס</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |             |                            |              |
| <b>קריאת מד אוי': 143,151</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |             |                            |              |
| <b>תיאור פניה: 20851</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |             |                            |              |
| <div style="text-align: right;"><u>מהות הפניה:</u></div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">1. איבוד שמן</div>                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |             |                            |              |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center; padding: 5px;">משימה לביצוע</td> <td style="width: 70%; text-align: center; padding: 5px;">סטטוס משימה</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">עבודות כלליות מנוע ורכיביו</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">משימה הושלמה</td> </tr> </table> | משימה לביצוע | סטטוס משימה | עבודות כלליות מנוע ורכיביו | משימה הושלמה |
| משימה לביצוע                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | סטטוס משימה  |             |                            |              |
| עבודות כלליות מנוע ורכיביו                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | משימה הושלמה |             |                            |              |

|                                                                                 |                               |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| מספר פניה: <b>8170861738</b>                                                    | תאריך פניה: <b>16/10/2017</b> | גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עפולה |
| קריאת מד אוי': <b>145,128</b>                                                   |                               |                                 |
| תיאור פניה: <b>20851</b>                                                        |                               |                                 |
| <p align="right"><u>מהות הפניה:</u></p> <p align="right">1. נקר בדופן הצמיג</p> |                               |                                 |

|                                                                                     |                               |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| מספר פניה: <b>8170865810</b>                                                        | תאריך פניה: <b>29/10/2017</b> | גורם מבצע: נ.א.א. דיזל מוטורס |
| קריאת מד אוי': <b>150,050</b>                                                       |                               |                               |
| תיאור פניה: <b>20851</b>                                                            |                               |                               |
| <p align="right"><u>מהות הפניה:</u></p> <p align="right">1. טיפול תקופתי מתוכנן</p> |                               |                               |
| משימה לביצוע                                                                        | סטטוס משימה                   |                               |
| טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן                                          | משימה הושלמה                  |                               |

|                                                                          |                               |                               |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| מספר פניה: <b>8170876516</b>                                             | תאריך פניה: <b>27/11/2017</b> | גורם מבצע: נ.א.א. דיזל מוטורס |
| קריאת מד אוי': <b>155,515</b>                                            |                               |                               |
| תיאור פניה: <b>20851</b>                                                 |                               |                               |
| <p align="right"><u>מהות הפניה:</u></p> <p align="right">1. מצבר חלש</p> |                               |                               |

|                                                                                  |                               |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| מספר פניה: <b>8170876518</b>                                                     | תאריך פניה: <b>27/11/2017</b> | גורם מבצע: איתוראן איתור ושליטה |
| קריאת מד אוי': <b>155,515</b>                                                    |                               |                                 |
| תיאור פניה: <b>20851</b>                                                         |                               |                                 |
| <p align="right"><u>מהות הפניה:</u></p> <p align="right">1. בעיית התנעת הרכב</p> |                               |                                 |

מספר פניה: **8170876278** תאריך פניה: **27/11/2017** גורם מבצע: **נ.א.א. דיזל מוטורס**

קריאת מד אוי': **155,515**

תיאור פניה: מ - 20851 רכב לא מניע

מהות הפניה:

1. אין התנעה במצב חניה או בניים

| משימה לביצוע      | סטטוס משימה  |
|-------------------|--------------|
| מצבר מנוע ורכיביו | משימה הושלמה |
| מצבר - החלף אחד   | משימה הושלמה |
| עבודות כלליות     | משימה הושלמה |

מספר פניה: **8170878914** תאריך פניה: **04/12/2017** גורם מבצע: **נ.א.א. דיזל מוטורס**

קריאת מד אוי': **156,751**

תיאור פניה: מ 20851 רצועה יבשה +בדיקת מד שמן

מהות הפניה:

1. לחץ שמן לא תקין

2. רצועת מנוע סדוקה

מספר פניה: **8170878736** תאריך פניה: **04/12/2017** גורם מבצע: **נ.א.א. דיזל מוטורס**

קריאת מד אוי': **156,751**

תיאור פניה: מ - 20851 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

| משימה לביצוע                        | סטטוס משימה  |
|-------------------------------------|--------------|
| ה"ח רצועת מזגן יבישה                | משימה לטיפול |
| ה"ח לוחית זיהוי ק"ד                 | משימה לטיפול |
| ה"ח מדבקות משטרה לשני דלתות צד ימין | משימה לטיפול |
| השלמת מגן בוך גלגל א"ח ש"מ          | משימה לטיפול |
| מפלס שמן מנוע עבר את סימן ה X במדיד | משימה לטיפול |

מספר פניה: **8170880992** תאריך פניה: **11/12/2017** גורם מבצע: סדנא פנימית קרית חיי

קריאת מד אוי': **156,895**

תיאור פניה: 20851 מטף

מהות הפניה:

1. מטף ריק/פג תוקף

מספר פניה: **8170883924** תאריך פניה: **21/12/2017** גורם מבצע: נ.א.א. דיזל מוטורס

קריאת מד אוי': **159,507**

תיאור פניה: 20851 טיפול 160000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

| משימה לביצוע                               | סטטוס משימה  |
|--------------------------------------------|--------------|
| טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן | משימה הושלמה |
| שמן סרן אחורי LS 4L 140                    | משימה הושלמה |
| צינור הגה כח (גבוה)                        | משימה הושלמה |
| מסנן שמן                                   | משימה הושלמה |

מספר פניה: **8170891388** תאריך פניה: **14/01/2018** גורם מבצע: סדנא פנימית קרית חיי

קריאת מד אוי': **165,511**

תיאור פניה: 20851 תיקון אורות

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית ימנית לא תקינה

| משימה לביצוע     | סטטוס משימה  |
|------------------|--------------|
| החלפת נורות כללי | משימה הושלמה |

מספר פניה: **8170895142** תאריך פניה: **24/01/2018** גורם מבצע: **נ.א.א. דיזל מוטורס**

קריאת מד אוי': **168,158**

תיאור פניה: **20851 מנורה חזית**

**מהות הפניה:**

1. נורה ראשית קדמית ימנית לא תקינה

| משימה לביצוע                                         | סטטוס משימה  |
|------------------------------------------------------|--------------|
| הוחלף חיישן ABS קד+נורה ראשית R+השקע ביקור במוסך חוץ | משימה הושלמה |
| חיישן מהירות R&R - ABS שמאל קדמי מנוע ורכיביו        | משימה הושלמה |
| מכלל בקרה - החלפה מיזוג אוויר                        | משימה הושלמה |
| חיישן מהירות קד שמאל SLN                             | משימה הושלמה |
| מנורה למתג מזגן                                      | משימה הושלמה |
| החלפת שקע למנורה H4                                  | משימה הושלמה |

מספר פניה: **8170897896** תאריך פניה: **31/01/2018** גורם מבצע: **נ.א.א. דיזל מוטורס**

קריאת מד אוי': **169,980**

תיאור פניה: **20851 טיפול 170000**

**מהות הפניה:**

1. טיפול תקופתי מתוכנן

| משימה לביצוע                               | סטטוס משימה  |
|--------------------------------------------|--------------|
| טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן | משימה הושלמה |

מספר פניה: **8170905387** תאריך פניה: **07/03/2018** גורם מבצע: **מ. זיתוני ובניו - מכון רי**

קריאת מד אוי': **169,980**

תיאור פניה: **מ- 20851 רישוי תקופתי לרכב**

מספר פניה: **8160116285** תאריך פניה: **19/03/2018** גורם מבצע: **מרכז שירות שחר כרמיאל בע"מ**

קריאת מד אוי': **176,482**

תיאור פניה: **20851 פנס ימני אחורי**

| משימה לביצוע   | סטטוס משימה  |
|----------------|--------------|
| פנס ימני אחורי | משימה הושלמה |

מספר פניה: **8170914213** תאריך פניה: **21/03/2018** גורם מבצע: **נ.א.א. דיזל מוטורס**

קריאת מד אוי': **179,825**

תיאור פניה: **yhpuk 280000 20851**

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

| משימה לביצוע | סטטוס משימה  |
|--------------|--------------|
| טיפול בהסכם  | משימה הושלמה |
| מסנן שמן     | משימה הושלמה |

מספר פניה: **8170914418** תאריך פניה: **22/03/2018** גורם מבצע: **איתוראן איתור ושליטה**

קריאת מד אוי': **179,825**

תיאור פניה: **20851 קופסא ירוקה רגישות**

מהות הפניה:

1. רגישות יתר

מספר פניה: **8170917554** תאריך פניה: **04/04/2018** גורם מבצע: **נ.א.א. דיזל מוטורס**

קריאת מד אוי': **182,158**

תיאור פניה: **20851 מנורת חזית**

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית ימנית לא תקינה

| משימה לביצוע                 | סטטוס משימה  |
|------------------------------|--------------|
| מנורה ראשית החלפת נורות כללי | משימה הושלמה |
| החלפת מנורה ראשית צד ימין    | משימה הושלמה |

**מספר פניה: 8170921949**      **תאריך פניה: 18/04/2018**      **גורם מבצע: נ.א.א. דיזל מוטורס**

**קריאת מד אוי': 186,125**

**תיאור פניה: 20851 מושב אחרי לא נפתח**

**מהות הפניה:**

1. מושב שבור

| משימה לביצוע                                             | סטטוס משימה  |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| מושב אח' תיקון מושבים                                    | משימה הושלמה |
| הוחלף מושב אחורי הועבר מרכב שיורד למרש"ט ביקור במוסך חוץ | משימה הושלמה |

**מספר פניה: 8170922761**      **תאריך פניה: 22/04/2018**      **גורם מבצע: נ.א.א. דיזל מוטורס**

**קריאת מד אוי': 187,162**

**תיאור פניה: 20851 מנורת חזית**

**מהות הפניה:**

1. נורה ראשית קדמית שמאלית לא תקינה

| משימה לביצוע                 | סטטוס משימה  |
|------------------------------|--------------|
| מנורה ראשית החלפת נורות כללי | משימה הושלמה |
| החלפת מנורה ראשית צד שמאל    | משימה הושלמה |

**מספר פניה: 8170923181**      **תאריך פניה: 23/04/2018**      **גורם מבצע: נ.א.א. דיזל מוטורס**

**קריאת מד אוי': 187,379**

**תיאור פניה: מ-20851 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה**

| משימה לביצוע                                             | סטטוס משימה  |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| מפלס שמן מנוע עבר סימן X במדיד נזילה/רטיבות שמן מנוע     | משימה לטיפול |
| כוון פרונט כיוון זווית היגוי                             | משימה לטיפול |
| צמיג קדמי שמאלי שחיקת סוליית הצמיג / עומק פרופיל לא תקין | משימה לטיפול |

מספר פניה: **8170923211** תאריך פניה: **23/04/2018** גורם מבצע: **נ.א.א. דיזל מוטורס**  
 קריאת מד אוי': **187,379**  
 תיאור פניה: **20851**

מהות הפניה:

1. איבוד שמן

| משימה לביצוע                    | סטטוס משימה  |
|---------------------------------|--------------|
| ע. חוץ- כיוון פרונט כיוון פרונט | משימה הושלמה |

מספר פניה: **8170927054** תאריך פניה: **06/05/2018** גורם מבצע: **נ.א.א. דיזל מוטורס**  
 קריאת מד אוי': **189,589**  
 תיאור פניה: **20851** טיפול 190000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

| משימה לביצוע                               | סטטוס משימה  |
|--------------------------------------------|--------------|
| טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן | משימה הושלמה |

מספר פניה: **8160118234** תאריך פניה: **07/05/2018** גורם מבצע: **מרכז שירות שחר כרמיאל בע"מ**  
 קריאת מד אוי': **189,589**  
 תיאור פניה: **20851** תאונה- כנף אחורי ימין+מ

מהות הפניה:

1. אחורי ימני

| משימה לביצוע                                            | סטטוס משימה  |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| נזק בדופן אח. צד ימין כנף+סף מדרכה ביקור במוסך חוץ      | משימה הושלמה |
| בוצע התיקון נזק כנף אח+סף מדרכה אח ימני ביקור במוסך חוץ | משימה הושלמה |

מספר פניה: **8170933310** תאריך פניה: **24/05/2018** גורם מבצע: **נ.א.א. דיזל מוטורס**

קריאת מד אוי': **192,557**

תיאור פניה: **20851**

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית ימנית לא תקינה

מספר פניה: **8170934142** תאריך פניה: **28/05/2018** גורם מבצע: **נ.א.א. דיזל מוטורס**

קריאת מד אוי': **193,441**

תיאור פניה: **מ 20851 רצועת אלטרנטור קרועה**

מהות הפניה:

1. רצועת מנוע נקרעה

| משימה לביצוע                                       | סטטוס משימה  |
|----------------------------------------------------|--------------|
| הגיע בגרר רצועת מזגן קרועה ומרעושה ביקור במוסך חוץ | משימה הושלמה |
| מותח ואו רצועה למזגן-החלפה מערכת מזגן              | משימה הושלמה |
| רצועה למדחס 5441                                   | משימה הושלמה |

מספר פניה: **8170937761** תאריך פניה: **06/06/2018** גורם מבצע: **נ.א.א. דיזל מוטורס**

קריאת מד אוי': **195,125**

תיאור פניה: **20851 מדיד שמן מעל האיקס**

מהות הפניה:

1. לחץ שמן לא תקין

| <b>מספר פניה: 8170940870</b> <b>תאריך פניה: 17/06/2018</b> <b>גורם מבצע: נ.א.א. דיזל מוטורס</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |             |                                            |              |          |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------|--------------|----------|--------------|
| <b>קריאת מד אוי': 199,502</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |             |                                            |              |          |              |
| <b>תיאור פניה: 20851 טיפול</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |             |                                            |              |          |              |
| <div style="text-align: right;"><u><b>מהות הפניה:</b></u></div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">1. טיפול תקופתי מתוכנן</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |             |                                            |              |          |              |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%; text-align: center;">משימה לביצוע</th> <th style="width: 70%; text-align: center;">סטטוס משימה</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן</td> <td style="text-align: center;">משימה הושלמה</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">מסנן שמן</td> <td style="text-align: center;">משימה הושלמה</td> </tr> </table> | משימה לביצוע | סטטוס משימה | טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן | משימה הושלמה | מסנן שמן | משימה הושלמה |
| משימה לביצוע                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | סטטוס משימה  |             |                                            |              |          |              |
| טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | משימה הושלמה |             |                                            |              |          |              |
| מסנן שמן                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | משימה הושלמה |             |                                            |              |          |              |

| <b>מספר פניה: 8170953740</b> <b>תאריך פניה: 26/07/2018</b> <b>גורם מבצע: נ.א.א. דיזל מוטורס</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |             |                          |              |               |              |                           |              |                |              |                                          |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------|--------------|----------------|--------------|------------------------------------------|--------------|
| <b>קריאת מד אוי': 206,250</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |             |                          |              |               |              |                           |              |                |              |                                          |              |
| <b>תיאור פניה: 20851 שמן מעל ה איקס מדיד</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |             |                          |              |               |              |                           |              |                |              |                                          |              |
| <div style="text-align: right;"><u><b>מהות הפניה:</b></u></div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">1. מדיד שמן שבור/עקום</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |             |                          |              |               |              |                           |              |                |              |                                          |              |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%; text-align: center;">משימה לביצוע</th> <th style="width: 70%; text-align: center;">סטטוס משימה</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">צלחות בלם קד מערכת בלמים</td> <td style="text-align: center;">משימה הושלמה</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">רפידות בלם קד</td> <td style="text-align: center;">משימה הושלמה</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">החלפת צלחות+רפידות בלם קד</td> <td style="text-align: center;">משימה הושלמה</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ניקוי מתזי מים</td> <td style="text-align: center;">משימה הושלמה</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">השלמת עבודה החלפת רפידות+צלחות ע"פ נתוני</td> <td style="text-align: center;">משימה הושלמה</td> </tr> </table> | משימה לביצוע | סטטוס משימה | צלחות בלם קד מערכת בלמים | משימה הושלמה | רפידות בלם קד | משימה הושלמה | החלפת צלחות+רפידות בלם קד | משימה הושלמה | ניקוי מתזי מים | משימה הושלמה | השלמת עבודה החלפת רפידות+צלחות ע"פ נתוני | משימה הושלמה |
| משימה לביצוע                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | סטטוס משימה  |             |                          |              |               |              |                           |              |                |              |                                          |              |
| צלחות בלם קד מערכת בלמים                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | משימה הושלמה |             |                          |              |               |              |                           |              |                |              |                                          |              |
| רפידות בלם קד                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | משימה הושלמה |             |                          |              |               |              |                           |              |                |              |                                          |              |
| החלפת צלחות+רפידות בלם קד                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | משימה הושלמה |             |                          |              |               |              |                           |              |                |              |                                          |              |
| ניקוי מתזי מים                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | משימה הושלמה |             |                          |              |               |              |                           |              |                |              |                                          |              |
| השלמת עבודה החלפת רפידות+צלחות ע"פ נתוני                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | משימה הושלמה |             |                          |              |               |              |                           |              |                |              |                                          |              |

|                                                                                                                                                      |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>מספר פניה: 8170954427</b> <b>תאריך פניה: 29/07/2018</b> <b>גורם מבצע: נ.א.א. דיזל מוטורס</b>                                                      |                                                          |
| <b>קריאת מד אוי': 206,258</b>                                                                                                                        |                                                          |
| <b>תיאור פניה: 20851 פנס חזית</b>                                                                                                                    |                                                          |
| <div style="text-align: right;"><u>מהות הפניה:</u></div> <div style="text-align: right; padding-top: 10px;">1. נורה ראשית קדמית ימנית לא תקינה</div> |                                                          |
| <div style="text-align: right;"><b>משימה לביצוע</b></div>                                                                                            | <div style="text-align: right;"><b>סטטוס משימה</b></div> |
| מנורה ראשית החלפת נורות כללי                                                                                                                         | משימה הושלמה                                             |
| BULBS LAMP - REPLACE BACK UP; RH; ONE                                                                                                                | משימה הושלמה                                             |
| מנורה ראשית                                                                                                                                          | משימה הושלמה                                             |
| מנורת חניה                                                                                                                                           | משימה הושלמה                                             |
| אחד,נורות פנס - החלף גיבוי                                                                                                                           | משימה הושלמה                                             |

|                                                                                                                                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>מספר פניה: 8170958058</b> <b>תאריך פניה: 08/08/2018</b> <b>גורם מבצע: נ.א.א. דיזל מוטורס</b>                                          |  |
| <b>קריאת מד אוי': 207,546</b>                                                                                                            |  |
| <b>תיאור פניה: 20851 טיפול 210 אלף</b>                                                                                                   |  |
| <div style="text-align: right;"><u>מהות הפניה:</u></div> <div style="text-align: right; padding-top: 10px;">1. טיפול תקופתי מתוכנן</div> |  |

|                                                                                                                                          |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>מספר פניה: 8170960590</b> <b>תאריך פניה: 16/08/2018</b> <b>גורם מבצע: נ.א.א. דיזל מוטורס</b>                                          |                                                          |
| <b>קריאת מד אוי': 208,547</b>                                                                                                            |                                                          |
| <b>תיאור פניה: 20851 טיפול 210 אלף</b>                                                                                                   |                                                          |
| <div style="text-align: right;"><u>מהות הפניה:</u></div> <div style="text-align: right; padding-top: 10px;">1. טיפול תקופתי מתוכנן</div> |                                                          |
| <div style="text-align: right;"><b>משימה לביצוע</b></div>                                                                                | <div style="text-align: right;"><b>סטטוס משימה</b></div> |
| החלפת שקע חשמל לוו גרירה+שקע חשמל(ע.חוץ) טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן                                                                  | משימה הושלמה                                             |

מספר פניה: 8170967758 תאריך פניה: 12/09/2018 גורם מבצע: נ.א.א. דיזל מוטורס

קריאת מד אוי': 215,211

תיאור פניה: 20851 מד שמן לא טוב

מהות הפניה:

1. מדיד שמן שבור/עקום

| משימה לביצוע                                             | סטטוס משימה  |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| מפלס שמן גבוהה לX בוצע מהיבואן החלפת שמן ביקור במוסך חוץ | משימה הושלמה |
| מסנן שמן מנוע ורכיביו                                    | משימה הושלמה |
| שמן מנוע                                                 | משימה הושלמה |
| מסנן מזגן                                                | משימה הושלמה |
| מטה אוויר - החלפה ימין                                   | משימה הושלמה |
| החלפת שמן מנוע+מסנן שמן                                  | משימה הושלמה |

מספר פניה: 8160124735 תאריך פניה: 03/10/2018 גורם מבצע: מרכז שירות שחר כרמיאל בע"מ

קריאת מד אוי': 217,419

תיאור פניה: 20851 תאונה נזק דלת ימנית קד,

מהות הפניה:

1. קדמי ימני

| משימה לביצוע                                             | סטטוס משימה  |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| נזק לדלת ימנית קד לעוצר דלת נתלש מהמקום ביקור במוסך חוץ  | משימה הושלמה |
| בשלב ריתוך וחיוזקים לתושבת סטופר דלת והו ביקור במוסך חוץ | משימה הושלמה |

מספר פניה: 8170973885 תאריך פניה: 08/10/2018 גורם מבצע: נ.א.א. דיזל מוטורס

קריאת מד אוי': 219,111

תיאור פניה: 20851 טיפול 220 אלף

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

| משימה לביצוע | סטטוס משימה  |
|--------------|--------------|
| טיפול בהסכם  | משימה הושלמה |
| מסנן שמן     | משימה הושלמה |

מספר פניה: 8170977224 תאריך פניה: 16/10/2018 גורם מבצע: נ.א.א. דיזל מוטורס

קריאת מד אוי': 220,125

תיאור פניה: 20851 רעשים מתושבת מנוע

מהות הפניה:

1. רעידות חזקות

| משימה לבצוע                           | סטטוס משימה  |
|---------------------------------------|--------------|
| שמן מנוע מנוע ורכיביו                 | משימה הושלמה |
| מסנן שמן 5.2                          | משימה הושלמה |
| מנורת חנייה                           | משימה הושלמה |
| BULBS LAMP - REPLACE HEAD; RH; ONE OR | משימה הושלמה |
| BULBS LAMP - REPLACE HEAD; LH; ONE OR | משימה הושלמה |
| החלפת שמן מנוע+מסנן שמן מנוע          | משימה הושלמה |

מספר פניה: 8170985095 תאריך פניה: 07/11/2018 גורם מבצע: נ.א.א. דיזל מוטורס

קריאת מד אוי': 223,611

תיאור פניה: 20851 שמן מעל ה איקס

מהות הפניה:

1. איבוד שמן

| משימה לבצוע                             | סטטוס משימה  |
|-----------------------------------------|--------------|
| החלפת שמן מנוע+מסנן שמן מנוע רפידות בלם | משימה הושלמה |
| מסנן שמן 5.2                            | משימה הושלמה |
| שמן מנוע                                | משימה הושלמה |
| רפידות בלם קד                           | משימה הושלמה |
| רפידות בלמי דיסק - הסרה והתקנה או החלפה | משימה הושלמה |

מספר פניה: **8160126665** תאריך פניה: **11/11/2018** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עפולה

קריאת מד אוי': **223,611**

תיאור פניה: 20851 תאונה

מהות הפניה:

1. קדמי

מספר פניה: **8170987539** תאריך פניה: **14/11/2018** גורם מבצע: נ.א.א. דיזל מוטורס

קריאת מד אוי': **224,123**

תיאור פניה: 20851 מצבר ואורות דלוקית

מהות הפניה:

1. מצבר חלש

| משימה לביצוע                                          | סטטוס משימה  |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| נורת מצבר דולקת בלוח שעונים אין טעינה ביקור במוסך חוץ | משימה הושלמה |
| אלטרנטור-מנוע דיזל-החלפה. מנוע ורכיביו                | משימה הושלמה |
| תוספת עבודה ע"פ שעתון יצרן                            | משימה הושלמה |
| מחולל זרם                                             | משימה הושלמה |

מספר פניה: **8170989366** תאריך פניה: **20/11/2018** גורם מבצע: נ.א.א. דיזל מוטורס

קריאת מד אוי': **225,528**

תיאור פניה: 20851 רעשים מנוע

מהות הפניה:

1. לחץ שמן לא תקין

מספר פניה: **8170989724** תאריך פניה: **21/11/2018** גורם מבצע: נ.א.א. דיזל מוטורס

קריאת מד אוי': **225,651**

תיאור פניה: 20851 שמן מעל האיקס

מהות הפניה:

1. איבוד שמן

מספר פניה: 8170990563 תאריך פניה: 25/11/2018 גורם מבצע: נ.א.א. דיזל מוטורס

קריאת מד אוי': 226,125

תיאור פניה: 20851 שמן מעל האיקס

מהות הפניה:

1. טורבו לא מתפקד

| משימה לביצוע                                             | סטטוס משימה  |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| הוחלף מזריקים וממיר תחתון על חשבון יבואן ביקור במוסך חוץ | משימה הושלמה |
| זיכוי בגין רכב שכור                                      | משימה הושלמה |

מספר פניה: 8170994536 תאריך פניה: 05/12/2018 גורם מבצע: נ.א.א. דיזל מוטורס

קריאת מד אוי': 226,612

תיאור פניה: 20851 שלט רכב לא עובד ואורות כללית

מהות הפניה:

1. מנורה שרופה

|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| מספר פניה: 8170994876 תאריך פניה: 06/12/2018 גורם מבצע: נ.א.א. דיזל מוטורס |
| קריאת מד אוי': 226,612                                                     |
| תיאור פניה: 20851 ווישרים לא עובדים בדיקת אורות                            |
| מהות הפניה:                                                                |
| 1. כיוון אורות                                                             |

| משימה לביצוע                                           | סטטוס משימה  |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| BULBS LAMP - REPLACE BACK UP; RH; ONE החלפת נורות כללי | משימה הושלמה |
| אחד;נורות פנס - החלף גיבוי                             | משימה הושלמה |
| מנורת וינקר                                            | משימה הושלמה |
| מנורת חנייה                                            | משימה הושלמה |

מספר פניה: **8171000359** תאריך פניה: **24/12/2018** גורם מבצע: **נ.א.א. דיזל מוטורס**

קריאת מד אוי': **229,658**

תיאור פניה: **20851 טיפול ותקלות**

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

| משימה לביצוע                                             | סטטוס משימה  |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| בתיקון בשלב החלפת 2 תושבות מנוע אושר ע"י ביקור במוסך חוץ | משימה הושלמה |
| תושבת מנוע שמ טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן             | משימה הושלמה |
| תושבת מנוע ימין                                          | משימה הושלמה |
| תושבת מנוע אח T.A                                        | משימה הושלמה |
| החלפת תושבת מנוע שמאל                                    | משימה הושלמה |
| החלפת תושבת מנוע ימין                                    | משימה הושלמה |
| החלפת תושבת גיר                                          | משימה הושלמה |
| נזל קירור (אדום) 4 ליטר                                  | משימה הושלמה |

מספר פניה: **8160128898** תאריך פניה: **26/12/2018** גורם מבצע: **מערך פיקוח חוץ עפולה**

קריאת מד אוי': **229,658**

תיאור פניה: **20851 תאונה**

מהות הפניה:

1. אחורי שמאלי

מספר פניה: **8160128949** תאריך פניה: **26/12/2018** גורם מבצע: **מערך פיקוח חוץ עפולה**

קריאת מד אוי': **229,658**

תיאור פניה: **20851 תאונה**

מהות הפניה:

1. אחורי שמאלי

מספר פניה: **8160128961** תאריך פניה: **26/12/2018** גורם מבצע: מרכז שירות שחר כרמיאל בע"מ

קריאת מד אוי': **229,658**

תיאור פניה: **20851** תאונה נזק מאחור + כנף אח' שמ' + מ

מהות הפניה:

1. אחורי שמאלי

| משימה לביצוע                                             | סטטוס משימה  |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| נזק כנף ופנס אח' צד שמאל מחכה לשמאי שניי ביקור במוסך חוץ | משימה הושלמה |
| בשלב פחחות הכנה לפני צבע לכנף אח שמאלי ל ביקור במוסך חוץ | משימה הושלמה |
| בוצע צבע לכנף וסיום הרכבת פנס אח ומגן בו ביקור במוסך חוץ | משימה הושלמה |

מספר פניה: **8160129070** תאריך פניה: **30/12/2018** גורם מבצע: מרכז שירות שחר כרמיאל בע"מ

קריאת מד אוי': **229,658**

תיאור פניה: **20851** תאונה זריקת אבנים + מ

מהות הפניה:

1. קדמי

| משימה לביצוע                                             | סטטוס משימה  |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| תיקון נזק מאבנים לדלת קד שמאלי ואח' ימני ביקור במוסך חוץ | משימה הושלמה |

מספר פניה: **8171005538** תאריך פניה: **09/01/2019** גורם מבצע: נ.א.א. דיזל מוטורס

קריאת מד אוי': **230,452**

תיאור פניה: מ-**20851** ביקורת ק' בטיחות בתעבורה

| משימה לביצוע                                                                  | סטטוס משימה  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| השלמת מדבקות משטרה שחסרים תקינות מדבקות משטרה                                 | משימה לטיפול |
| סדק תושבת משולש קד' עליון צד שמ' בחיבור סרן שבור/סדוק/מעוות/אכול קורוזיה/חופש | משימה לטיפול |
| תקנה 309                                                                      | משימה לטיפול |
| הוספת שמן מנוע המדיד יבש                                                      | משימה לטיפול |
| בדיקת בלמים שורקים                                                            | משימה לטיפול |
| חדירת מים לפנס אחורי שמ'                                                      | משימה לטיפול |

מספר פניה: 8171010125 תאריך פניה: 23/01/2019 גורם מבצע: נ.א.א. דיזל מוטורס

קריאת מד אוי': 230,555

תיאור פניה: 20851 טיפול 230 אלף

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

מספר פניה: 8171012385 תאריך פניה: 30/01/2019 גורם מבצע: נ.א.א. דיזל מוטורס

קריאת מד אוי': 232,152

תיאור פניה: 20851 אורות כללי

מהות הפניה:

1. נורת איתות קדמית שמאלית לא תקינה

| משימה לביצוע                            | סטטוס משימה  |
|-----------------------------------------|--------------|
| אחד,נורות פנס - החלף גיבוי מנוע ורכיביו | משימה הושלמה |
| מנורת איתות שמאל                        | משימה הושלמה |

מספר פניה: 8171016711 תאריך פניה: 11/02/2019 גורם מבצע: נ.א.א. דיזל מוטורס

קריאת מד אוי': 234,501

תיאור פניה: 20851 שמן מעל לאיקס

מהות הפניה:

1. לחץ שמן לא תקין

| משימה לביצוע                                             | סטטוס משימה  |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| נבדק מפס שמן תקין הוחלף שמן ומסנן לפי הו ביקור במוסך חוץ | משימה הושלמה |
| החלפת שמן+פילטר שמן מנוע ורכיביו                         | משימה הושלמה |
| שמן 5W40                                                 | משימה הושלמה |
| מסנן שמן 5.2                                             | משימה הושלמה |

מספר פניה: **8171017073** תאריך פניה: **12/02/2019** גורם מבצע: **נ.א.א. דיזל מוטורס**

קריאת מד אוי': **234,502**

תיאור פניה: **20851 שלט נעילה**

מהות הפניה:

1. חיזוק ברגים ואומים כללי

| משימה לביצוע                                               | סטטוס משימה  |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| נעילת דלתות לא תקינה הוחלף שלטים לא תקינים ביקור במוסך חוץ | משימה הושלמה |
| 2 שלטי נוחות מערכת חשמל                                    | משימה הושלמה |

מספר פניה: **8160131909** תאריך פניה: **26/02/2019** גורם מבצע: **מרכז שירות שחר כרמיאל בע"מ**

קריאת מד אוי': **234,502**

תיאור פניה: **20851 תאונה+מ**

מהות הפניה:

1. אחורי

| משימה לביצוע                                             | סטטוס משימה  |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| נזק כנף ופנס אח' ימני ופינה למגן מחכה לש ביקור במוסך חוץ | משימה הושלמה |
| בשלב החלפת כנף אח ימני לפי דוח שמאי פורק ביקור במוסך חוץ | משימה הושלמה |
| סופק כנף אח ימני מפינס ובשלב התאמה והרכב ביקור במוסך חוץ | משימה הושלמה |
| הושלם התיקון לפי דוח השמאי ושחרר והודבק ביקור במוסך חוץ  | משימה הושלמה |

מספר פניה: **8171025757** תאריך פניה: **10/03/2019** גורם מבצע: **נ.א.א. דיזל מוטורס**

קריאת מד אוי': **237,928**

תיאור פניה: **20851 הכנה לטסט**

**מהות הפניה:**

1. נורה ראשית קדמית שמאלית לא תקינה

| משימה לביצוע                                             | סטטוס משימה  |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| הכנה לרישוי נבדק הוחלף ורה ראשית L שרופה ביקור במוסך חוץ | משימה הושלמה |
| מנורה H4 מנוע ורכיביו                                    | משימה הושלמה |
| מנורת אור חנייה                                          | משימה הושלמה |
| מנורה                                                    | משימה הושלמה |
| מתז שמשה קד                                              | משימה הושלמה |
| החלפת 2 מנורות H4                                        | משימה הושלמה |
| החלפת מתז שמשות                                          | משימה הושלמה |
| החלפת 2 מנורות אור חניה                                  | משימה הושלמה |

מספר פניה: **8171020273** תאריך פניה: **11/03/2019** גורם מבצע: **מ. זיתוני ובניו**

קריאת מד אוי': **234,502**

תיאור פניה: **מ- 20851 רישוי תקופתי לרכב**

מספר פניה: **8171026503** תאריך פניה: **12/03/2019** גורם מבצע: **נ.א.א. דיזל מוטורס**

קריאת מד אוי': **237,930**

תיאור פניה: **20851 משולש קד עליון תותבים**

**מהות הפניה:**

1. מתלה קדמי רועש

| משימה לביצוע                                       | סטטוס משימה  |
|----------------------------------------------------|--------------|
| החלפת תותבים למשולשים קד עליונים מ ביקור במוסך חוץ | משימה הושלמה |
| תפוח למשולש עליון 2X4 מנוע ורכיביו                 | משימה הושלמה |
| תותב למשולש עליון                                  | משימה הושלמה |
| ע. חוץ- כיוון פרונט                                | משימה הושלמה |
| החלפת תפוח עליון שמאל +2 תותבים                    | משימה הושלמה |
| החלפת תפוח עליון ימין +2 תותבים                    | משימה הושלמה |

מספר פניה: 8171027739 תאריך פניה: 17/03/2019 גורם מבצע: נ.א.א. דיזל מוטורס

קריאת מד אויך': 239,526

תיאור פניה: 20851 טיפול 240000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

| משימה לבצוע                                               | סטטוס משימה  |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| החלפת מנורת בלם אחורי שמאל טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן | משימה הושלמה |
| שמן סרן ליטר 80W90                                        | משימה הושלמה |
| שמן סרן 4L 80W90                                          | משימה הושלמה |
| שמן מנוע 04W51 4-KC LLEHS                                 | משימה הושלמה |
| מסנן למזגן עם פחם                                         | משימה הושלמה |
| מסנן אויר                                                 | משימה הושלמה |
| שמן גיר                                                   | משימה הושלמה |
| נזול בלמים                                                | משימה הושלמה |
| מגבים                                                     | משימה הושלמה |
| מנורה                                                     | משימה הושלמה |

מספר פניה: 8171035525 תאריך פניה: 11/04/2019 גורם מבצע: נ.א.א. דיזל מוטורס

קריאת מד אויך': 243,075

תיאור פניה: 20851 מנורת בלם

מהות הפניה:

1. מנורה שרופה

| משימה לבצוע                        | סטטוס משימה  |
|------------------------------------|--------------|
| החלפת מנורת בלם אחורי מנוע ורכיביו | משימה הושלמה |
| החלפת אור רוורס                    | משימה הושלמה |
| מנורת רוורס+מנורת ברקס             | משימה הושלמה |

מספר פניה: **8171036947** תאריך פניה: **16/04/2019** גורם מבצע: **נ.א.א. דיזל מוטורס**

קריאת מד אוי': **244,354**

תיאור פניה: **20851 תיקון מזגן**

מהות הפניה:

**1. מזגן לא מקרר**

| משימה לביצוע                                            | סטטוס משימה  |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| מאזןר מזגן פנימי לא תקין הוחלף הועבר מר ביקור במוסך חוץ | משימה הושלמה |
| מנוע ו/או מאזןרר מניפה)מזוג אויר(-פ"ה/ מערכת טורבו      | משימה הושלמה |
| מנוע ו/או מאזןרר מניפה)חימום(-פ"ה/הח                    | משימה הושלמה |
| מנוע ו/או מאזןרר מניפה - הסרה והתקנה או                 | משימה הושלמה |
| מנוע ו/או מאזןרר מניפה - הסרה והתקנה או                 | משימה הושלמה |

מספר פניה: **8171041860** תאריך פניה: **05/05/2019** גורם מבצע: **נ.א.א. דיזל מוטורס**

קריאת מד אוי': **246,589**

תיאור פניה: **20851 מצבר**

מהות הפניה:

**1. מצבר חלש**

| משימה לביצוע                                          | סטטוס משימה  |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| נשלח לשנפ מצברים להחלפה במסגרת אחריות ביקור במוסך חוץ | משימה הושלמה |
| מנורת אור ברקס 2 מגעים מנוע ורכיביו                   | משימה הושלמה |
| החלפת מנורת ברקס 2 מגעים                              | משימה הושלמה |
| בדיקת מצבר עליון                                      | משימה הושלמה |
| בדיקת מצבר תחתון                                      | משימה הושלמה |

מספר פניה: **8171048238** תאריך פניה: **26/05/2019** גורם מבצע: **נ.א.א. דיזל מוטורס**

קריאת מד אוי': **249,528**

תיאור פניה: **20851 טיפול 250000**

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

| משימה לביצוע                               | סטטוס משימה  |
|--------------------------------------------|--------------|
| טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן | משימה הושלמה |

מספר פניה: **8160135931** תאריך פניה: **03/06/2019** גורם מבצע: **מרכז שירות גילרם**

קריאת מד אוי': **249,528**

תיאור פניה: **מ 20851 נזק חלק קידמי**

מהות הפניה:

1. קדמי

| משימה לביצוע                                             | סטטוס משימה  |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| תיקון נזק חלק קד לפי שמאות ממתין למספר ת ביקור במוסך חוץ | משימה הושלמה |
| נזק חלק קד חזית ימין לרכב מחכה לשמאי ביקור במוסך חוץ     | משימה הושלמה |
| לפי דוח שמאי בשלב פירוק פגוש קד ומגנים פ ביקור במוסך חוץ | משימה הושלמה |
| הושלם התיקון לפי דוח שמאי הורכב מגן קד ביקור במוסך חוץ   | משימה הושלמה |

מספר פניה: **8171056930** תאריך פניה: **20/06/2019** גורם מבצע: **נ.א.א. דיזל מוטורס**

קריאת מד אוי': **250,894**

תיאור פניה: **20851 מנורות חזית**

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית ימנית לא תקינה

| משימה לביצוע                          | סטטוס משימה  |
|---------------------------------------|--------------|
| BULBS LAMP - REPLACE HEAD; LH; ONE OR | משימה הושלמה |
| BULBS LAMP - REPLACE HEAD; RH; ONE OR | משימה הושלמה |
| מנורה H4                              | משימה הושלמה |

מספר פניה: **8160137117** תאריך פניה: **30/06/2019** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עפולה

קריאת מד אוי': **250,894**

תיאור פניה: 20851 נזק לצמיג

מספר פניה: **8171060937** תאריך פניה: **03/07/2019** גורם מבצע: נ.א.א. דיזל מוטורס

קריאת מד אוי': **252,125**

תיאור פניה: 20851 אין שמן במדיד

מהות הפניה:

1. איבוד שמן

מספר פניה: **8171071794** תאריך פניה: **05/08/2019** גורם מבצע: נ.א.א. דיזל מוטורס

קריאת מד אוי': **257,852**

תיאור פניה: 20851 מנורת חזית שמאל שרופה

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית שמאלית לא תקינה

| משימה לביצוע                          | סטטוס משימה  |
|---------------------------------------|--------------|
| מנורה H4 מערכת חשמל                   | משימה הושלמה |
| מנורות ברקס                           | משימה הושלמה |
| BULBS LAMP - REPLACE HEAD; RH; ONE OR | משימה הושלמה |
| BULBS LAMP - REPLACE HEAD; LH; ONE OR | משימה הושלמה |

מספר פניה: **8171075076** תאריך פניה: **14/08/2019** גורם מבצע: **נ.א.א. דיזל מוטורס**

קריאת מד אוי': **259,501**

תיאור פניה: **20851 טיפול 160000**

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית שמאלית לא תקינה

| משימה לביצוע                          | סטטוס משימה  |
|---------------------------------------|--------------|
| BULBS LAMP - REPLACE HEAD; LH; ONE OR | משימה הושלמה |
| מגבים                                 | משימה הושלמה |
| H4                                    | משימה הושלמה |
| מגבים                                 | משימה הושלמה |

מספר פניה: **8171075313** תאריך פניה: **15/08/2019** גורם מבצע: **נ.א.א. דיזל מוטורס**

קריאת מד אוי': **259,501**

תיאור פניה: **20851 טיפול 160000**

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

| משימה לביצוע                               | סטטוס משימה  |
|--------------------------------------------|--------------|
| טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן | משימה הושלמה |
| מסנן שמן                                   | משימה הושלמה |

מספר פניה: **8171077212** תאריך פניה: **21/08/2019** גורם מבצע: **נ.א.א. דיזל מוטורס**

קריאת מד אוי': **260,125**

תיאור פניה: **20851 מנורת חזית שמאל שרופה**

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית שמאלית לא תקינה

מספר פניה: **8171077916** תאריך פניה: **25/08/2019** גורם מבצע: **נ.א.א. דיזל מוטורס**

קריאת מד אוי': **261,001**

תיאור פניה: **מ 20851 מזגן**

מהות הפניה:

**1. מזגן לא מקרר**

| משימה לביצוע                                            | סטטוס משימה  |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| הוחלפה רצועת מזגן קרועה ושקע נורה ראשית ביקור במוסך חוץ | משימה הושלמה |
| רצועה למדחס 5441 מנוע ורכיביו                           | משימה הושלמה |
| H4 מנורה                                                | משימה הושלמה |
| שקע מנורה                                               | משימה הושלמה |
| BULBS LAMP - REPLACE HEAD; RH; ONE OR                   | משימה הושלמה |
| מותח ואו רצועה למזגן-החלפה                              | משימה הושלמה |

מספר פניה: **8171092590** תאריך פניה: **10/10/2019** גורם מבצע: **נ.א.א. דיזל מוטורס**

קריאת מד אוי': **270,125**

תיאור פניה: **20851 טיפול 270000**

מהות הפניה:

**1. טיפול תקופתי מתוכנן**

| משימה לביצוע                               | סטטוס משימה  |
|--------------------------------------------|--------------|
| טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן | משימה הושלמה |

מספר פניה: **8160143488** תאריך פניה: **17/11/2019** גורם מבצע: מרכז שירות גילרם  
 קריאת מד אוי': **274,125**  
 תיאור פניה: **20851 תאונה חלק אח' + מ**

מהות הפניה:

1. אחורי

| משימה לביצוע                                              | סטטוס משימה  |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| נזק חלק אח שמאי שמאלי כנף ומגן אחורי לפי ביקור במוסך חוץ  | משימה הושלמה |
| מדבקות משטרה                                              | משימה הושלמה |
| בשלב פחותות לכנף אחורי שמאלי והתגלה שילדה ביקור במוסך חוץ | משימה הושלמה |
| בוצע צביעה והושלם לכנף אח שמאלי ליד הפנס ביקור במוסך חוץ  | משימה הושלמה |
| הושלם התיקון מגן אח באספיר וזו ושותרר ביקור במוסך חוץ     | משימה הושלמה |

מספר פניה: **8160143461** תאריך פניה: **17/11/2019** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עפולה  
 קריאת מד אוי': **274,125**  
 תיאור פניה: **20851 תאונה**

מהות הפניה:

1. אחורי

מספר פניה: **8160143428** תאריך פניה: **17/11/2019** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עפולה  
 קריאת מד אוי': **274,125**  
 תיאור פניה: **20851 תאונה**

מהות הפניה:

1. אחורי

מספר פניה: 8171117719 תאריך פניה: 23/12/2019 גורם מבצע: נ.א.א. דיזל מוטורס

קריאת מד אוי': 279,852

תיאור פניה: 20851 טיפול 280000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

| משימה לביצוע                               | סטטוס משימה  |
|--------------------------------------------|--------------|
| טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן | משימה הושלמה |
| מסנן שמן                                   | משימה הושלמה |

מספר פניה: 8171122457 תאריך פניה: 07/01/2020 גורם מבצע: נ.א.א. דיזל מוטורס

קריאת מד אוי': 280,655

תיאור פניה: 20851 נורת חזית שרופה

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית שמאלית לא תקינה

| משימה לביצוע                          | סטטוס משימה  |
|---------------------------------------|--------------|
| BULBS LAMP - REPLACE HEAD; RH; ONE OR | משימה הושלמה |
| מנורה H4                              | משימה הושלמה |

מספר פניה: 8171127639 תאריך פניה: 22/01/2020 גורם מבצע: נ.א.א. דיזל מוטורס

קריאת מד אוי': 283,258

תיאור פניה: 20851 קודן לא תקין

מהות הפניה:

1. מצית סיגריות שרוף

| משימה לביצוע              | סטטוס משימה  |
|---------------------------|--------------|
| החלפת קודנית מנוע ורכיביו | משימה הושלמה |

|                                    |                               |                                      |
|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| מספר פניה: <b>8171132733</b>       | תאריך פניה: <b>05/02/2020</b> | גורם מבצע: <b>נ.א.א. דיזל מוטורס</b> |
| קריאת מד אוי': <b>287,822</b>      |                               |                                      |
| תיאור פניה: <b>20851 בדיקת שמן</b> |                               |                                      |
| מהות הפניה:                        |                               |                                      |
| 1. איבוד שמן                       |                               |                                      |

|                                            |                               |                                      |
|--------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| מספר פניה: <b>8171137099</b>               | תאריך פניה: <b>19/02/2020</b> | גורם מבצע: <b>נ.א.א. דיזל מוטורס</b> |
| קריאת מד אוי': <b>289,596</b>              |                               |                                      |
| תיאור פניה: <b>20851 טיפול מתוכנן</b>      |                               |                                      |
| מהות הפניה:                                |                               |                                      |
| 1. טיפול תקופתי מתוכנן                     |                               |                                      |
| משימה לביצוע                               | סטטוס משימה                   |                                      |
| טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן | משימה הושלמה                  |                                      |

|                                     |                               |                                        |
|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| מספר פניה: <b>8160148764</b>        | תאריך פניה: <b>01/03/2020</b> | גורם מבצע: <b>מערך פיקוח חוץ עפולה</b> |
| קריאת מד אוי': <b>289,596</b>       |                               |                                        |
| תיאור פניה: <b>20851 מנעול ארגז</b> |                               |                                        |

|                                               |                               |                                   |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| מספר פניה: <b>8171136589</b>                  | תאריך פניה: <b>11/03/2020</b> | גורם מבצע: <b>מ. זיתוני ובניו</b> |
| קריאת מד אוי': <b>289,596</b>                 |                               |                                   |
| תיאור פניה: <b>מ- 20851 רישוי תקופתי לרכב</b> |                               |                                   |

|                                   |                               |                                      |
|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| מספר פניה: <b>8171143790</b>      | תאריך פניה: <b>11/03/2020</b> | גורם מבצע: <b>נ.א.א. דיזל מוטורס</b> |
| קריאת מד אוי': <b>292,107</b>     |                               |                                      |
| תיאור פניה: <b>20851 נכשל טסט</b> |                               |                                      |
| מהות הפניה:                       |                               |                                      |
| 1. בולם זעזועים אחורי ימני מרעיש  |                               |                                      |
| משימה לביצוע                      | סטטוס משימה                   |                                      |
| תפוח למשולש עליון מערכת מיתלים    | משימה הושלמה                  |                                      |

מספר פניה: **8171156647** תאריך פניה: **26/04/2020** גורם מבצע: **נ.א.א. דיזל מוטורס**

קריאת מד אוי': **299,589**

תיאור פניה: **20851 טיפול**

מהות הפניה:

**1.** טיפול תקופתי מתוכנן

| משימה לביצוע                               | סטטוס משימה  |
|--------------------------------------------|--------------|
| טיפול+שימון דלתות ביקור במוסך חוץ          | משימה הושלמה |
| החלפת 2 בולמים קד ביקור במוסך חוץ          | משימה הושלמה |
| החלפת 2 תפוחי הגה ביקור במוסך חוץ          | משימה הושלמה |
| טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן | משימה הושלמה |
| מסנן שמן                                   | משימה הושלמה |

מספר פניה: **8171160192** תאריך פניה: **06/05/2020** גורם מבצע: **נ.א.א. דיזל מוטורס**

קריאת מד אוי': **300,125**

תיאור פניה: **20851 הגה מרעיש**

מהות הפניה:

**1.** הגה מושך

| משימה לביצוע                            | סטטוס משימה  |
|-----------------------------------------|--------------|
| תפוח למשולש תחתון 4X4 מערכת מיתלים      | משימה הושלמה |
| תותב (גומי) לקפיץ אח                    | משימה הושלמה |
| תותב לעלה אח                            | משימה הושלמה |
| תותב לבולם אח                           | משימה הושלמה |
| תותבים קפיץ עלים אחורי-החלפה ימין+שמאל  | משימה הושלמה |
| מפרק כדורי זרוע בקרה - החלף ימני תחתון  | משימה הושלמה |
| מפרק כדורי זרוע בקרה - החלף שמאלי תחתון | משימה הושלמה |

מספר פניה: 8171163534 תאריך פניה: 17/05/2020 גורם מבצע: נ.א.א. דיזל מוטורס

קריאת מד אוי': 300,258

תיאור פניה: 20851 הגה מרעיש

מהות הפניה:

1. הגה קשה במיוחד

| משימה לביצוע                          | סטטוס משימה  |
|---------------------------------------|--------------|
| רפידות בלם קד החלפת נורות כללי        | משימה הושלמה |
| צלחת בלם קד (זוג) רפידות בלם          | משימה הושלמה |
| החלפת צלחות+רפידות בלם קד             | משימה הושלמה |
| פתיחת מתזי שמשות                      | משימה הושלמה |
| מנוורה                                | משימה הושלמה |
| BULBS LAMP - REPLACE HEAD; RH; ONE OR | משימה הושלמה |

מספר פניה: 8171166797 תאריך פניה: 27/05/2020 גורם מבצע: נ.א.א. דיזל מוטורס

קריאת מד אוי': 303,689

תיאור פניה: 20851 הרכב אוכל שמן

מהות הפניה:

1. איבוד שמן

מספר פניה: 8171173278 תאריך פניה: 14/06/2020 גורם מבצע: נ.א.א. דיזל מוטורס

קריאת מד אוי': 309,894

תיאור פניה: 20851 טיפול 310,000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

| משימה לביצוע                               | סטטוס משימה  |
|--------------------------------------------|--------------|
| טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן | משימה הושלמה |

**מספר פניה: 8171181517**      **תאריך פניה: 08/07/2020**      **גורם מבצע: נ.א.א. דיזל מוטורס**

**קריאת מד אוי': 309,994**

**תיאור פניה: 20851 מצבר לא תקין**

**מהות הפניה:**

1. מצבר חלש

| משימה לביצוע                      | סטטוס משימה  |
|-----------------------------------|--------------|
| החלפת אלטרנאטור ביקור במוסך חוץ   | משימה הושלמה |
| החלפת 2 צמיגים אח ביקור במוסך חוץ | משימה הושלמה |

**מספר פניה: 8171182513**      **תאריך פניה: 12/07/2020**      **גורם מבצע: נ.א.א. דיזל מוטורס**

**קריאת מד אוי': 309,995**

**תיאור פניה: 20851 מצבר לא תקין**

**מהות הפניה:**

1. מצבר חלש

| משימה לביצוע                     | סטטוס משימה  |
|----------------------------------|--------------|
| החלפת רצועת מנוע ביקור במוסך חוץ | משימה הושלמה |

**מספר פניה: 8171187227**      **תאריך פניה: 28/07/2020**      **גורם מבצע: גל אור חלקי חשמל ותאורה לרכב בע"מ**

**קריאת מד אוי': 317,258**

**תיאור פניה: 20851 פירוק גשר תאורה**

**מהות הפניה:**

1. נורה בגשר תאור לא תקינה

| משימה לביצוע                          | סטטוס משימה  |
|---------------------------------------|--------------|
| פירוק גשר תאורה פנס מהבהב גשרון תאורה | משימה הושלמה |

מספר פניה: 8171187185 תאריך פניה: 28/07/2020 גורם מבצע: מ. זיתוני ובניו

קריאת מד אוי': 317,258

תיאור פניה: 20851 בדיקה לפני מכירה

מהות הפניה:

1. בדיקה לפני מכירה

| משימה לביצוע     | סטטוס משימה  |
|------------------|--------------|
| בדיקה לפני מכירה | משימה הושלמה |