



מס' סידורי במכרז - 395

מס' רישוי : 20851 רישוי אזרחי : 3268937
 תוצר ודגם הרכב : איסוזו דימקס
 שנת ייצור : 2016
 ק"מ נסיעה : 317,850

חייב שינוי מבנה

ללא טסט לא שולמה אגרת רישוי מפתח אחד לא נבדק מזגן אין
 אחריות על מצבר

טופס סיכום אחיד (עפ"י הוראות משרד התחבורה)

ס' רשום : 3268937 תוצר : Isuzu דגם : D max 4x4 3.0
 ס' שילדה : 4455 מונה רשום : 317175 סוג השילדה : שלדת מרכב
 ס' מנוע : 8333 שנת ייצור : 2016 תאריך קליטה : 28/07/2020 12:38:28

ס'ד	המערכת	תקין	לא תקין	האבחנה
1.	מנוע		X	בלוק מנוע : קורחיה וסימני חילות מים מחיבורים, מקישות יתר, לתקן מגדש טורבו / חילת שמן = בוכנות = דליפת לחץ, תצרוכת שמן מהצילינדרים = מערכת תזמון, החלף רצועות זימון לפי הוראות יצרן
2.	מערכת קרור	V		
3.	מערכת דלק	V		
4.	מערכת הצתה	V		
5.	מערכת פליטה	V		
6.	סרן קידמי ומערכת הגוי		X	מערכת הגוי : לתקן/לכוון, חילת שמן =
7.	קפיצים	V		
8.	שלדת מרכב		X	מצב פנימי : חלקי פלסטיק פגומים, מושבים פגומים = תקוני מרכב, משמעות נמוכה, תקוני מרכב = וצבע, מעיכות/ מעור / שריטות בצבע + פגמים, סימני מילוי חומרי, חק בפלים, חק לפגמים, הוחלפו חלקי מרכב
9.	מערכת בלמים ללא פרוק גלגלים	V		
1.	צמיגים	V		
1.	+ מערכת ומאורה מצבר	V		
1.	העברת כח		X	תיבת הילוכים אוטומטית : חילת שמן, אין אחריות לגיר אוטומט + מערכות חשמל + 4*4 = תיבת העברה = חילת שמן :
1.	מחוננים	V		
1.	הערות כלליות	V		