



מס' סידורי במכרז - 317

מס' רישוי : 20919 רישוי אזרחי : 3352937
 תוצר ודגם הרכב : איסוזו דימקס
 שנת ייצור : 2016
 ק"מ נסיעה : 105,900

חייב שינוי מבנה

ללא טסט לא שולמה אגרת רישוי מפתח אחד לא נבדק מזגן אין
 אחריות על מצבר

טופס סיכום אחיד של בדיקה כללית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות על פי הוראות משרד התחבורה

מס' רכב	3352937	תוצר	D-max 4x4 2.5	דגם	Isuzu	מס' שלדה	7239
זס' מנוע	0604	מד מרחק	105819	שנת יצור	2016	סוג הרכב	תברה
קבוצה	1-3	שלדת מרכב	סוג השלדה	שנת יצור	2016	סוג הרכב	7239
חזמין הבדיקה	מסא"ר רכב בית דגן	וכתובת	סוג השלדה	שנת יצור	2016	סוג הרכב	7239
ד	המערכת	V	לא תקין				
1	מסע		X	בלוק מסע=נקישות יתר, תומכי מסע פגומים, בדוקותקן מגדש טורב, מערכת תזמון=רעש שסתמים, ראש מסע=צריכת שמן ממבילי שסתמים, מערכת שמן=בדוק תצורת שמן בנסיעה, בלוק מסע=רטיבות			
2	מערכת קיחור		X	מערכת קיחור מסע=קורוזיה וסימני חילות מים מחיבורים			
3	מערכת דלק	V					
4	מערכת הצתה/הזרקה	V					
5	מערכת גזש מסע	V					
6	מערכת הנעה של רכב	V					
7	מערכת סעינה	V					
8	מערכת פליטה ומערכות		X	עשן דחיל=לא נבדק			
9	מערכת ההנעה כולל מצבר	V					
10	מצמד	V					
11	תיבת הילוכים		X	תיבת הילוכים אוטומטית=תומכי תיבת הילוכים פגומים, בלאי דיסקיות, שמן כהה, נקישות יתר,			
12	תיבת העברת כוח		X	תיבת העברה=מרווחי יתר			
13	צירית/גל הינע	V					
14	מערכת מתלה קדמי / אקטיבית		X	מתלה קדמי=לתקן/לכוון זוויות מתלה, מייצב/חיבורים פגומים, תותביים פגומים, בולמי זעזועים=בלאי יתר			
15	מערכת מתלה אחורי / אקטיבית	V					
16	מערכת היגוי		X	מערכת היגוי=חופשים במערכת היגוי			
17	מערכת בלמים		X	בלמים קדמיים=לפרק גלגלים לבדיקה			
18	צמיגים וחישאקים	V					
19	שלדת מרכב		X	תקצי מרכב, משמשת נמוכה=תיקוני מרכב וצבע, מעיטלמעוך, חק לפגושים			
20	מערכת תאורה ומחוזים	V					
21	הערכת כללית	V					