

הסטורית טיפולים לרכב מספר 3353037

מספר פניה: 8170735612 תאריך פניה: 25/08/2016 גורם מבצע: סדנא פנימית קרית חיי	
קריאת מד אוי': 10,307	
תיאור פניה: מ-20920 טיפול תקופתי 10000	
מהות הפניה: 1. טיפול תקופתי מתוכנן	
סטוס משימה	משימה לביצוע
משימה הושלמה	בדיקת חופשים ורעשים נסיעת מבחן לרכב בכניסה ויציאה לסדנא
משימה הושלמה	במוסבי גלגל טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן
משימה הושלמה	גירוז גלי הינע
משימה הושלמה	בדיקת שומנים כללי
משימה הושלמה	החלפת נחל
משימה הושלמה	בדיקת אוויר בצמיגים
משימה הושלמה	טיפול למצברים

מספר פניה: 8170745914 תאריך פניה: 28/09/2016 גורם מבצע: סדנא פנימית קרית חיי	
קריאת מד אוי': 18,745	
תיאור פניה: מ-20920 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה	

מספר פניה: **8170748853** תאריך פניה: **10/10/2016** גורם מבצע: סדנא פנימית קרית חיי

קריאת מד אוי': **19,654**

תיאור פניה: מ-20920 טיפול תקופתי 20000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נסיעת מבחן לרכב בכניסה ויציאה לסדנא	משימה הושלמה
טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
בדיקת חופשים ורעשים במיסיבי גלגל	משימה הושלמה
טיפול במצבר	משימה הושלמה
בדיקת שמנים כללי	משימה הושלמה
גירוח צלבים לגלי הינע	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170755700** תאריך פניה: **06/11/2016** גורם מבצע: סדנא פנימית קרית חיי

קריאת מד אוי': **29,766**

תיאור פניה: מ-20920 טיפול תקופתי מתוכנן

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נסיעת מבחן לרכב בכניסה ויציאה לסדנא	משימה הושלמה
טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
בדיקת חופשים ורעשים במיסיבי גלגל	משימה הושלמה
בדיקת לחץ אוויר בגלגלים	משימה הושלמה
טיפול במצבר	משימה הושלמה
בדיקת שמנים כללי	משימה הושלמה
גירוח צלבים לגלי הינע	משימה הושלמה
החלפת שמן דפרנציאל קד+אחורי	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160096381** תאריך פניה: **05/12/2016** גורם מבצע: סדנא פנימית קרית חיי

קריאת מד אוי': **39,029**

תיאור פניה: מ-20920 נזק לצמיג

מספר פניה: 8170766978 **תאריך פניה: 08/12/2016** **גורם מבצע: סדנא פנימית קרית חיי**

קריאת מד אוי': 39,882

תיאור פניה: מ-20920 טיפול תקופתי מתוכנן 40000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת חופשים ורעשים במסיב גלגל	משימה הושלמה
גירוז צלבים לגלי הינע	משימה הושלמה
בדיקת שמנים כללי	משימה הושלמה

מספר פניה: 8160097060 **תאריך פניה: 19/12/2016** **גורם מבצע: מוסך מילאד 1994 בע"מ**

קריאת מד אוי': 42,558

תיאור פניה: מ-20-920 תיקון נזק ימני אחורי

מהות הפניה:

1. אחורי ימני

משימה לביצוע	סטטוס משימה
עפי דוח שמאי פ+ה ארגז עליון	משימה הושלמה
פ+ה ארגז תחתון	משימה הושלמה
חיתוך ונלחמת דופן ימין	משימה הושלמה
יישור עמוד אחורי ימין+לדופן ימין	משימה הושלמה
יישור פח אחורי ימין	משימה הושלמה
יישור תומכים פנימיים לדופן	משימה הושלמה
דופן כנף ימין	משימה הושלמה
פנס אחורי ימין	משימה הושלמה
פס קישוט לדופן ימין	משימה הושלמה

מספר פניה: 8160098309 **תאריך פניה: 16/01/2017** **גורם מבצע: מוסך נגה - UMI קריית אתא**

קריאת מד אוי': 47,515

תיאור פניה: מ-20-920 אובדן מפתחות

מספר פניה: **8170780878** תאריך פניה: **23/01/2017** גורם מבצע: סדנא פנימית קרית חיי

קריאת מד אוי': **49,301**

תיאור פניה: מ-20920 טיפול תקופתי 50000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נסיעת מבחן לרכב בכניסה ויציאה לסדנא	משימה הושלמה
טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160099832** תאריך פניה: **19/02/2017** גורם מבצע: סדנא פנימית קרית חיי

קריאת מד אוי': **56,147**

תיאור פניה: מ-20920 נזק לצמיג

מספר פניה: **8170794104** תאריך פניה: **06/03/2017** גורם מבצע: סדנא פנימית קרית חיי

קריאת מד אוי': **59,539**

תיאור פניה: מ-20920 טיפול תקופתי 60000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
חיזוק בלמים נסיעת מבחן לרכב בכניסה ויציאה לסדנא	משימה הושלמה
בדק שמני כללי טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
טופל מצבר	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170800550** תאריך פניה: **27/03/2017** גורם מבצע: סדנא פנימית קרית חיי

קריאת מד אוי': **65,901**

תיאור פניה: מ-20920 תיקון ידית דלת ארגז+מטף

מהות הפניה:

1. דלת לא נסגרת טוב

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מ-20920 תיקון ידית דלת ארגז+מטף	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170803234 **תאריך פניה: 03/04/2017** **גורם מבצע: סדנא פנימית קרית חיי**

קריאת מד אוי': 66,660

תיאור פניה: מ-20920 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בוצע-תיקון לחצי אוויר בצמיגים	משימה הושלמה
בוצע-תיקון סדק תושבת ארגז צד ימני	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170805577 **תאריך פניה: 18/04/2017** **גורם מבצע: סדנא פנימית קרית חיי**

קריאת מד אוי': 71,728

תיאור פניה: מ-20920 טיפול תקופתי 70000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נסיעת מבחן לרכב בכניסה ויציאה לסדנא	משימה הושלמה
טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170817835 **תאריך פניה: 24/05/2017** **גורם מבצע: סדנא פנימית קרית חיי**

קריאת מד אוי': 81,074

תיאור פניה: מ-20920 טיפול תקופתי 80000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נסיעת מבחן לרכב בכניסה ויציאה לסדנא	משימה הושלמה
טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170828774 **תאריך פניה: 29/06/2017** **גורם מבצע: סדנא פנימית קרית חיי**

קריאת מד אוי': 90,075

תיאור פניה: מ-20920 טיפול תקופתי 90000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נסיעת מבחן לרכב בכניסה ויציאה לסדנא	משימה הושלמה
טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170842771 **תאריך פניה: 10/08/2017** **גורם מבצע: סדנא פנימית קרית חיי**

קריאת מד אוי': 99,474

תיאור פניה: מ-20920 טיפול תקופתי 100000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נסיעת מבחן לרכב בכניסה ויציאה לסדנא	משימה הושלמה
טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170852536 **תאריך פניה: 11/09/2017** **גורם מבצע: סדנא פנימית קרית חיי**

קריאת מד אוי': 108,687

תיאור פניה: מ-20920 בדיקת בלמים +טיפול 110000

מהות הפניה:

1. בדיקת בלמים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול תקופתי בדיקת בלמים	משימה הושלמה
הוחלף מערצפות נסיעת מבחן לרכב בכניסה ויציאה לסדנא	משימה הושלמה
הוחלף שמן סרנים טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170856403 **תאריך פניה: 26/09/2017** **גורם מבצע: סדנא פנימית קרית חיי**

קריאת מד אוי': 112,747

תיאור פניה: מ-20920 בדיקת בלמים

מהות הפניה:

1. בדיקת בלמים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מ-20920 בדיקת בלמים	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170863430 **תאריך פניה: 22/10/2017** **גורם מבצע: סדנא פנימית קרית חיי**

קריאת מד אוי': 119,980

תיאור פניה: מ-20920 טיפול תקופתי 120000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נסיעת מבחן לרכב בכניסה ויציאה לסדנא	משימה הושלמה
טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170865353 **תאריך פניה: 26/10/2017** **גורם מבצע: סדנא פנימית קרית חיי**

קריאת מד אוי': 120,799

תיאור פניה: מ 20920 תיקון אורות

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ניקשות בהגה חופש בזרוע שמאלית	משימה לטיפול
כוון פרונט	משימה לטיפול
סדק בתושבת ק"ד שמאלית בארגז א"ח	משימה לטיפול
החלפת לוחיות זיהוי	משימה לטיפול

מספר פניה: 8170868441 תאריך פניה: 05/11/2017 גורם מבצע: סדנא פנימית קרית חיי	
קריאת מד אוי': 123,194	
תיאור פניה: 20920 החלפת מטף	
מהות הפניה:	
1. מטף ריק/פג תוקף	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
20920 החלפת מטף	משימה הושלמה

מספר פניה: 8160110616 תאריך פניה: 06/11/2017 גורם מבצע: סדנא פנימית קרית חיי	
קריאת מד אוי': 123,215	
תיאור פניה: מ-20920 נזק לצמיג	

מספר פניה: 8170876856 תאריך פניה: 28/11/2017 גורם מבצע: סדנא פנימית קרית חיי	
קריאת מד אוי': 129,539	
תיאור פניה: מ-20920 טיפול 130000	
מהות הפניה:	
1. טיפול תקופתי מתוכנן	

מספר פניה: 8170892140 תאריך פניה: 15/01/2018 גורם מבצע: סדנא פנימית קרית חיי	
קריאת מד אוי': 140,289	
תיאור פניה: מ-20920 טיפול תקופתי 140000	
מהות הפניה:	
1. טיפול תקופתי מתוכנן	

מספר פניה: 8170893835 תאריך פניה: 21/01/2018 גורם מבצע: סדנא פנימית קרית חיי	
קריאת מד אוי': 141,022	
תיאור פניה: מ-20920 החלפת צמיד וכיוון פרונט	
מהות הפניה:	
1. צמיג שחוק	

מספר פניה: 8160114587 **תאריך פניה: 08/02/2018** **גורם מבצע: מוסך מילאד 1994 בע"מ**

קריאת מד אוי': 145,773

תיאור פניה: מ-20920 תיקון מראה קדמית ימנית

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מראה קד' ימ' טיפול במראות	משימה הושלמה
הוחלפה מראה שסופקה מרכב 20976 ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: 8160114700 **תאריך פניה: 08/02/2018** **גורם מבצע: מוסך מילאד 1994 בע"מ**

קריאת מד אוי': 145,773

תיאור פניה: מ-20920 תיקוני פח + פנס אחורי ימני

משימה לביצוע	סטטוס משימה
הוחלף פנס אח ובוצע הכנה לצבע ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: 8160114760 **תאריך פניה: 11/02/2018** **גורם מבצע: מוסך מילאד 1994 בע"מ**

קריאת מד אוי': 146,887

תיאור פניה: מ-20920 תיקון פגוש אחורי וחיישני רוורס

מהות הפניה:

1. אחורי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בוצע ישור למגן אח מבוצע הכנה לצבע ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170901560 **תאריך פניה: 11/02/2018** **גורם מבצע: סדנא פנימית קרית חיי**

קריאת מד אוי': 146,887

תיאור פניה: מ-20920 נזילת שמן

מהות הפניה:

1. נזילת שמן מאזור המנוע

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מערכת שמן	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170906555** תאריך פניה: **26/02/2018** גורם מבצע: סדנא פנימית קרית חיי
 קריאת מד אוץ': **150,301**
 תיאור פניה: מ-20920 טיפול 150000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

מספר פניה: **8170906415** תאריך פניה: **26/02/2018** גורם מבצע: סדנא פנימית קרית חיי
 קריאת מד אוץ': **150,301**
 תיאור פניה: מ-20920 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מושב נהג מושבים אינן מחזקים / ריפוד קרוע	משימה הושלמה
אחורי שמאלי שחיקת סוליית הצמיג / עומק פרופיל לא תקין	משימה הושלמה
תושבת ארגז צד שמאלי שבורה, סדוקה מעוותת, קרוויה כבדה	משימה הושלמה
נזק אור בלם אמצעי נזקי פח	משימה הושלמה
סדק תושבת בולם קדמי שמאלי חסרים או שבורים כמה מחזיקי שלדה או מסמרו	משימה הושלמה
נזק כנף אחורי ימני נזקי פח	משימה הושלמה
כוון פרונט ותקנה 309 כיוון זוויות היגוי	משימה הושלמה
טיפול תקופתי	משימה הושלמה
החלפת לוחית זיהוי פסים/לוחות זוהרים	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170906991** תאריך פניה: **27/02/2018** גורם מבצע: ניו ארט עיצוב (2002)
 קריאת מד אוץ': **150,301**
 תיאור פניה: 20920 - הזמנת מדבקות - תאונה

מהות הפניה:

1. מושב שבור

מספר פניה: **8160115396** תאריך פניה: **27/02/2018** גורם מבצע: מוסך מילאד 1994 בע"מ

קריאת מד אוי': **150,301**

תיאור פניה: מ-20920 תיקון פח כנף אחורי ימני

מהות הפניה:

1. צד ימין

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נזק כנף אחורי ימני-נבדק ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
פחחות וצבע לכנף אחורי ימין ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
תוקן הנזק לכנף אחורי ימין ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160116957** תאריך פניה: **08/04/2018** גורם מבצע: סדנא פנימית קרית חיי

קריאת מד אוי': **159,526**

תיאור פניה: מ-20920 תיקון פח כנף אחורי ימני

מהות הפניה:

1. אחורי ימני

מספר פניה: 8170918854 תאריך פניה: 09/04/2018 גורם מבצע: סדנא פנימית קרית חיי	
קריאת מד אוי': 160,106	
תיאור פניה: 20920 - אור בלם אחורי	
מהות הפניה:	
1. מנורה שרופה	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
החלפת נורות כללי	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170919148** תאריך פניה: **10/04/2018** גורם מבצע: סדנא פנימית קרית חיי

קריאת מד אוי': **160,425**

תיאור פניה: מ-20920 טיפול תקופתי 160000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נסיעת מבחן לרכב בכניסה ויציאה לסדנא	משימה הושלמה
טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160117353** תאריך פניה: **16/04/2018** גורם מבצע: סדנא פנימית קרית חיי

קריאת מד אוי': **161,834**

תיאור פניה: מ-20920 נזק לצמיג* פנצ'רית כוכב*

מספר פניה: **8160117547** תאריך פניה: **23/04/2018** גורם מבצע: ש.גוטמן שרותי מוסך בע"מ-נהריה

קריאת מד אוי': **163,772**

תיאור פניה: מ-20920 תח' הרכב + אח' ימ' - מדבקות

מהות הפניה:

1. גחון הרכב

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נזק לסרן אחורי וגל הינע וכנף אחורי ימין ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
הוחלף קפיו אחורי פורק דלת אחורי ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
הוחלף בית לתיבת העברה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: 8160118117 **תאריך פניה: 06/05/2018** **גורם מבצע: מוסך גזית בע"מ**

קריאת מד אוי': 164,402

תיאור פניה: מ-20920 תיקון כנף קדמי ימני- מדבקה

מהות הפניה:

1. קדמי ימני

משימה לביצוע	סטטוס משימה
כנף קדמי ימין ודלת קדמי ימין ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
נבדק עלידי וגם לידי השמאי ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
נקבע החלפת כנף קד ימין ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
ממתין לכנף ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
הוחלף כנף קדמי ימין וישור דלת ימין ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
הוחלף תפס לפגוש קדמי צד ימין ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
תפס לא מתאים הוזמן תפס אחר ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170929850 **תאריך פניה: 14/05/2018** **גורם מבצע: מוסך נגה - UMI קריית אתא**

קריאת מד אוי': 164,402

תיאור פניה: 20920 - דפיקות בגיר

מהות הפניה:

1. הילוכים לא נכנסים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
יש לבדוק גיר ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
הוחלף צינורות שמן לגיר ויש צורך להחליף ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
שמן גיר בבדיקה מערכת תיבת הילוכים ותיבת העברה	משימה הושלמה
צינור שמן הגה	משימה הושלמה
בגד מים	משימה הושלמה
שמן גיר בהחלפה	משימה הושלמה
מסנן שמן גיר אוטומטי	משימה הושלמה
אסם אגן שמן(אוטומטי)	משימה הושלמה
צינורות צינון שמן הנעה - תקן או החלף שנ	משימה הושלמה
עבודות מכונאות	משימה הושלמה
תיקון	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170937903 תאריך פניה: 07/06/2018 גורם מבצע: מוסך נגה - UMI קריית אתא				
קריאת מד אוי': 169,340				
תיאור פניה: מ-20920 טיפול 170000 והכנה לטסט				
<u>מהות הפניה:</u> 1. טיפול תקופתי מתוכנן				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center; padding: 5px;">משימה לביצוע</td> <td style="width: 70%; text-align: center; padding: 5px;">סטטוס משימה</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">משימה הושלמה</td> </tr> </table>	משימה לביצוע	סטטוס משימה	טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
משימה לביצוע	סטטוס משימה			
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה			

מספר פניה: 8170938325 תאריך פניה: 10/06/2018 גורם מבצע: מוסך נגה - UMI קריית אתא								
קריאת מד אוי': 169,341								
תיאור פניה: מ-20920 החלפת מנורות שרופות								
<u>מהות הפניה:</u> 1. ביקורת רישוי שנתית								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center; padding: 5px;">משימה לביצוע</td> <td style="width: 70%; text-align: center; padding: 5px;">סטטוס משימה</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">מסנן אויר החלפת נורות כללי</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">משימה הושלמה</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">מנורת חניה ק.ש.</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">משימה הושלמה</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">מנורת מספר ש.י+.</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">משימה הושלמה</td> </tr> </table>	משימה לביצוע	סטטוס משימה	מסנן אויר החלפת נורות כללי	משימה הושלמה	מנורת חניה ק.ש.	משימה הושלמה	מנורת מספר ש.י+.	משימה הושלמה
משימה לביצוע	סטטוס משימה							
מסנן אויר החלפת נורות כללי	משימה הושלמה							
מנורת חניה ק.ש.	משימה הושלמה							
מנורת מספר ש.י+.	משימה הושלמה							

מספר פניה: 8160119740 תאריך פניה: 10/06/2018 גורם מבצע: מוסך גזית בע"מ								
קריאת מד אוי': 169,341								
תיאור פניה: מ-20920 תיקון פנס ופינת פח מעל הפנס								
<u>מהות הפניה:</u> 1. אחורי שמאלי								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center; padding: 5px;">משימה לביצוע</td> <td style="width: 70%; text-align: center; padding: 5px;">סטטוס משימה</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">נזק לכנף ופנס אחורי שמאלי ביקור במוסך חוץ</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">משימה הושלמה</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">נזק לדלת ארגז ודופן אחורי שמאלי ביקור במוסך חוץ</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">משימה הושלמה</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">תוקן הוחלף פנס אחורי ביקור במוסך חוץ</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">משימה הושלמה</td> </tr> </table>	משימה לביצוע	סטטוס משימה	נזק לכנף ופנס אחורי שמאלי ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה	נזק לדלת ארגז ודופן אחורי שמאלי ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה	תוקן הוחלף פנס אחורי ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
משימה לביצוע	סטטוס משימה							
נזק לכנף ופנס אחורי שמאלי ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה							
נזק לדלת ארגז ודופן אחורי שמאלי ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה							
תוקן הוחלף פנס אחורי ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה							

מספר פניה: **8170933390** תאריך פניה: **13/06/2018** גורם מבצע: מכון אוטוטסט רישוי מפרץ ח
קריאת מד אוץ': **164,402**
תיאור פניה: מ- 20920 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8170958007** תאריך פניה: **08/08/2018** גורם מבצע: מוסך נגה - **UMI** קריית אתא
קריאת מד אוץ': **175,477**
תיאור פניה: מ-20920 תיקון קודן

מהות הפניה:

1. כפתור חכם

משימה לביצוע	סטטוס משימה
אימוביליזר נץ מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
עבודות חשמל	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170959021** תאריך פניה: **12/08/2018** גורם מבצע: מוסך נגה - **UMI** קריית אתא
קריאת מד אוץ': **177,604**
תיאור פניה: מ-20920 ביקורת ק' בטיחות בתעבורה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
סדק בבטנת כנפיים קדמיות	משימה לטיפול
מותחת רצועת מזגן	משימה לטיפול
תיקון סדק בתושבת ארגז צד שמאלי	משימה לטיפול

מספר פניה: **8170959569** תאריך פניה: **13/08/2018** גורם מבצע: ש.גוטמן שרותי מוסך בע"מ-נהריה
קריאת מד אוץ': **177,604**
תיאור פניה: מ-20920 ליקויי קצין בטיחות

מהות הפניה:

1. רצועת מנוע מרעשה בעת הפעלת מנוע

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מותח ואו רצועה למזגן-החלפה מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
רצועה למדחס 5441	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170963040 **תאריך פניה: 26/08/2018** **גורם מבצע: מוסך נגה - UMI קריית אתא**
קריאת מד אוי': 178,338
תיאור פניה: מ-20920 בעיות התנעה

מהות הפניה:

1. אין התנעה במצב חניה או בניים

מספר פניה: 8170965491 **תאריך פניה: 03/09/2018** **גורם מבצע: מוסך נגה - UMI קריית אתא**
קריאת מד אוי': 179,083
תיאור פניה: מ-20920 טיפול 180000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
שמן מנוע 3.78L (CJ4-15W40)	משימה הושלמה
מסנן שמן	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170980325 **תאריך פניה: 25/10/2018** **גורם מבצע: מוסך נגה - UMI קריית אתא**
קריאת מד אוי': 184,221
תיאור פניה: מ-20920 כיוון הגה

מהות הפניה:

1. כיוון הגה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
כיוון פרונט שחיקת צמיגים ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
מנורה ראשית שמאל מערכת חשמל	משימה הושלמה
ע. חוץ- כיוון פרונט	משימה הושלמה
עבודות חשמל	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170980327** תאריך פניה: **29/10/2018** גורם מבצע: שנהר בן שמעון

קריאת מד אוי': **184,221**

תיאור פניה: מ-20920 ריפוד מושב

מהות הפניה:

1. ריפוד קרוע

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מושב נהג קרוע ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
ריפוד מושב	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170986832** תאריך פניה: **12/11/2018** גורם מבצע: מוסך נגה - **UMI** קריית אתא

קריאת מד אוי': **186,261**

תיאור פניה: מ-20920 השלמת מפתח גלגלים

מהות הפניה:

1. השלמת מפתח גלגלים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ידית למגבה מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
ידית למגבה	משימה הושלמה
תיקון ע.חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170992291 תאריך פניה: 29/11/2018 גורם מבצע: מוסך נגה - UMI קריית אתא

קריאת מד אוי': 188,288

תיאור פניה: מ-20920 הגה קשה

מהות הפניה:

1. הגה קשה במיוחד

משימה לביצוע	סטטוס משימה
חופש בתותב בולם קדמי שמאלי ביקור במוסך חוץ	משימה לטיפול
חופש בתפוח משולש שמאליעליון ותחתון שמאלי ביקור במוסך חוץ	משימה לטיפול
בולם זעזועים קד 4X4 מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
תפוח למשולש עליון 2X4	משימה הושלמה
תפוח למשולש תחתון 4X4	משימה הושלמה
ע. חוץ- כיוון פרונט	משימה הושלמה
בולם זעזועים קדמי - החלף ימין	משימה הושלמה
בולם זעזועים קדמי - החלף שמאל	משימה הושלמה
מפרק כדורי זרוע בקרה - החלף שמאלי עליון	משימה הושלמה
מפרק כדורי זרוע בקרה - החלף שמאלי תחתון	משימה הושלמה
עבודות מכונאות	משימה הושלמה
תיקון	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170995837 תאריך פניה: 10/12/2018 גורם מבצע: מוסך נגה - UMI קריית אתא

קריאת מד אוי': 189,556

תיאור פניה: מ-20920 טיפול 190000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171003302 **תאריך פניה: 02/01/2019** **גורם מבצע: מוסך נגה - UMI קריית אתא**
קריאת מד אוי': 189,556
תיאור פניה: מ-20920 בדיקת גיר

מהות הפניה:

1. הילוכים לא משתלבים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
תיבת העברה סדוקה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
סופק תיבה מרכב תאונה 20699 ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
שמן מנוע (CJ4 1L) 15W40 מערכת תיבת הילוכים ותיבת העברה	משימה הושלמה
תיבת העברה-שיפוץ-לגיר ידני	משימה הושלמה
עבודות מכונאות	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171008890 **תאריך פניה: 20/01/2019** **גורם מבצע: סדנא פנימית קרית חיי**
קריאת מד אוי': 189,556
תיאור פניה: מ-20920 החלפת מסך

מהות הפניה:

1. מסך ריק/פג תוקף

מספר פניה: 8171010047 **תאריך פניה: 23/01/2019** **גורם מבצע: סדנא פנימית קרית חיי**
קריאת מד אוי': 189,556
תיאור פניה: מ-20920 החלפת מסך

מהות הפניה:

1. מסך ריק/פג תוקף

מספר פניה: 8171011697 **תאריך פניה: 28/01/2019** **גורם מבצע: מוסך נגה - UMI קריית אתא**
קריאת מד אוי': 197,880
תיאור פניה: מ-20920 ביקורת ק' בטיחות בתעבורה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
השלמת פנס בלם אמצעי	משימה לטיפול
תיקון אור אחורי ימין	משימה לטיפול

מספר פניה: 8160131018 תאריך פניה: 06/02/2019 גורם מבצע: מוסך נגה - UMI קריית אתא	
קריאת מד אוי': 199,093	
תיאור פניה: מ-20920 פנס אחורי ימני	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
פנס אחורי ימין שבור ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: 8160131061 תאריך פניה: 07/02/2019 גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ קרית	
קריאת מד אוי': 199,093	
תיאור פניה: מ-20920 ת"ד נ.ב. נזק לרב אזרחי	

מספר פניה: 8171015295 תאריך פניה: 07/02/2019 גורם מבצע: מוסך נגה - UMI קריית אתא	
קריאת מד אוי': 199,093	
תיאור פניה: מ-20920 טיפול 200000	
מהות הפניה:	
1. טיפול תקופתי מתוכנן	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מסנן שמן	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171017038 תאריך פניה: 12/02/2019 גורם מבצע: מוסך נגה - UMI קריית אתא	
קריאת מד אוי': 199,594	
תיאור פניה: מ-20920 נורה ראשית קדמית שמאלית לא תקינה	
מהות הפניה:	
1. נורה ראשית קדמית שמאלית לא תקינה	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
מנורה ראשית מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
תקע מנורה ראשית	משימה הושלמה
STARTER DISCHARGE HEAD LAMP - REPLACE	משימה הושלמה
STARTER DISCHARGE HEAD LAMP - REPLACE	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171022221** תאריך פניה: **28/02/2019** גורם מבצע: מוסך נגה - **UMI** קריית אתא

קריאת מד אוי': **201,953**

תיאור פניה: מ-20920 רעשים מסרן אחורי

מהות הפניה:

1. סרן רועש

משימה לביצוע	סטטוס משימה
רעש מהפיקס ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בית דיפרנציאל אחורי מושלם-החלפה מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
גיר לסטליטים	משימה הושלמה
גיר לסטליטים	משימה הושלמה
פין דיפרנציאל אח	משימה הושלמה
דיסקית לדיפרנציאל	משימה הושלמה
שמן סרן אחורי L4 SL 041	משימה הושלמה
חומר אטימה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171034780** תאריך פניה: **08/04/2019** גורם מבצע: איתוראן איתור ושליטה

קריאת מד אוי': **207,753**

תיאור פניה: מ-20920 בדיקת קופסה ירוקה

מהות הפניה:

1. רגישות יתר

מספר פניה: **8160134044** תאריך פניה: **15/04/2019** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ קרית

קריאת מד אוי': **207,753**

תיאור פניה: מ-20920 החלפת 2 צמיגים

מספר פניה: **8171037435** תאריך פניה: **17/04/2019** גורם מבצע: מוסך נגה - **UMI** קריית אתא
 קריאת מד אוי': **208,676**
 תיאור פניה: מ-20920 טיפול 210000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

סטטוס משימה

משימה לביצוע

משימה הושלמה

טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן

מספר פניה: **8160134236** תאריך פניה: **21/04/2019** גורם מבצע: אוטו גלס זגגות רכב בע"מ
 קריאת מד אוי': **208,676**
 תיאור פניה: מ-20920 שמשה קדמית

מהות הפניה:

1. קדמי

מספר פניה: **8171039654** תאריך פניה: **29/04/2019** גורם מבצע: מוסך נגה - **UMI** קריית אתא
 קריאת מד אוי': **209,450**
 תיאור פניה: מ-20920 טיפול 210000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

מספר פניה: **8171042329** תאריך פניה: **06/05/2019** גורם מבצע: מוסך נגה - **UMI** קריית אתא

קריאת מד אוי': **210,789**

תיאור פניה: מ-20920 בדיקת מזגן

מהות הפניה:

1. מזגן לא מקרר

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מנוע ו/או מאוורר - מניפה - הסרה והתקנה או מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
מייבש מסנן - החלפה	משימה הושלמה
מסנן למזגן עם פחם	משימה הושלמה
מפוח מזגן חליפי די מקס	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171055015** תאריך פניה: **16/06/2019** גורם מבצע: מוסך נגה - **UMI** קריית אתא

קריאת מד אוי': **217,332**

תיאור פניה: מ-20920 הכנה לטסט

מהות הפניה:

1. ביקורת רישוי שנתית

משימה לביצוע	סטטוס משימה
הכנה לטסט מערכת חשמל	משימה הושלמה
BULBS LAMP - REPLACE HIGH MOUNTED STO	משימה הושלמה
פנס אור בלם	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171047912** תאריך פניה: **16/06/2019** גורם מבצע: אוטו טסט חיפה

קריאת מד אוי': **210,789**

תיאור פניה: מ-20920 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8171057599** תאריך פניה: **23/06/2019** גורם מבצע: מוסך נגה - **UMI** קריית אתא

קריאת מד אוי': **218,700**

תיאור פניה: מ-20920 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
כיוון זווית היגוי	משימה לטיפול
גלגל ק"ד ש"מ שחוק בכתף שחיקת סוליית הצמיג / עומק פרופיל לא תקין	משימה לטיפול
החלפת רצועת מזגן	משימה לטיפול
מושב נהג ריפוד קרוע מושב נהג / נוסע אינו מחווק / ריפוד קרוע	משימה לטיפול
גשר קדמי מחבר שילדות עקום נזקי פח	משימה לטיפול
ניקוי מצנן איטר קולר משמן מנוע	משימה לטיפול
ניקוי צינורות יניקת אוויר משמן מנוע	משימה לטיפול

מספר פניה: **8160137413** תאריך פניה: **03/07/2019** גורם מבצע: מוסך מילאד **1994** בע"מ

קריאת מד אוי': **218,700**

תיאור פניה: מ-20920 נזק לגשר קדמי

מהות הפניה: 1. קדמי	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
נבדק ונמצא נזק במגן חצוני ופנימי ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
הוחלף פנימי למגן וחיצוני ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
הרכב תוקן נבדק ושוחרר ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171063055** תאריך פניה: **11/07/2019** גורם מבצע: מוסך נגה - **UMI** קריית אתא

קריאת מד אוי': **219,364**

תיאור פניה: מ- 20920 טיפול 220000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
שמן סרן אחורי 4L 140 LS	משימה הושלמה
מסנן שמן	משימה הושלמה
שמן גיר והגה כח 1 ליטר X3	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171063508** תאריך פניה: **14/07/2019** גורם מבצע: מוסך נגה - **UMI** קריית אתא

קריאת מד אוי': **219,825**

תיאור פניה: מ- 20920 טיפול 220000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

מספר פניה: **8171077463** תאריך פניה: **22/08/2019** גורם מבצע: איתוראן איתור ושליטה

קריאת מד אוי': **219,825**

תיאור פניה: מ- 20920 בדיקת קופסה ירוקה

מהות הפניה:

1. רגישות יתר

מספר פניה: **8171082676** תאריך פניה: **08/09/2019** גורם מבצע: מוסך נגה - **UMI** קריית אתא

קריאת מד אוי': **219,825**

תיאור פניה: מ-20920 הילוכים לא משתלבים

מהות הפניה:

1. הילוכים לא משתלבים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בד מחשב/וקידוד מערכת חשמל	משימה הושלמה
עבודות חשמל	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171084394** תאריך פניה: **12/09/2019** גורם מבצע: מוסך נגה - **UMI** קריית אתא

קריאת מד אוי': **228,953**

תיאור פניה: מ-20920 בעיית חשמל

מהות הפניה:

1. אין התנעה במצב חניה או בניים

--

מספר פניה: **8171084947** תאריך פניה: **15/09/2019** גורם מבצע: מוסך נגה - **UMI** קריית אתא

קריאת מד אוי': **229,007**

תיאור פניה: מ-20920 טיפול תקופתי 230000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול והוחלף אלטרנטור אין טעינה ויש צורך ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171093942** תאריך פניה: **17/10/2019** גורם מבצע: מוסך נגה - **UMI** קריית אתא

קריאת מד אוי': **233,003**

תיאור פניה: מ-20920 הילוכים לא משתלבים

מהות הפניה:

1. הילוכים לא משתלבים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
תקלת ממירים ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בד מחשב/וקידוד מערכת חשמל	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171101564** תאריך פניה: **07/11/2019** גורם מבצע: מוסך נגה - **UMI** קריית אתא

קריאת מד אוי': **234,164**

תיאור פניה: מ-20920 מנורה ראשית קדמית ימנית

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית שמאלית לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מנורה ראשית שמאל מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
עבודות חשמל	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171112343** תאריך פניה: **08/12/2019** גורם מבצע: מוסך נגה - **UMI** קריית אתא

קריאת מד אוי': **238,511**

תיאור פניה: מ-20920 אין התנעה במצב חניה או בניים

מהות הפניה:

1. אין התנעה במצב חניה או בניים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
אנטרנאטור באחריות ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
צלב גל הינע מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
מסב תמיכה מרכזית - החלף	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171115586** תאריך פניה: **16/12/2019** גורם מבצע: מוסך נגה - **UMI** קריית אתא

קריאת מד אוי': **239,671**

תיאור פניה: מ-20920 טיפול תקופתי 240000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
רפידות בלמי דיסק - הסרה והתקנה או החלפה טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
להב מגב - החלף שמשה קדמית	משימה הושלמה
שמן מנוע 04W51 4-KC ליטר	משימה הושלמה
מסנן אויר	משימה הושלמה
מסנן למזגן עם פחם	משימה הושלמה
שמן סרן ליטר 80W90	משימה הושלמה
נזל בלמים TOD L3.0-3	משימה הושלמה
רפידות בלם קד	משימה הושלמה
מגב 22	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160144911** תאריך פניה: **16/12/2019** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ קרית

קריאת מד אוי': **239,671**

תיאור פניה: מ-20920 תיקון פנס אחורי שמאלי

מספר פניה: **8160144971** תאריך פניה: **17/12/2019** גורם מבצע: מוסך נגה - **UMI** קריית אתא

קריאת מד אוי': **239,671**

תיאור פניה: מ-20920 תיקון פנס אחורי שמאלי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
פנס אח' שבור ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171116155** תאריך פניה: **18/12/2019** גורם מבצע: שנהר בן שמעון

קריאת מד אוי': **239,671**

תיאור פניה: מ-20920 ריפוד מושב נהג

מהות הפניה:

1. ריפוד קרוע

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ריפוד קרוע נהג ונוסיע ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
תיקון מושב+גב נהג תיקון מושבים	משימה הושלמה
תיקון גב ליד נהג תיקון מושבים	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160145769** תאריך פניה: **05/01/2020** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ קרית

קריאת מד אוי': **240,664**

תיאור פניה: מ-20920 נזק לצמיג אחורי שמאל*כוכב*

מספר פניה: **8171121973** תאריך פניה: **06/01/2020** גורם מבצע: מוסך נגה - UMI קריית אתא

קריאת מד אוי': **242,630**

תיאור פניה: מ-20920 מנורה קדמית ימנית לא תקינה

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית ימנית לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
עבודות חשמל מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
מנורה ראשית ימין	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171126468** תאריך פניה: **19/01/2020** גורם מבצע: מוסך נגה - **UMI** קריית אתא

קריאת מד אוי': **244,324**

תיאור פניה: מ-20920 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

משימה לבצוע	סטטוס משימה
ה"ח מגן בוך קדמי ימני חסר מגן בוך או אינו תקין	משימה לטיפול
החלפת רצועת מזגן	משימה לטיפול
ניקוי מערכת יניקת אוויר משמן מנוע	משימה לטיפול
ניקוי אינטר קולר משמן מנוע	משימה לטיפול
חיישני נסיעה לאחור לא עובדים	משימה לטיפול

מספר פניה: **8171126754** תאריך פניה: **20/01/2020** גורם מבצע: מוסך נגה - **UMI** קריית אתא

קריאת מד אוי': **244,377**

תיאור פניה: מ-20920 תיקון לפי קצין בטיחות בתעבורה

מהות הפניה:	
1. איבוד שמן	
משימה לבצוע	סטטוס משימה
חיישן הפרש לחצים וחגורת מנוע ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171138350** תאריך פניה: **24/02/2020** גורם מבצע: מוסך נגה - **UMI** קריית אתא

קריאת מד אוי': **249,548**

תיאור פניה: מ-20920 טיפול תקופתי 250000

מהות הפניה:	
1. טיפול תקופתי מתוכנן	
משימה לבצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171147281** תאריך פניה: **22/03/2020** גורם מבצע: מוסך נגה - **UMI** קריית אתא

קריאת מד אוי': **252,543**

תיאור פניה: מ-20920 מנורה דלוקה בלוח שעונים

מהות הפניה:

1. מנורה דולקת בלוח שעונים

סטטוס משימה

משימה לביצוע

משימה הושלמה

תיקון חיווט מרכב הרכב מנוע ורכיביו

מספר פניה: **8171156714** תאריך פניה: **26/04/2020** גורם מבצע: מוסך נגה - **UMI** קריית אתא

קריאת מד אוי': **256,155**

תיאור פניה: מ-20920 מנורה דולקת בלוח שעונים

מהות הפניה:

1. מנורה דולקת בלוח שעונים

סטטוס משימה

משימה לביצוע

משימה הושלמה

תיקון חיווט מרכב הרכב מנוע ורכיביו

מספר פניה: **8171164693** תאריך פניה: **11/05/2020** גורם מבצע: סדנת ניידת קרית חיים

קריאת מד אוי': **259,101**

תיאור פניה: 20920 בדיקת אורות

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית ימנית לא תקינה

סטטוס משימה

משימה לביצוע

משימה הושלמה

החלפת מנורות פנס ראשי החלפת נורות כללי

מספר פניה: **8171162569** תאריך פניה: **13/05/2020** גורם מבצע: מוסך נגה - **UMI** קריית אתא

קריאת מד אוי': **258,289**

תיאור פניה: מ-20920 קוד התנעה שבור

מהות הפניה:

1. בעיית התנעת הרכב

משימה לביצוע	סטטוס משימה
לוח מקשים מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
תיקון	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171164166** תאריך פניה: **18/05/2020** גורם מבצע: מוסך נגה - **UMI** קריית אתא

קריאת מד אוי': **259,101**

תיאור פניה: מ-20920 טיפול 260000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
שמן סרן אחורי LS 4L 140	משימה הושלמה
מסנן שמן	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171166899** תאריך פניה: **26/05/2020** גורם מבצע: מוסך נגה - **UMI** קריית אתא

קריאת מד אוי': **260,144**

תיאור פניה: מ-20920 תקלה בגיר

מהות הפניה:

1. הילוך קופץ

משימה לביצוע	סטטוס משימה
עבודות כלליות מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
עבודות חשמל	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171165832	תאריך פניה: 04/06/2020	גורם מבצע: אוטו טסט חיפה
קריאת מד אוי': 259,101		
תיאור פניה: מ- 20920 רישוי תקופתי לרכב		

מספר פניה: 8171174692	תאריך פניה: 17/06/2020	גורם מבצע: מוסך נגה - UMI קריית אתא
קריאת מד אוי': 262,546		
תיאור פניה: מ-20920 אורות בלמים לא תקינים		
מהות הפניה: 1. כיוון אורות		

מספר פניה: 8171180745	תאריך פניה: 06/07/2020	גורם מבצע: פורצי המנעולים בע"ם
קריאת מד אוי': 266,806		
תיאור פניה: מ-20920 שכפול מפתח		
מהות הפניה: 1. מפתח עקום/שבור		

מספר פניה: 8171183745	תאריך פניה: 16/07/2020	גורם מבצע: מוסך נגה - UMI קריית אתא
קריאת מד אוי': 269,414		
תיאור פניה: מ-20920 טיפול 270000		
מהות הפניה: 1. טיפול תקופתי מתוכנן		

מספר פניה: 8171184313	תאריך פניה: 20/07/2020	גורם מבצע: גל אור חלקי חשמל ותאורה לרכב בע"מ
קריאת מד אוי': 269,598		
תיאור פניה: מ' 20920 פירוק גשר תאורה		
מהות הפניה: 1. התקנת פנס מהבהב כחול		

משימה לביצוע	סטטוס משימה
פירוק גשר תאורה פנס מהבהב גשרון תאורה	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171184837 תאריך פניה: 20/07/2020 גורם מבצע: מוסך נגה - UMI קריית אתא

קריאת מד אוי': 269,699

תיאור פניה: מ- 20920 - פירוק גשר תאורה

מהות הפניה:

1. החלפת פנס מהבהב כחול

מספר פניה: 8171184312 תאריך פניה: 20/07/2020 גורם מבצע: טסט בעכו

קריאת מד אוי': 269,598

תיאור פניה: מ' 20920 בדיקה לפני מכירה

מהות הפניה:

1. בדיקה לפני מכירה

סטטוס משימה

משימה לביצוע

משימה הושלמה

בדיקה לפני מכירה

מספר פניה: 8160155073 תאריך פניה: 20/07/2020 גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עפולה

קריאת מד אוי': 269,699

תיאור פניה: מ- 20920 - נזקים סביב הרכב

מהות הפניה:

1. צד ימין