



מס' סידורי במכרז - 323

מס' רישוי : 20925 רישוי אזרחי : 3353537
 תוצר ודגם הרכב : איסוזו דימקס
 שנת ייצור : 2016
 ק"מ נסיעה : 107,000

חייב שינוי מבנה

ללא טסט לא שולמה אגרת רישוי מפתח אחד לא נבדק מזגן אין
 אחריות על מצבר

טופס סיכום אחיד של בדיקה כללית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות									
מס' רכב:	3353537	תוצר:	D-max 4x4 3.0	דגם:	Isuzu	מס' שלדה:	7245	מס' מנוע:	0605
מס' מנוע:	0605	מד מרחק:	106882	שנת יצור:	2016	סוג הרכב:	אחר	קבוצה:	1-3
מומץ הבדיקה:	מסל"ר רכב בית דגן	מס' מנוע:	0605	מס' מנוע:	0605	סוג השלדה:	שלדת מרכב	שלדת מרכב:	שלדת מרכב
מס' ת	המערכת	V	לא תקין						
1	מנוע		X	בלוק מסע=נקישות יתר, נזילת שמן, תיבת הילוכים אוטומטית=צנורות פגמים, מערכת תיזמון=רעש שסתומים, ראש מסע=צריכת שמן ממבילי שסתומים					
2	מערכת קיחור	V							
3	מערכת זלק	V							
4	מערכת הצתה/חורקה	V							
5	מערכת גדוש מסע	V							
6	מערכת הנעה של רכב	V							
7	מערכת סעינה	V							
8	מערכת פליטה ומערכות		X	CO=לא נבדק					
9	מערכת התנעה סלל מצבר	V							
10	מנוע	V							
11	תיבת הילוכים		X	תיבת הילוכים אוטומטית=תומכי תיבת הילוכים פגמים, בלאי דיסקיות, שמן כהה, נקישות יתר					
12	תיבת העברת סח	V							
13	צירית/גל הינע		X	גל הינע / צירית=מרווחי יתר					
14	מערכת מתלה קדמי / אקטיבית		X	מערכת קדמי=לחצון/זוויות מתלה, תותבים פגמים					
15	מערכת מתלה אחורי / אקטיבית	V							
16	מערכת היגוי	V							
17	מערכת בלמים		X	בלמים קדמיים=לפרק גלגלים לבדיקה					
18	צמיגים וחישוקים	V							
19	שלדת מרכב		X	מצב פנימי=שמשות קדמית הוחלפה, תקוני מרכב, משמעות נמוכה=תקצי מרכב וצבע, מעיסת/מעורר, חזק לפגשים, לשטוף מרכב תחתון מוצף שמן					
20	מערכת תאורה ומחצבים	V							
21	הערות כלליות	V							