

הסטורית טיפולים לרכב מספר 3354537

מספר פניה: 8170745907	תאריך פניה: 28/09/2016	גורם מבצע: סדנא פנימית קרית חיי
קריאת מד אוי': 7,782		
תיאור פניה: מ-20935 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה		

מספר פניה: 8170748259	תאריך פניה: 09/10/2016	גורם מבצע: סדנא פנימית קרית חיי
קריאת מד אוי': 11,022		
תיאור פניה: מ-20935 טיפול תקופתי 10000		

מהות הפניה:	
1. טיפול תקופתי מתוכנן	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
נסיעת מבחן לרכב בכניסה ויציאה לסדנא	משימה הושלמה
טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
בדיקת חופשים ורעשים במיסיבי גלגל	משימה הושלמה
בדיקת שמנים כללי	משימה הושלמה
בדיקת אוויר בצמיגים	משימה הושלמה
גירוז צלבים לגלי הינע	משימה הושלמה
חיזוק אומי גלגל בידיית מומנט	משימה הושלמה
חיזוק גשר לפנס מהבהב	משימה הושלמה
טיפול במצבר	משימה הושלמה

מספר פניה: 8160094972	תאריך פניה: 31/10/2016	גורם מבצע: סדנא פנימית קרית חיי
קריאת מד אוי': 17,168		
תיאור פניה: מ-20935 החלפת צמיג קדמי ימני		

מספר פניה: 8170753781	תאריך פניה: 31/10/2016	גורם מבצע: סדנא פנימית קרית חיי
קריאת מד אוי': 17,168		
תיאור פניה: מ-20935 החלפת צמיג קדמי ימני ייפתח Z6		

מהות הפניה:	
1. נקר בדופן הצמיג	

מספר פניה: 8170756395 **תאריך פניה:** 07/11/2016 **גורם מבצע:** סדנא פנימית קרית חיי

קריאת מד אוי': 19,119

תיאור פניה: מ-20935 החלפת מטף

מהות הפניה:

1. מטף ריק/פג תוקף

מספר פניה: 8160096410 **תאריך פניה:** 05/12/2016 **גורם מבצע:** מוסך מילאד 1994 בע"מ

קריאת מד אוי': 27,623

תיאור פניה: מ-20935 תיקון נזק

מהות הפניה:

1. קדמי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
עפי דוח שמאי פנס אחורי ANTKH	משימה הושלמה
יישור דופן אחורי שמאל	משימה הושלמה

מספר פניה: 8160096423 **תאריך פניה:** 05/12/2016 **גורם מבצע:** מוסך מילאד 1994 בע"מ

קריאת מד אוי': 27,623

תיאור פניה: מ-20935 תיקון נזק קדמי ימני

מהות הפניה:

1. קדמי ימני

משימה לביצוע	סטטוס משימה
עפי דוח שמאי מגן קד חיצוני	משימה הושלמה
מגן קדמי פנימי	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170770145** תאריך פניה: **19/12/2016** גורם מבצע: סדנא פנימית קרית חיי

קריאת מד אוי': **30,421**

תיאור פניה: מ-20935 טיפול תקופתי 30000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נסיעת מבחן לרכב בכניסה ויציאה לסדנא	משימה הושלמה
טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מטף	משימה הושלמה
בדיקת שמנים כללי	משימה הושלמה
כיוון בלמים	משימה הושלמה
בדיקת מצבר	משימה הושלמה
החלפת שמן דפרנציאל קד+אחורי	משימה הושלמה
גירוז צלבים לגלי הינע	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170780486** תאריך פניה: **23/01/2017** גורם מבצע: סדנא פנימית קרית חיי

קריאת מד אוי': **39,970**

תיאור פניה: מ-20935 טיפול תקופתי 40000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נסיעת מבחן לרכב בכניסה ויציאה לסדנא	משימה הושלמה
טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
בדיקת שמנים כללי	משימה הושלמה
בדיקת חופשים ורעשים במיסבי גלגלים	משימה הושלמה
בדיקת אוויר בצמיגים	משימה הושלמה
חיזוק אומי גלגלים בידיית מומנט	משימה הושלמה
גירוז צלבים לגלי הינע	משימה הושלמה

מספר פניה: 8160099304 **תאריך פניה:** 06/02/2017 **גורם מבצע:** סדנא פנימית קרית חיי

קריאת מד אוי': 39,970

תיאור פניה: מ-20935 תיקון נזק

מהות הפניה:

1. אחורי ימני

משימה לביצוע	סטטוס משימה
הוחלף פנס אחורי ימני שבור	משימה הושלמה
הוחלף מטף כבוי אש	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170785615 **תאריך פניה:** 07/02/2017 **גורם מבצע:** סדנא פנימית קרית חיי

קריאת מד אוי': 43,844

תיאור פניה: מ-20935 מטף כיבוי

מהות הפניה:

1. מטף ריק/פג תוקף

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מטף	משימה הושלמה

מספר פניה: 8160099962 **תאריך פניה:** 21/02/2017 **גורם מבצע:** מוסך מילאד 1994 בע"מ

קריאת מד אוי': 47,044

תיאור פניה: מ-20935 תיקון נזק חלק קדמי

מהות הפניה:

1. קדמי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
עפי דוח שמאי פ+ה החלפים שאושרו	משימה הושלמה
יישור מכסה מנוע	משימה הושלמה
פגוש קדמי	משימה הושלמה
קורה פנימית תחתונה לפגוש	משימה הושלמה
סורג קדמי	משימה הושלמה
קישוט קדמי למכסה מנוע	משימה הושלמה
מדבקה למכסה	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170793507 **תאריך פניה: 05/03/2017** **גורם מבצע: סדנא פנימית קרית חיי**

קריאת מד אוי': 50,505

תיאור פניה: מ-20935 טיפול תקופתי 50000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נסיעת מבחן לרכב בכניסה ויציאה לסדנא	משימה הושלמה
טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
בדיקת חופשים ורעשים במסיבי גלגל	משימה הושלמה
בדיקת שמנים כלל	משימה הושלמה
חיזוק אומי גלגלים בידיית מומנט	משימה הושלמה
טיפול למצבר	משימה הושלמה
תיקון גשר תאורה	משימה הושלמה
החלפת מדבקה	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170795233 **תאריך פניה: 08/03/2017** **גורם מבצע: הנטר בע"מ - כיוון פרונט ממוחשב**

קריאת מד אוי': 51,466

תיאור פניה: מ-20-935 כיוון פרונט

מהות הפניה:

1. כיוון הגה

מספר פניה: 8170802582 **תאריך פניה: 02/04/2017** **גורם מבצע: סדנא פנימית קרית חיי**

קריאת מד אוי': 58,381

תיאור פניה: מ-20935 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
השלמת סמל משטרה במכסה מנוע	משימה לטיפול
החלפת מגבים	משימה לטיפול
מפלס שמן מנוע מתקרב X	משימה לטיפול

מספר פניה: 8170804148 **תאריך פניה:** 06/04/2017 **גורם מבצע:** סדנא פנימית קרית חיי

קריאת מד אוי': 60,301

תיאור פניה: מ-20935 טיפול תקופתי מתוכנן 60000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נסיעת מבחן לרכב בכניסה ויציאה לסדנא	משימה הושלמה
טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170808262 **תאריך פניה:** 24/04/2017 **גורם מבצע:** סדנא פנימית קרית חיי

קריאת מד אוי': 60,301

תיאור פניה: מ-20935 אור קדמי ימני

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית שמאלית לא תקינה

מספר פניה: 8160103337 **תאריך פניה:** 16/05/2017 **גורם מבצע:** מוסך גזית בע"מ

קריאת מד אוי': 69,551

תיאור פניה: מ-20935 תיקון נזק חלק אחורי שמאלי

מהות הפניה:

1. אחורי שמאלי

מספר פניה: 8170815167 **תאריך פניה:** 16/05/2017 **גורם מבצע:** סדנא פנימית קרית חיי

קריאת מד אוי': 69,551

תיאור פניה: מ-20935 טיפול תקופתי 70000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נסיעת מבחן לרכב בכניסה ויציאה לסדנא	משימה הושלמה
טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170827855** תאריך פניה: **26/06/2017** גורם מבצע: סדנא פנימית קרית חיי

קריאת מד אוי': **79,341**

תיאור פניה: מ-20935 טיפול תקופתי 80000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נסיעת מבחן לרכב בכניסה ויציאה לסדנא	משימה הושלמה
טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160105170** תאריך פניה: **27/06/2017** גורם מבצע: סדנא פנימית קרית חיי

קריאת מד אוי': **79,857**

תיאור פניה: 20935 נזק פנס אחורי ימני

משימה לביצוע	סטטוס משימה
20935 נזק פנס אחורי ימני	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170830905** תאריך פניה: **05/07/2017** גורם מבצע: סדנא פנימית קרית חיי

קריאת מד אוי': **81,946**

תיאור פניה: מ 20935 רכב לא מניע

מהות הפניה:

1. אין התנעה במצב חניה או בניים

מספר פניה: 8170833693 **תאריך פניה: 16/07/2017** **גורם מבצע: סדנא פנימית קרית חיי**

קריאת מד אוי': 84,678

תיאור פניה: מ-20935 בדיקת בלמים +רעידות בהגה

מהות הפניה:

1. בדיקת בלמים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
קד רפידות בלם	משימה הושלמה
הוחלפו 2 דיסק בלם קד	משימה הושלמה
הוחלפו 4 מסבים גלג קד	משימה הושלמה
הוחלפו 2 מחזירי שמן גלגל קד	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170834043 **תאריך פניה: 16/07/2017** **גורם מבצע: מוסך נגה - UMI קריית אתא**

קריאת מד אוי': 84,678

תיאור פניה: 20935 - מחזיר שמן גלגל קד'

מהות הפניה:

1. איבוד שמן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מחזיר שמן גלגל קד'	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170840477 **תאריך פניה: 03/08/2017** **גורם מבצע: סדנא פנימית קרית חיי**

קריאת מד אוי': 89,498

תיאור פניה: מ-20935 החלפת מטף כיבוי

מהות הפניה:

1. מטף ריק/פג תוקף

מספר פניה: **8170840398** תאריך פניה: **03/08/2017** גורם מבצע: סדנא פנימית קרית חיי

קריאת מד אוי': **89,498**

תיאור פניה: מ-20935 טיפול 90000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נסיעת מבחן לרכב בכניסה ויציאה לסדנא	משימה הושלמה
טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170843475** תאריך פניה: **13/08/2017** גורם מבצע: סדנא פנימית קרית חיי

קריאת מד אוי': **92,259**

תיאור פניה: מ-20935 בדיקת בלמים

מהות הפניה:

1. בדיקת בלמים

מספר פניה: **8170851748** תאריך פניה: **06/09/2017** גורם מבצע: סדנא פנימית קרית חיי

קריאת מד אוי': **99,387**

תיאור פניה: מ-20935 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
תיקון תושבת משולש עליון שמאלי נתלשה מהשל	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170851209** תאריך פניה: **07/09/2017** גורם מבצע: מוסך נגה - UMI קריית אתא

קריאת מד אוי': **99,387**

תיאור פניה: מ-20935 החלפת בולם + טיפול

מהות הפניה:

1. בולם זעזועים קדמי שמאלי מרעיש

2. טיפול תקופתי מתוכנן

מספר פניה: 8170854294 **תאריך פניה: 17/09/2017** **גורם מבצע: סדנא פנימית קרית חיי**

קריאת מד אוי': 99,417

תיאור פניה: מ-20935 טיפול תקופתי

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה

מספר פניה: 8160109603 **תאריך פניה: 16/10/2017** **גורם מבצע: סדנא פנימית קרית חיי**

קריאת מד אוי': 106,552

תיאור פניה: מ-20935 נזק פנס אחורי שמאלי

מספר פניה: 8170861399 **תאריך פניה: 16/10/2017** **גורם מבצע: סדנא פנימית קרית חיי**

קריאת מד אוי': 106,552

תיאור פניה: מ-20935 בדיקת בלמים

מהות הפניה:

1. בדיקת בלמים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת בלמים	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170863938 **תאריך פניה: 23/10/2017** **גורם מבצע: סדנא פנימית קרית חיי**

קריאת מד אוי': 108,158

תיאור פניה: מ-20935 בדיקת בלמים

מהות הפניה:

1. בדיקת בלמים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מ-20935 בדיקת בלמים	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170865369 **תאריך פניה: 31/10/2017** **גורם מבצע: סדנא פנימית קרית חיי**

קריאת מד אוי': 108,977

תיאור פניה: מ- 20935 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
תיקון ריפוד מושב נהג	משימה הושלמה
סדק תושבת ארגז שמאלי	משימה הושלמה
החלפת רצועת מנוע	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170866667 **תאריך פניה: 31/10/2017** **גורם מבצע: סדנא פנימית קרית חיי**

קריאת מד אוי': 110,162

תיאור פניה: 20935 טיפול תקופתי 110000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נסיעת מבחן לרכב בכניסה ויציאה לסדנא	משימה הושלמה
טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170880382 **תאריך פניה: 10/12/2017** **גורם מבצע: סדנא פנימית קרית חיי**

קריאת מד אוי': 120,010

תיאור פניה: מ- 20935 טיפול 120000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נסיעת מבחן לרכב בכניסה ויציאה לסדנא	משימה הושלמה
טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170890637 **תאריך פניה: 11/01/2018** **גורם מבצע: סדנא פנימית קרית חיי**

קריאת מד אוי': 129,201

תיאור פניה: מ-20935 טיפול תקופתי 130000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ביצע טיפול תקופתי	משימה הושלמה
הוחלפו בלמים	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170891143 **תאריך פניה: 14/01/2018** **גורם מבצע: סדנא פנימית קרית חיי**

קריאת מד אוי': 129,821

תיאור פניה: מ-20935 בעיות חשמל-כריזה, מכשירי קשר

מהות הפניה:

1. אין התנגעה במצב חניה או בניים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בעיות חשמל	משימה הושלמה
כריזה	משימה הושלמה
מכשירי קשר	משימה הושלמה
טעינה	משימה הושלמה

מספר פניה: 8160113733 **תאריך פניה: 18/01/2018** **גורם מבצע: מוסך מילאד 1994 בע"מ**

קריאת מד אוי': 129,821

תיאור פניה: מ-20935 תיקון נזקי פח ופנס אחורי ימני

מהות הפניה:

1. אחורי שמאלי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ישור כנף אחורי ימין ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
צביעת כנף אחורי הוחלף מגן בוך ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170894155 **תאריך פניה:** 22/01/2018 **גורם מבצע:** ניו ארט עיצוב (2002)

קריאת מד אוי': 131,143

תיאור פניה: מ-20935 - הזמנת מדבקות - תאונה

מהות הפניה:

1. מדבקה קרועה/שחוקה

מספר פניה: 8170898937 **תאריך פניה:** 04/02/2018 **גורם מבצע:** סדנא פנימית קרית חיי

קריאת מד אוי': 132,871

תיאור פניה: מ-20935 בדיקת רעשים

מהות הפניה:

1. רעש במנוע

משימה לביצוע	סטטוס משימה
הח' דפרנציאל אח' מערכת דיפרנציאלים וסרנים	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170898725 **תאריך פניה:** 04/02/2018 **גורם מבצע:** סדנא פנימית קרית חיי

קריאת מד אוי': 132,871

תיאור פניה: מ-20935 -מדיקת בולמים

מהות הפניה:

1. בולם זעזועים אחורי ימני מרעיש

מספר פניה: 8170906409 **תאריך פניה:** 26/02/2018 **גורם מבצע:** סדנא פנימית קרית חיי

קריאת מד אוי': 138,537

תיאור פניה: מ-20935 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מפלס שמן מנוע מעל סימן X נזילה/רטיבות שמן מנוע	משימה הושלמה
החלפת שני בולמי זעזועים קדמיים מרסני זעזועים פגומים / דולפים	משימה הושלמה
צמיג אחוריים שחיקת סוליית הצמיג / עומק פרופיל לא תקין	משימה הושלמה
תושבת ארגז בשני צדדים שבורה, סדוקה מעוותת, קרוזיה כבדה	משימה הושלמה
כוון פרונט כיוון זוויות היגוי	משימה הושלמה
זרוע הגה חופש הגה (תקינות)	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170908468 **תאריך פניה:** 05/03/2018 **גורם מבצע:** סדנא פנימית קרית חיי

קריאת מד אוי': 140,442

תיאור פניה: מ-20935 טיפול תקופתי 140000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

מספר פניה: 8170918498 **תאריך פניה:** 08/04/2018 **גורם מבצע:** סדנא פנימית קרית חיי

קריאת מד אוי': 149,904

תיאור פניה: מ-20935 טיפול 150000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נסיעת מבחן לרכב בכניסה ויציאה לסדנא	משימה הושלמה
טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170930354 **תאריך פניה:** 15/05/2018 **גורם מבצע:** מוסך נגה - UMI קריית אתא

קריאת מד אוי': 159,517

תיאור פניה: מ-20935 טיפול 160000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נעלי בלם אח (סט) גבוה טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
תפוח הגה פנימי 4X4	משימה הושלמה
מנורת חניה ק. שמאל	משימה הושלמה
מנורת מספר שמאל	משימה הושלמה
נעלי בלם תוף - R&R או החלף ימין+שמאל-	משימה הושלמה
מוט קשירה - פנימי - החלף שמאל	משימה הושלמה
ע. חוץ- כיוון פרונט	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170937415** תאריך פניה: **06/06/2018** גורם מבצע: מוסך נגה - **UMI** קריית אתא

קריאת מד אוי': **165,780**

תיאור פניה: מ- 20935 בדיקת בלמים ורעידות בהגה

מהות הפניה:

1. בדיקת בלמים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
צלחת בלם קדימה זוג רפידות בלם	משימה הושלמה
הרכבת דיסק - R&R או החלף שניים קדמיים X	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170939366** תאריך פניה: **12/06/2018** גורם מבצע: מוסך נגה - **UMI** קריית אתא

קריאת מד אוי': **167,671**

תיאור פניה: מ- 20935 רעידות בהגה ובדיקת בלמים

מהות הפניה:

1. הגה רועד בזמן נהיגה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בד בלמים מנוע ורכיביו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170941495** תאריך פניה: **19/06/2018** גורם מבצע: מוסך נגה - **UMI** קריית אתא

קריאת מד אוי': **169,494**

תיאור פניה: מ- 20935 טיפול 17000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
רפידות בלם קדימה טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
גומיה למוט איזון קד (גבזה	משימה הושלמה
מנורה בלם אחורי שמאל	משימה הושלמה
מסנן אויר	משימה הושלמה
רפידות בלמי דיסק - הסרה והתקנה או החלפה	משימה הושלמה
גל מייצב קדמי - החלפה	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170942218 תאריך פניה: **21/06/2018** גורם מבצע: מוסך נגה - **UMI** קריית אתא

קריאת מד אוי': **169,651**

תיאור פניה: מ-20935 רכב לא מניע

מהות הפניה:

1. אין התנעה במצב חניה או בניים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מצבר 12V (24R-6MF) מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
בורג למצבר (222XM8)	משימה הושלמה
מצבר - החלף אחד	משימה הושלמה
עבודות חשמל	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170942462 תאריך פניה: **29/07/2018** גורם מבצע: אוטו טסט חיפה

קריאת מד אוי': **169,651**

תיאור פניה: מ-20935 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: 8170954559 תאריך פניה: **29/07/2018** גורם מבצע: מוסך נגה - **UMI** קריית אתא

קריאת מד אוי': **179,801**

תיאור פניה: מ-20935

מהות הפניה:

1. רעש בדפרנציאל קדמי

מספר פניה: 8170954143 תאריך פניה: **29/07/2018** גורם מבצע: מוסך נגה - **UMI** קריית אתא

קריאת מד אוי': **179,801**

תיאור פניה: מ-20935 טיפול 180000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מנורת מספר ימין טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה

מספר פניה: 8160122597 תאריך פניה: 02/08/2018 גורם מבצע: מוסך גזית בע"מ

קריאת מד אוי': 179,801

תיאור פניה: מ 20935 תיקון פח מצד ימין קד' + צמיג קד' + מ

מהות הפניה:

1. קדמי ימני

משימה לביצוע	סטטוס משימה
הוחלף כנף קדמי ימין ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
נשלח לכיוון פרונט יש להחליף זרוע הגה שמא ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170958481 תאריך פניה: 09/08/2018 גורם מבצע: מוסך נגה - UMI קריית אתא

קריאת מד אוי': 179,801

תיאור פניה: מ-20935 בדיקת הגה

מהות הפניה:

1. מערכת היגוי לא מתפקדת

משימה לביצוע	סטטוס משימה
זרוע הגה שמאלי ותפוח פרנט ימין ושמאל ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
תפוח הגה פנימי 4X4 מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
תפוח הגה חיצוני 4X4	משימה הושלמה
תפוח למשולש עליון 2X4	משימה הושלמה
מוט קשירה - פנימי - החלף שמאל	משימה הושלמה
מפרק כדורי זרוע בקרה - החלף שמאלי עליון	משימה הושלמה
מפרק כדורי זרוע בקרה - החלף ימין עליון	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170959393 תאריך פניה: 13/08/2018 גורם מבצע: איתוראן איתור ושליטה

קריאת מד אוי': 179,801

תיאור פניה: מ-20935 בדיקת קופסה ירוקה

מהות הפניה:

1. רגישות יתר

--

מספר פניה: 8160123863 **תאריך פניה:** 03/09/2018 **גורם מבצע:** אוטו גלס זגגות רכב בע"מ

קריאת מד אוי': 179,801

תיאור פניה: מ- 20935 נזק לשמשה קד'

מהות הפניה:

1. קדמי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
קד' החלפת שמשות	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170967224 **תאריך פניה:** 12/09/2018 **גורם מבצע:** מוסך נגה - UMI קריית אתא

קריאת מד אוי': 187,827

תיאור פניה: מ-20935 בדיקת בלמים

מהות הפניה:

1. בדיקת בלמים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
רפידות בלם קדימה החלפת נורות כללי	משימה הושלמה
מנורת איתות קדמי שמאל רפידות בלם	משימה הושלמה
רפידות בלמי דיסק - הסרה והתקנה או החלפה	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170968983 **תאריך פניה:** 17/09/2018 **גורם מבצע:** מוסך נגה - UMI קריית אתא

קריאת מד אוי': 189,101

תיאור פניה: מ-20935 טיפול תקופתי

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה

מספר פניה: 8160124522 **תאריך פניה:** 25/09/2018 **גורם מבצע:** מערך פיקוח חוץ קרית

קריאת מד אוי': 189,101

תיאור פניה: מ- 20935 פנס אחורי ימני

מספר פניה: **8160124529** תאריך פניה: **26/09/2018** גורם מבצע: מוסך נגה - **UMI** קריית אתא
קריאת מד אוי': **189,101**
תיאור פניה: מ- 20935 פנס אחורי ימני

מספר פניה: **8170970459** תאריך פניה: **26/09/2018** גורם מבצע: מוסך נגה - **UMI** קריית אתא
קריאת מד אוי': **189,101**
תיאור פניה: מ- 20935 מנעום דלת ארגז לא תקין

מהות הפניה:

1. מנעול דלת מקולקל

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מנעול רתק לארגז אחורי מרכב הרכב	משימה הושלמה
ידית חיצונית לדלת ארגז	משימה הושלמה
מוט לנעילה פנימית של דלת אחורית - הסרה	משימה הושלמה
עבודות כלליות	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170981608** תאריך פניה: **29/10/2018** גורם מבצע: איתוראן איתור ושליטה
קריאת מד אוי': **197,951**
תיאור פניה: מ- 20935 בדיקת קופסה ירוקה

מהות הפניה:

1. רגישות יתר

מספר פניה: **8170981660** תאריך פניה: **29/10/2018** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ קרית
קריאת מד אוי': **197,951**
תיאור פניה: מ- 20935 תיקון ריפוד מושבים קדמיים

מהות הפניה:

1. כיסויים קרועים/בלויים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ריפוד קרוע 2 מושבים קדמי ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170981662** תאריך פניה: **29/10/2018** גורם מבצע: מוסך נגה - **UMI** קריית אתא

קריאת מד אוי': **197,951**

תיאור פניה: מ-20935 תיקון שלט

מהות הפניה:

1. מפתח עקום/שבור

משימה לביצוע	סטטוס משימה
שלטים לא תקינים ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
תיקון ע.חוץ מנוע ורכיביו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160126352** תאריך פניה: **05/11/2018** גורם מבצע: מוסך נגה - **UMI** קריית אתא

קריאת מד אוי': **198,728**

תיאור פניה: מ-20935 החלפת פנס אחורי שמאלי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
פנס אחורי שמאלי שבור ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170984444** תאריך פניה: **06/11/2018** גורם מבצע: מוסך נגה - **UMI** קריית אתא

קריאת מד אוי': **199,871**

תיאור פניה: מ-20935 טיפול 200000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בורג טבור קדמי טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
רפידות בלם קדימה	משימה הושלמה
רפידות בלמי דיסק - הסרה והתקנה או החלפה	משימה הושלמה
כיסוי טבור גלגל - החלפה קדמי	משימה הושלמה
עבודות מכונאות	משימה הושלמה

מספר פניה: 8160126550 **תאריך פניה: 07/11/2018** **גורם מבצע: מוסך מילאד 1994 בע"מ**

קריאת מד אוי': 199,871

תיאור פניה: מ-20935 נזק פח קדמי ימני+מ

מהות הפניה:

1. קדמי ימני

משימה לביצוע	סטטוס משימה
הוחלף פגוש קדמי וכנף וצירים לדלת קדמי ימ ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: 8160127245 **תאריך פניה: 22/11/2018** **גורם מבצע: מוסך מילאד 1994 בע"מ**

קריאת מד אוי': 199,871

תיאור פניה: 20935 תיקון נזק

מהות הפניה:

1. קדמי ימני

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נזק חזית הרכב צד ימין ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
הרכב בשלב הכנה לצבע ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
נבדק ושוחזר ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: 8160128734 **תאריך פניה: 23/12/2018** **גורם מבצע: מוסך נגה - UMI קריית אתא**

קריאת מד אוי': 0

תיאור פניה: מ-20935 תיקון פנס אחורי ימני

משימה לביצוע	סטטוס משימה
פנס אחורי ימין שבור ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171000209** תאריך פניה: **24/12/2018** גורם מבצע: מוסך נגה - **UMI** קריית אתא

קריאת מד אוי': **209,274**

תיאור פניה: מ-20935 טיפול 210000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול וחדירת מים לפנס ראשי שמאלי ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
נלקח מנגנון חלון קדמי שמאלי ופנס קדמי ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171008895** תאריך פניה: **20/01/2019** גורם מבצע: סדנא פנימית קרית חיי

קריאת מד אוי': **209,274**

תיאור פניה: מ-20935 החלפת מטף

מהות הפניה:

1. מטף ריק/פג תוקף

מספר פניה: **8171009706** תאריך פניה: **22/01/2019** גורם מבצע: שנהר בן שמעון

קריאת מד אוי': **216,347**

תיאור פניה: מ-20935 ריפוד קרוע

מהות הפניה:

1. ריפוד קרוע

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מושב נהג +גב תיקון מושבים	משימה הושלמה
מושב ליד הנהג	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171009705** תאריך פניה: **22/01/2019** גורם מבצע: מוסך נגה - **UMI** קריית אתא

קריאת מד אוי': **216,347**

תיאור פניה: מ-20935 מנורה ראשית לא תקינה

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית ימנית לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
עבודות חשמל מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
מנורה ראשית ימין	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171010046** תאריך פניה: **23/01/2019** גורם מבצע: סדנא פנימית קרית חיי

קריאת מד אוי': **216,347**

תיאור פניה: מ-20935 החלפת מטף

מהות הפניה:

1. מטף ריק/פג תוקף

מספר פניה: 8171011783 תאריך פניה: 28/01/2019 גורם מבצע: מוסך נגה - UMI קריית אתא	
קריאת מד אוי': 217,872	
תיאור פניה: מ-20935 בדיקת שמן מנוע	
<u>מהות הפניה:</u>	
1. שמן מנוע דליל מידי	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
ממתיין/החלסת החברה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171011693** תאריך פניה: **28/01/2019** גורם מבצע: מוסך נגה - **UMI** קריית אתא

קריאת מד אוי': **217,872**

תיאור פניה: מ-20935 ביקורת ק' בטיחות בתעבורה

משימה לבצוע	סטטוס משימה
אחורי ימ' יבש שסתום ניפוח לא תקין	משימה לטיפול
אח' שמ' שחיקת סוליית הצמיג / עומק פרופיל לא תקין	משימה לטיפול
מפלס שמן מנוע מעל המקסימום	משימה לטיפול
זרוע הגה שמאלי חופש הגה (תקינות)	משימה לטיפול
כיוון זרועות היגוי	משימה לטיפול

מספר פניה: **8171018581** תאריך פניה: **17/02/2019** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ קרית

קריאת מד אוי': **221,631**

תיאור פניה: מ-20935 טיפול 220000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

מספר פניה: **8171017489** תאריך פניה: **17/02/2019** גורם מבצע: סדנא פנימית שב"ס

קריאת מד אוי': **221,630**

תיאור פניה: מ-20935 טיפול 220000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לבצוע	סטטוס משימה
טיפול טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171019616** תאריך פניה: **20/02/2019** גורם מבצע: מוסך נגה - **UMI** קריית אתא
קריאת מד אוי': **221,631**
תיאור פניה: מ-20935 כיוון פרונט

מהות הפניה:

1. כיוון הגה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ע. חוץ- כיוון פרונט החלפת נורות כללי	משימה הושלמה
כיוון פרונט	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160131822** תאריך פניה: **24/02/2019** גורם מבצע: מוסך מילאד **1994** בע"מ
קריאת מד אוי': **221,631**
תיאור פניה: מ-20935 נזק פח אחורי +פנס אחורי שמאלי+מ

מהות הפניה:

1. אחורי שמאלי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נזק לכנף אחורי ופנס שמאלי ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171022092** תאריך פניה: **27/02/2019** גורם מבצע: מוסך נגה - **UMI** קריית אתא
קריאת מד אוי': **221,631**
תיאור פניה: מ-20935 בדיקת מוט הילוכים

מהות הפניה:

1. הילוכים לא נכנסים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בד מחשב/וקידוד מנוע ורכיביו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171023106** תאריך פניה: **03/03/2019** גורם מבצע: מוסך נגה - **UMI** קריית אתא

קריאת מד אוי': **221,631**

תיאור פניה: מ-20935 שילדה סדוקה

מהות הפניה:

1. שילדה סדוקה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
חוליה ו/או שרולי חוליה או שרול (תותב) מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
חוליה ו/או שרולי חוליה או שרול (תותב)	משימה הושלמה
מקבע מנוע - החלף שמאל קדמי	משימה הושלמה
מקבע מנוע - החלף ימין קדמי	משימה הושלמה
עבודות מכונאות	משימה הושלמה
זרוע תפוחי מוט פיתול ימ ג	משימה הושלמה
זרוע תפוחי מוט פיתול שמ ג	משימה הושלמה
תושבת מנוע ימין	משימה הושלמה
תושבת מנוע שמ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171027601** תאריך פניה: **17/03/2019** גורם מבצע: מוסך נגה - **UMI** קריית אתא

קריאת מד אוי': **221,631**

תיאור פניה: מ-20935 איבוד שמן

מהות הפניה:

1. איבוד שמן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
צינור גיר קרוע ביקור במוסך חרץ	משימה הושלמה
צנור גומי(52ס"מ) מערכת סורבו	משימה הושלמה
בנד	משימה הושלמה
שמן גיר ATF33	משימה הושלמה
עבודות מכונאות	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171033199** תאריך פניה: **03/04/2019** גורם מבצע: מוסך נגה - **UMI** קריית אתא

קריאת מד אוי': **229,066**

תיאור פניה: מ-20935 טיפול 230000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171033662** תאריך פניה: **04/04/2019** גורם מבצע: איתוראן איתור ושליטה

קריאת מד אוי': **229,166**

תיאור פניה: מ-20935 בדיקת קופסה ירוקה

מהות הפניה:

1. רגישות יתר

מספר פניה: **8160134239** תאריך פניה: **21/04/2019** גורם מבצע: מוסך מילאד **1994** בע"מ

קריאת מד אוי': **229,166**

תיאור פניה: מ-20935 פנס אחורי שמאלי ונזקי פח מסביב

מהות הפניה:

1. אחורי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נזק לדלת נהג וכנפיים אחריים ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
פורק ארגז להחליף 2 כנפיים אחוריים ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
סופק פלסטיק לגשר תאורה מפירוק ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
תוקן לפי דוח שמאי ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171043382** תאריך פניה: **12/05/2019** גורם מבצע: מוסך נגה - **UMI** קריית אתא

קריאת מד אוי': **236,195**

תיאור פניה: מ-20935 רצועה קרועה

מהות הפניה:

1. רצועת מנוע נקרעה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נבדק ונמצא רצועת מזגן קרועה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
מותח ואו רצועה למזגן-החלפה מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
חגורה הנעה - החלף גנרטור מאוורר	משימה הושלמה
רצועה למנוע 0541X31	משימה הושלמה
רצועה למנוע (KP7 0201)	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171045980** תאריך פניה: **19/05/2019** גורם מבצע: מוסך נגה - **UMI** קריית אתא

קריאת מד אוי': **237,674**

תיאור פניה: מ-20935 בדיקת מזגן

מהות הפניה:

1. מזגן לא מקרר

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מנוע ו/או מאוורר מניפה - הסרה והתקנה או מערכת מזגן	משימה הושלמה
מפוח מזגן חליפי	משימה הושלמה
מסנן למזגן עם פחם	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171048205** תאריך פניה: **26/05/2019** גורם מבצע: מוסך נגה - **UMI** קריית אתא
קריאת מד אוי': **239,421**
תיאור פניה: מ- 20935 טיפול 240000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול חופש בבולם קד' ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
שמן סרן אחורי LS 4L 140	משימה הושלמה
צינור הגה כח (גבוה)	משימה הושלמה
מסנן שמן	משימה הושלמה
שמן גיר והגה כח 1 ליטר X3	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160135954** תאריך פניה: **02/06/2019** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ קרית
קריאת מד אוי': **241,141**
תיאור פניה: מ- 20935 נזק לצמיג ימני אחורי

מספר פניה: **8171053201** תאריך פניה: **10/06/2019** גורם מבצע: מוסך נגה - **UMI** קריית אתא
קריאת מד אוי': **242,941**
תיאור פניה: מ- 20935 מזגן לא מקרר

מהות הפניה:

1. מזגן לא מקרר

מספר פניה: **8171053078** תאריך פניה: **10/06/2019** גורם מבצע: מוסך נגה - **UMI** קריית אתא

קריאת מד אוי': **242,941**

תיאור פניה: מ-20935 בדיקת מזגן לא תקין

מהות הפניה:

1. מזגן לא מקרר

משימה לביצוע	סטטוס משימה
עבודות מכונאות מערכת טורבו	משימה הושלמה
תיקון מזגן ב ע.ח.ח	משימה הושלמה
עבודות חשמל	משימה הושלמה
צינור מזגן	משימה הושלמה
שמן זרחני למדחס	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160136396** תאריך פניה: **16/06/2019** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ קרית

קריאת מד אוי': **243,662**

תיאור פניה: מ-20935 צמיג קדמי ימני* כאוכב*

מספר פניה: **8171056470** תאריך פניה: **19/06/2019** גורם מבצע: סדנא פנימית קרית חיי

קריאת מד אוי': **243,741**

תיאור פניה: מ-20935 לוחיות זיהוי אדומות קדמי ואחור

מהות הפניה:

1. לוח זיהוי פגום

מספר פניה: **8171057340** תאריך פניה: **23/06/2019** גורם מבצע: מוסך נגה - **UMI** קריית אתא

קריאת מד אוי': **245,275**

תיאור פניה: מ-20935 איבוד שמן

מהות הפניה:

1. איבוד שמן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מפלס שמן גבוהה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
גומיה תושבת למזרקים מנוע ורכיביו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171063051** תאריך פניה: **11/07/2019** גורם מבצע: מוסך נגה - **UMI** קריית אתא

קריאת מד אוי': **249,257**

תיאור פניה: מ- בדיקת מזגן

מהות הפניה:

1. המדחס פועל לסרוגין או לא פועל כלל

מספר פניה: **8171063876** תאריך פניה: **14/07/2019** גורם מבצע: מוסך נגה - **UMI** קריית אתא

קריאת מד אוי': **249,301**

תיאור פניה: מ-20935 טיפול 250000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול ואנטרנאטור לא תקין ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
רפידות בלמי דיסק - הסרה והתקנה או החלפה טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מסב גנרטור - החלף שניהם	משימה הושלמה
עבודות מכונאות	משימה הושלמה
תיקון	משימה הושלמה
תיקון מזגן ב ע.חוץ	משימה הושלמה
רפידות בלם קד	משימה הושלמה
מחולל זרם קטן חדש חליפי	משימה הושלמה
צינור מזגן	משימה הושלמה
שמן זרחני	משימה הושלמה
סוללה לשלט	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171067468** תאריך פניה: **24/07/2019** גורם מבצע: מוסך נגה - **UMI** קריית אתא

קריאת מד אוי': **251,174**

תיאור פניה: מ-20935 הכנה למבחן רישוי שנתי

מהות הפניה:

1. ביקורת רישוי שנתי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
להב מגב - החלף שמשה קדמית מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
הכנה לטסט	משימה הושלמה
עבודות חשמל	משימה הושלמה
מנורת חניה	משימה הושלמה
מגב 19	משימה הושלמה
מגב 22	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160138512** תאריך פניה: **24/07/2019** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ קרית

קריאת מד אוי': **251,174**

תיאור פניה: מ-20935 נזק לצמיג קדמי שמאלי

מספר פניה: **8171057199** תאריך פניה: **24/07/2019** גורם מבצע: אוטו טסט חיפה

קריאת מד אוי': **244,289**

תיאור פניה: מ-20935 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8160138794** תאריך פניה: **30/07/2019** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ קרית

קריאת מד אוי': **252,822**

תיאור פניה: מ-20935 קרע בצמיג - נזק

מספר פניה: **8171071117** תאריך פניה: **04/08/2019** גורם מבצע: מוסך נגה - **UMI** קריית אתא

קריאת מד אוי': **253,689**

תיאור פניה: מ-20935 הילוכים לא משתלבים

מהות הפניה:

1. הילוכים לא משתלבים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
הרכב מצמד מאוורר - החלף מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
עבודות מכונאות	משימה הושלמה
בד מחשב/וקידוד	משימה הושלמה
עבודות חשמל	משימה הושלמה
בית פיזו נייד	משימה הושלמה
מצמד למאוורר	משימה הושלמה
נזל קירור (ירוק) 4 ליטר	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171072957** תאריך פניה: **08/08/2019** גורם מבצע: מוסך נגה - **UMI** קריית אתא

קריאת מד אוי': **253,689**

תיאור פניה: מ-20935 גשר תאורה לר תקין

מהות הפניה:

1. מהבהב חרום לא פועל

משימה לביצוע	סטטוס משימה
עבודות חשמל מערכת חשמל	משימה הושלמה
מתג תאורה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171075964** תאריך פניה: **18/08/2019** גורם מבצע: מוסך נגה - **UMI** קריית אתא

קריאת מד אוי': **253,689**

תיאור פניה: מ-20935 איבוד שמן

מהות הפניה:

1. איבוד שמן

משימה לבצוע	סטטוס משימה
נבדק ונמצאנוזילת שמן ממכסה שסתומים וממזרק ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בד מחשב/וקידוד מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
עבודות חשמל	משימה הושלמה
BULBS LAMP - REPLACE BACK UP; RH; ONE	משימה הושלמה
מנורת בלם אחורית	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171077137** תאריך פניה: **21/08/2019** גורם מבצע: סדנא פנימית שב"ס

קריאת מד אוי': **253,689**

תיאור פניה: מ-20935 איבוד שמן

מהות הפניה:

1. איבוד שמן

משימה לבצוע	סטטוס משימה
נזילות שמן מערכת שמן	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171079811** תאריך פניה: **29/08/2019** גורם מבצע: מוסך נגה - **UMI** קריית אתא

קריאת מד אוי': **258,963**

תיאור פניה: מ-20935 הילוכים משתלבים בקושי

מהות הפניה:

1. הילוכים לא משתלבים

משימה לבצוע	סטטוס משימה
בד מחשב/וקידוד מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
שמן מנוע 04W51 4-KC ליטר	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171085044** תאריך פניה: **15/09/2019** גורם מבצע: מוסך נגה - **UMI** קריית אתא

קריאת מד אוי': **259,661**

תיאור פניה: מ-20935 טיפול 260000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
רפידות בלמי דיסק - הסרה והתקנה או החלפה טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
נעלי בלם תוף - R&R או החלף ימין+שמאל-	משימה הושלמה
מסנן למזגן עם פחם	משימה הושלמה
שמן מנוע 04W51 4-KC ליטר	משימה הושלמה
שמן סרן ליטר 80W90	משימה הושלמה
מסנן אויר	משימה הושלמה
שמן גיר אוט ATF33	משימה הושלמה
רפידות בלם קד	משימה הושלמה
נעלי בלם אח (סט) גבוה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171089355** תאריך פניה: **02/10/2019** גורם מבצע: מוסך נגה - **UMI** קריית אתא

קריאת מד אוי': **262,983**

תיאור פניה: מ-20935 מזגן לא תקין

מהות הפניה:

1. מזגן לא מקרר

משימה לביצוע	סטטוס משימה
צינור מזגן סדוק ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
יש סדק בדופן קד' שמי ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171090585** תאריך פניה: **03/10/2019** גורם מבצע: ש.גוטמן שרותי מוסך בע"מ-נהריה

קריאת מד אוי': **262,999**

תיאור פניה: 20935 סדק בדופן שמ' וצינור מזגן

מהות הפניה:

1. חסר גז

מספר פניה: **8171093642** תאריך פניה: **15/10/2019** גורם מבצע: ש.גוטמן שרותי מוסך בע"מ-נהריה

קריאת מד אוי': **263,001**

תיאור פניה: 20935 סדק בדופן ומזגן

מהות הפניה:

1. חסר גז

משימה לביצוע	סטטוס משימה
תוקן סדק בדופן שמאל והוחלף צינור מזגן ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
סופק יחיה פנימית למזגן נלקח מרכב 20830 ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
תיקון מערכת טורבו	משימה הושלמה
עבודות מכונאות	משימה הושלמה
תיקון מזגן ב ע.חוץ	משימה הושלמה
צינור מזגן	משימה הושלמה
גומיה לצינור מזגן	משימה הושלמה
DUCT ASSEMBLY VENTILATION - REPLACE REA	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171097497** תאריך פניה: **28/10/2019** גורם מבצע: חברת מוטורולה

קריאת מד אוי': **263,001**

תיאור פניה: מ-20935 גשר תאורה לא תקין

מהות הפניה:

1. מנוע בגשר תאור לא תקין

משימה לביצוע	סטטוס משימה
תיקון גשר תאורה לדים	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171102194 תאריך פניה: 13/11/2019 גורם מבצע: סדנא פנימית שב"ס

קריאת מד אוי': 266,128

תיאור פניה: מ- 20935 בעיית חשמל

מהות הפניה:

1. מצבר חלש

משימה לביצוע	סטטוס משימה
תיקון קצר בדיקת מערכת חשמל	משימה הושלמה
סופק חלק עי מפקח ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171107532 תאריך פניה: 25/11/2019 גורם מבצע: מוסך נגה - UMI קריית אתא

קריאת מד אוי': 266,129

תיאור פניה: מ- 20935 מנוע מתחמם

מהות הפניה:

1. מנוע מתחמם

משימה לביצוע	סטטוס משימה
רדיאטור עם טרמוסטט ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
יש לחץ במערכת יש לפרק ראש לבדיקה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
פורק מנוע לצורך בדיקת ראש ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה