

טופס סיכום אחיד של בדיקה כללית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות | על פי הוראות משרד התחבורה

מס' רכב: 3389131	תוצר: Hyundai	דגם: i35 1.6	מס' שלדה: 4050
מס' מנוע: 4060	מד מרחק: 201488	שנת יצור: 2014	סוג הרכב: קבוצה 1-3
מזמין הבדיקה: משרד ראש הממשלה	וכתובתו:	סוג השלדה:	שלדת מרכב

מס'ד	המערכת	V	לא תקין
1	מנוע		X
2	מערכת קירור	V	
3	מערכת דלק	V	
4	מערכת הצתה/הזרקה	V	
5	מערכת גדוש מנוע	V	
6	מערכת הנעה של רכב	V	
7	מערכת טעינה	V	
8	מערכת פליטה ומערכות	V	
9	מערכת התנעה כולל מצבר	X	
10	מצמד	V	
11	תיבת הילוכים	X	
12	תיבת העברת כוח	V	
13	ציריות/גל הינע	V	
14	מערכת מתלה קדמי / אקטיבית	X	
15	מערכת מתלה אחורי / אקטיבית	V	
16	מערכת היגוי	X	
17	מערכת בלמים	V	
18	צמיגים וחישוקים	X	
19	שלדת מרכב	X	
20	מערכת תאורה ומחזורים	V	
21	הערות כלליות	V	

363

הערות:

- מצאים המחייבים את מכון הבדיקה הינם הממצאים המפורטים בכתב בטופס הסיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה. משמעות הליקויים יש לקבל ממכון הבדיקה
- מידע על חומרת הליקויים, והצעת מחיר לתיקון יש לקבל ממוסד מורשה או שמאי רכב לפי הצורך בלבד ובאחריות קונה הרכב
- אחריות מכון הבדיקה היא כאמור רק על המכללים שנבדקו והמצוינים בטופס הבדיקה בלבד
- מבלי לגרוע מכל אחריות עפ"י כל דין, לרבות דיני הנזיקין אחריות על תוצאות הבדיקה של מערכות מכניות בכל אחת מהבדיקות הינה לתקופה של שלושה חודשים או 6,000 ק"מ לפי המוקדם. אין אחריות לתוצאות הבדיקה של מערכות מכניות עקב תקלות

i35 1.6 (טוואו)
מ.מ. - 7/14 - שלדה זילוני סלז
מ"מ - 201490 -