



מס' סידורי במכרז - 308

מס' רישוי : 20962 רישוי אזרחי : 3397139

תוצר ודגם הרכב : איסוזו דימקס

שנת ייצור : 2016

ק"מ נסיעה : 206,500

חייב שינוי מבנה

ללא טסט לא שולמה אגרת רישוי מפתח אחד לא נבדק מזגן אין
אחריות על מצבר

טופס סיכום אחיד של בדיקה כללית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות									
מס' רכב:	3397139	תוצר:	D-max 4x4 2.5	דגם:	Isuzu	מס' שלדה:	755	על פי הוראות משרד התחבורה	
מס' מנוע:	276	מד מרחק:	205933	שנת יצור:	2016	סוג הרכב:	אחר	קבוצה 4-5	
מזמין הבדיקה:	מטא"ר רכב בית דגן	וכתובת:		סוג השלדה:		שלדת מרכב			
מס' ד"	המערכת	V	לא תקין						
1	מסע		X	בלוק מסע=נקישות יתר, תומכי מנוע פגומים, לחץ עקה גבוה, מערכת תיזמון=רעש שסתומים, ראש מנוע=צריכת שמן ממובילי שסתומים, מערכת שמן=בדוק תצרוכת שמן בנסיעה, בלוק מנוע=רטיבות					
2	מערכת קיחור	V							
3	מערכת דלק	V							
4	מערכת הצתה/הזרקה		X	מערכת דלק והצתה=פליטת יתר עשן דיזל					
5	מערכת גדוש מסע	V							
6	מערכת הנעה של רכב	V							
7	מערכת טעינה	V							
8	מערכת פליטה ומערכות		X	CO=לא נבדק					
9	מערכת התנעה כולל מצבר	V							
10	מצמד	V							
11	תיבת הילוכים		X	תיבת הילוכים אוטומטית=תומכי תיבת הילוכים פגומים, בלאי דיסקיות, שמן כהה, נקישות יתר,					
12	תיבת העברת כוח	V							
13	צירית/גל הינע		X	גל הנע / ציריות=מרווחי יתר					
14	מערכת מתלה קדמי / אקטיבית		X	מיתלה קדמי=לתקן/לכוון זוויות מתלה, מייצב/חיבורים פגומים, תותבים פגומים, בולמי זעזועים=בלאי יתר					
15	מערכת מתלה אחורי / אקטיבית	V							
16	מערכת היגוי	V							
17	מערכת בלמים		X	בלמים קדמיים=לפרק גלגלים לבדיקה					
18	צמיגים וחישוקים	V							
19	שלדת מרכב		X	מצב פנימי=כלל שמשאת הרכב לא מקוריים ממוגנים, תקוצי מרכב, משמעות נמכח=תיקוני מרכב וצבע, מעיסות/מעוך, נזק לפאנלים					
20	מערכת תאורה נוסחונים	V							
21	הערכת כללית	V							