

הסטורית טיפולים לרכב מספר 3397839

מספר פניה: 8160097003	תאריך פניה: 18/12/2016	גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עפולה
קריאת מד אוי': 68		
תיאור פניה: מ-20969 תאונה		

מספר פניה: 8170784685	תאריך פניה: 05/02/2017	גורם מבצע: סדנה פנימית עפולה
קריאת מד אוי': 10,206		
תיאור פניה: מ-20969 טיפול 10.000		

מהות הפניה:	
1. טיפול תקופתי מתוכנן	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
נסיעת מבחן לרכב בכניסה ויציאה לסדנא	משימה הושלמה
טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
טיפול 10.000	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170802456	תאריך פניה: 02/04/2017	גורם מבצע: סדנה פנימית עפולה
קריאת מד אוי': 19,601		
תיאור פניה: מ-20969 טיפול 20.000		

מהות הפניה:	
1. טיפול תקופתי מתוכנן	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
נסיעת מבחן לרכב בכניסה ויציאה לסדנא	משימה הושלמה
טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170814893** תאריך פניה: **18/05/2017** גורם מבצע: סדנה פנימית עפולה

קריאת מד אוי': **29,981**

תיאור פניה: מ-20969 טיפול 30.000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נסיעת מבחן לרכב בכניסה ויציאה לסדנא	משימה הושלמה
טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170831124** תאריך פניה: **05/07/2017** גורם מבצע: נ.א.א. דיזל מוטורס

קריאת מד אוי': **29,981**

תיאור פניה: מ 20-969 מזגן לא מקרר

מהות הפניה:

1. מזגן לא מקרר

מספר פניה: **8170837757** תאריך פניה: **26/07/2017** גורם מבצע: נ.א.א. דיזל מוטורס

קריאת מד אוי': **39,851**

תיאור פניה: מ-20969 טיפול 40.000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
שמן סרן אחורי LS 4L 140	משימה הושלמה
מסנן שמן	משימה הושלמה
שמן גיר והגה כח 1 ליטר X3	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170849736** תאריך פניה: **03/09/2017** גורם מבצע: **נ.א.א. דיזל מוטורס**

קריאת מד אוי': **46,755**

תיאור פניה: מ-20969 מזגן לא מקרר

מהות הפניה:

1. תפקוד לא תקין של המערכת

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מסנן מזגן מערכת מזגן	משימה הושלמה
מטה אוויר - החלפה ימין	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170854626** תאריך פניה: **18/09/2017** גורם מבצע: **נ.א.א. דיזל מוטורס**

קריאת מד אוי': **49,101**

תיאור פניה: מ-20969 טיפול 50.000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
רפידות בלמי דיסק - הסרה והתקנה או החלפה טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
צלחות בלם קד	משימה הושלמה
רפידות בלם קד	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170861820** תאריך פניה: **16/10/2017** גורם מבצע: **נ.א.א. דיזל מוטורס**

קריאת מד אוי': **50,101**

תיאור פניה: מ-20969 הכנה לטסט

מהות הפניה:

1. ביקורת רישוי שנתית

משימה לביצוע	סטטוס משימה
הרכבת דיסק - R&R או החלף שניים קדמיים X מערכת בלמים	משימה הושלמה
צלחות בלם קדמי	משימה הושלמה
עב גלגלים	משימה הושלמה
רפידות בלם קדמי	משימה הושלמה
מגבים 18"	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170860353 **תאריך פניה: 23/10/2017** **גורם מבצע: מ. זיתוני ובניו - מכון רי**
קריאת מד אוי': 49,918
תיאור פניה: מ- 20969 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: 8170867448 **תאריך פניה: 01/11/2017** **גורם מבצע: נ.א.א. דיזל מוטורס**
קריאת מד אוי': 57,105
תיאור פניה: מ- 20969 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
סדק תושבת ארגז צד ימני	משימה לטיפול
חיזוק רמקול כריזה	משימה לטיפול

מספר פניה: 8170870098 **תאריך פניה: 08/11/2017** **גורם מבצע: נ.א.א. דיזל מוטורס**
קריאת מד אוי': 59,601
תיאור פניה: מ- 20969 טיפול 60.000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
שמן מנוע 04W51 4-JC ליטר טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
נחל קירור (אדום) 4 ליטר	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170870192 **תאריך פניה: 08/11/2017** **גורם מבצע: נ.א.א. דיזל מוטורס**
קריאת מד אוי': 59,601
תיאור פניה: מ 20-969 נורה קדמית שמאלית שרופה

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית שמאלית לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
BULBS LAMP - REPLACE HEAD; LH; ONE OR	משימה הושלמה
מנורת הלוגן ראשית	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170888259 תאריך פניה: 04/01/2018 גורם מבצע: נ.א.א. דיזל מוטורס	
קריאת מד אוי': 69,501	
תיאור פניה: מ-20969 טיפול 70.000	
מהות הפניה:	
1. טיפול תקופתי מתוכנן	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170893778 תאריך פניה: 21/01/2018 גורם מבצע: נ.א.א. דיזל מוטורס	
קריאת מד אוי': 69,601	
תיאור פניה: מ-20969 נורה ראשית שרופה	
מהות הפניה:	
1. נורה ראשית קדמית ימנית לא תקינה	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
BULBS LAMP - REPLACE HEAD; LH; ONE OR החלפת נורות כללי	משימה הושלמה
מנורה ראשית צד שמאל	משימה הושלמה

מספר פניה: 8160113782 תאריך פניה: 21/01/2018 גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עפולה	
קריאת מד אוי': 69,601	
תיאור פניה: מ-20969 נזק בצמיג*טופל גליל טבריה*	
מהות הפניה:	
1. אחורי ימני	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
סופק חישוק + צמיג מסדנת ב"ש ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170897138 תאריך פניה: 29/01/2018 גורם מבצע: סדנא פנימית קרית חיי
קריאת מד אוי': 70,001 תיאור פניה: מ-20969 החלפת מטף כיבוי
מהות הפניה: 1. מטף ריק/פג תוקף

מספר פניה: 8170907259 תאריך פניה: 28/02/2018 גורם מבצע: נ.א.א. דיזל מוטורס
קריאת מד אוי': 79,501 תיאור פניה: מ-20969 טיפול 80.000
מהות הפניה: 1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בוצע טיפול לפי מפרט טכני+רפידות קד' ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
שמן סרן אחורי LS 4L 140	משימה הושלמה
צינור הגה כח (גבוה)	משימה הושלמה
מסנן שמן	משימה הושלמה
שמן גיר והגה כח 1 ליטר X3	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170926676 תאריך פניה: 03/05/2018 גורם מבצע: נ.א.א. דיזל מוטורס
קריאת מד אוי': 89,901 תיאור פניה: מ-20969 טיפול 90.000
מהות הפניה: 1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170938039** תאריך פניה: **07/06/2018** גורם מבצע: **נ.א.א. דיזל מוטורס**

קריאת מד אוי': **90,001**

תיאור פניה: מ' 20969 החלפת נורה ראשית

מהות הפניה:

1. מנורה שרופה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
אחד;נורות פנס - החלף גיבוי מערכת הגה	משימה הושלמה
מנורה ראשית	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170938423** תאריך פניה: **10/06/2018** גורם מבצע: **נ.א.א. דיזל מוטורס**

קריאת מד אוי': **96,075**

תיאור פניה: מ-20969 החלפת בורג לגלגל

מהות הפניה:

1. חוסר ברגים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בורג חף התקנת גלגל - החלפה שמאלי אחורי מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
הוחלפו רק 2 אומים וברגים מתוך 6	משימה הושלמה
אום לגלגל	משימה הושלמה
בורג לגלגל ציר אח	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170947747** תאריך פניה: **08/07/2018** גורם מבצע: **נ.א.א. דיזל מוטורס**

קריאת מד אוי': **99,801**

תיאור פניה: מ-20969 טיפול 100.000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול לפי מפרט טכני והוראות יצרן ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
שמן מנוע 4 ליטר טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מסנן מזגן	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170956961 תאריך פניה: 05/08/2018 גורם מבצע: נ.א.א. דיזל מוטורס

קריאת מד אוי': 103,826

תיאור פניה: מ 20969 כיוון פרונט+מנורות שרופות

מהות הפניה:

1. בדיקת בלמים

2. נורה ראשית קדמית שמאלית לא תקינה

3. נורת איתות אחורית ימנית לא תקינה

4. כיוון הגה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ע. חוץ- כיוון פרונט מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
רפידות בלמי דיסק - הסרה והתקנה או החלפה	משימה הושלמה
רפידות בלם קדמי	משימה הושלמה
מנורת חניה	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170956844 תאריך פניה: 05/08/2018 גורם מבצע: נ.א.א. דיזל מוטורס

קריאת מד אוי': 103,826

תיאור פניה: מ-20969 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
צמגים קדמים שחוקים בכתף שחיקת סוליית הצמיג / עומק פרופיל לא תקין	משימה לטיפול
כיוון זוויות היגוי	משימה לטיפול
פנס אור לוחית זיהוי לא תקין	משימה לטיפול

מספר פניה: 8170966713 תאריך פניה: 06/09/2018 גורם מבצע: נ.א.א. דיזל מוטורס

קריאת מד אוי': 109,901

תיאור פניה: מ-20969 טיפול 110.000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ביקורת תקופתית והחלפת מסנן מזגן ונורה או ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
BULBS LAMP - REPLACE HEAD; RH; ONE OR	משימה הושלמה
מטה אוויר - החלפה ימין	משימה הושלמה
טיפול 110000 ק"מ	משימה הושלמה
מסנן מזגן עם פחם	משימה הושלמה
מנורה	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170973221 תאריך פניה: 07/10/2018 גורם מבצע: נ.א.א. דיזל מוטורס

קריאת מד אוי': 109,901

תיאור פניה: מ-20969 מצבר חלש

מהות הפניה:

1. מצבר חלש

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מצבר - החלף אחד טיפול במצבר	משימה הושלמה
בד מצבר ימין+שמאל והחלפת מצבר נוסף	משימה הושלמה
מצבר D-MAX	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170980291** תאריך פניה: **25/10/2018** גורם מבצע: **נ.א.א. דיזל מוטורס**

קריאת מד אוי': **114,832**

תיאור פניה: מ-20969 הכנה לטסט

מהות הפניה:

1. ביקורת רישוי שנתית

משימה לביצוע	סטטוס משימה
הכנה לרישוי הוחלף רפידות בלם קד ורצועת מ ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
רפידות בלמי דיסק - הסרה והתקנה או החלפה מערכת חשמל	משימה הושלמה
מותח ואו רצועה למזגן-החלפה	משימה הושלמה
החלפת שקע+מנורה ראשית צד שמאל	משימה הושלמה
רפידות בס קדמי	משימה הושלמה
רצועה למדחס 5441	משימה הושלמה
מנורה H4	משימה הושלמה
שקע מנורה	משימה הושלמה
מנורת חניה	משימה הושלמה
מגב	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170975524** תאריך פניה: **29/10/2018** גורם מבצע: **אמיתי ובניו - מכון רישוי**

קריאת מד אוי': **109,901**

תיאור פניה: מ-20969 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8170992953** תאריך פניה: **02/12/2018** גורם מבצע: **נ.א.א. דיזל מוטורס**

קריאת מד אוי': **119,501**

תיאור פניה: מ-20969 טיפול 120.000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בקורת חורף טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
החלפת מנורה ראשית ימין	משימה הושלמה
מנורה H4	משימה הושלמה
שמן סרן ליטר 80W90	משימה הושלמה
שמן סרן 4L 80W90	משימה הושלמה
שמן מנוע 4 ליטר	משימה הושלמה
מסנן למזגן	משימה הושלמה
מסנן אויר	משימה הושלמה
נחל בלמים L3.0 4-TOD	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171006443** תאריך פניה: **13/01/2019** גורם מבצע: **נ.א.א. דיזל מוטורס**

קריאת מד אוי': **124,302**

תיאור פניה: מ-20969 בדיקת בלמים+מצבר

מהות הפניה:

1. בדיקת בלמים

2. נורה ראשית קדמית שמאלית לא תקינה

3. מצבר חלש

משימה לביצוע	סטטוס משימה
צלחת בלם קד (זוג) מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
מנורת H4	משימה הושלמה
בדיקת מצבר ימין+חיזוק קוטב מצבר	משימה הושלמה
החלפת צלחות בלם קד	משימה הושלמה
בדיקת מצבר שמאל+חיזוק קוטב מצבר	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171020784** תאריך פניה: **24/02/2019** גורם מבצע: **נ.א.א. דיזל מוטורס**

קריאת מד אוי': **129,101**

תיאור פניה: מ-20969 טיפול 130.000+ליקוי ק. בטיחות

מהות הפניה:

1. בדיקת בלמים
2. לחץ שמן לא תקין
3. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
רפידות בלם קד טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
רפידות בלמי דיסק - הסרה והתקנה או החלפה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171020800** תאריך פניה: **24/02/2019** גורם מבצע: **נ.א.א. דיזל מוטורס**

קריאת מד אוי': **129,101**

תיאור פניה: מ-20969 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בלמים ק"ד שחוקים רפידות שחוקות אך עדיין יעילות	משימה לטיפול
כנף ק"ד י"מ + ש"מ החלפה תקינות מדבקות משטרה	משימה לטיפול
ה"ח שמן מנוע מפלס שמן מנוע התקרב ל-X נזילה/רטיבות שמן מנוע	משימה לטיפול

מספר פניה: **8171031726** תאריך פניה: **31/03/2019** גורם מבצע: **נ.א.א. דיזל מוטורס**

קריאת מד אוי': **133,655**

תיאור פניה: 20969 פנסים לא תקנים

מהות הפניה:

1. פנסים לא דולקים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
שקע מנורה H4 מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
מנורה H4	משימה הושלמה
החלפת שקע מנורה H4+2 מנורות H4 ימין שמאל	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171043828** תאריך פניה: **12/05/2019** גורם מבצע: **נ.א.א. דיזל מוטורס**

קריאת מד אוי': **139,101**

תיאור פניה: מ-20969 טיפול 140.000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מסנן שמן	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171064489** תאריך פניה: **15/07/2019** גורם מבצע: **נ.א.א. דיזל מוטורס**

קריאת מד אוי': **149,618**

תיאור פניה: מ 20969 טיפול 150000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מסנן אויר טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מנורה בלם	משימה הושלמה
BULBS LAMP - REPLACE HEAD; RH; ONE OR	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171087367** תאריך פניה: **22/09/2019** גורם מבצע: **נ.א.א. דיזל מוטורס**

קריאת מד אוי': **159,102**

תיאור פניה: **20969 טיפול 160.000 מזגן בלמים**

מהות הפניה:

1. מזגן לא מקרר

2. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
שמן סרן אחורי LS 4L 140	משימה הושלמה
צינור הגה כח (גבוה)	משימה הושלמה
מסנן שמן	משימה הושלמה
שמן גיר והגה כח 1 ליטר X3	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171091746** תאריך פניה: **06/10/2019** גורם מבצע: **נ.א.א. דיזל מוטורס**

קריאת מד אוי': **161,387**

תיאור פניה: **מ 20969 פנסים שרופים**

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית ימנית לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מנורה H4 מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
מנורת אור ברקס	משימה הושלמה
BULBS LAMP - REPLACE HEAD; RH; ONE OR	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171092170** תאריך פניה: **07/10/2019** גורם מבצע: **איתוראן איתור ושליטה**

קריאת מד אוי': **161,575**

תיאור פניה: **מ 20969 רגישות יתר קופסא ירוקה**

מהות הפניה:

1. רגישות יתר

מספר פניה: **8171100041** תאריך פניה: **03/11/2019** גורם מבצע: **נ.א.א. דיזל מוטורס**

קריאת מד אוי': **164,583**

תיאור פניה: מ-20969 הכנה לטסט

מהות הפניה:

1. ביקורת רישוי שנתית

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מגבים מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
H4	משימה הושלמה
מנורת אור חנייה	משימה הושלמה
BULBS LAMP - REPLACE HEAD; LH; ONE OR	משימה הושלמה
BULBS LAMP - REPLACE HEAD; RH; ONE OR	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171093053** תאריך פניה: **04/11/2019** גורם מבצע: **מ. זיתוני ובניו**

קריאת מד אוי': **161,575**

תיאור פניה: מ-20969 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8171100493** תאריך פניה: **04/11/2019** גורם מבצע: **איתוראן איתור ושליטה**

קריאת מד אוי': **164,724**

תיאור פניה: מ-20969 קופסא ירוקה רגישות יתר

מהות הפניה:

1. רגישות יתר

מספר פניה: **8171103626** תאריך פניה: **13/11/2019** גורם מבצע: **נ.א.א. דיזל מוטורס**

קריאת מד אוי': **165,601**

תיאור פניה: מ-20969 מצבר

מהות הפניה:

1. מצבר חלש

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקה והחלפת 2 מצברים סופק ע"י לקוח מנוע ורכיביו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171109352** תאריך פניה: **01/12/2019** גורם מבצע: מוסך ע.ר.ן מוטורס- **UMI**/פיאט - עפולה

קריאת מד אוי': **169,201**

תיאור פניה: מ 20-969 טיפול תקופתי 170.000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171135112** תאריך פניה: **12/02/2020** גורם מבצע: מוסך ע.ר.ן מוטורס- **UMI**/פיאט - עפולה

קריאת מד אוי': **179,301**

תיאור פניה: מ 20-969 טיפול 180000 ובדיקת ברקסים

מהות הפניה:

1. בדיקת בלמים

2. מנורה שרופה

3. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול ויש צורך בהחלפת בולם קד שמאלי יוחל ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
מסנן שמן	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171135783** תאריך פניה: **16/02/2020** גורם מבצע: מוסך ע.ר.ן מוטורס- **UMI**/פיאט - עפולה

קריאת מד אוי': **179,603**

תיאור פניה: מ 20-969 טיפול 180000 ובדיקת ברקסים

מהות הפניה:

1. בדיקת בלמים

2. כיוון אורות

3. טיפול תקופתי מתוכנן

מספר פניה: **8171138870** תאריך פניה: **25/02/2020** גורם מבצע: מוסך ע.ר.ן מוטורס- **UMI**/פיאט - עפולה

קריאת מד אוי': **180,592**

תיאור פניה: מ 20-969 כיוון פרונט ובדיקת ברקסים

מהות הפניה:

1. בדיקת בלמים

2. כיוון הגה

3. מנורה שרופה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ע. חוץ- כיוון פרונט מנוע ורכיביו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160149848** תאריך פניה: **13/03/2020** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עפולה

קריאת מד אוי': **183,655**

תיאור פניה: מ 20969 נזק לרכב

מהות הפניה:

1. קדמי ימני

2. צד ימין

מספר פניה: **8171147218** תאריך פניה: **22/03/2020** גורם מבצע: חברת מוטורולה

קריאת מד אוי': **183,655**

תיאור פניה: מ 20969 פירוק כחולים

מהות הפניה:

1. מנורה שרופה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
פירוק גשרון תאורה פנס מהבהב גשרון תאורה	משימה הושלמה

תאריך פניה: 23/03/2020

מספר פניה: 8160149845

גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עפולה

קריאת מד אוי': 183,655

תיאור פניה: מ20969 נזק לרכב

מהות הפניה:

1. אחורי