

טופס סיכום אחיד של בדיקה כללית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות

מס' רכב:	3532872	תוצר:	D-max 4x4 2.5	דגם:	Isuzu	שנת יצור:	2010	מס' מנוע:	288
מס' שלדה:	892	מד מרחק:	204256	סוג הרכב:	אחר	צבע:			

מס'ד	המערכת	V	לא תקין
1	מנוע כולל אימות מספר מנוע		X
2	מערכת קיחור		X
3	מערכת דלק	V	
4	מערכת הצתה/הזרקה	V	
5	מערכת גדוש מנוע	V	
6	מערכת הנעה של רכב	V	
7	מערכת טעינה	V	
8	מערכת פליטה ומערכות		X
9	מערכת התנעה כולל מצבר		X
10	מצמד	V	
11	תיבת הילוכים		X
12	תיבת העברת כוח		X
13	ציריות/גל הינע		X
14	מערכת מתלה קדמי / אקטיבית		X
15	מערכת מתלה אחורי / אקטיבית		X
16	מערכת היגוי		X
17	מערכת בלמים		X
18	צמיגים וחישוקים	V	
19	שלדה		X
20	מערכת תאורה ומחזורים		X
21	הערות כלליות	V	

445

צ'לז 3.0 צ'לז 4x4 (טלוג) לפנת 1
 נ.ח.ל. - 4/10 - ניהל ג'וזי-מנוע זולק-
 מולד - 204260 - גש כל (הג)