



מס' סידורי במכרז - 296

מס' רישוי : 18164 רישוי אזרחי : 3571234
 תוצר ודגם הרכב : יונדאי I25
 שנת ייצור : 2015
 ק"מ נסיעה : 235,100

**ללא טסט לא שולמה אגרת רישוי מפתח אחד לא נבדק מזגן אין
 אחריות על מצבר**

טופס סיכום אחיד של בדיקה כללית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות על פי הוראות משרד התחבורה

מס' רכב:	3571234	תוצר:	25 1.6	דגם:	Hyundai	מס' שלדה:	5148
מס' מנוע:	6868	מד מרחק:	234635	שנת יצור:	2015	סוג הרכב:	פרטי
מזמין הבדיקה:	מסדרת ישראל	כתובת:		סוג השלדה:	שלדת מרכב	קבוצה 1-3	
מס' ד"	המערכת	V	לא תקין				
1	מטע		X	מערכת שמן=בדוק תצוקת שמן בנסיעה			
2	מערכת קירור		X	מערכת קירור מטע=קוהזיה וסימני חילות מים מחיבורים			
3	מערכת זלק	V					
4	מערכת הצתה/הזרקה	V					
5	מערכת גזוש מטע	V					
6	מערכת הנעה של רכב	V					
7	מערכת טעינה	V					
8	מערכת פליטה ומערכת	V					
9	מערכת התנעה סלל מצבר	V					
10	מצמד	V					
11	תיבת הלזכים		X	תיבת הלזכים אוטומטית=בלאי דיסקיות, שמן כהה, נקישות יתר			
12	תיבת העברת סח	V					
13	ציר/גלגל הינע	V					
14	מערכת מתלה קדמי / אקטיבית		X	מתלה קדמי=לתקן/לכונן זוויות מתלה, נקישות יתר, החלף תומכים			
15	מערכת מתלה אחורי / אקטיבית	V					
16	מערכת היגוי	V					
17	מערכת בלמים		X	בלמים קדמיים=בדוק/לתקן צלחות/דיסקים קדמיים, לפרק גלגלים לבדיקה			
18	צמיגים וחישוקים		X	צמיגים צלגלים=צמיגים אחוריים שחוקים			
19	שלדת מרכב		X	שלדת מרכב, משמעות נמוכה=חורים במשקופים+אנטנה בגג, מצב פנימי=תריס אחר שבור, תקני מרכב, משמעות נמוכה=סימני פגיעה דופן ימין, תיקוני מרכב וצבע, מעיכות/מעור, נזק לפגיושים, ביטנה לכנף אחורית שמאלית חסרה/פגומה, ביטנה לכנף קדמית ימנית חסרה/פגומה, פגוש קידמי מוחלף			
20	מערכת תאורה ומחצבים	V					
21	הערות כלליות	V		בדוק מצבר ביטוחי לרכב			