

טופס סיכום אחיד של בדיקה כללית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות

מס' רכב	3573531	תוצר	Hyundai	דגם	130 1.6	מס' שלדה	6944
מס' מנוע	5699	מס' מרחק	197512	שנת יצור	2014	סוג הרכב	צבע
מזמין הבדיקה	מנהל הרכב הממשלתי		וכתובתו	שולדת מרכב			

מס' ד	המערכת	V	לא תקין
1	מנוע		X
2	מערכת קירור		X
3	מערכת זלק	V	
4	מערכת הצתה/הזרקה		X
5	מערכת גזוש מנוע	V	
6	מערכת הנעה של רכב	V	
7	מערכת טעינה	V	
8	מערכת פליטה ומערכת	V	
9	מערכת התנעה כולל מצבר	V	
10	מצמד	V	
11	תיבת הילוכים		X
12	תיבת העברת כוח	V	
13	ציריות/גל הינע	V	
14	מערכת מתלה קדמי / אקטיבית		X
15	מערכת מתלה אחורי / אקטיבית	V	
16	מערכת היגוי	V	
17	מערכת בלמים		X
18	צמיגים וחישוקים		X
19	שולדת מרכב		X
20	מערכת תאורה ומחזורים	V	
21	הערכת כלליות	V	

368

הערות:

- מצאים המחייבים את מכן הבדיקה הינו הממצאים המפורטים נכתב בטופס הסיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה. משמעות הליקויים יש לקבל ממכון הבדיקה.
 - מידע על חומרת הליקויים, והצעת מחיר לתיקון יש לקבל ממזכיר מרשה או שמאי רכב לפי הצורך בלבד ובאחריות קונה הרכב.
 - אחריות מכון הבדיקה היא כאמור רק על המכללים שבבדיקה והמציגים בטופס הבדיקה בלבד.
 - מבלי לגרוע מכל אחריות עפ"י כל דין, לרכבות דיגיטליות אחריות על תוצאות הבדיקה של מערכות מכניות בכל אחת מהבדיקות.
- הצנה לתקופה של שלושה חודשים או 6,000 ק"מ לפי המוקדם. אין אחריות לתוצאות הבדיקה של מערכות מכניות עקב תקלות במערכות ניהול ממוחשבות.

1.30
 1.6
 197555 -
 10/10
 10/10