



מס' סידורי במכרז - 145

מס' רישוי : 21015 רישוי אזרחי : 3618239
 תוצר ודגם הרכב : איסוזו דימקס
 שנת ייצור : 2016
 ק"מ נסיעה : 259,900

חייב שינוי מבנה

ללא טסט לא שולמה אגרת רישוי מפתח אחד לא נבדק מזגן אין
 אחריות על מצבר קיים פוליקרבונט

טופס סיכום אחיד של בדיקה כללית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות									
מס' רכב:	3618239	תוצר:	D-max 4x4 2.5	דגם:	Isuzu	מס' שלדה	1543	על פי הוראות משרד התחבורה	
מס' מנוע:	1195	מד מרחק:	259686	שנת יצור:	2016	סוג הרכב:	חברה	4X4 קבוצה 5	
מזמין הבדיקה:	משטרת ישראל		וכתובתו:		סוג השלדה:		שלדה נפרדת		
מס' ד	המערכת	V	לא תקין						
1	מנוע		X	בלוק מנוע=נזילת שמן					
2	מערכת קירור	V							
3	מערכת דלק	V							
4	מערכת הצתה/הזרקה	V							
5	מערכת גדוש מנוע	V							
6	מערכת הנעה של רכב	V							
7	מערכת טעינה	V							
8	מערכת פליטה ומערכות	V							
9	מערכת התנעה כולל מצבר	V							
10	מצמד	V							
11	תיבת הילוכים	V							
12	תיבת העברת כוח	V							
13	ציריות/גל הינע	V							
14	מערכת מתלה קדמי / אקטיבית		X	מיתלה קדמי=לתקן/לכוון זוויות מתלה, תחתבים פגומים					
15	מערכת מתלה אחורי / אקטיבית	V							
16	מערכת היגוי	V							
17	מערכת בלמים	V							
18	צמיגים וחישוקים	V							
19	שלדה נפרדת		X	מצב פנימי=מושבים פגומים, חלקי פלסטיק פגומים, שמשה קדמית הוחלפה, תקוני מרכב, משמעות נמוכה=תקוני מרכב וצבע, מעיכות שריטות בצבע + פגמים, סימני מילוי חומר, גג=נזק בגג, תקוני מרכב, משמעות גבוה=נזק דופן פנימית בתא המנוע-סימני שבר מאמץ/סדקים					
20	מערכת תאורה ומחוצים	V							
21	הערות כלליות	V		בדוק עבר ביטוחי לרכב					