

הסטורית טיפולים לרכב מספר 3618639

מספר פניה: **8160099228** תאריך פניה: **05/02/2017** גורם מבצע: מוסך חלמיש- **UMI** -פיאט- עפולה- מבוטל

קריאת מד אוי': **0**

תיאור פניה: מ-21019 נזק לדלת נהג

מהות הפניה:

1. קדמי שמאלי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
דלת קד' שמ' דלתות לרכב	משימה הושלמה
נזק בצידי הרכב	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170787698** תאריך פניה: **13/02/2017** גורם מבצע: סדנה פנימית עפולה

קריאת מד אוי': **8,815**

תיאור פניה: מ-21019 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
השלמת ערכת עזרה ראשונה הושלם	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170788706** תאריך פניה: **16/02/2017** גורם מבצע: סדנה פנימית עפולה

קריאת מד אוי': **9,484**

תיאור פניה: מ-21019 טיפול 10000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נסיעת מבחן לרכב בכניסה ויציאה לסדנא	משימה הושלמה
טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170802360** תאריך פניה: **02/04/2017** גורם מבצע: סדנה פנימית עפולה

קריאת מד אוי': **20,031**

תיאור פניה: מ21019 טיפול 20000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נסיעת מבחן לרכב בכניסה ויציאה לסדנא	משימה הושלמה
טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160103339** תאריך פניה: **16/05/2017** גורם מבצע: סדנה פנימית עפולה

קריאת מד אוי': **30,765**

תיאור פניה: מ21019

מהות הפניה:

1. אחורי

מספר פניה: **8170815169** תאריך פניה: **16/05/2017** גורם מבצע: סדנה פנימית עפולה

קריאת מד אוי': **30,765**

תיאור פניה: מ21019

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

מספר פניה: **8170820837** תאריך פניה: **04/06/2017** גורם מבצע: סדנה פנימית עפולה

קריאת מד אוי': **313,256**

תיאור פניה: מ21019 תיקון בלמים

מהות הפניה:

1. בדיקת בלמים

מספר פניה: **8170824423** תאריך פניה: **06/06/2017** גורם מבצע: מוסך חלמיש- **UMI** -פיאט- עפולה- מבוטל
קריאת מד אוי': **36,759**
תיאור פניה: 21019 - רכישת אומים

מהות הפניה:

1. החלפת אומי גלגלים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
רכישת אומים	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170829040** תאריך פניה: **28/06/2017** גורם מבצע: מוסך חלמיש- **UMI** -פיאט- עפולה- מבוטל
קריאת מד אוי': **39,622**
תיאור פניה: מ21019 תיקון בלמים, טיפול

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
הרכבת דיסק - R&R או החלף שניים קדמיים X טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
שמן מנוע 4.75L (CJ415W40)	משימה הושלמה
מסנן שמן 5.2	משימה הושלמה
מסנן אויר	משימה הושלמה
מסנן מזגן	משימה הושלמה
שמן סרן אחורי L4 SL 041	משימה הושלמה
צלחות בלם קד	משימה הושלמה
רפידות בלם קדמיות)מ50.8002	משימה הושלמה
נורת פנס איתות NLS	משימה הושלמה
שמן מנוע CJ4 1L (15W40)	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170834417** תאריך פניה: **17/07/2017** גורם מבצע: מוסך סרוג'י מוטורס - נצרת - מבוטל

קריאת מד אוי': **43,910**

תיאור פניה: מ-21019 בדיקת מצבר

מהות הפניה:

1. מצבר עם קורוזיה

מספר פניה: **8170836534** תאריך פניה: **23/07/2017** גורם מבצע: מוסך חלמיש- UMI -פיאט- עפולה- מבוטל

קריאת מד אוי': **44,560**

תיאור פניה: מ-21019 בדיקת בלמים

מהות הפניה:

1. בדיקת בלמים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נעלי בלם תוף - R&R או החלף ימין+שמאל- רפידות בלם	משימה הושלמה
נעלי בלם אח (סט) גבוה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170843705** תאריך פניה: **14/08/2017** גורם מבצע: מוסך חלמיש- UMI -פיאט- עפולה- מבוטל

קריאת מד אוי': **50,010**

תיאור פניה: מ-21019 טיפול 50.000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול+החלפת מנורה ראשית ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
BULBS LAMP - REPLACE HEAD; LH; ONE OR	משימה הושלמה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
נורה ראשת	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170854717** תאריך פניה: **24/09/2017** גורם מבצע: מוסך חלמיש- **UMI** -פיאט- עפולה- מבוטל
קריאת מד אוי': **58,389**
תיאור פניה: **21019** בלמים

מהות הפניה:

1. בדיקת בלמים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
הרכבת דיסק - R&R או החלף שניים קדמיים X רפידות בלם	משימה הושלמה
צלחות בלם קד	משימה הושלמה
רפידות בלם קדמיות)מ50.8002	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170858687** תאריך פניה: **02/10/2017** גורם מבצע: מוסך חלמיש- **UMI** -פיאט- עפולה- מבוטל
קריאת מד אוי': **60,196**
תיאור פניה: **21019** טיפול

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
BULBS LAMP - REPLACE HEAD; LH; ONE OR	משימה הושלמה
שמן מנוע 4.75L (CJ415W40)	משימה הושלמה
מסנן שמן 5.2	משימה הושלמה
מסנן אויר	משימה הושלמה
מסנן מזגן	משימה הושלמה
נורת פנס איתות NLS	משימה הושלמה
שמן מנוע 1L (CJ4) 15W40	משימה הושלמה
מגבים 22"	משימה הושלמה
מגבים 19"	משימה הושלמה
נורה ראשית	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170866836** תאריך פניה: **31/10/2017** גורם מבצע: מוסך חלמיש- **UMI** -פיאט- עפולה- מבוטל
קריאת מד אוי': **60,430**
תיאור פניה: מ 21019

מהות הפניה:

1. מצבר חלש

משימה לביצוע	סטטוס משימה
הוחלף מצבר ביקור במוסך חוץ	משימה לטיפול

מספר פניה: **8170875830** תאריך פניה: **26/11/2017** גורם מבצע: מוסך חלמיש- **UMI** -פיאט- עפולה- מבוטל
קריאת מד אוי': **69,610**
תיאור פניה: מ 21019

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160111487** תאריך פניה: **27/11/2017** גורם מבצע: מוסך חלמיש- **UMI** -פיאט- עפולה- מבוטל
קריאת מד אוי': **69,745**
תיאור פניה: מ 21019

מהות הפניה:

1. קדמי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
הועבר ממוסך סרוגי נצרת ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170877242** תאריך פניה: **29/11/2017** גורם מבצע: ניו ארט עיצוב (2002)
קריאת מד אוי': **69,745**
תיאור פניה: מ. 21019- הזמנת מדבקות תאונה

מהות הפניה:

1. מדבקה קרועה/שחוקה

מדיבקה קרועה/שחוקה

מספר פניה: **8160113009** תאריך פניה: **26/12/2017** גורם מבצע: מוסך עפולה מוטורס - מיצוב

קריאת מד אוי': **75,872**

תיאור פניה: מ. 21019 נזק לכנף ימנ' אח' ופנס אח' ימ'

מהות הפניה:

1. אחורי ימני

משימה לביצוע	סטטוס משימה
תיקון נזק חלק אחורי ימין לפי ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
פנס אח' ימ' מערכת פנסים	משימה הושלמה
יישור כנף אח' ימ', יישור דופן אח' ימ' נזק באחורי הרכב	משימה הושלמה
ישור בית משקף אח' ימ'	משימה הושלמה
המשך עבודה ישוור דופן ימין אחורי ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170892833** תאריך פניה: **17/01/2018** גורם מבצע: מוסך חלמיש- **UMI** -פיאט- עפולה- מבוטל

קריאת מד אוי': **77,901**

תיאור פניה: מ 21019 גוז'ונים שבורים

מהות הפניה:

1. החלפת אומי גלגלים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
עבודות מכונאות מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
בורג לגלגל קד	משימה הושלמה
בורג לגלגל ציר אח	משימה הושלמה
אום לגלגל ברזל	משימה הושלמה
בורג טבור קד	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170896221** תאריך פניה: **28/01/2018** גורם מבצע: מוסך חלמיש- **UMI** -פיאט- עפולה- מבוטל
קריאת מד אוי': **80,523**
תיאור פניה: מ 21019 טיפול 80000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
שמן מנוע (CJ4) 1L 15W40	משימה הושלמה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
צינור הגה כח (גבוה)	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170900031** תאריך פניה: **06/02/2018** גורם מבצע: מוסך חלמיש- **UMI** -פיאט- עפולה- מבוטל
קריאת מד אוי': **82,321**
תיאור פניה: נורה ראשית ימנית קדמית שרופה

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית ימנית לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
BULBS LAMP - REPLACE HEAD; RH; ONE OR	משימה הושלמה
נורה ראשית	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170859471** תאריך פניה: **12/02/2018** גורם מבצע: מכון רישוי ציפורי
קריאת מד אוי': **60,378**
תיאור פניה: מ- 21019 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8170921689** תאריך פניה: **17/04/2018** גורם מבצע: מוסך חלמיש- **UMI** -פיאט- עפולה- מבוטל
קריאת מד אוי': **90,067**
תיאור פניה: מ 21019 טיפול 90000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160118978** תאריך פניה: **23/05/2018** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עפולה

קריאת מד אוי': **94,702**

תיאור פניה: מ 21019 נזק לצמיג*רמזי נצרת עלית*

מהות הפניה:

1. אחורי ימני

מספר פניה: **8160119309** תאריך פניה: **30/05/2018** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עפולה

קריאת מד אוי': **94,925**

תיאור פניה: מ 21019 נזק לצמיג*סאיג נצרת*

מהות הפניה:

1. קדמי שמאלי

מספר פניה: **8170939667** תאריך פניה: **13/06/2018** גורם מבצע: מוסך חלמיש- **UMI** -פיאט- עפולה- מבוטל

קריאת מד אוי': **98,509**

תיאור פניה: מ 21019 מצבר חלש+נורת בלם ימני אחורי

מהות הפניה:

1. מצבר חלש

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נורה החלפת נורות כללי	משימה הושלמה
אחד או כולם;נורות פנס - החלף גיבוי אזהר מנוע ורכיביו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170942634** תאריך פניה: **24/06/2018** גורם מבצע: מוסך חלמיש- **UMI** -פיאט- עפולה- מבוטל

קריאת מד אוי': **99,990**

תיאור פניה: מ 21019 טיפול 100000 +בדיקת בלמים

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160120835** תאריך פניה: **02/07/2018** גורם מבצע: מוסך עפולה מוטורס - מיצוב

קריאת מד אוי': **100,001**

תיאור פניה: מ 21019 נזק בטמבון וכנף י' ק' + מ.

מהות הפניה:

1. קדמי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בוצע פירוק ראשוני התגלה נזק ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בוצע תיקון לפי שמאות החלפת כנף קדמי ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160121261** תאריך פניה: **08/07/2018** גורם מבצע: מוסך עפולה מוטורס - מיצוב

קריאת מד אוי': **100,001**

תיאור פניה: 21019 מכה בחזית

מהות הפניה:

1. קדמי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ממתין להצעת מחיר על תיקון נזק ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
הוזמן חלקים דרך פינס מגן קדמי מקורי ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בוצע תיקון לפי הצעת מחיר ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160122957** תאריך פניה: **09/08/2018** גורם מבצע: מוסך עפולה מוטורס - מיצוב

קריאת מד אוי': **0**

תיאור פניה: מ 21019 תאונה נזק לכנף שמ' אח' + מ.

מהות הפניה:

1. אחורי שמאלי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
תיקון נזק לכנף שמאלי אחורי ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
פנס אחורי שמאלי שבור ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
נבדק בוצע תיקון לפי שמאות ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170961693** תאריך פניה: **20/08/2018** גורם מבצע: מוסך חלמיש- **UMI** -פיאט- עפולה- מבוטל
קריאת מד אוי': **105,976**
תיאור פניה: מ-21019 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

מספר פניה: **8170977642** תאריך פניה: **17/10/2018** גורם מבצע: מוסך ע.ר.ן מוטורס- **UMI**/פיאט - עפולה
קריאת מד אוי': **110,645**
תיאור פניה: 21019 טיפול 110000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
עבודות כלליות טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מסנן אויר	משימה הושלמה
רפידות בלם קדי	משימה הושלמה
צלחות בלם קד	משימה הושלמה
נורה	משימה הושלמה
בורג לגלגל קד	משימה הושלמה
אום לגלגל ברזל	משימה הושלמה
מגב	משימה הושלמה
מגב	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170972872** תאריך פניה: **24/10/2018** גורם מבצע: מוסך ציפורי בעמ
קריאת מד אוי': **110,285**
תיאור פניה: מ-21019 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8170993780** תאריך פניה: **03/12/2018** גורם מבצע: נג'מי מוטורס

קריאת מד אוי': **119,561**

תיאור פניה: מ 21019 טיפול 12000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
הרכב נבדק בלמים תקין צמיגים תקין ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
נבדק בוצע תיקון שוחרר ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170993541** תאריך פניה: **03/12/2018** גורם מבצע: מוסך ע.ר.ן מוטורס- UMI/פיאט - עפולה

קריאת מד אוי': **119,561**

תיאור פניה: מ 21019 טיפול 12000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
שמן מנוע טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מסנן אויר	משימה הושלמה
מסנן למזגן עם פחם	משימה הושלמה
שמן סרן ליטר 80W90	משימה הושלמה
מגבים	משימה הושלמה
משולש עליון ימין 4X4	משימה הושלמה
משולש עליון שמאל 4X4	משימה הושלמה
הרכבת זרוע בקרה קדמית - החלף שניים עליו	משימה הושלמה
ע. חוץ- כיוון פרונט	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160128374** תאריך פניה: **16/12/2018** גורם מבצע: מוסך עפולה מוטורס - מיצוב

קריאת מד אוי': **121,157**

תיאור פניה: מ 21019 בקלית אחורית צד ימין שבורה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
תיקון נזק אחורי ימין לפי שמאות ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171005625 **תאריך פניה: 09/01/2019** **גורם מבצע: מוסך ע.ר.ן מוטורס- UMI/פיאט - עפולה**

קריאת מד אוי': 123,889

תיאור פניה: מ-21019 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ה"ח שסתומים גלגל ק"ד ש"מ + א"ח ש"מ שסתום ניפוח לא תקין	משימה לטיפול
תותבים בולמי זעזועים קדמיים מרסני זעזועים פגומים / דולפים	משימה לטיפול
דולקת בלוח שעונים כרית אוויר לא תקינה	משימה לטיפול
משענת מושב נהג ריפוד קרוע מושב נהג / נוסע אינו מחווק / ריפוד קרוע	משימה לטיפול
השלמת מכסה לשקע חשמלי גרור	משימה לטיפול

מספר פניה: 8171009516 **תאריך פניה: 21/01/2019** **גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עטרות**

קריאת מד אוי': 123,889

תיאור פניה: מ 21019 לוח שעונים

מהות הפניה:

1. מנורה דולקת בלוח שעונים

מספר פניה: 8160130248 **תאריך פניה: 21/01/2019** **גורם מבצע: מוסך עפולה מוטורס - מיצוב**

קריאת מד אוי': 123,889

תיאור פניה: מ 21019 פנס אחורי שמאלי נזק

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נבדק אין נזק פח הוזמן פנס ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171010143** תאריך פניה: **23/01/2019** גורם מבצע: מוסך ע.ר.ן מוטורס- **UMI**/פיאט - עפולה

קריאת מד אוי': **125,596**

תיאור פניה: מ 21019 תותבי בולמי זעזועים+מכסה שקע חשמ

מהות הפניה:

1. בולם זעזועים קדמי שמאלי מרעיש

משימה לביצוע	סטטוס משימה
רפידות בלמי דיסק - הסרה והתקנה או החלפה מערכת חשמל	משימה הושלמה
נעלי בלם תוף - R&R או החלף ימין+שמאל-	משימה הושלמה
בורג חף התקנת גלגל - החלפה ימיני אחורי	משימה הושלמה
עבודות כלליות	משימה הושלמה
סט נעלי בלם	משימה הושלמה
רפידות בלם קד	משימה הושלמה
אום לגלגל ברזל	משימה הושלמה
בורג לגלגל ציר אח	משימה הושלמה
שקע וו גרירה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171010140** תאריך פניה: **23/01/2019** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עפולה

קריאת מד אוי': **125,596**

תיאור פניה: מ 21019 ריפוד כסא נהג קרוע

מהות הפניה:

1. ריפוד קרוע

מספר פניה: **8171020010** תאריך פניה: **21/02/2019** גורם מבצע: מוסך ע.ר.ן מוטורס- **UMI**/פיאט - עפולה

קריאת מד אוי': **129,461**

תיאור פניה: מ 21019 טיפול 130000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה

מספר פניה: 8160132226 **תאריך פניה: 04/03/2019** **גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עפולה**

קריאת מד אוי': 129,461

תיאור פניה: מ 21019 נזק לצמיג אחורי ימני*רמזי*

מספר פניה: 8171041660 **תאריך פניה: 05/05/2019** **גורם מבצע: מוסך ע.ר.ן מוטורס- UMI/פיאט - עפולה**

קריאת מד אוי': 139,163

תיאור פניה: מ 21019 טיפול +140000 בדיקת בלמים

מהות הפניה:

1. בדיקת בלמים
2. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לבצוע	סטטוס משימה
קבלת סט חזוק לבית בולם ימין ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
ע"ח החברה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מסנן שמן	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171055073 **תאריך פניה: 16/06/2019** **גורם מבצע: מוסך ע.ר.ן מוטורס- UMI/פיאט - עפולה**

קריאת מד אוי': 142,954

תיאור פניה: מ 21019 אין הגה, כנראה שמן הגה

מהות הפניה:

1. הגה קשה במיוחד

מספר פניה: 8171058638 **תאריך פניה: 26/06/2019** **גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עפולה**

קריאת מד אוי': 143,444

תיאור פניה: מ 21019 מטף כיבוי ריק

מהות הפניה:

1. מטף ריק/פג תוקף

מספר פניה: **8171066667** תאריך פניה: **22/07/2019** גורם מבצע: מוסך ע.ר.ן מוטורס- **UMI**/פיאט - עפולה

קריאת מד אוי': **144,072**

תיאור פניה: מ 21019 מצבר חלש/ אין טעינה

מהות הפניה:

1. מצבר חלש

משימה לביצוע	סטטוס משימה
סופק 2 מצברים דרך ש"פ ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171076447** תאריך פניה: **19/08/2019** גורם מבצע: מוסך ע.ר.ן מוטורס- **UMI**/פיאט - עפולה

קריאת מד אוי': **150,268**

תיאור פניה: מ-21019 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ה"ח שני צמיגים ק"ד שחוקים בכתף שחיקת סוליית הצמיג / עומק פרופיל לא תקין	משימה לטיפול
כיוון זוויות היגוי	משימה לטיפול
ריפוד משענת מושב נהג קרוע מושב נהג / נוסע אינו מחזק / ריפוד קרוע	משימה לטיפול
השלמת מדבקת משטרה כנף ק"ד ימין תקינות מדבקת משטרה	משימה לטיפול
ה"ח צמיג א"ח ש"מ שחיקת סוליית הצמיג / עומק פרופיל לא תקין	משימה לטיפול
תיקון נחיר מתזיז מים ימני סתום	משימה לטיפול

מספר פניה: **8171077406** תאריך פניה: **22/08/2019** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עפולה

קריאת מד אוי': **150,698**

תיאור פניה: מ 21019 ריפוד מושב נהג קרוע

מהות הפניה:

1. ריפוד קרוע

מספר פניה: 8171077528 **תאריך פניה: 22/08/2019** **גורם מבצע: מוסך ע.ר.ן מוטורס- UMI/פיאט - עפולה**

קריאת מד אוי': 150,698

תיאור פניה: מ-21019 טיפול 150000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מייבש מסנן - החלפה טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מסנן אויר	משימה הושלמה
מסנן למזגן עם פחם	משימה הושלמה
עבודות מכונאות	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171077403 **תאריך פניה: 22/08/2019** **גורם מבצע: מוסך ע.ר.ן מוטורס- UMI/פיאט - עפולה**

קריאת מד אוי': 150,698

תיאור פניה: מ 21019 גוו זווית היגוי+מתז מים ימני סת

מהות הפניה:

1. כיוון הגה

מספר פניה: 8171077405 **תאריך פניה: 22/08/2019** **גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עפולה**

קריאת מד אוי': 150,698

תיאור פניה: מ 21019 ריפוד מושב נהג קרוע

מהות הפניה:

1. ריפוד קרוע

מספר פניה: **8171095500** תאריך פניה: **23/10/2019** גורם מבצע: מוסך ע.ר.ן מוטורס- UMI/פיאט - עפולה

קריאת מד אוי': **159,210**

תיאור פניה: מ 21019 טיפול +160000 בדיקת בלמים

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בורג חף התקנת גלגל שמ קד-פ"ה/הח טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
עבודות מכונאות	משימה הושלמה
שמן מנוע 04W51 4-KC LLEHS	משימה הושלמה
מסנן אויר	משימה הושלמה
מסנן למזגן עם פחם	משימה הושלמה
שמן סרן ליטר 80W90	משימה הושלמה
נזול בלמים	משימה הושלמה
שמן גיר	משימה הושלמה
רפידות בלם קד	משימה הושלמה
צלחת בלם קד (זוג)	משימה הושלמה
מגבים 22"	משימה הושלמה
מגבים 18"	משימה הושלמה
נורה	משימה הושלמה
מנורה ראשית 4H	משימה הושלמה
אום לגלגל	משימה הושלמה
בורג לגלגל קד	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171090786** תאריך פניה: **31/10/2019** גורם מבצע: מוסך ציפורי בעמ

קריאת מד אוי': **0**

תיאור פניה: מ- 21019 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8171107987** תאריך פניה: **26/11/2019** גורם מבצע: מוסך ע.ר.ן מוטורס- UMI/פיאט - עפולה

קריאת מד אוי': **163,361**

תיאור פניה: מ 21019 מנורה שרופה + בעיית חשמל במנורות

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית ימנית לא תקינה

2. פיוז שרוף

משימה לבצוע	סטטוס משימה
עבודות חשמל החלפת נורות כללי	משימה הושלמה
מנורה ראשית 4H	משימה הושלמה
שקע לנורה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160143929** תאריך פניה: **27/11/2019** גורם מבצע: מוסך עפולה מוטורס - מיצוב

קריאת מד אוי': **163,361**

תיאור פניה: מ 21019 תאונה חלק אח' + מ.

מהות הפניה:

1. צד שמאל

משימה לבצוע	סטטוס משימה
נזק לכנף אחורי שמאלי ופנס שבור מחכה לשמא ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
המשך עבודה הכנה לצבע ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בוצע תיקון לפי שמאות מדר ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171111936** תאריך פניה: **05/12/2019** גורם מבצע: מוסך ע.ר.ן מוטורס- **UMI**/פיאט - עפולה

קריאת מד אוי': **163,921**

תיאור פניה: מ 21019 תיקון מנעול דלת אחורית תא מטען

מהות הפניה:

1. דלת לא נסגרת טוב

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בוצע החלפת ידית דלת ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
עבודות כלליות מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
ידית דלת ארגז	משימה הושלמה
מנעול דלת ארגז	משימה הושלמה
עבודות מכונאות	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171124538** תאריך פניה: **13/01/2020** גורם מבצע: מוסך ע.ר.ן מוטורס- **UMI**/פיאט - עפולה

קריאת מד אוי': **169,912**

תיאור פניה: מ-21019 טיפול תקופתי

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נבדק בנוסף לטיפול יש צורך ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160146479** תאריך פניה: **15/01/2020** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עפולה

קריאת מד אוי': **169,912**

תיאור פניה: מ 21019 נזקים קלים סביב הרכב

מהות הפניה:

1. צד ימין

2. צד שמאל