



מס' סידורי במכרז - 270

21024 רישוי אזרחי: 3619139

איסוזו דימקס

2016

141,000

מס' רישוי :

תוצר ודגם הרכב:

שנת ייצור:

ק"מ נסיעה :

חייב שינוי מבנה

ללא טסט לא שולמה אגרת רישוי מפתח אחד לא נבדק מזגן אין
אחריות על מצבר

אופס סיכום אחיד עפ"י הוראות משרד התחבורה

רשיון מס: 8994 מס' כרטיס: 141700 רכב מס' 36-191-39 --

100	97	100	94						לחץ דחיסה: %
									אחוז נפילת לחץ

מס' כרטיס: 141700	מס' שילדה: 11552	מס' מנע: 1438	מס' מנע: 140540	מס' מנע: 2016
מס' כרטיס: 141700	מס' שילדה: 11552	מס' מנע: 1438	מס' מנע: 140540	מס' מנע: 2016

מכלול הבדיקה	סטטוס	אבחנה
מנע, מערכת קירור	X	בלאי פנימי, רעשי מותחנים וגלגלות מנוע לטיפול, רעשים ונקישות פנימיים 3, סימני שריפת שמן, לבדוק תצרוכת שמן בנסיעה, לבטל רעשים ולחזור לשמיעת מנוע, קורוזיה וסימני חילה בחיבורים, סיבובי מנוע לא יציבים, סימני שמן בצינור אויר
מערכת דלק, מערכת הצתה		
מערכת פליטה	✓	
סרן קדמי ומערכת היגוי	X	נקישות במתלה/לבדוק תושבות ותותבים, לתקן זוויות ומערכת היגוי ואיזון
קפיצים	X	קפיציות לקויה
שילדה ומרכב	X	תיקוני פח וצבע, תיקונים כללים בגוף המרכב, תיקוני תאונות בגוף, הוחלפו חלקי מרכב מעיכות בגשר,
ליקויים בעל משמעות נמוכה	X	כיפוף/תיקון/החלפה/פגוש, פגמים בריפוד
ליקויים בעל משמעות שאלית	X	
מערכת בלמים - ללא פירוק גלגלים	✓	
צמיגים	✓	
מערכת תאורה - כולל מצבר	X	אין תאריך על המצבר אין אחריות
העברת הכוח	X	חופש צלבים, נקישת קלה בשילוב הילוכים, בלאי מערכת הנעה+רעש קל, בדיקת תהל אינה שלמה עד לתיקון הליקוי ובדיקה חוזרת
מחזוריים	✓	
הערות כלליות		לבצע סריקת תקלות מחשב במוסך, לא נבדקו מערכות חימום ומיזוג, יש לבדוק בנסיעה חימום ומיזוג, לפרק גלגלים ולבדוק עובי רפידות ואי ביי אס, לבדק תצרוכת שמן בנסיעה להסיר מגינים בתחתית ולחזור לבדיקה, לחץ דחיסה נמדד באחוזים, יש צורך לפרק, גלגלים במוסך ולבדוק עובי רפידות, מערכת בלם ומערכת למניעת נעילת גלגלים, מגדש טורבו לא נבדק, לא נבדקו ממיר קטליטי/מסנן חלקיקים אין אחריות, מספר מנוע נבדק לפי טבלה, חובה עליך לגשת למוסך על מנת לקבל הצעת מחיר לתיקון כל הליקויים המופיעים בדו"ח