

עממוד 1 מותוך 1

מס' כרטיס: 202325

רשיון מס: 4270

עפ"י הוראות משרד התחבורה

מס' רכב 37-959-34 תוצר רכב יונדאי דגם רכב: ת' עליה לכביש 012015 מס' שילדה: 549215

מס' מנוע: 252475 ק"מ: 156296 סוג מרכב: שילדת מרכב

זכותם

מזמין הבדיקה: מנהל הרכב

מכלול הבדיקה	תקין	סטטוס לא תקין	אבחנה
מנוע		X	רעשים במנוע + מגלגלות ואביזרים, צריכת שמן, תושבות מנוע פגומות
מערכת קירור		X	לתקן קורוזיה וסימני נזילה, לנקות/לתקן מערכת קירור
מערכת דלק	✓		
מערכת הצתה	✓		
מערכת פליטה	✓		
סרן קדמי ומערכת היגוי		X	חופש במערכת היגוי, לתקן זוויות היגוי
קפיצים	✓		
שילדה ומרכב		X	פגושים פגומים, פגיעות פח ופגמים בצבע, מעיכות בתחתית
ליקויים בעל משמעות נמוכה			
מערכת בלמים - ללא פירוק		X	לפרק גלגלים לבדיקה
גלגלים			
צמיגים	✓		
מערכת תאורה - כולל מצבר	✓		
העברת הכוח		X	רעידה בתחילת נסיעה
מחוננים	✓		
הערות כלליות			לבדוק רצועת תיזמון (במנוע עם רצועה)-יש לברר זמני טיפולים-מצורף דו"ח ממוחשב לבדיקת מנוע, הצעת מחיר לתיקונים יש לקבל במוסך מורשה - לפני הרכישה, לתקן הערות מחשב לפי דוח מצורף, אין אחריות לתקלות סוגי יצרן.

*אני מזמין הבדיקה מאשר שקראתי והובא לידעתי הממצאים הרשומים בטופס חסיוכם***חתימה _____
הצעת תיקון יש לקבל במוסד מורשה לפני רכישה. להוריד ולגלילם ולבדוק רפידות בלם.
חבדיקה אינה כוללת בדיקת מזגן. אין אחריות על תקלות או ליקויי יצרן.

ההמצאים המחייבים את טכון הבדיקה הינם ההמצאים המפורטים בכתב בטוסס סיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה. משמעות הליקויים יש לקבל ממכון הבדיקה מידע על חומרת הליקויים, והצעת מחיר לתיקון יש לקבל ממכון מורשה או שמאי רכב לפי הצורך בלבד ובאחריות קוונה הרכב. אחריות טכון הבדיקה היא כאמור רק על המכללים שנבדקו והמציגים בטוסס הבדיקה בלבד. מבל לנרוע מכל אחריות עפ"י כל דין. לרבות דיני תזקיין, אחריות על תוצאות הבדיקה של מערכות מכאניות בכל אחת מהבדיקות הינה לתקופה של שלושה

Calculus 1.6 i.35

נ.צ.א - 9/5 תשס"ה

לילה - 156450