

מס' סידורי במכרז - 172

מס' רישוי :	25344	רישוי אזרחי :	3797085
תוצר ודגם הרכב :	קאיה	סורנטו	
שנת ייצור :	2017		
ק"מ נסיעה :	268,800		

חייב שינוי מבנה

ללא טסט לא שולמה אגרת רישוי מפתח אחד לא נבדק מזגן אין אחריות על מצבר

טופס סיכום אחיד עפ"י הוראות משרד התחבורה

רכב מס' 37-970-85

מס' כרטיס: 141938

רשיון מס': 8994

100	100	97	95						
לחץ דחיסה: %									
אחוז נפילת לחץ									

מס' שילדה: 01951

מס' מנוע: 2936

סוג מרכב: שילדת מרכב

משרת ישראל קאיה

268689

2017

מכלול הבדיקה	סטטוס	תסקין לא תסקין
מנוע מערכת קירור מערכת דלק מערכת הצתה		X
מערכת פליטה		✓
סרן קדמי ומערכת היגוי		X
קפיצים		X
שילדה ומרכב ליקויים בעל משמעות נמוכה ליקויים בעל משמעות שולית		X
מערכת בלמים - ללא פירוק גלגלים		X
צמיגים		✓
מערכת תאורה - כולל מצבר		✓
העברת הכוח		X
מחזורים		X
העדרות כלליות		

בלאי פנימי גבוה, רעשי מנוחמים וגלגלות מנוע לטיפול, רעשים ונקישות פנימיים, רעש פנימי ממיסבים, סימני שריפת שמן, נזילות שמן, לבדוק תצורות שמן בנטיעה, לבטל רעשים ולחזור לשמיעת מנוע, לנקות מנוע ולחזור לבדיקה, קורוזיה וסימני חילה בחיבורים, לספל במערכת קירור, סיבוב מנוע לא יציבים, לספל במערכת הזרקה

נקישה בתיבת הגה, נקישות במתלה/לבדוק תושבות ותותבים, מיסבי גלגלים רועשים לתקן זוויות ומערכת היגוי ואיזון, גלגל הגה פגום.

קפיציות לקויה

תיקוני פח וצבע, תיקוני תאומות בגוף, פגיעות פח/דרוש תיקון מן בתחתית לקוי/חסר, ידית אחיזה לקויה

לפרק גלגלים ולבדוק/כולל א"י ב"א, לכוון בלם עזר

חופש צלבים, נקישות בשילוב והעברת הילכים, בלאי גבוהה מערכת הנעה+רעשים בדיקת תהל אינה שלמה עד לתיקון הליקוי ובדיקה חוזרת,

ביקורת אזהרה חלקת

לבצע סריקת תקלות מחשב במוסך, לא נבדקו מערכת חימום ומיזוג, יש לבדוק בנטיעה חימום ומיזוג, לפרק גלגלים ולבדוק עובי רפידות ואי ב"א, לבדק תצורות שמן בנטיעה להסיר מוגינים בתחתית ולחזור לבדיקה, לחץ דחיסה נמדד באוזניים, יש צורך לפרק, גלגלים במוסך ולבדוק עובי רפידות, מערכת בלם ומערכת למניעת נעילת גלגלים, מגדש טורבו לא נבדק, לא נבדקו ממיר קטליטי/מסך חלקיקים אין אחריות, חובה עליך לגשת למוסך על מנת לקבל הצעת מחיר לתיקון כל הליקויים המופיעים בדו"ח, תאריך מצבר