

הסטורית טיפולים לרכב מספר 3798085

מספר פניה: 8160111996	תאריך פניה: 10/12/2017	גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ קרית
קריאת מד אוי': 821		
תיאור פניה: מ 25355 נמזק ל - 3 צמיגים		

מספר פניה: 8170896261	תאריך פניה: 28/01/2018	גורם מבצע: מוסך פטין בע"מ - קיה+פיאט עכו
קריאת מד אוי': 12,331		
תיאור פניה: 25355 טיפול		

מהות הפניה:	
1. טיפול תקופתי מתוכנן	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול הרכב בחריגה של 3950ק"מ ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
רפידות בלם קד סור 51 טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
בד בלמים	משימה הושלמה

מספר פניה: 8160114563	תאריך פניה: 06/02/2018	גורם מבצע: מרכז שירות שחר כרמיאל בע"מ
קריאת מד אוי': 15,849		
תיאור פניה: מ 25355 נזק לפנס + פגוש+דופן אחורי שמאלי		

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נזק מאחורה הרכב ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
ציפון פגוש אחורי ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
תוקן הנזק ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160114572** תאריך פניה: **06/02/2018** גורם מבצע: מרכז שירות שחר כרמיאל בע"מ

קריאת מד אוי': **15,849**

תיאור פניה: מ 25-355 תיקון נזק לגחון הרכב+מגן רפש קדמ

מהות הפניה:

1. קדמי

2. גחון הרכב

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ישור גחון וצביעת פס תחתון לפגוש קדמי ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170901453** תאריך פניה: **11/02/2018** גורם מבצע: מוסך פטין בע"מ - קיה+פיאט עכו

קריאת מד אוי': **16,659**

תיאור פניה: מ- 25355 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נזקה וו גרירה	משימה לטיפול
השלמת כיסוי מושב ימני בתא עצורים	משימה לטיפול

מספר פניה: **8160115083** תאריך פניה: **18/02/2018** גורם מבצע: מרכז שירות שחר כרמיאל בע"מ

קריאת מד אוי': **16,659**

תיאור פניה: מ 25-355 נזק לחלק אחורי צד ימין

מהות הפניה:

1. אחורי

2. אחורי ימני

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נזק לכנף אחורי פגוש ודלת אחורי שמאלי ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בתיקון פחחות נזק חלק אחורי ודופן צד ימין ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בוצע והושלם התיקון לפי דוח שמאי ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170905363 **תאריך פניה: 22/02/2018** **גורם מבצע: ניו ארט עיצוב (2002)**

קריאת מד אוי': 16,659

תיאור פניה: 25355 הזמנת מדבקות *תאונה*

מהות הפניה:

1. מדבקה קרועה/שחוקה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מדבקות משטרה	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170910193 **תאריך פניה: 11/03/2018** **גורם מבצע: מוסך פטין בע"מ - קיה+פיאט עכו**

קריאת מד אוי': 20,088

תיאור פניה: מ 25-355 טיפול תקופתי

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול רפידות אחוריים ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
מסנן אוויר סור 51 דיזל טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
רפידות בלם אח סור 51	משימה הושלמה
מסנן אוויר מזסור 51	משימה הושלמה
דיסקיות בלם קד מכלל 2 צדד	משימה הושלמה

מספר פניה: 8160115888 **תאריך פניה: 11/03/2018** **גורם מבצע: מוסך פטין בע"מ - קיה+פיאט עכו**

קריאת מד אוי': 20,088

תיאור פניה: מ 25-355 נזק לדופן+מכסה דלק אח' מש-מדבקה

מהות הפניה:

1. אחורי שמאלי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ישור וצבע כנף ודלת אחורי שמאלי הוחלף ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160117689** תאריך פניה: **25/04/2018** גורם מבצע: מוסך פטין בע"מ - קיה+פיאט עכו

קריאת מד אוי': **29,673**

תיאור פניה: מ 25355 נזק למגו מנוע

מהות הפניה:

1. גחון הרכב

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נזק למגן מנוע תושבות שבורות ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
תוקן תושבות למגן ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170923772** תאריך פניה: **25/04/2018** גורם מבצע: מוסך פטין בע"מ - קיה+פיאט עכו

קריאת מד אוי': **29,673**

תיאור פניה: מ 25-355 טיפול תקופתי

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
דיסקיות בלם קד מכלל 2 צדד טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
רפידות בלם קד סור 51	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170937343** תאריך פניה: **06/06/2018** גורם מבצע: מוסך פטין בע"מ - קיה+פיאט עכו

קריאת מד אוי': **39,355**

תיאור פניה: מ 25-355 טיפול תקופתי

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
דיסקיות בלם אחורי 2 צדד טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
דיסקיות בלם קד מכלל 2 צדד	משימה הושלמה
רפידות בלם קד סור 51	משימה הושלמה
רפידות בלם אח סור 51	משימה הושלמה
מסנן אוויר מזסור 51	משימה הושלמה

מספר פניה: 8160121207 **תאריך פניה: 08/07/2018** **גורם מבצע: מוסך מילאד 1994 בע"מ**

קריאת מד אוי': 0

תיאור פניה: מ 25-355 נזק 2 דלתות צד ימין+קורה תחתונה

מהות הפניה:

1. צד ימין

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נזק ל2 דלתות ימין וקורה תחתונה וכנף קדמי ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: 8160121205 **תאריך פניה: 08/07/2018** **גורם מבצע: מוסך מילאד 1994 בע"מ**

קריאת מד אוי': 0

תיאור פניה: מ 25-355 נזק בית + פנס ערפל צד ימין

מהות הפניה:

נזק לפגוש קדמי ובית פנס ערפל ביקור במוסך חוץ

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נזק לפגוש קדמי ובית פנס ערפל ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170955522 **תאריך פניה: 01/08/2018** **גורם מבצע: מוסך פטין בע"מ - קיה+פיאט עכו**

קריאת מד אוי': 49,333

תיאור פניה: מ 25-355 טיפול

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
רפידות קדמי תותב אחורי ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
מסנן שמן סור90דיזל	משימה הושלמה
שמן קיה 55A 03W	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170956534** תאריך פניה: **05/08/2018** גורם מבצע: מוסך פטין בע"מ - קיה+פיאט עכו

קריאת מד אוי': **50,247**

תיאור פניה: מ-25-355 מנורות חזית שרופות

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית שמאלית לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
פנס איתות פנייה נורה 2 צדד החלפת נורות כללי	משימה הושלמה
מנורה ראשית 12V/H7 (שני מ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170967080** תאריך פניה: **09/09/2018** גורם מבצע: מוסך פטין בע"מ - קיה+פיאט עכו

קריאת מד אוי': **59,438**

תיאור פניה: מ-25-355 טיפול תקופתי

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
מסנן אוויר סור51דיזל	משימה הושלמה
מסנן אוויר מזסור 51	משימה הושלמה
מסנן שמן סור90דיזל	משימה הושלמה
מסנן סולר אופ61	משימה הושלמה
שמן קיה 03W 55A	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170979301** תאריך פניה: **22/10/2018** גורם מבצע: מוסך פטין בע"מ - קיה+פיאט עכו

קריאת מד אוי': **69,444**

תיאור פניה: מ 11-338 טיפול תקופתי

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מסנן שמן סור90דיזל	משימה הושלמה
שמן קיה 55A 03W	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170978998** תאריך פניה: **22/10/2018** גורם מבצע: מוסך פטין בע"מ - קיה+פיאט עכו

קריאת מד אוי': **69,444**

תיאור פניה: מ 25-355 טיפול 70000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול התגלה נזק תחתית ודלת ימין התבקש דו ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170980195** תאריך פניה: **24/10/2018** גורם מבצע: מוסך פטין בע"מ - קיה+פיאט עכו

קריאת מד אוי': **70,110**

תיאור פניה: מ 25-355 מנורה שמאל חזית שרופה

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית שמאלית לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
פנס איתות פנייה נורה פ"ה מערכת חשמל	משימה הושלמה
מנורה ראשית 12V/H7 (שני מ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170985230** תאריך פניה: **08/11/2018** גורם מבצע: מוסך פטין בע"מ - קיה+פיאט עכו

קריאת מד אוי': **73,413**

תיאור פניה: מ-25-355 מנורת חזית ימין שרופה

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית ימנית לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
פנס איתות פנייה נורה פ"ה מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
מנורה ראשית 12V/H7 (שני מ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160127266** תאריך פניה: **22/11/2018** גורם מבצע: מוסך פטין בע"מ - קיה+פיאט עכו

קריאת מד אוי': **73,413**

תיאור פניה: מ-25-355 נזק לפנס איתות קדמי שמאלי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
הגיע פנס איתות לא מתאים התבקש להחליף ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160127393** תאריך פניה: **26/11/2018** גורם מבצע: מוסך פטין בע"מ - קיה+פיאט עכו

קריאת מד אוי': **73,413**

תיאור פניה: מ-25-355 נזק לדלת קדמית צד ימין

מהות הפניה:

1. צד ימין

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נזק לדלת קדמי ימין ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
תיקון נזק לדלת קדמי ימין ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160127450** תאריך פניה: **26/11/2018** גורם מבצע: מוסך פטין בע"מ - קיה+פיאט עכו

קריאת מד אוי': **73,413**

תיאור פניה: מ 25-355 נזק לגחון הרכב

מהות הפניה:

1. גחון הרכב

משימה לביצוע	סטטוס משימה
הוחלף מתקן גלגל רזרבי ומגן רפס קדמי ימין ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170982915** תאריך פניה: **02/12/2018** גורם מבצע: טסט בעכו

קריאת מד אוי': **70,110**

תיאור פניה: מ- 25355 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8170997974** תאריך פניה: **17/12/2018** גורם מבצע: מוסך פטין בע"מ - קיה+פיאט עכו

קריאת מד אוי': **79,812**

תיאור פניה: מ 25-355 טיפול תקופתי

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
דיסקיות בלם אחורי 2 צדד טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
דיסקיות בלם קד מכלל 2 צדד	משימה הושלמה
מסנן אוויר סור51דיזל	משימה הושלמה
מסנן אוויר מזסור 51	משימה הושלמה
רפידות בלם קד סור 51	משימה הושלמה
רפידות בלם אח סור 51	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171006117** תאריך פניה: **13/01/2019** גורם מבצע: מוסך פטין בע"מ - קיה+פיאט עכו

קריאת מד אוי': **85,162**

תיאור פניה: מ-25-355 פנס ימני חזית שרוף+ מנורת פנים

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית ימנית לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מנורה ראשית 12V/H7 (שני מ מנוע ורכיביו)	משימה הושלמה
מנורת בננה 35MM	משימה הושלמה
פנס איתות פנייה נורה 2 צדד	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171008694** תאריך פניה: **20/01/2019** גורם מבצע: מוסך פטין בע"מ - קיה+פיאט עכו

קריאת מד אוי': **86,580**

תיאור פניה: מ-25-355 מנורת חזית שמאל שרופה

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית שמאלית לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
פנס איתות פנייה נורה 2 צדד מערכת חשמל	משימה הושלמה
מנורה ראשית 12V/H7 (שני מ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171009122** תאריך פניה: **21/01/2019** גורם מבצע: מוסך פטין בע"מ - קיה+פיאט עכו

קריאת מד אוי': **86,758**

תיאור פניה: מ-25-355 מולטימדיה לא עובדת

מהות הפניה:

1. מערכת שמע לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מערכת שמע מערכת טורבו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171012729** תאריך פניה: **03/02/2019** גורם מבצע: מוסך פטין בע"מ - קיה+פיאט עכו

קריאת מד אוי': **89,702**

תיאור פניה: מ-25-355 טיפול תקופתי

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
תותבים למשולש ורפידות ביקור במוסך חרץ	משימה הושלמה
ע. חרץ- כיוון פרונט טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
דיסקיות בלם אחורי 2 צדד	משימה הושלמה
דיסקיות בלם קד מכלל 2 צדד	משימה הושלמה
רפידות בלם קד סור 51	משימה הושלמה
רפידות בלם אח סור 51	משימה הושלמה
תושבת למיגון סורנטו	משימה הושלמה
נורת חניה ללא בסיס 12V/5W	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171015696** תאריך פניה: **06/02/2019** גורם מבצע: סדנת ניידת נתניה

קריאת מד אוי': **89,702**

תיאור פניה: 25355 טיפול בכנה לנשק

מהות הפניה:

1. עבודות מסגרות

משימה לביצוע	סטטוס משימה
לא טופל כנה אין מפתח	משימה הושלמה
נבדקו אורות	משימה הושלמה
נבדקו צמיגים	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171029412** תאריך פניה: **24/03/2019** גורם מבצע: מוסך פטין בע"מ - קיה+פיאט עכו

קריאת מד אוי': **99,747**

תיאור פניה: מ-25-355 טיפול תכופתי מתוכנן

מהות הפניה:

1. טיפול תכופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
דיסקיות בלם אחורי 2 צדד טיפול תכופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
דיסקיות בלם קד מכלל 2 צדד	משימה הושלמה
רפידות בלם קד סור 51	משימה הושלמה
רפידות בלם אח סור 51	משימה הושלמה
מסנן אוויר מזסור 51	משימה הושלמה
תושבת למיגון סורנסו	משימה הושלמה
זוג מגבים קד ריו 21	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171030602** תאריך פניה: **26/03/2019** גורם מבצע: מוסך פטין בע"מ - קיה+פיאט עכו

קריאת מד אוי': **100,132**

תיאור פניה: מ-25355 ביקורת ק' בטיחות בתעבורה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מגן רפש בכנף קדמי ימין קרוע	משימה לטיפול

מספר פניה: **8160133476** תאריך פניה: **01/04/2019** גורם מבצע: מוסך פטין בע"מ - קיה+פיאט עכו

קריאת מד אוי': **100,132**

תיאור פניה: מ-25-355 נזק לפגוש קדמי

מהות הפניה:

1. קדמי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נזק לפגוש וחזית ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
הוחלף פגוש קדמי וחזית ורדיאטורים ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171034386** תאריך פניה: **07/04/2019** גורם מבצע: מוסך פטין בע"מ - קיה+פיאט עכו

קריאת מד אוי': **100,132**

תיאור פניה: מ-25-355 מנורה קידמית ימנית שרופה

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית ימנית לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מנורה ראשית 12V/H7 (שני מ מערכת טורבו)	משימה הושלמה
פנס איתות פנייה נורה פה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160134262** תאריך פניה: **21/04/2019** גורם מבצע: מוסך פטין בע"מ - קיה+פיאט עכו

קריאת מד אוי': **100,132**

תיאור פניה: מ-25355 נזק לרכב

מהות הפניה:

1. אחורי שמאלי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
פנסיים אחורי שבורים צד שמ' ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
לא הגיע פנסיים מפנס ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
הוחלף 2 פנסיים אחוריים שמאלי ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171045374** תאריך פניה: **16/05/2019** גורם מבצע: מוסך פטין בע"מ - קיה+פיאט עכו

קריאת מד אוי': **112,431**

תיאור פניה: מ-25-355 טיפול

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
צלחת בלם(דיסק)קד 2 צדד טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
צלחת בלם קד סור90	משימה הושלמה
רפידות בלם קד סור51	משימה הושלמה
מסנן אוויר סור51דיזל	משימה הושלמה
תושבת למיגון סורנטו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171049308** תאריך פניה: **28/05/2019** גורם מבצע: מוסך פטין בע"מ - קיה+פיאט עכו

קריאת מד אוי': **112,458**

תיאור פניה: מ355-25 צופר לא תקין, מנורה פנימית

מהות הפניה:

1. מנורת פנס קריאה שרופה

2. צופר אינו תקין

משימה לביצוע	סטטוס משימה
הוחלף צופר באחריות ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
פנס איתות פנייה נורה 2 צדד החלפת נורות כללי	משימה הושלמה
מנורה ראשית 12V/H7 (שני מ	משימה הושלמה
מנורת בננה 35MM	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160136251** תאריך פניה: **10/06/2019** גורם מבצע: מוסך המהנדסים -פז'ו עכו

קריאת מד אוי': **112,458**

תיאור פניה: מ355-25 גרימת נזק לשתי דלתות במהלך נסיעה+מ

מהות הפניה:

1. צד ימין

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נבדק ונמצא נזק לשתי דלתות ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בוצע ישור לדלתות קד ימין ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
מבוצע צביעה לדלתות ימין ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
מדבקות משטרה	משימה הושלמה
העברת מדבקות למוסך והדבקה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171063706** תאריך פניה: **14/07/2019** גורם מבצע: מוסך פטין בע"מ - קיה+פיאט עכו
קריאת מד אוי': **119,852**
תיאור פניה: מ-355-25 טיפול תקופתי

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מותחן חגורה וצלחות רפידות אח' ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
רפידות קד' ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מסנן אוויר מזסור 51	משימה הושלמה
אטם פריקון שמן סרטו	משימה הושלמה
מסנן סולר אופ 61	משימה הושלמה
שמן קיה 55A 03W	משימה הושלמה
נחל בלמים-פזבו 4TOD	משימה הושלמה
מסנן אוויר סור 51דיזל	משימה הושלמה
מסנן שמן סור 90דיזל	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171065839** תאריך פניה: **18/07/2019** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ קרית
קריאת מד אוי': **120,050**
תיאור פניה: מ-355-25 מטף כיבוי

מהות הפניה:

1. מטף ריק/פג תוקף

מספר פניה: **8171069418** תאריך פניה: **30/07/2019** גורם מבצע: מוסך פטין בע"מ - קיה+פיאט עכו

קריאת מד אוי': **122,319**

תיאור פניה: מ-25-355 פלסטיק מתחת לדלת ימין מפורק

מהות הפניה:

1. תיקוני פחחות

משימה לביצוע	סטטוס משימה
הושלמו קליפסים לפס קישוט ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
מתג לחלונות חשמל מכלול פה צד מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
פנס איתות פנייה נורה פה	משימה הושלמה
מנורת 2 מגעים 12V 21/5W	משימה הושלמה
מתג ח"ח ראשי סור 51	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171075663** תאריך פניה: **19/08/2019** גורם מבצע: מוסך פטין בע"מ - קיה+פיאט עכו

קריאת מד אוי': **126,126**

תיאור פניה: מ-25-355 רעש בגלגלים קדמיים, מתקן גלגל ח

מהות הפניה:

1. גלגל מרעיש

2. חופש בברגים ואומים במרכב ובגוף הרכב

משימה לביצוע	סטטוס משימה
Front Stabilizer Bar Assy (Non Power or מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
תושבת מוט מיצב סור 51	משימה הושלמה
תושבת למיגון סורנטו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171081200** תאריך פניה: **03/09/2019** גורם מבצע: מוסך פטין בע"מ - קיה+פיאט עכו

קריאת מד אוי': **128,357**

תיאור פניה: מ-25-355 נזילת שמן מהמנוע

מהות הפניה:

1. נזילת שמן מאזור המנוע

--

מספר פניה: **8160140295** תאריך פניה: **03/09/2019** גורם מבצע: מוסך פטין בע"מ - קיה+פיאט עכו

קריאת מד אוי': **128,357**

תיאור פניה: מ-355-25 נזק תחתית הרכב אגן שמן מנוע

מהות הפניה:

1. גחון הרכב

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נבדק ונמצא נזק לאגן שמן מנוע מגני רפס קד ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
ממתין לאשורים ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בוצע החלף אגן שמן מנוע ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
הוזמן סגר ברזל ימין + שמאלי ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בוצע החלפת פח חזית המשך ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
נבדק בוצע החלפת חלקים ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
הושלם התיקון הורכבו פינות מיגון R+L ושוח ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160140321** תאריך פניה: **03/09/2019** גורם מבצע: מוסך פטין בע"מ - קיה+פיאט עכו

קריאת מד אוי': **128,357**

תיאור פניה: מ-355-25 נזק למתקן גלגל חלופי

מהות הפניה:

1. גחון הרכב

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נבדק ונמצא נזק למתקן גלגל ספיר ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בוצע החלפת מתקן גלגל ספיר ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171084517** תאריך פניה: **12/09/2019** גורם מבצע: מוסך פטין בע"מ - קיה+פיאט עכו

קריאת מד אוי': **128,357**

תיאור פניה: מ-355-25 גומיית בלם

מהות הפניה:

1. דוושה בלמים רועדת

משימה לביצוע	סטטוס משימה
פד דוושת בלם ספ61 מנוע ורכיביו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171086761** תאריך פניה: **21/09/2019** גורם מבצע: מוסך פטין בע"מ - קיה+פיאט עכו

קריאת מד אוי': **130,091**

תיאור פניה: מ-25-355 טיפול תקופתי מתוכנן

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
דיסקיות בלם קד מכלל 2 צדד טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
ע. חוץ- כיוון פרונט	משימה הושלמה
רפידות בלם קד סור 51	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160141152** תאריך פניה: **23/09/2019** גורם מבצע: מוסך המהנדסים -פז'ו עכו

קריאת מד אוי': **130,091**

תיאור פניה: מ-25-355 נזק לדלת קדמית ימנית

מהות הפניה:

1. צד ימין

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נזק לדלת קד' ימ' ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
סופק דלת מהסדנא ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171092307** תאריך פניה: **08/10/2019** גורם מבצע: מוסך פטין בע"מ - קיה+פיאט עכו

קריאת מד אוי': **131,903**

תיאור פניה: מ-25-355 מזגן לא תקין

מהות הפניה:

1. מזגן לא מקרר

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מאורר מנוע לא תקין ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
מדחס לא תקין באחירות ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160141814** תאריך פניה: **13/10/2019** גורם מבצע: מוסך פטין בע"מ - קיה+פיאט עכו

קריאת מד אוי': **131,907**

תיאור פניה: מ-25-355 נזק לרדיאטור

משימה לביצוע	סטטוס משימה
הרכב הגיע על בעיית מזגן מאורר לא תקין ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
הוחלף רדיאטור ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171099169** תאריך פניה: **10/11/2019** גורם מבצע: טסט בעכו

קריאת מד אוי': **131,909**

תיאור פניה: מ-25355 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8171105849** תאריך פניה: **20/11/2019** גורם מבצע: מוסך פטין בע"מ - קיה+פיאט עכו

קריאת מד אוי': **137,270**

תיאור פניה: מ-25-355 אור חזית שרוף

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית ימנית לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
פנס איתות פנייה נורה 2 צדד מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
מנורה ראשית 12V/H7 (שני מ	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171107798 תאריך פניה: 26/11/2019 גורם מבצע: מוסך פטין בע"מ - קיה+פיאט עכו

קריאת מד אוי': 139,061

תיאור פניה: מ355-25 טיפול תקופתי מתוכנן.

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
רפידות בלם קד סור51 טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מסנן אוויר מזסור51	משימה הושלמה
להב מגב אח סור51	משימה הושלמה
מסנן אוויר סור51דיזל	משימה הושלמה
דיסקיות בלם קד מכלל 2 צדד	משימה הושלמה
כיוון ציר אחורי	משימה הושלמה
כוון ציר קדמי	משימה הושלמה
מגב שמשות אחורי מנוע מכלול פה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160144169** תאריך פניה: **03/12/2019** גורם מבצע: מוסך פטין בע"מ - קיה+פיאט עכו

קריאת מד אוי': **140,132**

תיאור פניה: מ-25-355 גרימת נזק לגחון הרכב

מהות הפניה:

1. גחון הרכב

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נזק תחתית הרכב עם נזילת שמן ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
יש להחליף קרטיר על מנת לבדוק המנוע ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
סופק קרטיר עם חישן מהסדנא ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
הניע המנוע יש רעש מהטורבו ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
נלקח חלקים מרכבים תטלוס ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
סופק טורבו ואנטרקוליר ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
הטורבו נלקח מרכב תטלוס 25347 ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
סופק שסתום מדחס מרכב 25347 ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
תוקן אחרי נסיעת מבחן התגלה נקישות במנוע ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
פורק מנוע ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
הורכב מנוע נלקח לנסיעת מבחן ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
מספר מנוע FU253482 ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171124239** תאריך פניה: **13/01/2020** גורם מבצע: מוסך פטין בע"מ - קיה+פיאט עכו

קריאת מד אוי': **141,739**

תיאור פניה: מ-25-355 מנורת שמן דלק

מהות הפניה:

1. איבוד שמן

מספר פניה: **8171135538** תאריך פניה: **13/02/2020** גורם מבצע: מוסך פטין בע"מ - קיה+פיאט עכו

קריאת מד אוי': **149,197**

תיאור פניה: מ-355-25 טיפול תקופתי מתוכנן.

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
דיסקיות בלם קד מכלל 2 צדד טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
דיסקיות בלם אחורי 2 צדד	משימה הושלמה
רפידות בלם אח סור 51	משימה הושלמה
רפידות בלם קד סור 51	משימה הושלמה
מגבים	משימה הושלמה
מנורת בלם	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171136561** תאריך פניה: **17/02/2020** גורם מבצע: מוסך פטין בע"מ - קיה+פיאט עכו

קריאת מד אוי': **149,697**

תיאור פניה: מ-25=355 מזגן לא מקרר

מהות הפניה:

1. מזגן לא מקרר

מספר פניה: **8171138511** תאריך פניה: **24/02/2020** גורם מבצע: מוסך פטין בע"מ - קיה+פיאט עכו

קריאת מד אוי': **149,697**

תיאור פניה: מ-355-25 מזגן לא תקין ומנורת חזית שרופה

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית ימנית לא תקינה

2. מזגן לא מקרר

מספר פניה: **8171140356** תאריך פניה: **01/03/2020** גורם מבצע: מוסך פטין בע"מ - קיה+פיאט עכו
קריאת מד אוי': **152,108**
תיאור פניה: מ-25-355 מנורת חזית שרופה

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית ימנית לא תקינה

מספר פניה: **8171141113** תאריך פניה: **03/03/2020** גורם מבצע: טסט בעכו
קריאת מד אוי': **152,397**
תיאור פניה: מ-25-355 בדיקה לפני מכירה.

מהות הפניה:

1. בדיקה לפני מכירה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקה לפני מכירה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171140747** תאריך פניה: **03/03/2020** גורם מבצע: חברת מוטורולה
קריאת מד אוי': **152,397**
תיאור פניה: מ-25355 פירוק גשר תאורה

מהות הפניה:

1. החלפת פנס מהבהב כחול

משימה לביצוע	סטטוס משימה
פנס מהבהב גשרון תאורה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160148916** תאריך פניה: **04/03/2020** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ קרית
קריאת מד אוי': **152,397**
תיאור פניה: מ-25-355 נזקים קלים סביב הרכב.

מהות הפניה:

1. אחורי