

הסטורית טיפולים לרכב מספר 3844134

מספר פניה: 8170661427 תאריך פניה: 21/12/2015 גורם מבצע: מדור רכב - דיגום וקל

קריאת מד אוי': 1

תיאור פניה: מ 18214 תיקון נזקי פח בגג כתוצאה מברד

מהות הפניה:

1. תיקוני פחחות

מספר פניה: 8170698713 תאריך פניה: 20/04/2016 גורם מבצע: גולדמוביל ירושלים

קריאת מד אוי': 14,828

תיאור פניה: 18214 טיפול תקופתי

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
אסם בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170727669** תאריך פניה: **31/07/2016** גורם מבצע: גולדמוביל ירושלים

קריאת מד אוי': **29,850**

תיאור פניה: בדיקת 214 טיפול 30,000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת טיפול בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה
אסם בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
מסנן אבק למערכת מזגן XD	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170756307** תאריך פניה: **07/11/2016** גורם מבצע: גולדמוביל ירושלים

קריאת מד אוי': **44,659**

תיאור פניה: מ 18214 טיפול 45

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מסנן אויר טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
ערכת רפידות בלם קדמי	משימה הושלמה
ערכת רפידות בלם אחור	משימה הושלמה
סט רפידות דיסק בלם קד (2 צדדים)-פירוקוהר	משימה הושלמה
רפידות בלם דיסק אחורי (2 צדדים)-פירוקוהר	משימה הושלמה
עבודות כלליות	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170781389** תאריך פניה: **25/01/2017** גורם מבצע: גולדמוביל ירושלים

קריאת מד אוי': **63,479**

תיאור פניה: מ-18214 טיפול 650000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת טיפול בעבודה ביקור במסך חוץ	משימה לטיפול
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
אטם בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה
מצת למנוע	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
מסנן דלק	משימה הושלמה
נזול בלמים DOT4 25.0	משימה הושלמה
C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה
מסנן אבק למערכת מזגן XD	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170800416** תאריך פניה: **26/03/2017** גורם מבצע: גולדמוביל ירושלים

קריאת מד אוי': **71,649**

תיאור פניה: מ-18214-ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

מספר פניה: **8170804179** תאריך פניה: **06/04/2017** גורם מבצע: גולדמוביל ירושלים

קריאת מד אוי': **74,502**

תיאור פניה: מ-18214 טיפול 75

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה
אטם בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170829864** תאריך פניה: **03/07/2017** גורם מבצע: גולדמוביל ירושלים

קריאת מד אוי': **89,501**

תיאור פניה: מ 18214 טיפול 90

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה
אטם בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
מסנן אויר	משימה הושלמה
מסנן אבק למערכת מזגן XD	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170837514** תאריך פניה: **25/07/2017** גורם מבצע: גולדמוביל ירושלים

קריאת מד אוי': **93,879**

תיאור פניה: מ - 18214-ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מכה בסף תחתון צד ימין	משימה לטיפול

מספר פניה: **8170837477** תאריך פניה: **25/07/2017** גורם מבצע: סדנת ניידת עטרות

קריאת מד אוי': **93,879**

תיאור פניה: מ-18214 יזום

מהות הפניה:

1. ביקורת בטיחותית

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ב'ד אורות בדיקת מערכת חשמל	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170856142** תאריך פניה: **25/09/2017** גורם מבצע: גולדמוביל ירושלים

קריאת מד אוי': **105,001**

תיאור פניה: 18214 טיפול 105

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת טיפול בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה לטיפול
רפידות בלם דיסק אחורי (2 צדדים)-פירוקהר טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
ערכת רפידות בלם אחור	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170866865** תאריך פניה: **31/10/2017** גורם מבצע: גולדמוביל ירושלים

קריאת מד אוי': **110,966**

תיאור פניה: מ 18214 החלפת מגבים

מהות הפניה:

1. מגב לא מנגב

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מגב שמשה (2 צדדים)-פירוק והרכבה(בסיסי) מרכב הרכב	משימה הושלמה
מגבים	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170878751** תאריך פניה: **04/12/2017** גורם מבצע: גולדמוביל ירושלים

קריאת מד אוי': **112,665**

תיאור פניה: מ- 18214 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

מספר פניה: **8170880188** תאריך פניה: **08/12/2017** גורם מבצע: טסט ליין ירושלים - מכון ר

קריאת מד אוי': **112,665**

תיאור פניה: מ- 18214 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: 8170893361 תאריך פניה: 18/01/2018 גורם מבצע: גולדמוביל ירושלים

קריאת מד אוי': 118,862

תיאור פניה: מ 18214 מצבר לא תקין

מהות הפניה:

1. מצבר חלש

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מצבר-פירוק והרכבה(בסיסי) מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
טלרון- מצבר רכב 45 אמפר אי	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170897125 תאריך פניה: 29/01/2018 גורם מבצע: סדנא פנימית עטרות

קריאת מד אוי': 120,742

תיאור פניה: מ 18214 החלפת לוחיות רישוי

מהות הפניה:

1. לוח זיהוי פגום

משימה לביצוע	סטטוס משימה
לוחיות רישוי	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170900490 תאריך פניה: 07/02/2018 גורם מבצע: גולדמוביל ירושלים

קריאת מד אוי': 120,743

תיאור פניה: מ' 18214 טיפול 120000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
אטם בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה
מצת למנוע	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
מסנן דלק	משימה הושלמה
C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה
מסנן אבק למערכת מזגן XD	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170902783 **תאריך פניה: 14/02/2018** **גורם מבצע: גולדמוביל ירושלים**

קריאת מד אוי': 123,518

תיאור פניה: מ-18214 **ביקורת קצין בטיחות בתעבורה**

משימה לביצוע	סטטוס משימה
החלפת לוחית זיהוי א"ח אדומה	משימה לטיפול
החלפת שני צמיגים ק"ד שחוקים בכתף	משימה לטיפול
כוון פרונט	משימה לטיפול

מספר פניה: 8170903597 **תאריך פניה: 18/02/2018** **גורם מבצע: גולדמוביל ירושלים**

קריאת מד אוי': 123,884

תיאור פניה: מ-18214 **כיוון פרונט**

מהות הפניה:

1. כיוון הגה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
כוון ציר קדמי מנוע ורכיביו	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170910666 **תאריך פניה: 11/03/2018** **גורם מבצע: סדנא פנימית עטרות**

קריאת מד אוי': 123,885

תיאור פניה: מ-18214 **החלפת 2 לוחיות זיהוי**

מהות הפניה:

1. לוח זיהוי פגום

מספר פניה: 8170911285 **תאריך פניה: 13/03/2018** **גורם מבצע: סדנא פנימית עטרות**

קריאת מד אוי': 127,494

תיאור פניה: מ-18214 **החלפת 2 לוחיות זיהוי**

מהות הפניה:

1. לוח זיהוי פגום

משימה לביצוע	סטטוס משימה
לוחיות רישוי	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170911281 תאריך פניה: 13/03/2018 גורם מבצע: גולדמוביל ירושלים	
קריאת מד אוי': 127,494	
תיאור פניה: מ 18214 החלפת וישרים	
<u>מהות הפניה:</u> 1. מתז מים סתום/לא תקין	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
מגב שמשה (2 צדדים)-פירוק והרכבה(בסיסי) מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
מגב שמשה 16 אינץ קד - ת	משימה הושלמה
מגב שמשה 26 אינץ קד - תו	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170911861 תאריך פניה: 14/03/2018 גורם מבצע: גולדמוביל ירושלים	
קריאת מד אוי': 127,748	
תיאור פניה: מ' 18-214 מנוע מזייף	
<u>מהות הפניה:</u> 1. מנוע מזייף	

מספר פניה: 8170911862 תאריך פניה: 14/03/2018 גורם מבצע: סדנא פנימית עטרות	
קריאת מד אוי': 127,748	
תיאור פניה: מ' 18-214 התקנת מספרים מתחלפים	
<u>מהות הפניה:</u> 1. לוח זיהוי פגום	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
לוחיות רישוי	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170922524 תאריך פניה: 22/04/2018 גורם מבצע: גולדמוביל ירושלים

קריאת מד אוי': 132,077

תיאור פניה: מ 18-214 מזגן לא מקרר

מהות הפניה:

1. מזגן לא מקרר

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מסנן אוויר HVAC-פירוק והרכבה(בסיסי) מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
מסנן טיהור אוויר לחלל הנוס	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170927153 תאריך פניה: 06/05/2018 גורם מבצע: גולדמוביל ירושלים

קריאת מד אוי': 134,890

תיאור פניה: מ 18-214 טיפול 135,000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
רפידות בלם דיסק אחורי (2 צדדים)-פירוקהר טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מגב שמשה (2 צדדים)-פירוק והרכבה(בסיסי)	משימה הושלמה
מסנן אויר	משימה הושלמה
מגב שמשה 16 אינץ קד - ת	משימה הושלמה
מגב שמשה 26 אינץ קד - תו	משימה הושלמה
ערכת רפידות בלם אחור	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170927854 תאריך פניה: 08/05/2018 גורם מבצע: איתוראן איתור ושליטה

קריאת מד אוי': 135,251

תיאור פניה: מ 18214 קופסה ירוקה לא תקינה

מהות הפניה:

1. בעיית זיהוי ברכב

משימה לביצוע	סטטוס משימה
קופסה אינה משדרת נתונים	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170927853** תאריך פניה: **08/05/2018** גורם מבצע: גולדמוביל ירושלים

קריאת מד אוי': **135,251**

תיאור פניה: מ 18214 טיפול 135000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת טיפול בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה לטיפול

מספר פניה: **8170957947** תאריך פניה: **08/08/2018** גורם מבצע: גולדמוביל ירושלים

קריאת מד אוי': **149,498**

תיאור פניה: מ 18214 טיפול 150000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת טיפול לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה לטיפול
דיסק בלם קד (2 צדדים)-פירווקהרכבה(בסיסי) טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
צלחת בלם קידמית	משימה הושלמה
בורג לטבור גלגל	משימה הושלמה
אום לטבור גלגל	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170958304** תאריך פניה: **09/08/2018** גורם מבצע: סדנא פנימית עטרות

קריאת מד אוי': **150,111**

תיאור פניה: מ' 18-214 סידור לוחית זיהוי

מהות הפניה:

1. פסים זוהרים דהויים|קרועים

מספר פניה: **8170991677** תאריך פניה: **27/11/2018** גורם מבצע: גולדמוביל ירושלים

קריאת מד אוי': **164,401**

תיאור פניה: מ 18214 טיפול 165000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
אסם בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה
C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170995052** תאריך פניה: **07/12/2018** גורם מבצע: גמא ססט ליין ישראל בע"מ

קריאת מד אוי': **165,472**

תיאור פניה: מ- 18214 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8171028823** תאריך פניה: **20/03/2019** גורם מבצע: גולדמוביל ירושלים

קריאת מד אוי': **180,106**

תיאור פניה: מ 18214 טיפול 180000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
סט רפידות דיסק בלם קד (2 צדדים)-פירוקהר טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
ערכת רפידות בלם קדמי	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171036269 תאריך פניה: 14/04/2019 גורם מבצע: גולדמוביל ירושלים

קריאת מד אוי': 184,009

תיאור פניה: מ 18-214 החלפת מגבים

מהות הפניה:

1. מגב לא מנגב

משימה לביצוע	סטטוס משימה
החלפת מגבים WINDSHIELD WIPER BLADE ASSY repl מערכת טורבו	משימה הושלמה
מגב שמשה 16 אינץ' קד - ת	משימה הושלמה
מגב שמשה 26 אינץ' קד - תו	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171059429 תאריך פניה: 30/06/2019 גורם מבצע: גולדמוביל ירושלים

קריאת מד אוי': 195,581

תיאור פניה: מ 18214 טיפול 195000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
אטום בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה
מסנן אבק למערכת מזגן XD	משימה הושלמה
C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171097805** תאריך פניה: **29/10/2019** גורם מבצע: גולדמוביל ירושלים

קריאת מד אוי': **209,489**

תיאור פניה: מ 18-214 טיפול 210000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת טיפול לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה לטיפול
נחל בלמים טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
דיסק בלם קד (2 צדדים)-פירוק והרכבה (בסיסי)	משימה הושלמה
brake pad assy תוספת לרפידות	משימה הושלמה
דיסק בלם אחורי (2 צדדים)-פירוק והרכבה (בסיסי)	משימה הושלמה
דיסק בלם אחורי תוספת	משימה הושלמה
צלחת בלם קידמית	משימה הושלמה
צלחת בלם אחורית	משימה הושלמה
ערכת רפידות בלם קדמי	משימה הושלמה
ערכת רפידות בלם אחור	משימה הושלמה
צלחת בלם אחורי שמאל (קליפר)	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171117490** תאריך פניה: **23/12/2019** גורם מבצע: טסט ליין ירושלים - מכון ר

קריאת מד אוי': **218,698**

תיאור פניה: מ-18214 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8171119371** תאריך פניה: **29/12/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **219,421**

תיאור פניה: מ 18-214 טיפול 220000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

מספר פניה: **8171121044** תאריך פניה: **02/01/2020** גורם מבצע: גולדמוביל ירושלים

קריאת מד אוי': **220,164**

תיאור פניה: מ-18214 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
חוסר בנוזל קירור	משימה לטיפול

מספר פניה: **8171129205** תאריך פניה: **27/01/2020** גורם מבצע: טסט ליין ירושלים - מכון ר

קריאת מד אוי': **222,229**

תיאור פניה: מ-18-214 בדיקה לפני מכירה

מהות הפניה:	
1. בדיקה לפני מכירה	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקה לפני מכירה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160147171** תאריך פניה: **28/01/2020** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עטרות

קריאת מד אוי': **222,229**

תיאור פניה: מ-18-214 שפשופים ושריטות סביב כל הרכב

מהות הפניה:	
1. אחורי	
2. קדמי	
3. צד ימין	
4. צד שמאל	