

4449	מס' שלדה	Kia	דגם:	Rio 1.4	תוצר:	3850233	מס' רכב:
קבוצה 1-3	פרטי	סוג הרכב:	2015	שנת יצור:	158613	מד מרחק:	3835
שלדת מרכב	סוג השלדה:		וכתובת:	ענבל חברה לביטוח בע"מ	מזמין הבדיקה:		

מס"ד	המערכת	V	לא תקין
1	מנוע	V	
2	מערכת קירור	V	
3	מערכת דלק	V	
4	מערכת הצתה/הזרקה	V	
5	מערכת גדוש מנוע	V	
6	מערכת הנעה של רכב	V	
7	מערכת טעינה	V	
8	מערכת פליטה ומערכות	V	
9	מערכת היגוי	V	
10	מצמד	V	
11	תיבת הילוכים	X	
12	תיבת העברת כוח	V	
13	ציריות/גל הינע	V	
14	מערכת מתלה קדמי / אקטיבית	V	
15	מערכת מתלה אחורי / אקטיבית	V	
16	מערכת היגוי	X	
17	מערכת בלמים	X	
18	צמיגים וחישוקים	V	
19	שלדת מרכב	X	
20	מערכת תאורה ומחוננים	V	
21	הערות כלליות	V	

הערות:

- מצאים המחייבים את מכון הבדיקה הינם המצאים המפורטים בכתב בטופס הסיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה. משמעות הליקויים יש לקבל ממכון הבדיקה
- מדע על חומרת הליקויים, והצעת מחיר לתיקון יש לקבל ממוסד מורשה או שמאי רכב לפי הצורך בלבד ובאחריות קונה הרכב
- אחריות מכון הבדיקה היא כאמור רק על המכללים שנבדקו והמצוינים בטופס הבדיקה בלבד
- מבלי לגרוע מכל אחריות עפ"י כל דין, לרבות דיני המיקין אחריות על תוצאות הבדיקה של מערכות מכניות בכל אחת מהבדיקות הינה לתקופה של שלושה חודשים או 6,000 ק"מ לפי המוקדם. אין אחריות לתוצאות הבדיקה של מערכות מכניות עקב תקלות

כ"א 1.4 אולטא

מ.צ.ל - 1/15

מ"ל - 158640