

הסטורית טיפולים לרכב מספר 3859237

מספר פניה: 8170714568 תאריך פניה: 16/06/2016 גורם מבצע: גולדמוביל ירושלים
קריאת מד אוי': 123
תיאור פניה: מ24095 קוספא ירוקה רגישה
מהות הפניה:
1. רגישות יתר

מספר פניה: 8170714565 תאריך פניה: 16/06/2016 גורם מבצע: גולדמוביל ירושלים
קריאת מד אוי': 123
תיאור פניה: מ24095 קוספא ירוקה רגישה
מהות הפניה:
1. רגישות יתר

מספר פניה: 8170715703 תאריך פניה: 20/06/2016 גורם מבצע: איתוראן איתור ושליטה
קריאת מד אוי': 567
תיאור פניה: מ24095 קופסא ירוקה רגישה
מהות הפניה:
1. רגישות יתר

סטטוס משימה	משימה לביצוע
משימה לטיפול	קופסא ירוקה רגישה

מספר פניה: 8170716009 תאריך פניה: 21/06/2016 גורם מבצע: גולדמוביל ירושלים
קריאת מד אוי': 601
תיאור פניה: מ24095 רגישות יתר קופסה ירוקה + נתונים ו
מהות הפניה:
1. קופסה אינה משדרת נתונים
2. רגישות יתר

מספר פניה: 8160093270 **תאריך פניה: 06/09/2016** **גורם מבצע: מוסך דיקלה**

קריאת מד אוי': 5,878

תיאור פניה: מ 24095 פח כללי+ מראה שמאלית+שמשה קדמית

מהות הפניה:

1. צד שמאל

משימה לביצוע	סטטוס משימה
פחחות וצבע	משימה הושלמה
בדיקת פיעולת איבה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בד'קת סיום פעולות איבה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170747920 **תאריך פניה: 06/10/2016** **גורם מבצע: איתוראן איתור ושליטה**

קריאת מד אוי': 7,685

תיאור פניה: מ24-095 קופסא ירוקה

מהות הפניה:

1. רגישות יתר

משימה לביצוע	סטטוס משימה
קופסה אינה משדרת נתונים	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170748234 **תאריך פניה: 09/10/2016** **גורם מבצע: גולדמוביל ירושלים**

קריאת מד אוי': 7,686

תיאור פניה: מ24095 ביקורת חורף

מהות הפניה:

1. ביקורת חורף

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ביקורת בטיחות החלפת נורות כללי	משימה הושלמה
HEADLAMP BULB-נורת פנס ראשי-החלפה (בסיס	משימה הושלמה
נורה	משימה הושלמה
נורה ללא בסיס	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170755989** תאריך פניה: **06/11/2016** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **10,232**

תיאור פניה: מ 24095 תאורה פנימית

מהות הפניה:

1. נורת תאורת פנים שרופה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
HEADLAMP BULB-נורת פנס ראשי-החלפה (בסיס מערכת חשמל)	משימה הושלמה
נורה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170756762** תאריך פניה: **07/11/2016** גורם מבצע: גולדמוביל ירושלים

קריאת מד אוי': **10,254**

תיאור פניה: מ-24095-ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

מספר פניה: **8170766900** תאריך פניה: **07/12/2016** גורם מבצע: סדנא פנימית עטרות

קריאת מד אוי': **10,267**

תיאור פניה: מ24095 ה'ח מטפים

מהות הפניה:

1. מטף ריק/פג תוקף

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מטפים	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170771971** תאריך פניה: **26/12/2016** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **15,012**

תיאור פניה: מ 24095 תאורה כלל הרכב

מהות הפניה:

1. מנורה שרופה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
HEADLAMP BULB-נורת פנס ראשי-החלפה (בסיס מרכב הרכב)	משימה הושלמה
נורה H 11	משימה הושלמה
נורה אח	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170774442 תאריך פניה: 03/01/2017 גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': 15,165

תיאור פניה: מ 24095 ברקסים ותאורה כללית

מהות הפניה:

1. בלמים חורקים

2. מנורה שרופה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
DISC BRAKE PAD ASSEM-מכלול רפידת בלם דיס החלפת נורות כללי	משימה הושלמה
DISC BRAKE PAD ASSEM-מכלול רפידת בלם דיס	משימה הושלמה
HEADLAMP BULB-נורת פנס ראשי-החלפה (בסיס	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם קדמי	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם אחור	משימה הושלמה
נורה H11	משימה הושלמה

מספר פניה: 8160098828 תאריך פניה: 29/01/2017 גורם מבצע: מוסך דיקלה

קריאת מד אוי': 18,019

תיאור פניה: מ 24095 נזק פח כללי.

מהות הפניה:

1. אחורי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת תאונה לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בד'קת תאונה בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בד'קת תאונה בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בד'קת תאונה בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת סיום תאונה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170785026** תאריך פניה: **05/02/2017** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **18,625**

תיאור פניה: מ24095 טיפול 20000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת טיפול בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה לטיפול
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
מסנן אבק מערכת מיזוג	משימה הושלמה
שמן מנוע C3 (פגרו BK דיזל)(NPNA5W30)	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
טבעת אטימה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170786724** תאריך פניה: **09/02/2017** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **18,695**

תיאור פניה: מ - 24095 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה תקין

מספר פניה: **8160099547** תאריך פניה: **12/02/2017** גורם מבצע: אוטו גלס זגגות רכב בע"מ

קריאת מד אוי': **18,695**

תיאור פניה: מ24095 נזק פח + שמשה קדמית.

מהות הפניה:

1. קדמי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
החלפת שמשות	משימה הושלמה
בדיקת שמשה שבורה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת סיום החלפת שמשה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170792427 **תאריך פניה:** 06/03/2017 **גורם מבצע:** ניו ארט עיצוב (2002)

קריאת מד אוי': 18,695

תיאור פניה: מ 24095 מדבקות ע"ח ת.ד.

מהות הפניה:

1. מדבקה קרועה/שחוקה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מדבקות משטרה	משימה הושלמה

מספר פניה: 8160100298 **תאריך פניה:** 06/03/2017 **גורם מבצע:** מוסך דיקלה

קריאת מד אוי': 18,695

תיאור פניה: מ 24095 פח כללי

מהות הפניה:

1. קדמי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ב'קדת פעולות איבה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת תאונה בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בד'קת תאונה בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקתסיום תאונה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170795236 **תאריך פניה:** 08/03/2017 **גורם מבצע:** מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': 21,016

תיאור פניה: מ 24095 תאורה כללית

מהות הפניה:

1. מנורה שרופה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
HEADLAMP BULB-נורת פנס ראשי-החלפה (בסיס מנוע ורכיביו)	משימה הושלמה
נורה H11	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160100917** תאריך פניה: **19/03/2017** גורם מבצע: מוסך דיקלה

קריאת מד אוי': **21,016**

תיאור פניה: מ-24095 מראה ימין דלת אחורית.

מהות הפניה:

1. אחורי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
פחחות וצבע	משימה הושלמה
בדיקת פיעולות איבה לפני ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
עבודה	משימה הושלמה
בדיקת סיום פעולות איבה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170798057** תאריך פניה: **19/03/2017** גורם מבצע: ניו ארט עיצוב (2002)

קריאת מד אוי': **21,017**

תיאור פניה: מ-24095 מדבות ע"ח תאונה

מהות הפניה:

1. מדבקה קרועה/שחוקה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מדבקות משטרה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170804376** תאריך פניה: **20/04/2017** גורם מבצע: ניו ארט עיצוב (2002)

קריאת מד אוי': **21,017**

תיאור פניה: מ-24095 מדבקות ע"ח תאונה

מהות הפניה:

1. מדבקה קרועה/שחוקה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מדבקות משטרה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160102602** תאריך פניה: **27/04/2017** גורם מבצע: מוסך דיקלה

קריאת מד אוי': **23,733**

תיאור פניה: מ-24095 פח כללי + פנס אחורי

מהות הפניה:

1. אחורי

מספר פניה: **8170813952** תאריך פניה: **11/05/2017** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **26,071**

תיאור פניה: מ-24095 מנוראת חזית שרופה

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית שמאלית לא תקינה

משימה לבצוע	סטטוס משימה
HEADLAMP BULB-נורת פנס ראשי-החלפה (בסיס החלפת נורות כללי	משימה הושלמה
נורה H11	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170818024** תאריך פניה: **24/05/2017** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **27,124**

תיאור פניה: מ-24095 חריקות בשעת נסיעה

מהות הפניה:

1. בלמים חורקים

משימה לבצוע	סטטוס משימה
DISC BRAKE PAD ASSEM-מכלול רפידת בלם דיס רפידות בלם	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם אחור	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170823735** תאריך פניה: **13/06/2017** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עטרות

קריאת מד אוי': **27,130**

תיאור פניה: מ-24095 קופסה ירוקה

מהות הפניה:

1. רגישות יתר

מספר פניה: **8170825605** תאריך פניה: **19/06/2017** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **29,579**

תיאור פניה: מ24095 רעשים במרכב הרכב

מהות הפניה:

1. רעש במנוע

משימה לבצוע	סטטוס משימה
DISC BRAKE PAD ASSEM-מכלול רפידת בלם דיס מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם קדמי	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170835170** תאריך פניה: **18/07/2017** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **29,580**

תיאור פניה: מ24095 צלב

מהות הפניה:

1. מפתח גלגלים שבור

משימה לבצוע	סטטוס משימה
מפתח צלב	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160101961** תאריך פניה: **02/08/2017** גורם מבצע: מוסך דיקלה

קריאת מד אוי': **21,017**

תיאור פניה: מ24095 פח כללי + מראה.

מהות הפניה:

1. אחורי

משימה לבצוע	סטטוס משימה
פחחות וצבע	משימה הושלמה
בבדיקת סיום תאונה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת טיפול לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת תאונה בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת תאונה בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת סיום תאונה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170841325 תאריך פניה: 06/08/2017 גורם מבצע: ניו ארט עיצוב (2002)	
קריאת מד אוי': 30,111	
תיאור פניה: מ-24095 ה'ח מדבקות משטרה	
<u>מהות הפניה:</u> 1. מדבקה קרועה/שחוקה	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
מדיקות משטרה	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170864509 תאריך פניה: 24/10/2017 גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם	
קריאת מד אוי': 38,487	
תיאור פניה: מ-24095 ביקורת חורף	
<u>מהות הפניה:</u> 1. ביקורת חורף	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
ערכת רפידות לדיסק בלם אחור רפידות בלם	משימה הושלמה
DISC BRAKE PAD ASSEM-מכלול רפידת בלם דיס	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170870920 תאריך פניה: 12/11/2017 גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם	
קריאת מד אוי': 39,568	
תיאור פניה: מ 24095 טיפול 40000	
<u>מהות הפניה:</u> 1. טיפול תקופתי מתוכנן	

מספר פניה: 8170886835 תאריך פניה: 01/01/2018 גורם מבצע: סדנא פנימית עטרו	
קריאת מד אוי': 43,485	
תיאור פניה: מ-24095 החלפת מטפים	
מהות הפניה:	
1. מטף ריק/פג תוקף	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
החלפת מטפים	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170896391 תאריך פניה: 28/01/2018 גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם	
קריאת מד אוי': 43,781	
תיאור פניה: מ 24095 רכב לא מניע	
מהות הפניה:	
1. לא סוחב/זיוף	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
HEADLAMP BULB-נורת פנס ראשי-החלפה (בסיס מנוע ורכיביו)	משימה הושלמה
ENGINE CONTROL UNIT-יחידת בקרת מנוע (דז)	משימה הושלמה
עבודות כלליות	משימה הושלמה
שמן מנוע בגלון 5W30 B5/A5	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170896604 תאריך פניה: 28/01/2018 גורם מבצע: סדנת ניידת עטרו	
קריאת מד אוי': 43,781	
תיאור פניה: מ-24095 מצבר	
מהות הפניה:	
1. מצבר חלש	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
ב'ד מ'ע טעינה אלטרנטור	משימה הושלמה
הרכבת מצבר זמני טיפול במצבר	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160114284** תאריך פניה: **30/01/2018** גורם מבצע: מוסך דיקלה
קריאת מד אוי': **43,781**
תיאור פניה: מ 24095 פח כללי

מהות הפניה:

1. קדמי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
פחחות וצבע	משימה הושלמה
בדיקת תאונה לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת תאונה בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170911168** תאריך פניה: **12/03/2018** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם
קריאת מד אוי': **46,095**
תיאור פניה: מ- 24095 רעשים במנוע

מהות הפניה:

1. רעש במנוע

משימה לביצוע	סטטוס משימה
WATER PUMP DRIVE BEL-רצועת הנעת משאבת המ מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
HEADLAMP BULB-נורת פנס ראשי-החלפה (בסיס	משימה הושלמה
רצועה למדחס מזגן	משימה הושלמה
רצועה למש.מים ואלטרנטור	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160116964** תאריך פניה: **08/04/2018** גורם מבצע: מוסך דיקלה
קריאת מד אוי': **46,095**
תיאור פניה: מ 24095 פח כללי

מהות הפניה:

1. קדמי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
פח כללי	משימה הושלמה
בדיקת טיפול לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת סיום תאונה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170919912** תאריך פניה: **11/04/2018** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אויך': **47,752**

תיאור פניה: מ-24095 מזגן אחורי ברכב לא עובד

מהות הפניה:

1. מדחס מזגן תפוס

משימה לבצוע	סטטוס משימה
בדיקת טיפול בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה לטיפול
HEADLAMP BULB-נורת פנס ראשי-החלפה (בסיס מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
מגבים קדימה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170936875** תאריך פניה: **04/06/2018** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אויך': **52,095**

תיאור פניה: מ-24095 מצבר לא תקין

מהות הפניה:

1. מצבר חלש

משימה לבצוע	סטטוס משימה
FRONT WINDOW WIPER B-מכלול להב מגב שמשה זגגות ומראות	משימה הושלמה
מגב שמשה קד 26 אינץ' תוא	משימה הושלמה
מגב שמשה קד 22 אינץ' תואם	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170938704** תאריך פניה: **10/06/2018** גורם מבצע: סדנא פנימית עטרות

קריאת מד אויך': **52,111**

תיאור פניה: מ-24095 החלפת מטפים

מהות הפניה:

1. מטף ריק/פג תוקף

משימה לבצוע	סטטוס משימה
ה'ח מטפים	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170941544** תאריך פניה: **19/06/2018** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **52,492**

תיאור פניה: מ- 24-095 רכב מתחמם

מהות הפניה:

1. מנוע מתחמם

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת מנוע מתחמים ביקור במוסך חוץ	משימה לטיפול
ע. חוץ - ריפוד תיקון מושבים	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170922069** תאריך פניה: **04/07/2018** גורם מבצע: מישר רכב ותנועה בעמ

קריאת מד אוי': **47,752**

תיאור פניה: מ- 24095 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8160121095** תאריך פניה: **08/07/2018** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **53,439**

תיאור פניה: מ 24095 פנס אחורי שמאלי

מהות הפניה:

1. אחורי שמאלי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת פנס שבור ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170954936** תאריך פניה: **30/07/2018** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **55,294**

תיאור פניה: מ 24095 בדיקת בלמים

מהות הפניה:

1. בדיקת בלמים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ע. חוץ - ריפוד מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם אחור	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם קדמי	משימה הושלמה
DISC BRAKE PAD ASSEM-מכלול רפידת בלם דיס	משימה הושלמה
DISC BRAKE PAD ASSEM-מכלול רפידת בלם דיס	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160122637** תאריך פניה: **02/08/2018** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **55,294**

תיאור פניה: מ 24095 מכסה גלגל ספייר שבור

מהות הפניה:

1. אחורי

מספר פניה: **8160123159** תאריך פניה: **15/08/2018** גורם מבצע: מוסך דיקלה

קריאת מד אוי': **56,350**

תיאור פניה: מ 24095 פח כללי

מהות הפניה:

1. אחורי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נבדק נזק בעבודה	משימה הושלמה
ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת תאונה בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת סיום תאונה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170968794** תאריך פניה: **16/09/2018** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **57,522**

תיאור פניה: מ- 24-095 רכב לא מניע

מהות הפניה:

1. מצבר חלש

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ע. חוץ - ריפוד מנוע ורכיביו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170972541** תאריך פניה: **04/10/2018** גורם מבצע: סדנא פנימית עטרות

קריאת מד אוי': **58,295**

תיאור פניה: מ- 24-095 החלפת מטפים

מהות הפניה:

1. מטף ריק/פג תוקף

משימה לביצוע	סטטוס משימה
החלפת מטפים	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170986754** תאריך פניה: **12/11/2018** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **59,723**

תיאור פניה: מ- 24-095 טיפול 60000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת טיפול לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה לטיפול
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מסנן אבק מערכת מיזוג	משימה הושלמה
שמן מנוע C3 (פגרו BK דיזל NPNA5W30)	משימה הושלמה
נזול בלמים	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
קרב מסנן אויר	משימה הושלמה
טבעת אטימה	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170994527 תאריך פניה: 05/12/2018 גורם מבצע: סדנא פנימית עטרות	
קריאת מד אוי': 61,765	
תיאור פניה: מ- 24-095 החלפת מטפים	
<u>מהות הפניה:</u> 1. מטף ריק/פג תוקף	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
החלפת מטפים	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171001087 תאריך פניה: 26/12/2018 גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם	
קריאת מד אוי': 63,150	
תיאור פניה: מ- 24-095 החלפת פנסים	
<u>מהות הפניה:</u> 1. פנסים מעמעמים 2. ריפוד קרוע	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
STEERING GEAR BOX BE-מפוח תיבת ההגה-החלף מערכת טורבו	משימה הושלמה
SPARE TYRE CARRIER (-נושא גלגל חלופי (מת	משימה הושלמה
CAMSHAFT SPROCKET-גלגל שרשרת גל הזזים-ה	משימה הושלמה
מפוח גומי לתמסורת ההגוי	משימה הושלמה
תושבת מנוע קדמית	משימה הושלמה
מסנן אויר	משימה הושלמה
משכך תנודות בבולם זעזועים	משימה הושלמה
חיישן לחץ אויר בצמיג	משימה הושלמה
מגב שמשה קד 26 אינץ'- תוא	משימה הושלמה
מגב שמשה קד 22 אינץ'- תואם	משימה הושלמה

מספר פניה: 8160129137 תאריך פניה: 01/01/2019 גורם מבצע: מוסך דיקלה

קריאת מד אוי': 63,150

תיאור פניה: מ 24095 טמבון קדמי

מהות הפניה:

1. קדמי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת תאונה לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת סיום תאונה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171007187 תאריך פניה: 14/01/2019 גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': 63,536

תיאור פניה: מ-24095 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
גלגל א"ח ימני תיקון נקר בצמיג	משימה לטיפול
תותב בולם זעזועים ק"ד ש"מ קרוע מרסני זעזועים פגומים / דולפים	משימה לטיפול
בלמים א"ח שחוקים רפידות שחוקות אך עדיין יעילות	משימה לטיפול
מפלס שמן מנוע קרוב ל X	משימה לטיפול

מספר פניה: 8171012160 תאריך פניה: 29/01/2019 גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': 95,518

תיאור פניה: מ-24-095 בדיקת בלמים

מהות הפניה:

1. בדיקת בלמים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ECI CONTROL UNIT-יחידת בקרת הזרקת דלק ר מערכת טורבו	משימה הושלמה
ENGINE CONTROL UNIT-יחידת בקרת מנוע (דיז)	משימה הושלמה
בד בלמים	משימה הושלמה
שמן מנוע בצובר OILMOBIL 5W	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
מסנן סיהור אוויר לחלל הנוס	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171019028** תאריך פניה: **18/02/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונגדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **95,518**

תיאור פניה: מ 24095 בדיקת בלמים

מהות הפניה:

1. בדיקת בלמים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת טיפול לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה לטיפול
ערכת רפידות לדיסק בלם אחור מערכת בלמים	משימה הושלמה
DISC BRAKE PAD ASSEM-מכלול רפידת בלם דיס	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171037989** תאריך פניה: **19/04/2019** גורם מבצע: מישר רכב ותנועה בעמ

קריאת מד אוי': **0**

תיאור פניה: מ- 24095 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8160134500** תאריך פניה: **29/04/2019** גורם מבצע: מוסך דיקלה

קריאת מד אוי': **0**

תיאור פניה: מ 24095 פח כללי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת פעולות איבה לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת פעולות איבה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת תאונה בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171040358** תאריך פניה: **30/04/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **95,551**

תיאור פניה: מ-24095 בדיקת בלמים

מהות הפניה:

1. בדיקת בלמים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מכלול רפידת בלם דיסק קדמי-החלפה (בסיסי) מערכת טורבו	משימה הושלמה
נורת פנס ראשי-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם קדמי	משימה הושלמה
H11 נורה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171047469** תאריך פניה: **22/05/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **95,551**

תיאור פניה: מ-24095 בדיקת בלמים

מהות הפניה:

1. בדיקת בלמים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בד בלמים רפידות בלם	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171051526 תאריך פניה: 03/06/2019 גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': 95,552

תיאור פניה: מ- 24-095 תיקון ריפוד

מהות הפניה:

1. ריפוד קרוע

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת מושבים קרוע ביקור במוסך חוץ	משימה לטיפול
TPMS TRANSMITTER-פירוק והרכבה (בסיסי) מערכת טורבו	משימה הושלמה
אטם למותחן שרשרת תזמון מנו	משימה הושלמה
מותחן לשרשרת תזמון מנוע	משימה הושלמה
חיישן לחץ אויר בצמיג	משימה הושלמה
גולם למפתח - עם שלט	משימה הושלמה
ע. חוץ - ריפוד	משימה הושלמה
מותחן אוטומטי-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה
משדר כניסה ללא מפתח-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה
אתחול חיישני TPMS	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171058253 תאריך פניה: 25/06/2019 גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': 95,552

תיאור פניה: מ- 24-095 רעשים בגלגלים

מהות הפניה:

1. רעש בדפרנציאל קדמי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת טיפול לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה לטיפול
זרוע [משולש] מיתלה קד.עליו מערכת טורבו	משימה הושלמה
זרוע [משולש] מיתלה קד.עליו מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
זרוע (משולש) למיתלה קד.תח.	משימה הושלמה
זרוע [משולש] למיתלה קד.תח.	משימה הושלמה
מכלול זרוע עליונה-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה
מכלול זרוע תחתונה-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה
ע. חוץ- כיוון פרונט	משימה הושלמה
עבודות מכונאות	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171061992 תאריך פניה: 07/07/2019 גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': 95,781

תיאור פניה: מ- 24095 בעית התנעה+בדיקת בלמים +רעש בגלגל

מהות הפניה:

1. מצבר חלש

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ביקור במוסך חוץ	משימה לטיפול
תותב גומי למוט מייצב מיתלה מערכת טורבו	משימה הושלמה
תותב מייצב קדמי-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה
עבודות מכונאות	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171077958** תאריך פניה: **25/08/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **95,781**

תיאור פניה: מ- 24-095 רכב מתחמם

מהות הפניה:

1. מנוע מתחמם

משימה לביצוע	סטטוס משימה
רצועה למדחם מזגן מערכת טורבו	משימה הושלמה
רצועה למש.מים ואלטרנטור	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם קדמי	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם אחור	משימה הושלמה
נורה H11	משימה הושלמה
נורת פנס ראשי-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה
מכלול רפידת בלם דיסק קדמי-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה
מכלול רפידת בלם דיסק אחורי-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה
רצועת הנעת משאבת המים-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171094014** תאריך פניה: **17/10/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **95,781**

תיאור פניה: מ- 24-095 ביקורת חורף

מהות הפניה:

1. ביקורת חורף

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מוט קישור לתפוחי הגה מערכת טורבו	משימה הושלמה
מצבר 95 אמפר - שנפ	משימה הושלמה
מגבים 26	משימה הושלמה
מגבים 22	משימה הושלמה
מפוח תיבת ההגה-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה
מצבר-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה
מכלול להב מגב שמשה קדמית-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160142411** תאריך פניה: **28/10/2019** גורם מבצע: מוסך 2 האומנים ירושלים בע"מ

קריאת מד אוי': **95,781**

תיאור פניה: מ 24095 פח כללי

מהות הפניה:

1. אחורי

2. קדמי

3. צד ימין

4. צד שמאל

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת פעולות איבה לפני עב ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת תאונה בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171103118** תאריך פניה: **12/11/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **95,781**

תיאור פניה: מ- 24-095 בדיקת בלמים

מהות הפניה:

1. בדיקת בלמים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
שמן סרן קדמי (פח(7) מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
נחל בלמים(35)	משימה הושלמה
מסנן טיהור אוויר לחלל הנוס	משימה הושלמה
מסנן אויר	משימה הושלמה
מסנן דלק	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
שמן מנוע בגלון OILMOBIL	משימה הושלמה
טבעת אטימה	משימה הושלמה
שמן דיפרנציאל (פח(5))	משימה הושלמה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160143475** תאריך פניה: **17/11/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **95,781**

תיאור פניה: מ 24095 תחתית הרכב

מהות הפניה:

1. גחון הרכב

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת תאונה לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת סיום תאונה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160145024** תאריך פניה: **18/12/2019** גורם מבצע: מוסך 2 האומנים ירושלים בע"מ

קריאת מד אוי': **0**

תיאור פניה: מ 24095 נזקי פח

מהות הפניה:

1. קדמי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת תאונה בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת סיום תאונה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171127022** תאריך פניה: **20/01/2020** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **95,781**

תיאור פניה: מ- 24-095 בדיקת חלונות

מהות הפניה:

1. תיקון מגעים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
עבודות חשמל מערכת טורבו	משימה הושלמה

מספר פניה: 8160147039 תאריך פניה: 27/01/2020 גורם מבצע: רכב בית אל-שירותי רכב בע"מ

קריאת מד אוי': 95,781

תיאור פניה: מ 24095 פח כללי

מהות הפניה:

1. קדמי ימני

2. קדמי שמאלי

3. אחורי ימני

4. אחורי שמאלי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת פעולות איבה לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת תאונה בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171137485 תאריך פניה: 20/02/2020 גורם מבצע: סדנא פנימית עטרות

קריאת מד אוי': 95,781

תיאור פניה: 24-095 - החלפת מטפים

מהות הפניה:

1. מטף ריק/פג תוקף

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מטפים	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171153806 תאריך פניה: 17/04/2020 גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': 0

תיאור פניה: מ- 24095 רישוי תקופתי לרכב