

הסטורית טיפולים לרכב מספר **3859537**

מספר פניה: **8170747792** תאריך פניה: **06/10/2016** גורם מבצע: גולדמוביל ירושלים

קריאת מד אוי': **2,626**

תיאור פניה: מ-24098 ביקורת חורף

מהות הפניה:

1. ביקורת חורף

משימה לביצוע	סטטוס משימה
עבודות כלליות מנוע ורכיביו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170764241** תאריך פניה: **29/11/2016** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **3,018**

תיאור פניה: מ-24098-ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

מהות הפניה:

1. לחץ שמן לא תקין

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת טיפול בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה לטיפול
ביקורת חורף בדיקה בטיחות	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170768623** תאריך פניה: **13/12/2016** גורם מבצע: סדנא פנימית עטרות

קריאת מד אוי': **41,009**

תיאור פניה: מ-24098 החלפת מטפים

מהות הפניה:

1. מטף ריק/פג תוקף

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מטפים	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170801510** תאריך פניה: **29/03/2017** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **8,778**

תיאור פניה: מ-24098-ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

מספר פניה: **8170814865** תאריך פניה: **15/05/2017** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **19,999**

תיאור פניה: מ-24098 טיפול שנתי

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
מסנן אבק מערכת מיזוג	משימה הושלמה
שמן מנוע C3 (פגרו BK דיזל(NPNA5W30))	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
טבעת אטימה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170815506** תאריך פניה: **16/05/2017** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **10,209**

תיאור פניה: מ - 24098 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה תקין

מספר פניה: **8170835185** תאריך פניה: **18/07/2017** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **141,403**

תיאור פניה: מ 24098 צלב

מהות הפניה:

1. מפתח גלגלים שבור

מספר פניה: **8170856743** תאריך פניה: **26/09/2017** גורם מבצע: סדנא פנימית עטרות

קריאת מד אוי': **15,831**

תיאור פניה: מ 24098 צלב

מהות הפניה:

1. מפתח גלגלים שבור

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מפתח צלב	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170862907** תאריך פניה: **19/10/2017** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **17,257**

תיאור פניה: מ 24098 ביקורת חורף

מהות הפניה:

1. ביקורת חורף

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ביקורת חורף בדיקה בטיחות	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160113213** תאריך פניה: **08/01/2018** גורם מבצע: מוסך 2 האומנים ירושלים בע"מ

קריאת מד אוי': **20,075**

תיאור פניה: מ 24098 פעולות איבה

מספר פניה: **8160113479** תאריך פניה: **15/01/2018** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עטרות

קריאת מד אוי': **20,075**

תיאור פניה: מ 24098 . 2 צמיגים

מספר פניה: **8170908307** תאריך פניה: **04/03/2018** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **22,701**

תיאור פניה: מ24098 הזמנת שטיחים

מהות הפניה:

1. שטיח גומי קרוע

משימה לביצוע	סטטוס משימה
סט שטיחים - פאגרו BK - אר מרכב הרכב	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170909735** תאריך פניה: **07/03/2018** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **23,478**

תיאור פניה: מ24098 בלמים לא תקניים

מהות הפניה:

1. בדיקת בלמים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת טיפול בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה לטיפול
DISC BRAKE PAD ASSEM-מכלול רפידת בלם דיס רפידות בלם	משימה הושלמה
DISC BRAKE PAD ASSEM-מכלול רפידת בלם דיס	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם אחור	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם קדמי	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170917667** תאריך פניה: **06/04/2018** גורם מבצע: גמא טסט ליין ישראל בע"מ

קריאת מד אוי': **24,674**

תיאור פניה: מ-24098 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8170928534** תאריך פניה: **10/05/2018** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **40,001**

תיאור פניה: מ-24098 טיפול תקופתי 40,001

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מסנן אבק מערכת מיזוג	משימה הושלמה
שמן מנוע C3 (פגרו BK דיזל(NPNA5W30))	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
טבעת אטימה	משימה הושלמה
מסנן דלק	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170941633** תאריך פניה: **19/06/2018** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **29,499**

תיאור פניה: מ-24098 מפלס שמן גבוהה

מהות הפניה:

1. לחץ שמן לא תקין

מספר פניה: **8170944090** תאריך פניה: **27/06/2018** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **29,806**

תיאור פניה: מ-24098 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נורת ניטור אוויר דולקת בלוח ש"ע מחוון כיוון / נורית אזהרה אינו תקין	משימה לטיפול
אדומה אחורית החלפה לוחית זיהוי	משימה לטיפול

מספר פניה: **8170977165** תאריך פניה: **16/10/2018** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **35,501**

תיאור פניה: מ24098 ביקורת חורף

מהות הפניה:

1. ביקורת חורף

משימה לביצוע	סטטוס משימה
DISC BRAKE PAD ASSEM-מכלול רפידת בלם דיס מערכת טורבו	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם אחור	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170989730** תאריך פניה: **21/11/2018** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **36,710**

תיאור פניה: מ24098 מפלס שמן גבוהה

מהות הפניה:

1. לחץ שמן לא תקין

משימה לביצוע	סטטוס משימה
FRONT WINDOW WIPER B-מכלול להב מגב שמשה מערכת טורבו	משימה הושלמה
מגב שמשה קד 26 אינץ'- תוא	משימה הושלמה
מגב שמשה קד 22 אינץ'- תואם	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170991667** תאריך פניה: **27/11/2018** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **36,810**

תיאור פניה: מ24098 שלט לא תקין

מהות הפניה:

1. מפתח עקום/שבור

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נורה H11 מערכת חשמל	משימה הושלמה
HEADLAMP BULB-נורת פנס ראשי-החלפה (בסיס	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160127882** תאריך פניה: **05/12/2018** גורם מבצע: מוסך דיקלה

קריאת מד אוי': **36,931**

תיאור פניה: מ24098 נזק פח כללי

מהות הפניה:

1. קדמי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת תאונה לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170998274** תאריך פניה: **17/12/2018** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **37,163**

תיאור פניה: מ-24098 - ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ניטור אוויר נורית ביקורת דולקת באופן קבוע	משימה לטיפול

מספר פניה: **8160128617** תאריך פניה: **20/12/2018** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עטרות

קריאת מד אוי': **37,163**

תיאור פניה: מ24098 שלט רכב מפורק

מספר פניה: **8160130606** תאריך פניה: **28/01/2019** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עטרות

קריאת מד אוי': **38,742**

תיאור פניה: מ24098 תאונת דרכים

מספר פניה: **8171039461** תאריך פניה: **28/04/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **60,001**

תיאור פניה: מ24098 טיפול תקופתי 60000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת טיפול ביקור במוסך חוץ	משימה לטיפול
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מסנן אבק מערכת מיזוג	משימה הושלמה
שמן מנוע C3 (פגרו BK דיזל(NPNA5W30))	משימה הושלמה
נחל בלמים	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
קרב מסנן אויר	משימה הושלמה
טבעת אטימה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160134304** תאריך פניה: **28/04/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **41,976**

תיאור פניה: מ24098 ת.ד באשמת אזרח נזק לרכב

מהות הפניה:

1. אחורי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת תאונה לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת תאונה בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת תאונה בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171045819** תאריך פניה: **19/05/2019** גורם מבצע: גמא טסט ליון ישראל בע"מ

קריאת מד אוי': **60,001**

תיאור פניה: מ - 24098 רישוי שנתי

מספר פניה: **8171047040** תאריך פניה: **21/05/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **60,001**

תיאור פניה: מ-24098 - ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מנגון פתיחה מנהג לחלונות גומיות אטימה דלתות / חלונות לא תקינות	משימה לטיפול
החלפת רצועת מנוע	משימה לטיפול

מספר פניה: **8171048277** תאריך פניה: **26/05/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **60,001**

תיאור פניה: מ-24098 רצועת מנוע סדוקה שחוקה

מהות הפניה:

1. פיוח שרוף

2. רצועת מנוע סדוקה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת מתק חלון ביקור במוסך חוץ	משימה לטיפול
רצועה למשמים ואלטרנטור מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
רצועה למדחס מזגן	משימה הושלמה
מתגים לחלון חש.בדלת	משימה הושלמה
מתג חלון חשמלי (ראשי)-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה
רצועת הנעת משאבת המים-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171062996** תאריך פניה: **09/07/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **60,001**

תיאור פניה: מ-24098 החלפת ווישרים

מהות הפניה:

1. מגב לא מנגב

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מגבים 26	משימה הושלמה
מגבים 22	משימה הושלמה
מכלול להב מגב שמשה קדמית-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171071688** תאריך פניה: **05/08/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **60,001**

תיאור פניה: מ24098 רצועת מנוע סדוקה שחוקה

מהות הפניה:

1. איבוד שמן

2. רצועת מנוע סדוקה

מספר פניה: **8160139989** תאריך פניה: **28/08/2019** גורם מבצע: רכב בית אל-שירותי רכב בע"מ

קריאת מד אוי': **60,001**

תיאור פניה: מ24098 נזק פח כללי

מהות הפניה:

1. אחורי

סטטוס משימה

משימה לביצוע

משימה הושלמה

בדיקת תאונה לפני עבודה ביקור במוסך חוץ

מספר פניה: **8171086316** תאריך פניה: **19/09/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **60,001**

תיאור פניה: מ24098 מנגנון חלון לא תקין

מהות הפניה:

1. פיזו שרוף

סטטוס משימה

משימה לביצוע

משימה לטיפול

בדיקת מתג לחלון ביקור במוסך חוץ

משימה הושלמה

עבודות חשמל מערכת טורבו

מספר פניה: **8171093376** תאריך פניה: **15/10/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **60,001**

תיאור פניה: מ24098 ביקורת חורף

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקה כללית ביקור במוסך חוץ	משימה לטיפול

מספר פניה: **8171094006** תאריך פניה: **17/10/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **60,001**

תיאור פניה: מ24098 ביקורת חורף

מהות הפניה:

1. ביקורת חורף

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מכלול רפידת בלם דיסק אחורי-החלפה(בסיסי) מערכת טורבו	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם אחור	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171099529** תאריך פניה: **03/11/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **60,001**

תיאור פניה: מ24098 בדיקת בלמים

מהות הפניה:

1. בדיקת בלמים

2. לחץ שמן לא תקין

3. מנורה שרופה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת טיפול לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה לטיפול
בד בלמים מערכת טורבו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160145117** תאריך פניה: **22/12/2019** גורם מבצע: האומן מומחים לרכב בע"מ

קריאת מד אוי': **0**

תיאור פניה: מ24098 נזק טמבון קדמי

מהות הפניה:

1. קדמי

מספר פניה: **8160145198** תאריך פניה: **23/12/2019** גורם מבצע: האומן מומחים לרכב בע"מ

קריאת מד אוי': **0**

תיאור פניה: מ24098 נזק פח כללי

מהות הפניה:

1. קדמי

סטטוס משימה

משימה לביצוע

משימה הושלמה

בדיקת פעולות איבה לפני עבודה ביקור במוסך חוץ

מספר פניה: **8171119238** תאריך פניה: **29/12/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **60,001**

תיאור פניה: מ24098 פנס אחורי שרוף

מהות הפניה:

1. מנורה שרופה

סטטוס משימה

משימה לביצוע

משימה הושלמה

נורה ראשית H11

משימה הושלמה

נורת פנס ראשי-החלפה (בסיסי)

מספר פניה: **8160148914** תאריך פניה: **04/03/2020** גורם מבצע: רכב בית אל-שירותי רכב בע"מ

קריאת מד אוי': **0**

תיאור פניה: מ24098 נזק פח כללי

מהות הפניה:

1. קדמי

מספר פניה: **8171153195** תאריך פניה: **19/04/2020** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **800,001**

תיאור פניה: מ24098 טיפול 80000 שנתי

**מהות הפניה:**

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מסנן אבק מערכת מיזוג	משימה הושלמה
שמן מנוע C3 (פגרו BK דיזל(NPNA5W30))	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
טבעת אטימה	משימה הושלמה
מסנן דלק	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160150643** תאריך פניה: **19/04/2020** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עטרות

קריאת מד אוי': **55,234**

תיאור פניה: מ24098 תיקון שלט רכב

מספר פניה: **8171156191** תאריך פניה: **23/04/2020** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **800,001**

תיאור פניה: מ24098 שלט רכב שבור

**מהות הפניה:**

1. מפתח עקום/שבור

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בד מחשב/וקידוד מערכת טורבו	משימה הושלמה
גולם למפתח - עם שלט	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171160952** תאריך פניה: **10/05/2020** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **800,001**

תיאור פניה: 24098 בדיקת בלמים

מהות הפניה:

1. בדיקת בלמים
2. לחץ שמן לא תקין
3. מנורה שרופה
4. מגב לא מנגב

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ערכת רפידות לדיסק בלם אחור מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
מגב 26	משימה הושלמה
מגב 22	משימה הושלמה
מכלול רפידת בלם דיסק אחורי-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה
מכלול להב מגב שמשה קדמית-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160151757** תאריך פניה: **12/05/2020** גורם מבצע: מוסך דיקלה

קריאת מד אוי': **800,001**

תיאור פניה: מ24098 נזק פח כללי +מ.

מהות הפניה:

1. קדמי

מספר פניה: **8171164115** תאריך פניה: **18/05/2020** גורם מבצע: מישר רכב ותנועה בעמ

קריאת מד אוי': **56,567**

תיאור פניה: 24098 רישוי שנתי

מספר פניה: **8171168778** תאריך פניה: **01/06/2020** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עטרות

קריאת מד אוי': **57,782**

תיאור פניה: מ24098 מצבר לא תקין

מהות הפניה:

1. מצבר חלש

מספר פניה: **8171187556** תאריך פניה: **29/07/2020** גורם מבצע: גל אור חלקי חשמל ותאורה לרכב בע"מ

קריאת מד אויף: **60,387**

תיאור פניה: מ24098 הורדת גשר תאורה

מהות הפניה:

1. נתק בחוט

משימה לביצוע	סטטוס משימה
פירוק גשר תאורה פנס מהבהב גשרון תאורה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171187498** תאריך פניה: **29/07/2020** גורם מבצע: מישר רכב ותנועה בעמ

קריאת מד אויף: **60,387**

תיאור פניה: מ24098 בדיקה לפני מכירה

מהות הפניה:

1. בדיקה לפני מכירה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקה לפני מכירה	משימה הושלמה