



מס' סידורי במכרז - 246

מס' רישוי : 24104 רישוי אזרחי : 3860237
 תוצר ודגם הרכב : מיציבוש פג'רו
 שנת ייצור : 2016
 ק"מ נסיעה : 248,050

חייב שינוי מבנה

ללא טסט לא שולמה אגרת רישוי מפתח אחד לא נבדק מזגן אין אחריות על מצבר קיים חלונות פוליקרבונט

מזמין הבדיקה: משטרת ישראל
 מספר רכב: 38-602-37
 שנת ייצור: 2015
 מונה רשום: 247911
 תוצר ודגם רכב: מיצובישי
 מס' מנוע: 9447
 מס' שילדה: 1693

מס' ד	המערכת	תקין	לא תקין	אבחנה
1.	מנוע		X	נזילות שמן מנוע, לחץ שמן לפי נורית תקין, בלאי גבוה - מספר רב ק"מ רשום, לבדוק צריכת שמן בנסיעה.
2.	מערכות קירור			
3.	מערכת דלק			
4.	מערכת הצתה			
5.	מערכת פליטה	✓		
6.	סרן קדמי ומערכת היגוי		X	לבדוק/ לתקן זוויות במתלה קדמי + במתלה אחורי, נקישה במסרק הגה, תותבים (בזקסות) למשולשים (קידמיים) פגומים / סדוקים / יבשים.
7.	קפיצים		X	קפיצות לקייה.
8.	שילדת מרכב ליקויים בעלי משמעות גבוהה		X	פגיעה/ תיקון דופן פנימית, החלפה פח חזית כולל גשר עליון מולחם.
	ליקויים בעלי משמעות נמוכה		X	שריטות - פגמים בצבע - צבע דהוי, לחיצות פח סביב מרכב, תיקוני פח וצבע כלליים בגוף המרכב, פגיעה/ תיקון קורות אורך קדמיות עד לנקודת ריתום המתלה/ מנוע, מכסה מנוע, כנף קדמית ימנית, הוחלפו חלקי מרכב בחזית: כנף קדמית שמאלית.
	ליקויים בעלי משמעות שולית		X	גומיות לדלתות וחלונות פגומות, חסר גלגלת כיוון מושב נהג, מיגון שמשות, תיקון/ החלפה בפגוש (ים) קדמי / אחורי.
9.	מערכת בלמים (ללא פירוק גלגלים)	✓		
10.	צמיגים	✓		
11.	מערכת תאורה (כולל מצבר)	✓		
12.	העברת כח		X	תמסורת אוטומטית - טיפול לפי הוראות יצרן, נקישות בשילוב הילוכים, לבדוק חופש יתר לדיפרנציאל סרן אחורי וגל הנעה.
13.	מחוננים	✓		
14.	הערות כלליות			רעשי מרכב בנסיעה, דרוש סריקה ממוחשבת במוסך מורשה.