

הסטורית טיפולים לרכב מספר **3860637**

מספר פניה: 8160094410 תאריך פניה: 10/10/2016 גורם מבצע: אוטו גלס זגגות רכב בע"מ	
קריאת מד אויץ': 6,920	
תיאור פניה: מ24-108 נזק שמשה חזית	
<u>מהות הפניה:</u>	
1. קדמי	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
החלפת שמשות	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170752095 תאריך פניה: 26/10/2016 גורם מבצע: גולדמוביל ירושלים	
קריאת מד אויץ': 7,021	
תיאור פניה: מ24-108 ביקורת חורף	
<u>מהות הפניה:</u>	
1. ביקורת חורף	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
ביקורת חורף בדיקה בטיחות	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170758572 תאריך פניה: 13/11/2016 גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם	
קריאת מד אויץ': 8,954	
תיאור פניה: מ24-108 שמן גבוהה.ב' אורות	
<u>מהות הפניה:</u>	
1. שמן מנוע דליל מידיי	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
OIL FILTER BRACKET A-מכלול תומך מסנן שמן מנוע ורכיבי	משימה הושלמה
מנן מנוע	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170759415** תאריך פניה: **15/11/2016** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **999,999**

תיאור פניה: מ-40725-ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

מספר פניה: **8160097216** תאריך פניה: **25/12/2016** גורם מבצע: מוסך דיקלה

קריאת מד אוי': **999,999**

תיאור פניה: מ-24-108 נזקי טבע

מהות הפניה:

1. אחורי ימני

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נזק באחורי הרכב	משימה הושלמה
בד'קת תאונה לפני עבודה" ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160097219** תאריך פניה: **25/12/2016** גורם מבצע: מוסך דיקלה

קריאת מד אוי': **999,999**

תיאור פניה: מ-24-108 תאונת נזק

מהות הפניה:

1. אחורי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בד'קת תאונה לפני עבודה נזק באחורי הרכב	משימה הושלמה
בד'קת תאונה בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בד'קת סיום תאונה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170781223** תאריך פניה: **24/01/2017** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **10,584**

תיאור פניה: מ-24-108 הנעה חלשה (ביטול הודעה)

מהות הפניה:

1. מצבר חלש

מספר פניה: **8170800183** תאריך פניה: **26/03/2017** גורם מבצע: סדנת ניידת עטרות

קריאת מד אוי': **86,459**

תיאור פניה: מ-24108 הדלקה

מהות הפניה:

1. אין התנעה במצב חניה או בניים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת מ'ע טעינה אלטרנטור	משימה הושלמה
הנעה בכבלים טיפול במצבר	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170801622** תאריך פניה: **29/03/2017** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **86,459**

תיאור פניה: מ-24-108 בדיקת מצבר. שמן גבוהה

מהות הפניה:

1. שעון חום מנוע לא תקין

מספר פניה: **8170813975** תאריך פניה: **11/05/2017** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **999,999**

תיאור פניה: מ-24108 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה תקין

מספר פניה: **8170828351** תאריך פניה: **27/06/2017** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **19,958**

תיאור פניה: מ-24-108 טיפול 20000. החלפת מגבים(מבוטל)

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

מספר פניה: **8170828874** תאריך פניה: **29/06/2017** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **19,958**

תיאור פניה: מ-24-108 טיפול 20000. החלפת מגבים

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בד'קת טיפול בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה לטיפול
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
מסנן אבק מערכת מיזוג	משימה הושלמה
שמן מנוע C3 (פגרו BK דיול(NPNA5W30))	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
טבעת אטימה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170856248** תאריך פניה: **25/09/2017** גורם מבצע: סדנא פנימית עטרות

קריאת מד אוי': **24,351**

תיאור פניה: מ-24-108 מפתח ריש החלפה

מהות הפניה:

1. מפתח גלגלים שבור

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מפתח צלב	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170866236** תאריך פניה: **29/10/2017** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **25,843**

תיאור פניה: מ-24-108 ביקורת חורף

מהות הפניה:

1. ביקורת חורף

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ביקורת חורף מנוע ורכיביו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160110249** תאריך פניה: **29/10/2017** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **25,843**

תיאור פניה: מ-24-108 בולם דלת אחורי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת בולם דלת אחורית ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170900956** תאריך פניה: **09/02/2018** גורם מבצע: מישר רכב ותנועה בעמ

קריאת מד אוי': **0**

תיאור פניה: מ-24108 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8170906250** תאריך פניה: **26/02/2018** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **29,854**

תיאור פניה: מ-24-108 ריקול כריות אויר

מהות הפניה:

1. נתק בחוט

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת כרית אויר ביקור במוסך חוץ	משימה לטיפול
ENGINE CONTROL UNIT-יחידת בקרת מנוע (דיז מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
ECI CONTROL UNIT-יחידת בקרת הזרקת דלק ר	משימה הושלמה
שמן מנוע בגלון 5W30 B5/A5	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160117844** תאריך פניה: **29/04/2018** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עטרות

קריאת מד אוי': **0**

תיאור פניה: מ-24-108 נזקיי פח מפעולות איבה הפס"ד

מהות הפניה:

1. אחורי

מספר פניה: **8170935973** תאריך פניה: **03/06/2018** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **39,354**

תיאור פניה: מ-108-24 טיפול 40000. אורות כללי

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
DISC BRAKE PAD ASSEM-מכלול רפידת בלם דיס טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
DISC BRAKE PAD ASSEM-מכלול רפידת בלם דיס	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם קדמי	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם אחור	משימה הושלמה
מסנן אויר	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170938163** תאריך פניה: **07/06/2018** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **39,354**

תיאור פניה: מ-24108 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה תקין

מספר פניה: **8170948509** תאריך פניה: **10/07/2018** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **42,101**

תיאור פניה: מ-108-24 מנורת חישן

מהות הפניה:

1. מנורת בקרת ניהול מנוע דולקת

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת מנוע מזיף ביקור במוסך חוץ	משימה לטיפול
ECI CONTROL UNIT-יחידת בקרת הזרקת דלק ר מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
ENGINE CONTROL UNIT-יחידת בקרת מנוע (דיז)	משימה הושלמה
שמן מנוע גלון OILMOB 5W30	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170977858** תאריך פניה: **18/10/2018** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **43,521**

תיאור פניה: מ-24-108 ביקורת חורף. בדיקת שמנים

מהות הפניה:

1. ביקורת חורף

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ביקורת חורף מערכת טורבו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171008805** תאריך פניה: **20/01/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **53,213**

תיאור פניה: מ-24-108 שמן גבוהה. תאורת דרך ראשי. מנורת

מהות הפניה:

1. מנורת בקרת ניהול מנוע דולקת

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ECI CONTROL UNIT-יחידת בקרת הזרקת דלק ר מערכת טורבו	משימה הושלמה
ENGINE CONTROL UNIT-יחידת בקרת מנוע (דז)	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
שמן מנוע בצובר OILMOBIL 5W	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171015728** תאריך פניה: **08/02/2019** גורם מבצע: טסט ליין ירושלים - מכון ר

קריאת מד אוי': **53,213**

תיאור פניה: מ-24108 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8171019799** תאריך פניה: **20/02/2019** גורם מבצע: סדנת ניידת עטרות

קריאת מד אוי': **53,217**

תיאור פניה: מ-24108 אורות

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית שמאלית לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ה'ח נורה החלפת נורות כללי	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171043642** תאריך פניה: **12/05/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **59,211**

תיאור פניה: מ-24108 טיפול 60000. מזגן לא עובד

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מסנן אבק מערכת מיזוג	משימה הושלמה
שמן מנוע C3 (פגרו BK דיזל)(NPNA5W30)	משימה הושלמה
נחל בלמים	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
קרב מסנן איר	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171062122** תאריך פניה: **07/07/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **62,743**

תיאור פניה: מ-24108 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
כיוון זוויות היגוי	משימה לטיפול

מספר פניה: **8171065058** תאריך פניה: **16/07/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **62,743**

תיאור פניה: מ-24108 כיוון פרונט (היגוי)

מהות הפניה:

1. שחיקה לא אחידה בצמיג

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ע. חוץ- כיוון פרונט מערכת טורבו	משימה הושלמה
כיוון ציר אחורי	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171068112** תאריך פניה: **25/07/2019** גורם מבצע: סדנת ניידת עטרות

קריאת מד אויף: **63,501**

תיאור פניה: מ-240108 מצבר

מהות הפניה:

1. מצבר חלש

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ב'ד מ'ע טעינה אלטרנטור	משימה הושלמה
החלפת מצבר	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171087924** תאריך פניה: **24/09/2019** גורם מבצע: סדנת ניידת עטרות

קריאת מד אויף: **67,801**

תיאור פניה: מ-24108 אורות

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית ימנית לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ב'ד אורות בדיקת מערכת חשמל	משימה הושלמה
ה'ח נורות כללי החלפת נורות כללי	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171096860** תאריך פניה: **27/10/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אויף: **70,076**

תיאור פניה: מ-24108 ביקורת חורף . בדיקת בלמים

מהות הפניה:

1. ביקורת חורף

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ביקורת חורף מערכת טורבו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171110714** תאריך פניה: **03/12/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **73,251**

תיאור פניה: מ-24108 סחיבה. שמן גבוהה. אורות כללי

מהות הפניה:

1. לא סוחב/זיוף

משימה לביצוע	סטטוס משימה
שמן מנוע גלון OILMOB 5W30 מערכת טורבו	משימה הושלמה
מכלול סעפת פליטה-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה
עדכון תוכנה ובד פיה ב-DPF פגרו EXCESSIVE	משימה הושלמה
ECI CONTROL UNIT-עדכון תוכנה (בסיסי)	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171118690** תאריך פניה: **26/12/2019** גורם מבצע: סדנא פנימית עטרות

קריאת מד אוי': **73,251**

תיאור פניה: מ-24108 שטיחים בלואים

מהות הפניה:

1. שטיח גומי קרוע

משימה לביצוע	סטטוס משימה
החלפת שטיחים	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171133331** תאריך פניה: **07/02/2020** גורם מבצע: גמא טסט לין ישראל בע"מ

קריאת מד אוי': **0**

תיאור פניה: מ-24108 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8171139336** תאריך פניה: **26/02/2020** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **77,181**

תיאור פניה: מ-24108- ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
כיוון זיות היגוי	משימה לטיפול

מספר פניה: **8171139475** תאריך פניה: **26/02/2020** גורם מבצע: סדנת ניידת עטרות

קריאת מד אוי': **77,181**

תיאור פניה: מ-24108 יזום

מהות הפניה:

1. ביקורת בטיחותית

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ב"ד אורות בדיקת מערכת חשמל	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171150052** תאריך פניה: **31/03/2020** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **79,652**

תיאור פניה: מ-24108 טיפול 80000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ערכת רפידות לדיסק בלם קדמי טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם אחור	משימה הושלמה
מכלול רפידת בלם דיסק קדמי-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה
מכלול רפידת בלם דיסק אחורי-החלפה(בסיסי)	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171150314** תאריך פניה: **01/04/2020** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **79,652**

תיאור פניה: מ-24108 כיוון פרונט

מהות הפניה:

1. צמיג שחוק בכתף

--	--

מספר פניה: **8171155322** תאריך פניה: **21/04/2020** גורם מבצע: סדנא פנימית עטרות

קריאת מד אוי': **79,652**

תיאור פניה: מ24108 החלפת לוחית זיהוי

מהות הפניה:

1. לוח זיהוי פגום

משימה לביצוע	סטטוס משימה
לוחיות רישוי	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171168255** תאריך פניה: **31/05/2020** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **82,354**

תיאור פניה: מ24108. מנורת חישן מיכל דלק. שמן גבוהה.

מהות הפניה:

1. מנורה שרופה

2. מנורת בקרת ניהול מנוע דולקת

3. שמן מנוע דליל מידי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
עדכון תוכנה ובד פיה בDPF פגרו EXCESSIVE טורבו מערכת טורבו	משימה הושלמה
מכלול מסנן שמן-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה
מסנן דלק	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
שמן מנוע גלון OILMOB 5W30	משימה הושלמה
מכלול מסנן דלק (רשת סינון)-החלפה(בסיסי)	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171180979** תאריך פניה: **07/07/2020** גורם מבצע: גל אור חלקי חשמל ותאורה לרכב בע"מ

קריאת מד אוי': **82,354**

תיאור פניה: מ24108 הורדת כחולים

מהות הפניה:

1. נתק בחוט

משימה לביצוע	סטטוס משימה
פירוק גשר תאורה פנס מהבהב גשרון תאורה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171180978** תאריך פניה: **07/07/2020** גורם מבצע: גמא טסט ליין ישראל בע"מ

קריאת מד אוי': **82,354**

תיאור פניה: מ24108 בדיקה לפני מכירה

מהות הפניה:

1. בדיקה לפני מכירה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקה לפני מכירה	משימה הושלמה